吉林市华义实业有限公司“8·11”一般火灾事故调查报告

2025年8月11日16时许，位于吉林市龙潭区哈达村4队吉林市华义实业有限公司停车场内液化石油气车辆起火，18时20分明火扑灭。造成1人死亡，2人受伤。

事故发生后，市、区领导先后作出批示，区委、区政府领导高度重视，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院第493号令）等相关法律法规规定，龙潭区政府于8月12日成立吉林市华义实业有限公司“8·11”火灾事故调查组，李博副区长任组长。区应急局、区司法局、公安龙潭分局、区人社局、区总工会、市交通运输局、市公安局治安管理支队内保大队、市生态环境局龙潭区分局、市场监督管理局龙潭分局、龙潭区消防救援大队、江北乡人民政府等部门为调查组成员单位，聘请专家参与调查工作，并授权龙潭区应急管理局牵头开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重时效”的原则，经过勘察现场、技术鉴定、专家论证、询问当事人、查阅有关资料和记录、分析了事故抢险和救援过程等，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施建议。现将事故调查有关情况报告如下。

一、事故单位概况

吉林市华义实业有限公司（以下简称华义公司），法定代表

人陈焕昭，统一社会信用代码：91220201244087077；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：1997年2月4日；注册资本：柒佰万元整；登记机关：吉林市市场监督管理局；登记状态：存续（在营、开业、在册）；住所：吉林市龙潭区龙新家园20号楼2号3号网点；经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2025年8月11日16时许，位于吉林市龙潭区哈达村4队华义公司停车场内，华义公司股东姜*朋（液化石油气业务负责人）安排工人王*将装载液化石油气的重型半挂牵引车吉BE9659（罐式半挂车辽GJ018挂）向重型半挂牵引车吉BG2697（罐式半挂车辽GJ308挂）进行泄压。装卸过程中发生液化石油气泄漏，现场产生的静电或电器火花引燃泄漏的液化石油气与空气混合气，发生爆燃导致火灾，致使工人王*及正在现场附近刷车（车号吉BF0278）的奚*文（车号吉BG8383司机）和付*（车号吉BF0278司机）烧伤，王*在送医途中死亡。

（二）事故救援情况

1、吉林市消防救援支队指挥中心接到报警后，立即调派漓江路消防站、遵义东路消防站和特勤一站共8辆消防车、35名消防救援人员赶赴现场救援。市消防支队主要领导率领全勤指挥部遂行出动，市消防支队调集8个中队救援力量进行增援，累计出动34辆消防车、124名指战员参与火灾扑救。11日18时20分灭火

工作基本完成。

2、吉林市生态环境局龙潭区分局接到火灾通报后，随即立即组织执法人员，配备气体快速分析仪、FID等设施，出动3台车、7人次前往火灾现场。经现场勘查，未发现高峰数值，及超标数据，走航车未见异常点位，对消防事故水进行监测水质指标无异常。

事故发生后市长王吉、副市长付彦平、市应急、交通等部门主要领导、龙潭区区委、区政府主要领导，属地消防、应急、公安、交通、环保等部门立即赶赴现场指导和组织事故救援工作；华义公司积极开展事故救援工作，立即组织现场人员进行施救，将伤者送往吉林市化工医院救治，1人抢救无效死亡，2人受伤住院治疗。

（三）善后处理情况

华义公司，在事故发生后，能够积极开展遇难者及受伤人员家属安抚和赔偿工作，家属思想情绪平稳，善后事宜已协商处理完毕。

三、现场勘查及司法鉴定情况

（一）现场勘查情况

事故现场为华义公司停车场内，现场勘验情况:

1、现场存放重型半挂牵引车吉BE9659(罐式半挂车辽GJ018挂)过火、重型半挂牵引车吉BG2697(罐式半挂车辽GJ308挂)过火、重型半挂牵引车吉BG1939(罐式半挂车辽GJ002挂)过火、重型半挂牵引车吉BF0278(罐式半挂车吉BD486挂)过火、罐式半挂车辽GJ486挂过火、罐式半挂车吉B3809挂过火、罐式半挂车吉B4977挂。

2、现场用于倒罐移动式压缩机车1辆。

3、电用刷车泵洗车机1台。

4、现场残留插排1个及连接电缆线。

5、电器柜1个。

6、现场重型半挂牵引车吉BE9659(罐式半挂车辽GJ018挂)、重型半挂牵引车吉BG2697(罐式半挂车辽GJ308挂)通过倒罐移动式压缩机的倒管将两辆车连接在一起。

(二)司法鉴定情况

经吉林市龙潭区公安司法鉴定中心(吉龙)公死证字[2025]78号鉴定意见,死者王*,男,吉林市龙潭区金珠乡人,因火灾烧伤致死。

四、事故造成直接经济损失及伤亡人员信息

(一)事故造成直接经济损失

事故损失约189.92万元。其中:车辆损失37.92万元、死者赔偿金30万元、伤者治疗费122万元。

(二)伤亡人员信息

死者:王*(性别:男,年龄:69岁)身份证号:220211**********37,系华义公司股东姜*朋外雇工人。

伤者1:奚*文(性别:男,年龄:47岁)身份证号:220181**********13,系吉林市万润运输有限公司司机。

伤者2:付*(性别:男,年龄:48岁)身份证号:220221**********73,系吉林市万润运输有限公司司机。

五、事故发生原因和事故性质

(一)事故发生直接原因

装载液化石油气的移动式压力容器(罐式半挂车)加气的标准

为空车少于5个压才允许装车，华义公司股东姜*朋违章指使死者王*违规对移动式压力容器（罐式半挂车辽GJ018挂和罐式半挂车辽GJ308挂）进行装卸作业，将其高于5个压的罐体卸至5个压以下之后进行装车。用于作业的移动式压缩机管路接口处发生液化石油气泄漏，现场产生的静电或电器火花引燃泄漏的液化石油气与空气混合气，发生爆燃，导致事故发生。

（二）事故发生间接原因

华义公司主体责任不落实，企业停车场管理制度不落实，停车场现场管理混乱，现场不具备安全生产条件，未经许可，操作人员、设备、场地等不符合装卸作业条件，违规对移动式压力容器进行装卸作业。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，吉林市华义实业有限公司“8·11”火灾事故为违规操作进行装卸作业导致，等级为一般事故。

六、对事故单位和有关责任人员的处理意见

（一）事故企业

华义公司主体责任不落实，企业停车场管理制度不落实，停车场现场管理混乱，现场不具备安全生产条件，未经许可，操作人员、设备、场地等不符合装卸作业条件，违规对移动式压力容器进行装卸作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条，《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条，《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005）第5.10条第一款第（5）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议龙潭区应急管理局对吉林市华义实业有限公司给

予行政处罚。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条之规定，对华义公司未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的违法行为，建议由市场监督管理部门依法予以取缔，没收违法充装设施设备等措施进行处理。

（二）事故企业相关责任人员

1. 陈*昭，男，身份证号：220203**********19，华义公司主要负责人，未履行安全生产主体责任，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由龙潭区应急管理局对其给予行政处罚；涉嫌犯罪，由龙潭公安分局立案侦查。

2. 姜*朋，男，身份证号：220221**********16，华义公司股东（液化石油气业务负责人），违章指使工人王俭违规操作移动式压力容器进行装卸作业，导致事故发生，对事故发生负有主要责任，建议由龙潭区应急管理局对其给予行政处罚；涉嫌犯罪，由龙潭公安分局立案侦查。

3. 佟*，男，身份证号：220223**********15，华义公司安全员，履行安全生产管理职责不到位，未及时检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有重要责任，建议由龙潭区应急管理局对其给予行政处罚；涉嫌犯罪，由龙潭公安分局立案侦查。

4. 王*，男，身份证号：220211**********37，违规操作移动式压力容器人员，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，免予追究责任。

（三）事故相关管理部门责任人员

1.吉林市交通运输综合行政执法支队副支队长吴相群及危货大队大队长尚兆宾监管流于形式，在日常执法中检查不够深入具体，对实地检查走过场，未能及时发现企业停车场实际存在的问题隐患，对企业重载轻载车辆混放、违规开展液化石油气装卸作业等违法行为不掌握。建议移交市纪委监委作出处理。

2.江北乡政府分管安全生产领导黄惠对全域安全生产统筹监管不到位。对域内企业情况的数量、性质等情况掌握不清，未进行统筹调度。应急办公室科员张家铭对域内企业安全生产宣传不到位，未入企进行过政策宣传。对域内企业监督排查检查不到位。建议由区纪委监委对其作出处理。

3.江北乡哈达村党支部书记邹海燕未对村内企业排查走访，未向乡里报告过村内企业情况。对于村里出租的集体土地生产经营情况未进行安全管理。建议由区纪委监委对其作出处理。

七、事故防范和整改措施

(一)华义公司:**一是**要牢固树立红线意识,强化安全生产主体责任落实。企业要从该事故中吸取深刻的教训，举一反三，杜绝事故发生。**二是**要建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度、操作规程；强化本单位的安全生产检查工作，及时消除生产安全事故隐患。**三是**要加强企业安全管理，切实提高主要负责人及全体员工的安全意识,切实加强对工人的安全教育培训,确保各项安全生产规章制度有效执行。

(二)吉林市交通运输局:进一步规范审批环节,强化停车场安全监管检查，及时处理企业停车场实际存在的问题隐患。**一是**督导危险货物运输企业负责人切实履行安全主体责任，对车辆实行

动态监控，严厉打击无证/未经培训上岗、非法维修危货车辆等违法行为。**二是**组织开展危货运输领域专题培训，帮助企业提升落实安全生产主体责任能力和从业人员安全素质。**三是**指导企业梳理停车场管理制度，整顿车辆场地管理秩序，完善停车场地监控视频等安防设施，督促各企业在停车场安装全覆盖360度无死角监控视频。推动全面电子运单管理，实现运输活动全程追溯，利用动态监控等系统，对异常行驶轨迹、装卸地址不符等行为进行监测研判。**四是**利用信息化监管手段加强监管，对危险货物运输停车场、主要化工厂区、合规维修清洗企业等重点区域划设电子围栏，通过卫星定位与运单系统综合对比判断车辆运行情况，对违规停放、不按线路行驶、不开具运单行驶等违规行为进行甄别，提高安全监管效能。**五是**严格落实“三管三必须”职责规定，既管合法又管非法，同时加强与属地单位的沟通协调，发挥属地配合的针对性和有效性，常态化做好危货运输全链条整治工作。**六是**建立健全危货运输、装卸常态化隐患排查机制。督促企业以自查为基础，运输企业需定期对照法规和标准进行自我排查。交通运输部门通过日常巡查、专项检查以及借助信息化系统的线上巡查等方式方法履行日常监管职责。

（三）龙潭区人民政府：认真吸取事故教训举一反三，配合市交通局认真开展好龙潭区监管的危险货物运输、装卸企业的安全宣传、培训和警示教育工作，加强危险货物运输、装卸行业的安全管理，压实企业主体责任，切实承担起危险货物运输行业的属地责任。**一是**深入排查，全面摸清危货运输停车场底数。龙潭区立即组织乡镇街道开展全方位摸排，对涉及证照不全的停车场将相

关信息交由市交通局督促整改，发现违规危险货物装卸作业的及时上报区相关部门。区各行管部门对行业内监管涉及危货装卸作业的企业和场地，认真开展隐患排查，发现企业存在危险货物违规装卸作业的由行管部门依法依规严格处理，涉及刑事责任的移交公安机关依法处理。**二是**划净职责，深化落实专项整治任务。**龙潭公安分局**负责车辆运营路线、危险货物管控措施、危险货物违规倒装（装卸）作业等违规行为的查处；**龙潭交巡警大队**负责处理危货运输车辆违法停放、超速等违法行为；**龙潭区城管综合行政大队**负责对辖区内违规停放的危货运输车辆进行排查劝离；**吉林市生态环境局龙潭分局**负责危货车辆清洗站点的安全监管；**化工园区应急局**负责对化工企业内部的运输装载作业进行安全监管。危货运输企业的审核、日常监管等环节由吉林市综合行政执法支队危货大队及龙潭大队负责。确保专项整治行动有效开展。**三是**强化督导，以全链条整治确保安全稳定。持续性开展针对危货运输企业及从业人员的宣传培训工作，全力提升危货运输领域整体安全生产意识水平。

吉林市华义实业有限公司“8·11”一般火灾事故调查组

2025年12月2日

引用法律法规注释

1、《中华人民共和国安全生产法》第二十条生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

2、《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条规定如下

移动式压力容器、气瓶充装单位，应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动：

（一）有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员；

（二）有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、器具、安全设施；

（三）有健全的充装管理制度、责任制度、处理措施。

充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。

气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要

求的气瓶，对气体使用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，及时申报定期检验。

3、《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0005)第5.10条第一款第(5)项规定：“除应急救援情况外，禁止移动式压力容器之间相互装卸作业，禁止移动式压力容器直接向气瓶进行充装”。这里所指的相互装卸作业，就包括了两个移动式压力容器之间互相倒气的行为。

4、《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对事故负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款；

5、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产 工作，及时消除生产安全事故隐患。

6、《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7、第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

8、第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

9、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

10、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

11、《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条规定如下：

违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：

（一）未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的；

（二）对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。

违反本法规定，未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

“8.11”事故报告签字栏	
单　　位	姓　　名
区政府	
区应急局	
市公安局治安管理支队内保大队	
市交通运输局	
市场监督管理局龙潭分局	
公安龙潭分局	
区人力资源和社会保障局	
区总工会	
区司法局	
市生态环境局龙潭区分局	
龙潭区消防救援大队	
江北乡人民政府	