江苏五鼎新材料科技有限公司
“3·25”一般中毒事故调查报告

2021年3月25日上午8时50分左右，位于盐城市大丰区白驹镇工业集中区的江苏五鼎新材料科技有限公司在环境治理设施活性炭吸附塔内进行活性炭更换作业时，发生一起硫化氢气体中毒事故，造成2人死亡，2人受伤，直接经济损失约337.6万余元。

事故发生后，区委、区政府主要领导、分管领导高度重视，分别做出重要批示，要求组织力量全力抢救受伤人员做好现场处置和善后处理工作，调查事故原因，严肃问责薛盛堂书记指挥伤员救治、现场处置、善后处理等工作的开展，李志军区长、张林海副区长带领政府相关部门第一时间赶赴事故现场处置。盐城市应急管理局张鹏程局长率工作组及时赶赴现场督促指导工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）、《大丰市生产安全事故报告和调查处理规定》等法律、法规和文件的规定， 3月26日，区政府成立了由区应急管理局局长任组长，区应急管理局、生态环境局、区公安局、总工会等部门和单位人员组成江苏五鼎新材料科技有限公司“3·25”一般中毒事故调查组（以下简称事故调查组），后期增加区卫健委为调查组成员单位，依法邀请区监委派员参加，

并聘请安全、环保行业专家参与开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作通过现场勘验、询问调查、查阅资料、司法鉴定，事故调查组查明了事故发生的经过、原因、造成的人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对事故责任人和责任单位提出了处理建议，并针对事故暴露出的问题提出事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况和有关情况

（一）事故发生单位概况

江苏五鼎新材料科技有限公司（以下简称五鼎公司）成立于2016年5月13日，公司类型为有限责任公司，法定代表人骆兵，统一社会信用代码为91320982MA1MKRQX7A，注册资本2000万元整。企业地址为盐城市大丰区白驹镇工业集中区。经营范围：新型纤维材料、功能高分子材料、可降解材料研发；木浆擦拭布制造；清洁用品、洗化用品、日用品、无纺布销售等。公司现有员工93人，主要负责人骆兵和安全管理人员陈长飞通过安全培训，取得培训合格证书。

（二）建设项目相关情况

五鼎公司环保可降解新材料清洁日用品加工项目于2016年9月23日取得盐城市大丰区行政审批局核发的《企业投资项目备案通知书》（备案号大行审发审[2016]326号），

项目计划总投资13000万元，用地30亩，新建建筑面积13575m^2，年产环保可降解新材料清洁用品1.8亿片。企业计划分两期建设该项目，目前一期工程已建成（产能为总设计量的一半），包括1#生产车间、1-4#仓库、危化品罐区和危废处理设施等。2017年12月14日取得《建筑工程施工许可证》，编号：209822017121401 01；2018年10月15日取得盐城市公安消防支队的《建设工程消防验收意见书》（盐公消验字[2018]第0345号）。

2017年3月，委托江苏环保产业技术研究院股份公司编制《江苏五鼎新材料科技有限公司环境影响报告书》，2017年4月26日获得盐城市大丰区环境保护局的审批意见（大环审[2017]19号），项目一期主体工程和配套环境保护设施于2018年6月竣工，并于同年6月2日开始调试。2020年9月，委托南京大学环境规划设计研究院股份公司大丰分公司编制《竣工环境保护验收监测报告》，并于2020年9月10日聘请环保专家开展了自主验收。2020年9月3日，五鼎公司取得盐城市生态环境局发放的排污许可证，证书编号：91320982MA1MKRQX7A001V,有效期自2020年9月3日至2023年9月2日止。经调查，五鼎公司《环境影响报告书》中车间废气的主要成分为二硫化碳、非甲烷总烃、硫酸雾，未提及生产过程芒硝回收脱硫反应时会产生硫化氢以及对硫化氢气体的处理方式。

2016年10月，委托江苏天工大成安全技术有限公司盐

城城南分公司编制五鼎公司环保可降解新材料清洁日用品加工项目安全生产条件和设施综合分析报告，于2016年11月20日通过专家评审，2017年3月，委托山东齐阳石化工程有限公司进行安全设施设计，2019年3月9日委托江苏天工大成安全技术有限公司进行建设项目安全设施竣工验收。

2017年4月，五鼎公司委托江苏天宇检测技术有限公司开展职业病危害预评价和控制效果评价。五鼎公司属于职业病危害严重企业，2017年6月6日，五鼎公司职业病危害预评价通过专家评审并确认；2019年3月10日，江苏天宇检测技术有限公司组织五名专家对五鼎公司职业病危害控制效果评价进行评审和职业病防护设施现场验收，因五鼎公司未整改到位，企业未完成职业病危害控制效果评价和职业病防护设施现场验收。

2019年9月份，五鼎公司擅自改动废气处理设施，将安全设施设计的“三级碱喷淋吸附(T5101A～C)+活性炭吸附”(V5101A/B，现场实际安装1台)的废气处理工艺变更为“一级水喷淋+一级碱喷淋+活性炭吸附”；同时，擅自将污水装置经处理后的尾气并入碱喷淋装置，尾气处理环保设施和安全设施“三同时”竣工验收报告不一致。该环保设施废气处理装置变动与建设项目安全设施竣工验收安全评价报告不符，也未经过专业评审，未对工艺变更进行可行性安全评价。

（三）生产楼及工艺分布情况

1#车间生产楼位于五鼎公司内北部位置，共有4层及顶楼露天平台。1-4层为生产场所，4层为碱化车间，3层是黄化车间和结晶车间，2层是混合车间和切割车间，1层是主机车间和漂白车间；楼顶露天平台设置废气处理环保设施。

生产工艺流程：4层碱化车间原料纸浆经17%浓度的氢氧化钠溶液在16-20℃和常压条件下碱溶，生成的碱纤维素经管道转入3层黄化车间的黄化反应釜。向黄化反应釜中滴加二硫化碳进行黄化反应，保持温度在16-16.5℃，反应三个半小时，反应得到产物黄原胶，加软化水变成黏胶，黏胶储存24小时后成为熟成料，然后通过转料泵泵入2层混合车间的混合机中与芒硝、染料、固色剂等均匀混合。在1层的主机车间将元明粉加水稀释后加到1层主机厢内加热溶解，再用泵抽至3层结晶车间降温结晶，再用离心机分离，产生的芒硝放置在芒硝料斗中。将芒硝加入至混合机中与熟成料充分混合，经喷嘴喷出进入1层的主机厢中加热，在常压、碱性条件下凝固发泡，发泡结束后的产物经60℃热水、常温纯化水、2%稀硫酸洗涤处理后，再经过漂白、脱氯、防腐、保湿后得到发泡成品，发泡成品经过牵引进入二楼切割车间切割。

（四）环保设施及工艺情况

五鼎公司工业废物主要有固废、废水和废气。固废有专

门的危险废物仓库储存，委托专业公司进行处理。五鼎公司建有厂内污水处理站，采用“水解酸化 A/O”废水处理工艺进行预处理，事故当天污水处理站运行正常。

五鼎公司产生的废气主要有锅炉废气、车间废气、脱硫工艺废气和污水处理产生的废气。锅炉废气经过“布袋除尘器+水膜除尘器”处理后经过 40 米高排气筒有组织排放。车间废气由生产楼楼顶露天平台上的一套环保设施“水喷淋装置+碱喷淋吸附塔+活性炭吸附塔”处理，水喷淋装置用于对车间废气进行降温，碱喷淋吸附塔用于吸附废气中的硫酸雾、硫化氢及二硫化碳，活性炭吸附塔用于吸附废气中的二硫化碳。污水处理和脱硫工艺产生的废气中含有硫化氢等成分，废气通过管道接入污水处理站前的二级碱喷淋吸附塔进行处理，并经生物除臭后，经管道接入生产楼顶楼的碱喷淋吸附塔内。车间废气、脱硫产生的废气和污水处理产生的废气经过楼顶的碱喷淋吸附塔处理后通过风机吸入活性炭吸附塔中，经过活性炭吸附后从 20 米高排气筒有组织排放。

碱喷淋吸附塔中的有效成分是氢氧化钠碱液，通过氢氧化钠与含硫废气发生化学反应达到处理含硫废气的效果。五鼎公司正常生产时加注碱液周期未经专业设计及计算，仅凭定点现场检测 pH 值和生产经验确定加注周期为五天一次，最近一次加注碱液为 3 月 20 日。

（五）活性炭更换情况

根据环保废气处理达标要求，五鼎公司约每季度更换一次活性炭吸附塔中的活性炭。2020年11月份之前，五鼎公司采用颗粒状活性炭，更换时仅需从活性炭吸附塔东侧卸料口处掏出旧活性炭，将新活性炭从吸附塔上方加料口倾倒进去，不需要人员进入活性炭吸附塔内操作。后因颗粒状活性炭存在吸水失效问题，五鼎公司自行改用块状特种耐水蜂窝活性炭，需要操作人员进入吸附塔内，将活性炭孔眼对准风机抽气方向一块块安放，2020年11月份组织过一次活性炭更换作业。五鼎公司变更活性炭的使用形状及作业方式，未重新组织风险辨识，未重新制定相应活性炭更换作业操作规程。

（六）事故现场勘查情况

事故地点位于五鼎公司生产楼顶楼露天平台环保设施的活性炭吸附塔内。该活性炭吸附塔南北长2.9米，东西宽2米，高2米，距地面30公分，活性炭吸附塔北立面外侧张贴有限空间标识。活性炭吸附塔东侧有两个卸料口，长49厘米、宽26厘米，卸料口上方40公分处有一切割孔，长54厘米，宽43厘米，为事故发生后救援所切割。活性炭吸附塔塔顶上方有两行加料口，为东西向依次分布，长1.2米、宽0.25米，两加料口间距0.6米，盖板放置在塔顶西北侧。活性炭吸附塔进气管与排气管直径均为80厘米。塔顶北侧堆放有五箱特种蜂窝活性炭。活性炭吸附塔内地面散落部分已使用的颗粒状活性炭，南侧墙上已安放新的块

状特种蜂窝活性炭，活性炭吸附塔西侧有管道与碱喷淋吸附塔相联。位于活性炭吸附塔西南侧为直径 3 米，高 5 米的水喷淋冷却塔；西北侧为直径 3 米，高 5 米的碱喷淋吸附塔，活性炭吸附塔东侧地面的活性炭纸箱上面放置有一个封嘴塑料薄膜未拆封的自吸过滤式防毒面具。

事故发生当天进行有限空间作业时，五鼎公司未实施停产隔绝措施，风机处于正常工作状态，含有硫化氢气体的废气不断被风机输送到环保设施活性炭吸附塔内。事故发生当天下午，经使用气体检测仪检测出活性炭吸附塔中残留硫化氢含量 30ppm，超过《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-007）中规定硫化氢职业接触限制最高容许浓度 10 ppm 的标准。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2021 年 3 月 24 日上午，五鼎公司生产负责人陈长飞安排叉车驾驶员苏明找临时工人更换环保设施活性炭吸附塔里面的块状特种耐水蜂窝活性炭，由技术员俞国良进行现场监督。苏明联系陈相东安排人员在 3 月 25 日更换活性炭，约定报酬 800 元。

2021 年 3 月 25 日早晨七点半，陈相东、陈相龙、吉春松、陈远得四人来到五鼎公司，俞国良将四人带到生产楼顶楼并为四人配备了手套，为进入环保设施中更换活性炭的吉春松配备了一个全新的自吸过滤式防毒面具（半面罩），

为其他三人配备了普通棉纱白口罩。五人到达作业现场后先将活性炭吸附塔自然通风5到10分钟后（约7时50分），陈相东安排吉春松戴上防毒面具进入活性炭吸附塔进行作业，后因吉春松一个人在下方作业比较慢，陈相东让陈相龙也到活性炭吸附塔内帮忙（陈相龙未佩戴防毒面具），吉春松、陈相龙二人将旧活性炭清理之后开始对孔安装新的块状活性炭。8时46分，现场监护人俞国良接到五鼎公司董事长骆兵的电话，让他到二楼车间看一下，俞国良离开作业现场去二楼车间。8时50分左右，陈相龙感觉头晕全身出汗，赶紧从加料口爬出躺在吸附塔塔顶呼吸新鲜空气，此时吉春松已经躺倒在吸附塔中。陈相东发现这一情况后未佩戴应急救援防护用品就进入到吸附塔中施救，但拉了吉春松几下后没拉动自己也晕倒在里面。

此时俞国良回到楼顶，发现吸附塔中有两人晕倒，赶紧下楼喊人施救，陈远得发现两名同伴晕倒在塔里也未佩戴应急救援防护用品进入施救，等俞国良再次回到楼顶发现三个人晕倒在塔内。五鼎公司有七八个工人上到楼顶，吴永元因体型较小，仍未佩戴应急救援防护用品进入到吸附塔中，将陈远得的手拉到塔顶三名工人手中，三人合力将陈远得拉出吸附塔。后吴永元也失去意识，三名工人将吴永元拉出吸附塔，与陈远得一起放在塔顶呼吸新鲜空气。后来有人提议使用切割机将吸附塔切开，五鼎公司机修工黄明林在吸附塔东侧出料口上方开了一个洞，众人合力将

吉春松和陈相东从塔内拉出，吉春松被拉出活性炭吸附塔时未佩戴防毒面具。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，五鼎公司环保负责人骆保康通知骆兵去白驹镇医院接医生来救人，骆兵在去医院途中于9时23分拨打120急救电话，骆兵将医生带到生产楼后由骆保康带到楼顶，自己在厂区门口等待引导120急救人员。120急救人员到达后先将陈远得和吴永元送往医院抢救，后吉春松和陈相东从切割孔中出来后第一时间也被救护车送往医院，吉春松与陈远得送医抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，五鼎公司负责人未按规定向区应急管理局报告事故情况，白驹镇卫生院医生赶到现场后，发现情况紧急，将情况报告给白驹镇卫生院院长潘苏铭，潘苏铭于9时41分向白驹镇政府领导报告，2021年3月25日上午10时7分，盐城市大丰区应急管理局接白驹镇政府报告，称白驹镇的江苏五鼎新材料科技有限公司发生一起生产安全事故。区应急管理局立即组织人员前往现场核查并在第一时间向区主要领导、分管领导进行了电话报告。核查属实后，区应急管理局于3月25日中午12时5分将事故基本情况报告至区人民政府和盐城市应急管理局。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，区主要领导、分管领导第一时间赶赴现场，

启动应急预案，成立医疗救治组、环境监测组、事故调查组、善后工作组、舆情稳控组、重点人员组等六个小组开展事故综合处置。3月26日，五鼎公司与死者家属就事故赔偿达成协议，双方签订《调解协议书》。伤者吴永元，经过治疗于4月25日病愈出院；伤者陈相东，5月6日转上海华山医院继续治疗。

（五）应急处置评估

经评估，五鼎公司在事故发生后，现场作业人员组织应急救援不当，盲目施救，造成事故的伤亡扩大，且未依法在规定时间内向区应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；大丰区政府接事故报告后启动应急预案，相关部门及时启动应急响应，应急处置得当，信息报送及时。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员基本情况

1.吉春松，男，汉族，1952年11月21日出生，家庭住址江苏省盐城市大丰区白驹镇沿堤村，五鼎公司活性炭更换临时作业人员。

2.陈远得，男，汉族，1955年3月29日出生，家庭住址江苏省盐城市大丰区白驹镇沿堤村，五鼎公司活性炭更换临时作业人员。

（二）受伤人员基本情况

1.陈相东，男，汉族，家庭住址江苏省盐城市大丰区白

驹镇沿堤村，五鼎公司活性炭更换临时作业人员。

2.吴永元，男，汉族，家庭住址江苏省盐城市大丰区白驹镇民窑村，五鼎公司漂白岗位工作人员。

（三）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）相关规定，核定事故造成直接经济损失约337.6万余元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

事故的直接原因是：环保设施活性炭吸附塔未与系统物理隔离，通风无效。作业人员盲目从活性炭吸附塔进料口进入含有硫化氢气体的吸附塔内而中毒，施救人员盲目施救导致事故扩大。

五鼎公司在进行活性炭更换作业时未实施停产和隔断活性炭吸附塔进气管道措施的情况下，含有硫化氢气体的废气不断被风机输送到顶楼环保设施活性炭吸附塔，作业人员违反“先通风、再检测、后作业”的原则，未执行《五鼎公司有限空间作业管理制度》规定，未佩戴长管呼吸器或正压式呼吸器实施作业，吸入浓度超标的硫化氢气体导致急性中毒。施救人员不具备相应的有限空间事故应急救援知识和能力，未采取防护措施盲目施救导致事故扩大。

（二）间接原因

1.五鼎公司环保处理设施管理严重缺位，安全生产责任

不落实，有限空间作业管理缺失，安全生产教育培训不到位，应急处置能力不足，是事故发生的主要原因。

（1）环保处理设施管理严重缺位。五鼎公司环保设施尾气处理装置变动与建设项目安全设施竣工验收安全评价报告不符，未经过专业评审，将安全设施设计为三级碱喷淋吸附的废气处理工艺变更为一级碱喷淋吸附。擅自变更活性炭的使用形状和作业方式，未重新组织风险辨识。对环保设施处理的废气的危害性认识不足，项目环境保护验收监测报告中，生产楼环保设施处理出口检测出有硫化氢排放浓度，但五鼎公司未对活性炭更换作业过程中存在硫化氢中毒风险进行辨识并落实管控措施。

（2）安全生产责任不落实。一是公司主要负责人未履行安全生产法律法规规定的职责，未制定环保设施有限空间作业安全操作规程；二是公司虽然制定了有限空间安全管理制度，但在生产作业时未能严格执行安全管理制度；三是更换活性炭作业时未实施停产隔绝措施，生产设施正常运转时安排临时作业人员开展环保设施有限空间作业。四是有限空间作业管理缺失，未执行有限空间作业审批制度现场监护人员擅离监护工作岗位，未能及时阻止工人盲目施救。

（3）安全生产教育培训不到位，风险辨识管控和隐患排查治理不落实。五鼎公司对临时作业人员未开展安全教育培训，未针对有限空间作业操作规程、劳动防护用品的使

用等内容对临时作业人员进行专项培训，未如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；安全管理人员未对有限空间作业开展安全检查，未及时发现并制止作业人员的违章作业行为。

（4）应急处置能力不足。未按规定组织相关人员开展防中毒等专项应急演练，有限空间作业未配备长管呼吸器或正压式呼吸器、安全绳等必要的应急装备和器材，作业人员缺乏必要的应急处置和自救互救能力，发生事故后施救人员盲目施救、救援措施不当。

2.**《环境影响报告书》漏评硫化氢气体。**

根据五鼎公司生产工艺，硫化氢为芒硝回收脱硫反应产生的废气，但《环境影响报告书》未提及对硫化氢的处理措施。五鼎公司委托江苏环保产业技术研究院股份公司于2017年3月编制的《江苏五鼎新材料科技有限公司环保可降解新材料清洁日用品项目环境影响报告书》“3.2　工程分析”中有回收芒硝工艺(图3.2-1　本项目产品生产工艺流程图)，但未辨识出芒硝回收过程中产生的硫化氢气体，仅对五鼎公司生产过程中产生的废气污染物辨识为二硫化碳、非甲烷总烃、硫酸雾，并针对废气污染物落实废气治理设施，但对五鼎公司生产过程中产生的废气污染物硫化氢未辨识未提出废气治理设施要求。

3. 相关属地和部门履职不到位。

（1）白驹镇政府。负责对本行政区域内生产经营单位安

全生产状况和环境保护工作进行监督检查。对镇安全生产监督管理局、镇环保办履行属地职责督查检查不到位。镇安全生产监督管理局对五鼎公司环保设施有限空间作业排查不细，监督检查不严，对该公司涉及大量使用危险化学品督促企业开展风险辩识、落实防范措施不力；镇环保办协助大丰生态环境局对五鼎公司开展了一定的监管，日常检查无书面记录。

（2）盐城市大丰生态环境局。负责指导督促地方和相关企业单位对重点环保设施和项目组织开展安全风险评估和隐患排查治理,对职责范围内的行业、领域的安全生产工作实施监督管理。生态环境综合行政执法局白驹中队受其委托依法对白驹镇内企业执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。白驹中队2020年以来对五鼎公司开展了11次检查，在执法意见中对企业环保设施的安全管理提出要求，但没有对环保设施开展专门的安全隐患排查的内容，对环保设施的安全隐患排查治理监督检查不到位。2020年5月份，该局组织五鼎公司相关负责人进行约谈，要求企业在2020年8月30日前完成环保设施的安全评价工作，但截至事故发生，五鼎公司未完成环保设施的安全评价，隐患督促整改不力。盐城市大丰生态环境局对五鼎公司的《环境影响报告书》存在的漏项失察，未能发现企业实际有组织排放废气中含有的硫化氢气体与《环境影响报告书》中有组织排放废气种类不相符。

（3）盐城市大丰区卫生健康委员会。负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生相关监督管理工作。盐城市大丰区卫生健康委三定方案明确公共卫生与综合监督科组织开展职业卫生、放射卫生等监督检查，《盐城市大丰区卫生健康委关于明确职业病防治工作职责分工（试行）的通知》职责分工明确公共卫生与综合监督科负责职业病危害专项治理工作；明确区卫生监督所承担职业卫生和放射卫生（含用人单位）监督检查工作，职业危害监管职责不明晰。2020年9月以来，区卫健委依据国家卫生健康委《用人单位职业卫生监督执法工作规范》，职业卫生监督执法工作以“双随机、一公开”的检查方式开展职业卫生监督检查，截止事故发生，区卫生监督所未对五鼎公司开展职业卫生监督检查，对职业病危害严重企业未完成职业病防护设施“三同时”失察，监督管理不到位。

（4）盐城市大丰区应急管理局。对本行政区域内的安全生产工作实施综合监督管理，承担工贸行业安全生产监督管理职责。2019年以来，区应急管理局对五鼎公司开展执法计划检查、节前指导巡查、危化品工贸企业专项检查、有限空间作业专项执法检查等5次检查，共发现61项问题并及时督促五鼎公司按期整改到位。2021年3月9日组织对五鼎公司开展了有限空间专项检查，对五鼎公司存在的

有限空间安全警示标志不符合规定要求的问题，责令企业3月28日前整改到位，并要求企业开展有限空间作业必须依法依规进行规范操作。对负有安全生产监督管理职责的白驹镇人民政府、盐城市大丰生态环境局、盐城市大丰区卫生健康委员会履行安全生产工作指导协调、监督检查不到位。

（三）事故性质

经调查认定，这起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对企业相关人员责任认定及处理建议

1.吉春松，男，五鼎公司活性炭更换临时作业人员，在未做好个人防护前提下盲目进行有限空间作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

2.陈远得，男，五鼎公司活性炭更换临时作业人员，在不具备应急救援知识和能力且未采取个人防护的情况下盲目施救，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

3.俞国良，男，五鼎公司技术员，负责有限空间作业的监护工作，监护过程中擅自离开作业现场，未指定他人代为监护，致使现场监管缺失，未落实有限空间作业安全防护措施，对事故的发生负有直接责任，公安机关已对其采取刑事强制措施。

4.陈长飞，男，五鼎公司生产工艺设备负责人兼安全员。日常隐患排查治理工作不深入，环保设施作业管理不规范，未对有限空间作业开展检查，未落实有限空间作业安全防护措施，未能及时发现并制止环保设施有限空间的违章作业，对事故的发生负有主要责任，公安机关已对其采取刑事强制措施。

5.骆兵，男，五鼎公司董事长，负责公司全面工作。未正确履行安全管理职责，疏忽对环保设施的安全管理，对公司安全生产工作未管理到位，对事故的发生负有主要领导责任。公安机关已对其采取刑事强制措施。建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法（2014版）》第九十二条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

6.骆保康，男，五鼎公司环保负责人。未正确履行管理职责，对环保设施安全风险辨识不全面，未落实有限空间作业安全管理制度，对事故的发生负有管理责任。建议区应急管理局对其实施行政处罚。

（二）对有关公职人员处理建议

1.朱跃平，男，中共党员，白驹镇工贸企业专业委员会办公室主任，曾长期主持安监部门工作，在其带队开展有限空间作业检查过程中，没有深挖细查企业开展有限空间作业的事实，工作存在疏漏。建议区监委对其政务立案调查。

2.王伯春，男，中共党员，白驹镇安全生产监督管理局

安全员。在对五鼎公司监督检查过程中，没有深挖细查企业开展有限空间作业的事实，工作存在疏漏，履行安全监管责任不到位。建议区监委对其政务立案调查。

3.黄爱华，女，中共党员，白驹镇分管安全工作的副书记，牵头组织全镇安全生产监管和环境保护工作，但对镇安全生产监督管理局和环保办履行属地职责督查检查不够到位，对事故发生负有主要领导责任。建议区监委对其诫勉谈话。

4.叶文斌，男，中共党员，盐城市大丰区应急管理局安全生产监察大队二中队中队长，对白驹镇安监局履行属地监管检查职责指导不力。建议区监委对其政务立案调查。

5.卞刚刚，男，中共党员，盐城市大丰生态环境综合行政执法局白驹中队负责人，在日常检查中，未能督促企业在规定时间内完成约谈问题的整改，隐患督促整改不力，没有对环保设施开展专门的安全隐患排查。因卞刚刚所属的大丰生态环境综合行政执法局非大丰区监委监察范围，大丰区监委已移交盐城市监委处理。

（三）对相关单位责任认定及处理建议

1.**五鼎公司。**环保处理设施管理严重缺位，安全生产责任不落实，安全生产教育培训不到位，风险辨识管控与隐患排查治理不落实，应急处置能力不足，对事故的发生负有责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法（2014版）》第一百零九条第（一）项的规定，对其实施

行政处罚。

2.江苏环保产业技术研究院股份公司。编制的《江苏五鼎新材料科技有限公司环保可降解新材料清洁日用品项目环境影响报告书》存在漏项，建议盐城市大丰生态环境局提请盐城市生态环境局依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》的规定，对其依法处理。

3.白驹镇政府。白驹镇政府履行属地安全、环保监督检查职责不到位，责成白驹镇政府向大丰区人民政府作出深刻书面检查。

4.盐城市大丰生态环境局。对环保设施的安全隐患排查治理、监督检查不到位，责成盐城市大丰生态环境局向大丰区人民政府作出深刻书面检查。

5.盐城市大丰区卫生健康委员会。对职业病危害严重企业未完成职业病防护设施“三同时”失察，监管不到位，责成盐城市大丰区卫生健康委员会向大丰区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

1.江苏五鼎新材料科技有限公司。要严格落实企业安全生产主体责任，依法加强安全管理。要健全企业安全生产责任体系、安全生产规章制度和安全操作规程，扎实开展安全生产教育和培训。要认真组织开展安全风险辨识与隐患排查治理工作，要切实加强有限空间作业管理，严格执行有限空间作业管理制度，落实有限空间作业审批制度，

严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，确保作业安全。要加强有限空间作业专项安全培训，对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行培训，切实提高相关人员的安全意识和安全技能。要加强事故应急管理，开展经常性应急演练，作业现场必须按规定配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等应急装备器材并保证人员对相应器材熟练使用，切实提高应急处置水平和自救互救能力。

2.盐城市大丰生态环境局。要加强监管，将此次事故及时在全区进行通报，督促相关企业单位对重点环保设施和项目组织开展安全风险评估和隐患排查治理。要按照“三管三必须”的要求，加强对环保设施安全隐患排查治理的监督检查，指导督促企业加强环境保护设施安全管理。要依法加大企业未履行环保“三同时”手续、擅自变更环保设施、工艺等违法行为的查处力度，强化对环保中介机构的监管。

3.盐城市大丰区卫生健康委员会。要明确职业危害监管职责分工，落实相关科室监管工作；要大力推进全区企业进行职业病危害项目申报，并提供专业申报辅导，做到职业病危害严重企业不疏漏；要加强职业危害监督执法检查开展职业病防护设施“三同时”专项监督检查，加强对职业病危害严重企业的职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收检查。

4.盐城市大丰区应急管理局。要及时向全区通报事故情况，总结事故教训，督促指导负有安全生产监督管理职责的部门履行职责范围内的行业领域的安全生产工作监督管理职责，建立工贸企业有限空间作业安全管理长效机制，促进企业主体责任的落实，广泛开展法治宣传，按照“谁执法、谁普法”的原则，督促企业加强对从业人员的安全教育培训，深刻吸取事故教训，切实做到“一人出事故，万人受教育”，同时要强化对从业人员应急救援知识的培训，不断提高企业防范事故的能力。

5.大丰区白驹镇人民政府。要深刻吸取事故教训，按照安全生产属地管理和“谁主管谁负责”的原则，进一步强化安全生产监督管理，要彻底摸清辖区内涉及有限空间作业的企业底数和安全状况。严防各类生产安全事故，保持安全生产形势稳定向好。

大丰区人民政府江苏五鼎新材料科技有限公司

“3·25”一般中毒事故调查组

2021年12月2日

附件

江苏五鼎新材料科技有限公司
“3·25”一般中毒事故调查组成员

盐城市大丰区应急管理局：

盐城市大丰区公安局：

盐城市大丰区总工会：

盐城市大丰生态环境局：

盐城市大丰区卫生健康委员会：

邀请：盐城市大丰区监察委：