建华区齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司“10•28”起重伤害生产安全一般事故调查报告

日期：2025-10-30 来源：建华区应急管理局

建华区齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司“10·28”起重伤害生产安全一般事故调查报告

建华区政府事故调查组

2024年11月26日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位基本情况.....3

（二）事故机械设备.....3

（三）相关人员情况.....3

（四）事发现场基本情况.....3

（五）事故发生经过.....4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

二、事故应急处置情况.....6

（一）事故现场应急处置情况.....6

（二）医疗救治和善后处理情况.....7

（三）事故应急处置及评估情况.....7

三、事故原因分析.....8

（一）事故直接原因分析.....8

（二）间接原因分析.....8

（三）事故性质.....8

四、对事故有关责任单位和有关责任人员的处理建议……9
（一）建议免予追究责任人员（1人）……9
（二）建议实施行政处罚单位……9
（三）建议移送司法机关处理的人员（2人）……9
（四）建议实施行政处罚个人（1人）……10
五、事故防范和整改措施……10
（一）举一反三，深刻吸取事故教训……10
（二）全面梳理，强化过程管控和现场理……11
（三）加强监管，落实部门管理责任……11

建华区齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司“10·28”起重伤害生产安全一般事故调查报告

2024年10月28日16时许，位于黑龙江省齐齐哈尔市建华区黎明村齐齐哈尔齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司有限公司一水泥管生产作业线现场，发生一起起重伤害生产安全一般事故，造成1人死亡，直接经济损失75万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，2024年11月8日，建华区人民政府成立齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司“10·28”起重伤害事故调查组，由建华区应急局、建华区市场局、建华区发改局、建华公安分局、建华区总工会、建华区司法局、建华区人力社保局等组成生产安全事故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调

查询问和检测鉴定,查明了事故经过和原因,认定了事故性质和责任提出了对事故责任单位和人员的处理建议，并提出了整改和防范措施。

经调查认定，齐齐哈尔齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司有限公司是一起因作业人员违反安全管理规定，事发单位安全管理不力，造成起重伤害一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位基本情况



齐齐哈尔齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司有限公司，统一社会信用代码：91230203592708140G，成立于2012年，法定代表人：时艳红，注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区黎明村3组，经营范围为：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品

销售；电子产品销售；日用家电零售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。许可项目：餐饮服务；道路货物运输(不含危险货物)。

齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司（老厂区）第4组水泥管生产线作业现场

（二）发生事故机械设备情况

本次事故涉及门式起重机的品种为电动葫芦门式起重机，型号：MH5-24-A3，生产厂家新乡市增强起重机械有限公司，额定起重量5t，起升高度9m，由操作人员在地面通过手持电动遥控器进行吊运作业。设备登记机关：齐齐哈尔市市场监督管理局，登记证编号：起2700062（21），《起重机定期检验报告》由齐齐哈尔市检验检测中心出具。

齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司事故发生的作业区（老厂区）内共有6部门式起重机，供6条生产作业线使用，本次事故涉及门式起重机是其中一部。

（三）相关人员情况

1.时艳红，齐齐哈尔齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司有限公司法定代表人，公司主要负责人，负责公司全面工作。

2.侯玉波，齐齐哈尔齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司有限公司厂长，负责事故厂区的全面工作。

3.高岭钦，齐齐哈尔齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司有限公司第4组水泥管作业线工长，负责作业线安全管理工作。

4.张福军(本次事故的死者)，齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司有限公司水泥管作业线工人。

（四）事发现场基本情况

经现场勘查及调查，事故现场位于齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司（老厂区）内，自北向南的第4组水泥管生产作业线的双运行轨道内，起重机门架的流动吊钩

下。现场水泥管摆放混乱，电葫芦遥控器放置在水泥管上，电力线路杂乱，电气开关等控制设备保护装置缺失，作业区域未设置安全警示标志，现场救援时张福军未佩戴安全帽。





事发现场设备图片

（五）事故发生经过

2024年10月28日，齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司（老厂区）第4组水泥管生产作业线工人张福军，未按公司相关制度规定，擅自操作门式起重机吊运水泥管制品。16时40分许，在吊运一水泥管（？吨）至约2.5米高处时，水泥管失衡产生倾斜，由于作业空间狭小与其他堆放的水泥管发生碰撞，因碰撞及其重力等因素导致水泥管预留孔破碎，造成固定插销从预留孔脱出，由于其站位不当，未能及时避让被倾斜的水泥管砸中并挤压，造成其大腿骨折和腹部闭合性损伤致死。








事故现场图片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

张福军，男，55岁，富裕县忠厚乡蓬生村人

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，事故造成的直接经济损失为人民币75万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

2024年10月28日

16时40分，高岭钦接到工人张福军(本次事故的死者)电话，被告知本人在吊运水泥管时，水泥管掉落被砸伤，遂呼叫厂区内其他工作人员侯东江到现场进行救援，于此同时张福军自行拨打了120急救电话。

16时43分，侯东江赶到事故现场，经简单询问后，打电话通知侯玉波。

16时48分，侯东江及其他工作人员取来棉被给张福军取暖，原地等待救援。

17时02分，120急救人员到达事故现场，送张福军到齐齐哈尔医学院附属第三医院医学进行就医。

17时30分，厂长侯玉波赶到医院，与侯东江一起陪同张福军做检查，办理住院。

18时03分，高岭钦赶到医院。

19时30分，张福军感到不适被送到抢救室进行抢救。

20时15分，张福军家属赶医院并拨打110报警电话。

20时32分，公安局建华分局黎明派出所到达医院，进行情况调查。

20时42分，张福军抢救无效，经医学院附属第三医学院医学推断确认死亡。

20时45分，公安局建华分局黎明派出所《接处警登记表》排除暴力性和个人身体疾病等因素，家属对张福军致死原因无异议。

2024年10月29日9时许，建华区应急管理局接到公安局建华分局黎明派出所的事故报告。

17时03分，经初步调查了解后，建华区应急管理局向区政府和齐齐哈尔市应急管理局进行情况汇报，同时将事故相关情况上报至事故直报系统。

（二）医疗救治和善后处理情况

2024年10月28日20时42分，张福军被齐齐哈尔医学院附属第三医院医学推断死亡，死亡原因为砸伤。

2024年11月5日，齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司法人石艳红与张福军家属陶洪玲签订《雇员张福军赔偿和解协议书》，协助办理领取工伤责任险保险金后，并支付死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活等费用，总计至75万元。

（三）事故应急处置及评估情况

事故发生后，医疗机构、公安机关、应急管理等单位，对事故响应和报告及时、救援行动开展有序、事故调查开展迅速，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司也积极主动与家属协商善后事宜，善后工作进展顺利，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

通过对事故现场进行勘查、综合调查询问等分析，认定事故直接原因为：

张福军，缺乏安全生产基本常识，缺乏安全意识和自我保护意识，未按公司相关制度规定，擅自违章操作门式起重机。因其在操作吊运过程中对起吊物可能产生的风险没有预判，由于作业空间狭小，未按规定在起吊时站在能避让的位置，导致被发生碰撞倾斜的水泥管砸中并挤压受伤致死。

（二）间接原因分析

1.企业安全主体责任落实不到位，虽然通过安全生产标准化三级评查，但未按其标准开展有效运行，主要负责人和管理人员思想松懈、未能全面履行法定安全生产管理职责，未采取有效技术措施、管理措施消除生产安全事故隐患。

2.生产作业现场管理存在漏洞，起重作业监护和劳动保护措施严重缺失。未在有较大危险因素的有关设施上和作业现场设置明显的安全警示标志，未按照相关起重机安全操作规程进行作业，相关管理人员，未尽到作业指导、人员管理和设备监护等职责。

3.安全教育培训严重缺失。未有效开展起重作业规章制度和安全操作规程、危险因素、防范措施和事故应急措施的相关安全生产教育和培训。作业人员缺乏安全生产意识和自我保护意识，缺乏安全作业基本常识，对本岗位生产过程中存在的风险不掌握。

（三）事故性质

经事故调查组认定，齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司“10·28”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

张福军，缺乏安全生产基本常识，缺乏安全意识和自我保护意识，对吊运过程中对吊物可能产生的碰撞挤压风险没有预判，由于作业空间狭小，未规定在起吊时站在能避让的位置，对本人受到伤害致死应负主要责任。鉴于张福军在本事故中已死亡，建议免于追究责任。

(二)建议实施行政处罚单位

齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司，未落实生产经营单位安全主体责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定，齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司对本起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十

四条第一款第（一）项的规定，建议由建华区应急管理局对齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司，实施行政处罚。

（三）建议移送司法机关处理的人员（2人）

1.时艳红，齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司法定代表人，公司主要负责人，负责公司全面工作。经查，时艳红作为齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司的主要负责人，未能全面履行法定安全生产管理职责，安全管理存在漏洞，对事故发生负有主要领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款，《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法第三条第一项的规定，建议移送司法机关调查处理。

2.侯玉波，齐齐哈尔齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司厂长，负责事故厂区的全面工作。经查，侯玉波，未能全面履行法定的安全生产管理职责，对生产作业中存在的安全隐患失察，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款，《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法第三条第一项的规定，建议移送司法机关调查处理。

时艳红，侯玉波待司法机关依法作出处理后，如不构成犯罪的，按照有关规定实施行政处罚。

（三）建议实施行政处罚个人（1人）

高岭钦，齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司第4组水泥管作业线工长，负责作业线安全管理工作。经查，高岭钦，对该作业线的安全生产管理职责不到位，对起重机设备及其遥控装置管理不严，对事故负有一定责任。建议由建华区应急管理局对其实施行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训

吸取本事故教训，严格落实安全生产主体责任，严格参照安全生产标准化三级标准落实安全生产管理工作，进一步明确各岗位职责，加强作业现场安全管理，完善起重作业等各项安全操作规程和作业指导，加强对员工的安全教育培训，全面提高员工的风险识别能力和安全责任意识，提高企业本质安全水平。

（二）全面梳理，强化过程管控和现场管理

企业各级负责人要全面梳理现有的管理规章制度，强化过程管控，切实加强作业现场的安全管理，严禁违章作业、违反劳动纪律的行为；加强起重吊装等危险性较大的作业管理，对可能发生作业危险和事故风险进行分析，制定相应的安全措施，全面深入开展一次大排查大整治，并对所有作业人员进行安全教育培训。

（三）加强监管，落实部门管理责任

相关监管部门要认真履行安全监管职责和检验检测责任，加强对该单位作业现场的执法检查和日常监督，将齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公司纳入重点监管单位；严肃查处“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为，加大对起重设备、电气装置、叉式起重车辆等重点部位和环节的监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患，确保生产安全。

齐齐哈尔鸿全水泥制品有限公

“10·28”起重伤害生产安全一般事故调查组

2024年11月26日

扫一扫在手机打开当前页

主办 ：齐齐哈尔市建华区人民政府　版权所有 ：齐齐哈尔市建华区人民政府
承办 ：齐齐哈尔市建华区人民政府办公室　技术支持 ：齐齐哈尔市建华区网络管理中心
黑ICP备08100421号-1　黑公网安备：2302030200014号　网站标识码 2302030001
网站邮箱 ：jhqzfwz@163.com



