关于沙井街道深圳市新东升物业管理有限公司“5•20”触电重伤事故的调查报告

发布时间：2022-08-18　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年5月20日，沙井街道东塘社区新沙路615号A栋一楼西侧外墙处发生一起触电事故，造成1名工人受伤。获悉事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，沙井街道成立了由街道办事处副主任石志坚同志任组长，街道应急管理办公室（安监）牵头、塱岗派出所、街道总工会等相关部门人员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现事故调查组对该起事故已调查完毕，提交报告如下：

一、事故单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳市新东升物业管理有限公司（以下称新东升公司），统一社会信用代码：91440300192348094Y，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道竹子林竹盛花园9号，成立日期：1995年6月8日，法定代表人：彭建星，公司共有员工约250人，主要做物业管理及配套设备的保养与维修。

（二）事故相关单位概况

深圳市中西医结合医院，企业类型：事业单位营业，统一社会信用代码：124403064557696849，注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙井大街3号，成立日期：2005年4月8日，法定代表人：朱美玲，公司共有员工约1800人。经营范围包括为人民身体健康提供医疗与护理保健服务和医疗与护理医学教学医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

（三）涉事工程概况

深圳市中西医结合医院与新东升公司于2021年1月20日通过政府招投标（招标编号：BACG2020165949）签订了《物业管理服务项目合同》，约定全院（含社康站、社区医院、七个宿舍小区）的维修项目由新东升公司负责，深圳市中西医结合医院提供部分维修工具，劳保用品由新东升公司负责。

新东升公司按照深圳市中西医结合医院总务科的要求，对宿舍楼路灯是否老化和不亮进行巡查，然后把巡查的情况报给医院总务科，医院总务科要求新东升公司对宿舍楼老化和不亮的路灯进行更换。

（四）事故相关人员概况

1.徐清刚，男，广东人，67岁，系新东升公司股东（占股19.755%）、董事会成员、总经理，深圳市中西医结合医院物业管理服务项目的主要负责人。

2.江荣坚，男，广东人，30岁，系新东升公司的安全总监，主要负责公司的安全生产管理工作。

3.魏小杰，男，河南人，27岁，系新东升公司的项目经理，主要负责深圳市中西医结合医院的物业管理服务项目的管理工作。

4.陈怀江，男，重庆人，49岁，系新东升公司的工程部长，主要负责深圳市中西医结合医院的水电工程管理。

5.石清源，男，广东人，54岁，系新东升公司的电工主管，主要负责公司低压电工作业等工作安排管理，此次事故的目击者。

6.邵奋强，男，广东人，27岁，系新东升公司的电工，主要负责公司的低压电工作业，此次事故的目击者。

7.万时年，男，江西人，48岁，系深圳市中西医结合医院安全负责人，主要负责医院的安全生产、消防及治安安全的管理工作。

8.冼宏伟，男，广东人，51岁，系新东升公司的电工，主要负责公司的低压电工作业，此次事故的伤者。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年5月20日16时35分许，新东升公司员工冼宏伟和邵奋强、石清源在新沙路615号A栋一楼西侧更换新路灯。事发时，三人分开作业，石清源在冼宏伟左边爬上竹梯更换路灯，邵奋强在帮石清源扶竹梯，冼宏伟身穿短袖、绝缘鞋独立一人站在铝质人字梯顶部（高度约2.54米）安装路灯新电线。作业过程中冼宏伟左手不慎触碰到被剥开的路灯旧电线中裸露的电芯（电压为222.5V）导致触电，整个人身体僵硬，约20秒左右从梯子上摔落至地面受伤。

经查：

1.冼宏伟在未断电的情况下违规冒险作业，未穿长袖工作服、未佩戴手套和安全帽等，站立在金属铝梯上作业，既不符合GB/T 13869-2017《用电安全导则》第9条“对人员的要求”的“电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。”的要求；也不符合GB 26859-2011《电力安全工作规程 电力线路部分》第10.4.1条“低压不停电作业时，工作人员应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服，戴手套、安全帽和护目眼镜，站在干燥绝缘物上进行。”的要求。

2.伤者冼宏伟在距地面2.54米高处作业时，未佩戴和使用安全防护用具（安全帽和安全带），既不符合GB 26859-2011《电力安全工作规程 电力线路部分》第9.1.4条“任何人从事高处作业，进入有磕碰、高处坠物等危险的生产场所，均应戴安全帽。”的要求；也不符合GB/T 23468-2009《坠落防护装备安全使用规范》第4.1.1条“在距坠落高度基准面2m或2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。”的要求。

3.铝梯右侧两个梯脚处无绝缘脚垫且上部与一楼的金属防盗网接触，冼宏伟在进行带电接线作业时，左下肢与铝制遮雨棚接触，左手抓到了被剥开的绿色电线裸露的带电电芯（电压为222.5V），电流经人体、金属防盗网、铝梯与大地形成回路，导致其触电（涉事建筑物无二级控制开关，其控制开关位于医院内的一级控制柜内，该控制开关具有漏保功能，起漏电动作电流为300mA，控制柜有接地。人体电阻约为1500Ω，计算得到通过人体电流为148mA，一级控制开关不能进行断电跳闸动作）持续约20秒后发生坠落。

4.新东升公司安全总监江荣坚履行安全生产管理职责不到位，事发时缺位，也未安排其他人员进行施工现场管理，导致工人违规冒险作业行为未及时发现并纠正，进而导致事故发生。

5.新东升公司主要负责人徐清刚履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除本单位施工现场管理人员缺位、工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

6.深圳市中西医结合医院与新东升公司于2022年1月21日签订了安全管理协议，约定各自的安全生产管理职责。

7.深圳市中西医结合医院有对新东升公司的安全生产工作进行检查，督促新东升公司对隐患进行整改。

（二）事故救援情况

事故发生后，在旁边做事的邵奋强和石清源发现冼宏伟受伤后，立即拨打120急救电话，救护车到场后将伤者送往深圳市中西医结合医院进行抢救。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本起事故造成1人受伤，伤者冼宏伟，男，广东人，51岁。经深圳市中西医结合医院诊断为：1.弥漫性脑肿胀并脑疝形成，缺血缺氧性脑病；2.蛛网膜下腔出血，双侧额颞部硬膜下少许出血及双侧颞叶挫裂伤可能；3.双侧颧弓、额颞骨、蝶骨多发骨折，并颅内少许积气，双侧上颌窦、蝶窦积液，双侧颞窝散在积气；4.双肺弥漫性渗出、实变灶，双侧少许胸腔积液，心包少许积液；5.胸骨体骨折，右侧第2-8后肋、左侧第4-6后肋多发骨折，胸5、6椎骨折、胸12椎体可疑骨折等。初步诊断：心跳呼吸骤停、特重型闭合性颅脑损伤、原发性脑干损伤，目前处于昏迷状态。依据《事故伤害损失工作日标准》(GB／T15499—1995)和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失约6000个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

伤者冼宏伟于2022年6月23日因医治无效死亡。

（二）直接经济损失情况

本起事故造成直接经济损失人民币730391.68元，主要是伤者冼宏伟的医疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

冼宏伟在未做好安全防护措施的情况下站在铝质人字梯上进行高处带电接线作业，作业过程中，其左手不慎触碰到被剥开的带电电线，导致其触电后从高处坠落受伤。

（二）造成事故的间接原因

1.新东升公司安全总监江荣坚履行安全生产管理职责不到位，事发时缺位，也未安排其他人员进行施工现场管理，未及时发现并纠正工人的违规冒险作业行为。

2.新东升公司主要负责人徐清刚履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除本单位施工现场管理人员缺位、工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，沙井街道深圳市新东升物业管理有限公司

“5•20”触电重伤事故是一起因公司负责人履行安全生产管理职责不到位、工人违规冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关单位及人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）新东升公司主要负责人徐清刚履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除本单位施工现场管理人员缺位、工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本起事故的发生负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）新东升公司安全总监江荣坚履行安全生产管理职责不到位，事发时缺位，也未安排其他人员进行施工现场管理，未及时发现并纠正工人的违规冒险作业行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项的规定，对本起事故的发生负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）工人冼宏伟在未做好安全防护措施的情况下站在铝质人字梯上进行高处带电接线作业，作业过程中，其左手不慎触碰到被剥开的带电电线，导致其触电后从高处坠落受伤，应对事故的发生负直接责任。鉴于其已死亡，不予行政处罚。

六、防范和整改措施

（一）新东升公司应吸取本起事故的深刻教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产工作，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。

（二）新东升公司主要负责人和安全生产管理人员要认真履行安全管理职责，完善并落实本单位安全生产责任制和安全生产制度，加强本单位的安全隐患排查工作，定期组织员工安全培训教育，严格要求员工按照安全管理规定和操作规程作业。

（三）街道相关部门应以此为鉴，加强安全监管，加大执法力度，防范此类事故的再次发生。

关于我们 · 版权保护 · 网站地图 · 执法监督

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务