西秀轿子山江西鸿诺物资有限公司“3·14”一般坍塌事故调查报告

2026年3月14日，安顺市西秀区轿子山镇厦耳村（原普定县猫洞乡粮管站）江西鸿诺物资有限公司经营场地内发生一起坍塌事故，造成1人死亡。后市政府召开专题会议，明确该起事故由西秀区组织开展调查工作。

为及时查清事实真相，依法依规追究相关责任单位及责任人责任，依法开展相关调查处理工作，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《贵州省安全生产条例》等法律法规、规章标准及安顺市西秀区人民政府办公室《关于成立区级生产安全事故调查组的通知》（西府办发（2011）151号）相关规定，区人民政府成立了由区政府办作为组长单位，区应急局为副组长单位，区公安分局、区总工会、区人社局、区商务局、轿子山镇人民政府为成员单位，同时邀请区纪委区监委、西秀区人民检察院参加的西秀轿子山江西鸿诺物资有限公司“3·14”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）对事故展开调查。

事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效以及“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，

及时准确地查清了事故经过、事故原因和事故损失，查明了事故性质，认定了事故责任。

经调查认定，西秀轿子山江西鸿诺物资有限公司“3·14”一般坍塌事故是一起因场地管理不善、外来驾驶人员安全意识淡薄造成的一般坍塌生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员概况

1.李*江：死者，自然人，男，汉族。职业为货车驾驶员，李*江从事货物运输为个体经营，未注册市场主体，也未挂靠公司开展运输业务。车辆（贵 AH2***）所有人、驾驶员。李*江持有中华人民共和国机动车 A2 驾驶证、道路运输从业人员从业资格证，中华人民共和国道路运输证。

2.江西鸿诺物资有限公司：统一社会信用代码：91360504MADD8W****,公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本 200 万元人民币，法定代表人张*辉，公司成立于 2024 年 3 月 6 日，主要经营范围：一般项目：金属材料销售，再生资源销售，机械设备销售，石灰和石膏制造，化工产品销售（不含许可类化工产品），耐火材料销售，生物质燃料加工，生物质成型燃料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

江西鸿诺物资有限公司于 2025 年 11 月 12 日对经营范围进行变更，其中增加生物质能燃料加工、销售。该公司总部位于江

西省新余市高新开发区，贵州省安顺市西秀区轿子山镇厦耳村事故发生地是该公司租用的一个经营点。该经营点目前主要业务是替代燃料的购入、存放、销售，江西鸿诺物资有限公司派傅*负责该经营点。

3.胡*红：男，汉族。江西鸿诺物资有限公司在该经营点周边聘请的工作人员，负责事发经营点的卸货、货物挑拣、装车及售出运输工作。胡*红根据傅*的通知到场地内卸货、码垛堆放，接到出货通知后负责将指定数量的货物装车运输至需求方，具体工资不固定，根据出货单据进行结算，价格为34元/吨，双方未签订劳动合同及相关协议。胡*红驾驶装载机未经培训考核合格。

（二）事故发生场地租用情况

事发场地原属于普定县猫洞乡粮管站，粮管站撤销后经产权变更归胡*林所有（有西秀区轿子山镇厦耳村村委会证明）。2023年11月26日，胡*林将该场地出租给江西蓝江物资有限公司，双方签订有《场地租用协议》。2024年6月1日，经胡*林批准同意，江西蓝江物资有限公司将该场地转租给江西鸿诺物资有限公司，双方签订有《场地转租协议》，明确租期内江西鸿诺物资有限公司作为场地的实际使用管理人，全面负责场地内的各项生产作业、人员管理及安全生产等各项职责。

二、事故车辆及货运信息

贵AH2***车辆为重型半挂牵引车，所有人为李*江，品牌型

号：东风牌 DFH425****,车辆识别代码号：LGAG4DY30L800****。事发当天李*江通过“货车帮”APP 发布的信息，联系承接到本次运货任务,自修文县贵州黔隆再生资源科技有限公司(发货方）运送货物至西秀区江西鸿诺物资有限公司（收货方），收发货双方签订有《购销合同》。运输的货物为塑料、海绵等废旧可燃回收物,运输货物质量为 48.8 吨。运费为 2200 元,由发货方承担,但发货方只负责运输环节，即装车（装货）、运输至目的地，到达目的地后卸车（卸货）由收货方负责。

三、事故场地安全管理情况

江西鸿诺物资有限公司主要负责人张*辉长期在江西公司总部，未到事发场地进行过巡查。事发场地安全管理主要由公司派驻贵州的业务员傅*负责，傅*不常驻场地内，有进货、出货需求时，傅*会提前联系胡*红做好装卸准备，傅*本人通常也会到现场进行指挥安排，但事发当天傅*在江西，故未能在现场进行管理。公司及事发场地经营点未制定安全生产相关制度及操作规程、未建立隐患排查治理制度及相关记录方式，没有外来车辆管理方案，事发时场地内无相关管理制度，后经提醒方打印张贴于场地墙壁上。安全生产管理工作未按相关规定有效开展。

四、事故发生经过

2026 年 3 月 13 日下午，场地负责人傅*电话通知胡*红次日有 4 车货物进场，让胡*红提前做好卸货准备。

3月14日上午9时许，胡*红到达现场，见已有三辆运货车停放在场地外，胡*红指挥车辆停放至指定位置后驾驶装载机开始卸货。李*江驾驶车辆（4号车）到达现场时，胡*红正在给1号车卸货。12时许，卸完1号车、2号车上的货物后，因未及时收到运费，1号车、2号车的驾驶员将车辆驶至场地入口处堵住大门，不让后续车辆进场，见状胡*红直接回家吃午饭。14时许，胡*红接到傅*电话，告知其运费已谈好，现场堵门的1、2号车已撤离，让其返回场地继续卸货。胡*红因私事需送砂石去鼠场村，路过事发场地的时候和第3、4号车的驾驶员说装载机的钥匙在车上，如果他们会开装载机的话先自行卸货，他送完砂石就返回。

15时30分左右，胡*红返回现场，见3号车的驾驶员已卸完自己车辆上的货物，胡*红开始整理已卸下的货物。16时许，胡*红让李*江将4号车停至指定位置、打开4号车靠近尾门两侧的侧板从后往前开始卸货。16时30分左右，卸完约1/4的货物后，继续卸货需打开车厢中间的侧板，中间侧板由立柱竖穿固定，胡*红驾驶装载机，用装载机铲斗抽出立柱，装载机倒车的时候立柱掉落至据车辆约1m处的地面，于是李*江走到车旁，面朝装载机、背对4号车辆准备抬走立柱，因立柱抽出，车辆侧板打开，车厢内装载的货物无防护朝李*江一侧坍塌，李*江背身来不及反应，坍塌下来货物将其压倒，头部撞击立柱后被掩埋。

五、事故现场情况

事故发生地位于贵州省安顺市西秀区轿子山镇厦耳村(原普定县猫洞乡粮管站)江西鸿诺物资有限公司经营场地内。场地面积约为2000㎡，现有红砖砌筑的老式平房仓库2间、2层职工宿舍1幢,为原来粮管站遗留。面朝平房左侧有新建彩钢瓦大棚，用于存放货物。现场停放有一货厢为红色、车头为棕色的卡车，车牌为贵A·H2***。该车与大棚平行停放，相距15m，车辆货厢尾门呈关闭状态、左右两侧挡板被立柱分为三部分，从车尾向前数，第1、2部分的挡板因卸货呈打开状态，第三部分（靠近车头）呈关闭状态。车辆右侧5.5m处停放一台装载机，装载机与车辆之间有坍塌落下的货物,地面有用于固定车辆侧面挡板的矩形立柱，立柱上有5排可转动的钢制插销扣，最上端插销扣有血迹。据现场人员提供视频显示，死者（李*江）身上的倾覆物被移开时他呈跪趴姿势，上半身趴在立柱上，头部撞击最上端插销扣，立柱旁有脱落的黄色安全帽，死者周围铺满因施救散落的废弃海绵、塑料。

六、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：李*江，男，39岁。事故目前造成可计算的直接经济损失为40万元（江西鸿诺物资有限公司前期垫付款40万元），具体善后赔偿事宜未达成一致意见，死者家属表示或通过法律途径解决，目前尚无法准确计算。

七、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

本起事故中，事故责任单位、各相关部门信息报告时间均在规定时限内，逐级报送的事故信息准确，各单位响应及时有效，未发现存在瞒报、迟报、漏报、谎报情况。

（二）事故现场应急处置及善后协调情况

事故发生后，驾驶员李*江的妻子大声呼救寻求帮助，立即与在现场的3号车的驾驶员、胡*红跑过去查看情况，李*江上半身被货物掩埋，三人尝试搬开货物，但未能成功，于是胡*红驾驶装载机挪开货物，看到李*江趴在立柱上，头部撞击立柱上的插销扣，额头处有大量血迹流出，呼叫其无反应，3号车的驾驶员就立即拨打120、110电话，胡*红电话向傅*报告了事故情况（16时42分拨打第一次未接通、16时51分接通），傅*电话安排其全力抢救人员、拨打急救电话。约30分钟后，普定县、西秀区公安部门、120救护人员、轿子山镇、猫洞乡政府人员陆续到达现场，经急救人员现场诊断，李*江已无生命体征。

因该经营点的负责人傅*返回江西，相关部门到达现场后，立即联系江西鸿诺物资有限公司，令其立即派员参与善后处置。18时许，西秀区应急局值班领导带队前往现场进行事故信息核实及应急处置，进行事故隐患排除，避免发生次生事故。3月15日，江西鸿诺物资有限公司的相关人员到达现场，在相关部门的组织协调下，江西鸿诺物资有限公司与李*江家属达成初步赔偿意见，即先行垫付40万元，后续具体赔偿再行协商或通过合法

途径解决，双方当日签订《协议书》后家属将死者遗体运离该经营点，现场处置完毕。

（三）事故应急处置评估

此次事故发生后，属地政府、公安、卫生、应急等有关单位反应迅速，立即参与现场处置及善后协调相关工作，江西鸿诺物资有限公司积极配合善后协调处理工作。整体评估，现场应急处置有效，措施得当，未造成负面舆情，也未发生次生灾害。

八、事故原因分析

（一）直接原因分析

个人安全意识淡薄；冒险进入危险场所；卸车时，未离危险区；未及时瞭望；未正确佩戴劳动防护用品；无安全标志。

1.李*江本人安全意识淡薄，冒险站立于卸车危险区，未及时进行瞭望观察，背对车厢未注意到货物已发生倾斜、坍塌。

2.未正确佩戴安全帽，事发时李*江佩戴有安全帽，但紧固不足，受到坍塌货物的撞击倒地时，安全帽脱落，致使安全帽所起到的保护作用有限。

3.无安全、警示标志，场地未设置相应警示、提醒。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、制造，突发灾害等因素。

（三）间接原因分析

1.江西鸿诺物资有限公司，因公司经营模式需要，在西秀区

轿子山镇厦耳村租用场地作为经营点，但该公司未组织建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实安全事故隐患排查治理制度；未记录、开展隐患排查治理工作的情况；未对从业人员进行安全生产教育和培训、未审查胡*红是否具备驾驶装载机相应资质就安排其在场地内实施装卸货物作业；卸车时公司没有管理人员在现场进行指挥管理以致未能及时发现并消除事故隐患是事故发生的原因之一。

2.张*辉，作为用江西鸿诺物资有限公司的主要负责人，未认真履行企业安全生产第一责任人责任，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患是事故发生的原因之一。

九、有关单位存在的主要问题

（一）有关监管部门

西秀区商务局。落实安全生产工作相关要求不到位。西秀区商务局制定有商务领域安全生产工作方案及配套检查表、隐患问题台账，重点时段节假日向各乡镇街道发送有安全提示。今年2月在若飞广场开展过安全生产、防灾减灾宣传活动。制定有再生资源经营规范宣传海报，由各乡镇街道签领后发放至各企业。对再生资源行业有检查记录及照片。但是西秀区商务局对检查出的隐患未严格做到督促跟踪闭环管理，对隐患台账中的问题无跟

踪落实整改情况。此外，检查企业集中在城区范围，无江西鸿诺物资有限公司检查记录，未主动对接将其纳入监管范围，存在监管盲区。

（三）地方党委政府

轿子山镇人民政府。轿子山镇履行属地安全生产监督管理职责不到位。轿子山镇印发有年度安全生产监管工作计划，重要节假日、特殊时段发送有工作提示，多次会议均有安全生产隐患排查治理相关要求，但轿子山镇未对江西鸿诺物资有限公司位于辖区内的经营场地开展过巡查检查，长期认为事发场地为“飞地”，未主动向自然资源、民政等部门进行对接并履行属地管理职责，导致事发场地处于缺乏监管的状态。

十、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《企业职工伤亡事故调查分析规则（GB6442-86）》《企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）》相关规定，结合事故原因分析，对相关责任人提出如下处理建议:

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李*江。个人安全意识淡薄，未对危险环境进行瞭望、辨识，冒险站立在卸车作业区域范围内，背对载有货物并已打开侧板的车厢，以致在货物坍塌时未能及时进行躲避，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其行政责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

胡*红。未经培训考核合格驾驶装载机，使用装载机卸货过

程中未将外来人员劝离作业区域范围，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[1]、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款第（一）项[2]的规定，建议由公安部门对自然人胡*红立案调查。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.江西鸿诺物资有限公司。未组织建立安全风险分级管控制度；未建立健全并落实安全事故隐患排查治理制度；未记录、开展隐患排查治理工作的情况；未对从业人员进行安全生产教育和培训、未审查胡*红是否具备驾驶装载机相应资质就安排其在场地内实施装卸货物作业；卸车时公司没有管理人员在现场进行督促管理以致未能及时发现并消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[3]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]的相关规定，是事故发生的原因之一，对事故负有责任，建议由西秀区应急管理局

1　在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2　实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

3 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[6]，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》相关规定实施行政处罚。

2.张*辉。作为用江西鸿诺物资有限公司的主要负责人，未认真履行企业安全生产第一责任人责任，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[7]、第（五）项[8]，是事故发生的原因之一，对事故发生负有责任，建议由西秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[10]，结合《应急管理行政处罚裁量权基准》相关规定实施行政处罚。

（三）其他处理建议

1.责成西秀区商务局对负责资源回收企业监管的市场科具体负责人进行约谈。

---

5 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

6 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

7 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

8 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

9 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

10 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款；

2.责成西秀区轿子山镇对负责安全生产工作的平安法治办具体负责人进行约谈。

十一、事故防范和整改措施

（一）落实主体责任，提升安全管理水平。江西鸿诺物资有限公司要进一步排查事发经营点的事故隐患并及时进行整改。做到举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产规章制度，督促公司各地经营点加强从业人员培训及资格审查工作，制定外来车辆及驾驶人员现场管理制度，加强风险隐患的检查巡查，如实做好隐患记录并有针对性地制定管理措施，及时消除事故隐患，避免类似事故再次发生。

（二）强化工作措施，确保辖区安全稳定。各乡（镇）、街道、新型社区要切实履行属地监管职责，充分研判辖区安全生产风险，进一步细化风险防控措施，突出重点，加大对辖区生产经营单位排查巡查力度。压实安全生产管理工作，对辖区内的企业排查到位，尤其是废旧资源回收、易燃易爆存储场所，进一步公开举报渠道，对管理权限有争议的，及时主动对接相关部门明确管理职责，避免出现监管盲区死角。

（三）强化行业监管，确保行业安全。区直各行业主管部门要结合正在开展的安全生产治本攻坚三年行动，严格按照安全生产“管行业必须管安全”的要求，认真履行行业监管责任，强化工作措施，加强与属地联动，加强对所管行业领域安全监管，及时发现和消除风险隐患。提高监管力度，不留监管“真空区”，

较真碰硬，提高生产经营单位违法成本，倒逼生产经营单位落实安全生责任。

西秀轿子山江西鸿诺物资有限公司

“3·14”一般坍塌事故调查组



附图一：事发立柱



附图二：现场视频截图



附图三：事发场地图片