

南宁五象新区宝能五象湖1号小区“3·13” 高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-06-13 17:05 来源：良庆区应急管理局 字体+

2023年3月13日16时45分左右，在南宁五象新区宝能五象湖1号小区（地址为良庆区平乐大道35号）发生一起高处坠落事故，造成1伤势过重医治无效死亡，直接经济损失约112万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长青桂敬生任副组长，应急局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成南宁五象新区宝能五象湖1号小区

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、基本概况

（一）工程概况

南宁市良庆区宝能五象湖1号小区（地址：南宁五象新区平乐大道35号），2014年4月15日开始施工，2021年12月30日竣工并交付27598.6万平方米，总建筑面积为771149.89平方米。项目建设单位为广西宝汇置业有限公司，施工单位为深圳建业工程集团股份有限公消防工程有限公司。

（二）工程承包情况

2018年6月15日，广西宝汇置业有限公司与深圳建业工程集团股份有限公司双方签订《南宁五象湖1号项目三期A、B住宅施工总承包（宝汇）-2018-038）。

2020年1月2日，深圳建业工程集团股份有限公司与深圳市胜泽消防工程有限公司双方签订《南宁五象湖1号项目三期A、B住宅施工除外）水电专业分包合同》。

（三）相关单位基本情况

1.建设单位：广西宝汇置业有限公司，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于2014年05月04日，持代码为9145 0000 0985 77368W（1-1），注册地址为南宁市良庆区五象大道西段665号，法定代表人为杨东，营业期限为2014年05经营范围为房地产开发经营；建设工程施工等。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

2.总包单位：深圳建业工程集团股份有限公司，成立于1983年10月21日，《营业执照》统一社会信用代码为9144 0300 1921 922华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9栋21A-J（A座），法定代表人为翁翕。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D144096(和国住房和城乡建设部，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级，有效期至2026年10月11日。持有《安全生产许可证》，编号为（1591，有效期2022年12月01日至2025年12月01日。

3.专业分包单位：深圳市胜泽消防工程有限公司,成立于2014年12月11日，《营业执照》统一社会信用代码为9144 0300 3196 85山区桃源街道龙珠四路2号方大城2栋911室，法定代表人为褚蒙。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D244244918，发证机关为资质等级为消防设施工程专业承包一级；建筑机电安装工程专业承包一级。持有《安全生产许可证》，编号为（粤）JZ安许证字〔2022东省住房和城乡建设厅，有效期2022年12月05日至2025年12月05日。

（四）事故现场勘验情况

发生事故在南宁市良庆区宝能五象湖1号小区A区13栋2单元地下室负一层停车场内B10598停车位处，工人在地下停车场维修安装弱架距地面高度为3.15米，桥架盖板尺寸为200X100mm,盖板宽度尺寸为200mm，厚度为0.5mm）时，因龙门脚手架轮子固定装置失效为1.9米、宽度为0.96米、高度为2.35米）坠落。

二、事故发生经过及救援情况

2023年3月13日13时30分，班组长罗启云带领工人何永柳、何永充、赵洪严、彭家成等人进入13栋2单元地下室负一层停车场内进行一组负责弱电桥架盖板修复安装，罗启云、何永柳、何永充一组负责风机房检修。

16时45左右，班组一起来到B10598停车位处附件开始按各自分工开始工作。

16时47分左右，工人彭家成从龙门脚手架上坠落。

16时49分左右，何永柳拨打120急救电话等待救援，罗启云打电话向项目负责人王洪报告，随即又向项目总包单位现场负责人报告。

16时55分左右，120急救到达现场进行抢救，并将伤者送往前海人寿南宁医院进行救治。

2023年3月31日17时27分，伤者彭家成因伤势过重，医治无效死亡。

事故发生后，深圳市胜泽消防工程有限公司立即启动事故应急救援预案。

接到事故报告后，城区应急局、玉洞派出所、良庆镇政府、五象新区管委会建设局质安站等部门立即派员赶赴现场救援。同时要求涉联系家属积极协商解决善后问题，截至目前善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

彭家成，男，49岁，四川省荥经县人，2023年2月26日与建业（深圳）劳务有限公司签订《简易劳动合同书》，同年3月13日在南宁区A区负一层停车场内安装弱电水平桥架上封闭盖板时不慎坠落受伤，于3月31日因伤势过重医治无效死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为112万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

彭家成安全意识淡薄，违反施工作业现场安全管理规定，未按要求正确使用和佩戴安全带、安全帽，在明知龙门脚手架轮子固定装置龙门脚手架，导致其不慎坠落因伤势严重医治无效死亡。

2.间接原因：

深圳市胜泽消防工程有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患①，安全管理人员履位，未向从业人员提供有效的劳动防护用品、未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用②。

（二）事故的性质

经调查认定，南宁五象新区宝能五象湖1号小区“3·13”高处坠落事故是因施工人员违反施工作业现场安全管理规定引发的一起生产

① 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及

② 生产教育和培训。《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动业人员按照使用规则佩戴、使用。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.彭家成，安全防范意识淡薄；未遵守施工作业时现场安全管理规定，未按要求正确使用和佩戴安全带，自我保护意识不强，

在明知龙门脚手架轮子固定装置失效的情况下，依然使用该龙门脚手架，导致其不慎坠落因伤势严重医治无效死亡，对这起事故负有直接已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.王洪，男，41岁，广东省深圳市人，系深圳市胜泽消防工程有限公司派驻南宁五象新区宝能五象湖1号项目的项目经理，在此次事不到位，现场管理、监督和检查不到位，对这起事故的发生负有领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法处理。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

深圳市胜泽消防工程有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能有效督促从业人员严格执行本公司的安全生产规章制度和安全措除高处坠落生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）深圳市胜泽消防工程有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产的原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督促从操作规程作业；要加大对派驻项目的安全生产管理人员的培训教育，提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止类

（二）深圳市胜泽消防工程有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取切实可行的强理。要严格落实从业人员安全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入理，对检查发现的问题，要落实整改人员、措施、责任及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）行业主管部门要加强对主管行业的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促施工单位的安全员要尽职尽责理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁五象新区宝能五象湖1号小区“3·13”高处坠落事故调查组

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号