环江县明伦镇八面加油站建设项目工程 “1.4”机械伤害事故调查报告

2024-02-01 16:50 来源：环江毛南族自治县应急管理局

2024年1月4日14:18时许，环江县明伦镇八面加油站建设项目工程发生一起机械伤害一般事故，造成1亡，直接经济损失84万元。

事故发生后，县委、县人民政府领导高度重视，县政府主要领导、分管领导立即督促和组织县应急管局、县公安局、明伦镇人民政府 等部门赶赴事故现场指导救援和调查核实，县应急管理局按照规定时间和报告自治县 党委办公室、自治县人民政府办公室和河池市应急管理局。2024年1月4日、5日，县应急管理织县住建局、明伦镇人民政府和明伦派出所等部门到事故现场调查核实事故情况。为进一步查明事故原因据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2024年1月8日，自治县人民政立了由自治县人民政府办公室、县应急管理局、县公安局、县总工会、县人社局、县住建局、明伦镇人民和明伦派出所等部门组成的事故调查组，县纪委监委应邀派员参加。事故调查组坚持以“依法依规、科学谨、实事求是、注重实效”的原则制定调查工作方案，经过现场勘查、查阅有关资料、询问相关人员等，收集了言证物。经综合分析，查明了事故发生经过、原因和对事故性质的认定，提出了事故防范建议。现将有关报告如下：

一、建设、施工、监理、租赁单位概况

智能问答

（一）建设单位概况：环江大统能源投资有限公司，《营业执照》的统一社会信用代码：91451226MA5L17PGXC;法定代表人：玉恩德；经营范围：对加油站、林业、农业、旅游业的投资；成品油经等；住所：环江县思恩镇桥西路；2023年6月14日，环江大统能源投资有限公司授权廖永锃担任明伦八面加工程项目的建设项目负责人，对工程项目的建设实施组织管理。2023年9月19日，环江大统能源投资有限公广西永恒建设工程有限公司签订有《建设工程施工合同》（GF-2017-0201），计划开工日期：2023年9月2计划竣工日期：2023年12月20日，2023年11月20日续签《补充协议》，2023年9月20日，环江大统能源投资公司与广西鸣发建设工程咨询有限责任公司签订《建设工程监理合同》（GF-2012-0202），监理期限：自2023年9月20日始至2023年12月20日止，工期总日历天数90天。

（二）监理单位概况：广西鸣发建设工程咨询有限责任公司，《营业执照》的统一社会信用代码：9145010570879503XA（2-1）;法定代表人：彭醒石；经营范围：建设工程监理、水利工程建设监理、公路监理等。住所：南宁市江南区星光大道7-1号泰富大厦第6层6B-6.10室；监理资质：房屋建筑工程监理甲级市政公用工程监理甲级，资质证书编号：E145001568-4/1,有效期至2024年8月1日。2023年9月20日，广西鸣发建设工程咨询有限责任公司任命覃优担任明伦镇八面加油站建设项目总监理工程师，项目安全总负责人。

（三）施工单位概况：广西永恒建设工程有限公司，《营业执照》的统一社会信用代码：91451226MA5L54EC0L(1-1);法定代表人：韦航当；经营范围：房屋工程、土石方工程、钢结构工程、地基工程等，住所：环江县思恩镇城北开发区贵中路16号。《建筑业企业资质证书》证书编号：D345052080,法表人：韦航当，市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级，有效期：2024年12月31日。《生产许可证》证书编号：（桂）JZ安许证字[2018]000298号，法定代表人：韦航当，有效期：2023年11月至2026年11月8日；许可范围：建筑施工。2023年10月19日，广西永恒建设工程有限公司任命覃冠庭担任明八面加油站建设项目部经理。2023年11月10日，广西永恒建设工程有限公司与广西环江中顺机械租赁有限签订《机械设备租赁合同书》，租赁挖掘机（型号：XE135D）和搅拌机（型号：JZC350）各一台

（四）租赁单位概况：广西环江中顺机械租赁有限公司《营业执照》的统一社会信用代码：91451226MA5N0LHB2W，法定代表人：覃俊琦，经营范围：建筑工程机械与设备经营租赁，汽车租赁，建材售。

二、工程概况、挖掘机和搅拌机基本情况：

（一）明伦镇八面加油站建设项目：2018年8月27日，该项目系环江大统能源投资有限公司在环江毛南治县发展和改革局立项备案，建设规模：占地4亩，包括站房、罩棚、电房、公厕等。2023年11月17日，环南族自治县住房和城乡建设局颁发《建筑工程施工许可证》（编号：451226202311170101）,建设地点：环南族自治县明伦镇八面村肯塘屯，总建筑面积：487.5㎡，其中加油站站房地上建筑面积175㎡，罩上建筑面积312.5㎡，2023年11月18日开始施工建设。

（二）事故挖掘机：生产厂家:徐州徐工挖掘机械有限公司,型号XE135D，车辆识别代码：XUGA1351TMKA11451,合格证编号：09211762，出厂日期：2021年3月15日，最大挖掘半径8.[illegible]m，最小回转2.445m，尾部最小回转半径2.325m，事故发生时驾驶司机:蒙成雅，持有人社部门颁发的挖掘机司机五级资格证书》。

智能问答

（三）**事故搅拌机：**生产厂家:佛山市韶天宇建筑机械厂,型号JZC350，配带有《出厂合格证》，空运验、重载搅拌试验、牵引试验、供水系统试验等检验项目合格，外形尺寸：2727×2094×3154mm，电器系统合开关、交流接触器、二档开关、手动起动电机、按钮等，事故发生时搅拌机操作工：罗正管。

三、事故发生经过情况

2024年1月4日8时许蒙成雅在项目工地操作挖掘机挖掘加油站压线槽施工作业，14时许蒙成雅、罗正管分别操作挖掘机和操作搅拌机，两人配合投料搅拌混凝土结束后，蒙成雅操作挖掘机到搅拌机旁边（平行放）面朝大山接装罗正管操作搅拌机搅拌好的混凝土，为便于操作挖掘机将混凝土送到加油站压线槽浇砼层，蒙成雅操作挖掘机朝大山方向移动，同时调转挖掘机动臂，此时突然感觉挖掘机碰到什么东西，然后停机下车查看情况，发现挖掘机尾部（配重）挤压到正在操作搅拌机的罗正管腰部使其受伤倒地。见此情蒙成雅立即喊来正在工棚休息的项目执行经理罗正豪和施工人员覃梦福，赶到事发现场后，罗正豪立即电项目经理覃冠庭报告，同时拨打120急救电话，随后罗正豪用自家车（柳微车）和蒙成雅、覃梦福等人将受罗正管送往县医院救治，驾车到大安乡才平村路段时，环江县人民医院救护车赶到，接着将罗正管送往环人民医院抢救，16时许经医院全力抢救无效死亡。

四、死者基本情况:

罗正管，男，壮族。生前系广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站建设项目部搅拌机司机。

五、事故报告情况:

（一）2024年1月4日下午16:02时许，县住房和城乡建设局接到广西永恒建设工程有限公司负责人韦角话报告：2024年1月4日15时许，广西永恒建设工程有限公司承建的明伦镇八面加油站项目在施工过程中，机在装沙子时不慎挤压到正在操作搅拌机的工人罗正管，事故发生后，施工单位将受伤人员罗正管送到环人民医院抢救，15:50时许经抢救无效死亡；16:20时许，县应急管理局接到县住房和城乡建设局报告事故后，立即电话向县 党委办公室、县政府办公室和河池市应急管理局报告，启动事故应急救援预案，同时当导立即组织相关人员赶赴事故现场调查核实事故情况；18:05时许县应急管理局以文字简报形式向县委办公县政府办公室和河池市应急管理局报告事故相关情况。事故报告时间和程序符合相关规定。

六、应急处置情况

坚决贯彻落实县 党委、政府领导对该起事故的指示批示精神，及时启动应急响应，迅速组织事故发生明伦镇人民政府、县应急管理局、县住建局、县公安局和县卫健局等部门开展应急处置等工作，救援措施得当，信息发布及时，密切关注网络舆情，未出现不良社会影响，在事故应急处置过程中未发无衍生事故等情况发生，死者家属情绪稳定，社会秩序平稳。

七、事故现场勘验

2024年1月4日、10日，调查组成员分别到明伦镇八面加油站项目事故现场勘验：（一）事故发生地点伦镇八面加油站建设项目，距加油站房10米处；（二）现场停摆挖掘机（型号：XE135D）和搅拌机（型号

智能问答

JZC350）各1台；（三）挖掘机铲斗装满凝结的混凝土，搅拌机内没有混凝土或拌料；（四）挖掘机面朝大向，搅拌机与挖掘机平行摆放，距离1.1m；（五）搅拌机无轮摆放，进料斗平放地面，电器箱（开关箱）力挤压呈凹状，离地面1.1m；（六）挖掘机左侧倒放有石砂20m^3左右，搅拌机进料斗附近倒放有河沙12m^3右；（七）挖掘机最大挖掘半径8.304m，最小回转半径2.445m，尾部最小回转半径2.325m，尾部（配重）痕，离地1m；（八）项目工地及事故现场未设置任何安全警示标志；（九）其他未尽事宜详见调查报告附件故现场示意图和事故现场勘查图。

八、事故的原因

（一）事故直接原因

蒙成雅在操作挖掘机接装搅拌好的混凝土后，没有掌握挖掘机尾部最小安全回转半径，调转挖掘机动正在操作搅拌机的罗正管没有及时避让，遭到挖掘机尾部（配重）挤压腰部致其受伤死亡是导致发生事故接原因。

（二）事故间接原因

1.项目工程管理不到位。广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部与广西环江中顺机赁有限公司签订的《机械设备租赁合同书》逾期失效，没有严格审查机械设备操作人持证上岗情况，没有专门的安全生产管理协议或者在合同协议中约定各自的安全生产管理职责，没有对租赁的机械设备进行统理、定期进行安全检查，没有及时消除事故隐患。

2.安全管理职责落实不到位。广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部制定的安全管度和操作规程没有针对性和可操作性，未根据项目工程作业现场情况制定和落实安全管理制度和操作规程有督促、检查本单位的安全生产工作，掌握项目工地安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患。

3.安全教育培训不到位。广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部安全教育和培训流式、以会代培，施工作业人员岗前安全教育和培训学时不足，没有保证从业人员具备必要的安全生产知识悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉和了解相应的事故应急和处施。

4.现场安全生产管理不到位。广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部没有在项目工业场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，没有安排专门安全管理人员进行现场管理和监督，作业人员的违章作业和违反操作规程行为没有得到及时纠正和制止。

5.项目工程安全监理不到位。广西鸣发建设工程咨询有限责任公司没有严格审核审查施工单[illegible]组计方案和专项方案，没有严格审核审查施工单位安全培训教育情况，没有严格审核审查机械设备操作人员上岗情况。施工单位未按照监理要求及时整改安全隐患，监理单位没有采取有效安全防范措[illegible]工设主管部门。

九、事故的性质

智能问答

调查组经调查分析认定：该起事故的发生是项目工程管理不到位、安全管理职责落实不到位、安全教训不到位、现场安全生产管理不到位和安全监理不到位等原因造成的生产安全责任事故。

十、事故责任人和责任单位处理建议

（一）事故责任人处理建议：

1.罗正管，生前系广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部搅拌机司机。没有接受岗要的安全生产教育和培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识和操作技能，增强事故预防和应急处置能识别安全隐患能力较低，自我安保意识较差，没有与挖掘机司机蒙成雅进行有效必要的安全确认和安全提擅自操作搅拌机。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条的规定，对该起事故的发生负有直接任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.蒙成雅，广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部挖掘机司机。没有取得挖掘机《合格证》和《建筑施工特种作业操作资格证书》上岗作业；没有掌握本职工作安全生产知识和技能，增强预防和应急处置能力；操作挖掘机安全思想麻痹，没有与搅拌机司机进行有效必要的安全确认和安全提示反《中华人民共和国安全生产法》第五十八条和《广西壮族自治区建筑施工特种作业人员管理实施办法》条的规定。对该起事故的发生负有直接责任，建议由自治县住房和城乡建设局依法立案查处。

3.卢群正，广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部专职安全员。没有认真履行安全生责，没有根据项目工程作业现场情况制定和落实安全管理制度和操作规程，挖掘机和搅拌机相关岗位作业不具有可操作性和针对性；没有检查项目工地安全生产状况，及时排查和消除生产安全事故隐患；没有及正和制止挖掘机司机蒙成雅和搅拌机司机罗正管的违章作业、违反操作规程行为。违反《中华人民共和国生产法》第二十五条第（一）、（五）、（六）项的规定，对该起事故的发生负有安全管理责任，由自治房和城乡建设局依法立案查处。

4.覃冠庭，广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部经理（主要负责人）。没有建立健落实项目经理部全员安全生产责任制；没有组织制定和落实项目经理部相关安全生产规章制度和作业规程有督促、检查项目工地安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》十一条第（一）、（二）、（五）项的规定，对该起事故的发生负有主要安全管理责任，建议由自治县应急局依法立案查处。

（二）事故责任单位处理建议

1.广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部。项目经理部没有建立健全全[illegible]产制和安全生产规章制度；项目经理部安全教育和培训流于形式、以会代培，施工作业人员岗前安[illegible]和学时不足，没有保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作[illegible]掌岗位的安全操作技能，熟悉和了解相应的事故应急和处理措施；项目经理部没有在项目工地[illegible]有施、设备上设置明显的安全警示标志；项目经理部签订的《机械设备租赁合同书》逾期失效，没有严格审掘机司机蒙成雅持证上岗情况，没有签订专门的安全生产管理协议，或者在合同协议中约定各自的安全生理职责，没有对租赁的机械设备进行统一管理、定期进行安全检查，及时消除事故隐患。违反《中华人民

智能问答

国安全生产法》第四条、第二十八条、第三十五条、第四十九条的规定，对该起事故的发生负有主要安全责任，建议由自治县应急管理局依法立案查处。

2.广西鸣发建设工程咨询有限公司。没有严格审核审查施工单位施工组织设计方案和专项方案；没有严核审查施工单位安全培训教育情况；没有严格审核审查机械设备操作人员持证上岗情况；施工单位未按照要求及时整改安全隐患，没有采取有效安全防范措施，并报告工程建设主管部门。违反《建设工程安全生理条例》（国务院令第393号）第十四条的规定，对该起事故的发生负有主要安全监理责任，建议由自治县和城乡建设局依法立案查处。

十一、事故防范措施头条

（一）深刻吸取事故教训。广西永恒建设工程有限公司和广西鸣发建设工程咨询有限公司要深刻吸取教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，坚持“两个至上”（人民至上、生命至上），落实“两个根本”（从根本上消除安全隐患、从根本上解决问题），要牢固树立安全生产的观念，的每一个项目、每一个生产环节都要以安全为前提，切实摆正安全与生产、安全与效益、安全与发展的关狠抓隐患排查治理，坚决杜绝事故发生，确保安全生产。

1.加强项目工程管理。广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部要完善相关合同协议订专门的安全生产管理协议，或者在合同协议中约定各自的安全生产管理职责，严格审查机械设备操作人情况，把租赁的机械设备纳入到项目部进行统一管理、并定期进行安全检查。

2.严格落实安全管理职责。广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部要结合项目工程情况，制定具有针对性和可操作性的安全管理制度和操作规程，督促、检查本单位的安全生产工作，掌握工地安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患。

3.加强安全生产教育培训。广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部要按照有关规定业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉和了解相应的事故应急和处理措施。

4.加强现场安全生产管理。广西永恒建设工程有限公司明伦镇八面加油站项目经理部要在项目工地作所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，安排专门安全管理人员进行现场管理和监督，及时纠正止施工作业人员的违章作业和违反操作规程行为。

5.加强项目工程安全监理。广西鸣发建设工程咨询有限责任公司要严格审核审查施工单位施工组织设案和专项方案、施工单位安全生产教育和培训情况、机械设备操作人员持证上岗情况，施工单位未按照监求及时整改安全隐患的，要采取有效安全防范措施，并报告工程建设主管部门。

智能问答

“1.4”机械伤害事故调查组

组长签字：

2024年1月29日

2024年1月29日，事故调查组在县应急管理局三楼会议室充分讨论《环江县明伦镇八面加油站建设项目“1.4”机械伤害事故调查报告》后认定：本次事故调查符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务第493号）的规定。同意事故调查报告中对该起事故发生经过、原因、性质和责任认定，同意事故调查报告相关责任人和责任单位的处理建议，同意事故调查报告中提出的事故防范措施建议。

参会人员		单位和职务	签字	联系电话	备
组长	胡江峰	自治县党委常委、人民政府常务副县长、行政学校校长（兼）			
副组长	卢志愿	自治县人民政府办公室副主任			
	卢善景	自治县应急管理局局长			
成员	全莲萍	自治县纪委监委驻市场监督管理局 纪检监察组组长			
	卢志参	自治县应急管理局副局长			
	覃克鲁	自治县住房和城乡建设局副局长			
	莫江创	自治县安全生产执法监察大队大队长			
	莫文武	明伦镇人民政府副镇长			
	蒙雄坤	自治县公安局明伦派出民警			
	吴恩边	自治县公安局治安大队民警			
	谭永安	自治县总工会保障部部长			
	谭康益	自治县人社局社保股股长			
	谭学建	自治县住房和城乡建设局质安站站长			
	覃玉璟	自治县应急管理局综合协调股股长			

网站地图 联系我们 邮箱：hjsjj8820228@163.com 联系电话：0778-8802001（仅受理网民群众对政府网站的意见）
主办：环江毛南族自治县人民政府办公室 承办：环江毛南族自治县大数据发展局
桂公网安备 45122602000005号 桂ICP备05010240号 网站标识码： 4512260003
智能问答