附件 1

# 广西金秀县恒信矿业贸易有限公司
# 甘棠重晶石矿“7·30”事故调查报告

2018 年 7 月 30 日 21 时 21 分，金秀县安全生产监督管理局接到金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿副总经理曹挺电话报案称:2018 年 7 月 30 日晚 19 时 50 分左右，广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿两位井下作业的员工在 3 号竖井升井过程中，从卷扬机罐笼摔至井下，20 时 40 分 120 医务人员到达现场，确认某、张某已经死亡。接报后，县安全生产监督管理局立即启动应急预案，向金秀县委、县人民政府和来宾市安全生产监督管理局报告，并及时通报县公安局。县委、县政府主要领导高度重视，第一时间作出指示，要求切实做好善后处置和事故调查处理，并指派县委常委、县委办主任带队赶赴现场指挥开展相关处置工作，县安全生产监督管理局和县公安局组成的事故处置组第一时间到达现场开展处置工作。7 月 31 日，经金秀县委、县人民政府研究决定，成立由县委常委、县委办公室主任、县直属机关工委书记王炳吉任组长、县人民政府副县长覃世明任副组长，成员由县人民政府办公室副主任、县安监局、县国土资源局、县人社局、县总工会、县公安局、县纪委监委、桐木镇人民政府组成的“金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿‘7·30’事故处置工作领导小组”，领导小组下设事故调查组和事故善后处置组。事故调查组多次对事故现场进行细致勘查，对相关人员依法进行询问。经现场勘查、调查取证、核实和分析研究，已查明事

故发生的原因。现将调查情况报告如下:

**一、事故发生单位（企业）及相关人员基本情况**

**（一）事故发生企业基本情况**

名称：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司的下属公司（甘棠重晶石矿）

营业执照代码：统一社会信用代码 XXXXXXXXXXXXXXXXX

住所：金秀县桐木镇城中路 70 号

经营范围：矿产品贸易、建材购销、重晶石开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法人代表：朱某

成立日期：2007 年 12 月 13 日

执有许可证及相关部门的批复情况:

1.2014 年 3 月 18 日，来宾市国土资源局颁发《中华人民共和国采矿许可证》，许可开采矿种：重晶石；开采方式：露天/地下开采；生产规模：3.00 万吨/年；矿区面积：1.0681 平方公里；

2.来宾市安全生产监督管理局《关于广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计审查的批复》（来安监管〔2018〕21 号）。

**（二）相关人员基本情况**

苏某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：浙江省金华市婺城区西关街道积道街 121 号。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司股东、副总经理,主要负责甘棠重晶石矿的经营和管理。

朱某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：福建省蒲田市秀屿区东峤镇下房村 523 号。广西金秀县恒信矿业贸

易有限公司法人代表。

曹某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：湖北省阳新县兴国镇桃花泉居委会虎山西巷39号。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司副总经理。

卢某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：湖北省阳新县兴国大道89号。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司工程师。

周某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：湖南省常德市汉寿县月明潭乡金喜塘村李家塘组。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全员。

张某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：湖北省阳新县富池镇石畈路1号。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全员。

龙某：女，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：湖南省常德市汉寿县月明潭乡金喜塘村李家塘组。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿卷扬机操作员。

梁某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西东兰县花香乡大乐村后垌屯4号。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿钻工。

韦某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西罗城仫佬族自治县宝坛乡寨岑村板吴屯39号。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿扒沙工。

周某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：湖南省常德市汉寿县月明潭乡金喜塘村李家塘组。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿3号井工作队长。

苏某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西象州县罗秀镇永利村民委大林新村147号。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿选矿工。

周某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：湖南省常德市汉寿县明潭乡金喜塘村李家塘组。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿机修工。

马某：男，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：湖北省阳新县白沙镇红星村新建组45号。广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿电工。

张某（死者）：男，1971年11月23日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：福建省上杭县蛟洋乡中村村中二片路29-1号。

钟某（死者）：男，1971年2月4日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：福建省上杭县旧县镇梅溪村赤岗路37号。

## 二、事情发生经过及救援情况

### （一）事情发生的经过

广西金秀县恒信矿业贸易有限公司在桐木甘棠矿区3号井（矿山叫法），安全设施设计为2号竖井（SJ2，座标：X＝2673643.8、Y＝37393023.4、Z＝+148.72m），采用垂直开凿矿井深入地表以下68米左右，然后横切开凿矿石的方式开采重晶石矿。开采人员、开采机械设备、出产的矿渣及矿石都通过升降吊罐运输，升降吊罐借助卷扬机的动力完成提升、下降动作。

2018年7月30日19时50分许，张某、钟某在桐木镇甘棠矿场SJ2号矿井井下工作，作业完成后从SJ2号竖井乘坐吊罐升

井，同时将白天当班时使用并造成损坏的两架钢质楼梯搬上升降吊罐中，欲将这两架钢质楼梯连人一同升至井上。人员在吊罐中站立平稳后，向卷扬机操作员龙金桃发出了电铃信号，通知卷扬机操作员进行提升操作。龙某通过矿井底部监控视频中确认该二人已安全进入吊罐后，随即开启卷扬机进行吊罐提升操作。升井过程中没有监控视频，当吊罐升至距井底约40--50米高度时（龙金桃根据卷杨机钢缆判断），龙某发现卷杨机稳绳晃动厉害，立即关停了卷杨机，待卷杨机稳绳停止晃动后，龙某开动卷杨机继续升井，吊罐升至井口时，龙某发现某、钟某二人不在吊罐中，龙某意识到可能出事了，就打电话给矿山安全员周某和SJ2号井工作队长周某说明情况，同时联系井底其他工人查看情况，确认二人已掉入井底。

周某接报后立即组织矿山员工马某、张某、周某、韦某、卢某、梁某6位员工下井开展救援，同时拨打120急救电话。20时15分，张某、钟某被救上井，安置在卷杨机房，20时40分120医务人员到达现场，确认张某、钟某两人已经死亡。

矿山工人马某是吊罐升井后第一个乘坐吊罐下井救人者，经对马某询问调查得知，其在井口乘坐吊罐下井救人时，防止吊罐倾倒的安全锁槽呈打开状态，吊罐是随时有可能发生倾倒的，其登入吊罐后从挂孔中取下安全锁槽插销插入安全锁槽中，才完成了安全锁槽闭锁状态。由此证明：张某、钟某在乘坐吊罐升井时并未将安全锁槽闭锁，导致吊罐倾倒，二人坠入竖井。

经县公安局民警对整个SJ2号矿井的井壁进行勘验检查中，未发现有明显的物体触壁痕迹；在对井底跌落现场的勘验检查中，发现了两架螺纹钢焊接而成的钢质楼梯。县公安局法医对两名坠

井死亡工人的尸表检验发现，张某、钟某二人均遭受严重颅脑损伤，符合高空坠死特征。

**（二）事故现场情况**

1.安全防护措施状况

广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿SJ2号竖井口有井盖，并设置有醒目的安全警示标识，但未在入井口醒目位置悬挂入井人员安全须知。

2.个人防护状况

进入井下施工时，张某、钟某均按规定配戴了水靴、安全帽等个人防护用品。

**（三）事故发生后采取的措施**

事故发生后，广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿及时向金秀县安监局、桐木镇人民政府、县公安局桐木派出所报告事故发生的情况，同时通知死者家属，在征得死者家属同意后，于当晚将死者张某、钟某送到了鹿寨县殡葬管理所安放。县委、县人民政府、县安监局、县公安局等相关部门也在第一时间赶到事故现场指导善后处理、疏导工人、维护秩序及现场勘验等工作。

事故发生后，广西金秀县恒信矿业贸易有限公司及时与死者亲属取得联系，并与死者亲属协商处理善后事宜，在死者善后处理过程中死者亲属情绪稳定，无社会不稳定因素。8月6日，广西金秀县恒信矿业贸易有限公司与死者家属达成工伤死亡赔偿协议，8月7日死者于鹿寨县殡葬管理所火化。

事故发生后，县安监局于7月31日给广西金秀县恒信矿业贸易有限公司下达了《关于责令广西金秀县恒信矿业贸易有限公司

甘棠重晶石矿停止建设的指令书》，责令甘棠重晶石矿区停止一切基础建设工作，并在停建期间做好相关安全措施，保持值班巡查，确保安全。

经查，金秀县人民政府各职能部门、桐木镇人民政府在此起事故中没有监管不到位、施救失职、渎职等行为。

**三、事故伤亡人员情况及经济损失**

这起事故共造成2人死亡：

死者：张某，性别：男，1971年11月23日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，住址：福建省上杭县蛟洋乡中村村中二片路29-1号，张炳元在事故中直接死亡。事故造成直接经济损失131.6万元（用于死者善后处理及赔付家属抚慰金等）。

死者：钟某，性别：男，1971年2月4日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，住址：福建省上杭县旧县镇梅溪村赤岗路37号，钟富庆在事故中直接死亡。事故造成直接经济损失109.6万元（用于死者善后处理及赔付家属抚慰金等）。

拟对相关责任人员罚款共计7.5万元。

拟对广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿罚款25万元。

这起事故造成直接经济损失共计273.7万元（含死者善后处理费用、赔付家属抚慰金、拟对企业及相关责任人员处予的罚款）。

**四、事故原因分析**

**（一）直接原因**

广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿作为安全责任主体，安全生产主体责任没有落实到位，2018年3月29日，广西金秀县恒信矿业贸易有限公司取得了来宾市安全生产监督管理

局《关于广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计审查的批复》（来安监管〔2018〕21号），但在施工过程中，该公司未能严格按照《广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计》及《批复》施工，根据《广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计》，矿工出入矿井必须走斜井，竖井设计为出料口，该公司以斜井未贯通、未清理好为由，矿工下井作业均从SJ2号竖井出入，违反了《广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计》及来宾市安全生产监督管理局《关于广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计审查的批复》（来安监管〔2018〕21号）的规定，这是事故发生的直接原因。

**（二）间接原因**

1. 张某、钟某：二人违反上下井操作规程，安全意识淡薄，在乘坐吊罐升井时人货混装，未将吊罐安全锁槽闭锁，导致吊罐倾倒，是导致事故发生的重要原因之一。

2. 苏某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司股东、矿长，主要负责甘棠重晶石矿的经营和管理。安全意识淡薄，对矿山安全生产疏于管理，监管不力等，对员工安全生产学习、教育培训不到位，是导致事故发生的重要原因之一。

3. 朱某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司的法人代表，没有履行安全生产主要负责人的职责，对矿山安全生产疏于管理，监管不力等，对员工安全生产学习、教育培训不到位，是导致事故发生的重要原因之一。

4. 曹某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司副总经理，安全意识淡薄，对矿山安全生产疏于管理，监管不力等，对员工安全

生产学习、教育培训不到位，是导致事故发生的重要原因之一。

5.卢某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司工程师，主要负责井下施工设计和生产技术，安全意识淡薄，在施工中没有严格按《广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计》及来宾市安全生产监督管理局《关于广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计审查的批复》进行施工和监管，对员工安全生产学习、教育培训不到位，是导致事故发生的重要原因之一。

6.周某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全员，主要负责SJ2号竖井，安全意识淡薄，未严格履行其安全员职责，对矿工出入矿井必须走斜井，不允许人员走竖井出入的规定执行不力，疏于管理，对员工安全生产学习、教育培训不到位，是导致事故发生的原因之一。

7.周某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿SJ2号井工作队长，主要负责井下作业人员的安全，安全意识淡薄，在未取得安全员资格证书的情况下无证上岗，对矿工出入矿井必须走斜井，不允许人员走竖井出入的规定执行不力，疏于管理，对员工安全生产学习、教育培训不到位，是导致事故发生的原因之一。

**（三）事故性质**

调查组认为，这是一起由于企业安全生产主体责任落实不到位，没有认真贯彻执行《安全设施设计》，没有注重树立安全责任意识，没有对安全生产工作引起高度重视，没有加强对员工的安全学习和安全培训，导致工人思想麻痹、安全意识淡薄，员工违反上下井操作规程而引发的事故。经调查取证和综合分析，认定

该起事故是一起生产安全责任事故，为一般事故。

## 五、对事故单位及有关人员的责任认定和处理意见

### （一）对事故单位的责任认定和处理意见

广西金秀县恒信矿业贸易有限公司作为安全责任主体，没有严格按《广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计》及来宾市安全生产监督管理局《关于广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计审查的批复》进行施工和监管，安全生产费用投入不足，对矿工出入矿井必须走斜井，竖井作为出料口，不允许矿工走竖井出入的规定执行不力，而是以斜井未未清理好为由，默许矿工从SJ2号竖井出入矿井作业，导致员工没有认识到潜在的危险源；平时没有注重对员工的安全学习和安全培训，致使员工思想麻痹、安全意识淡薄，严重违反上下井操作规程而导致事故发生。对事故负有主要责任，违反了《安全生产法》第二十五条、第三十一条的规定，依据《安全生产法》一百零九条第一款的规定，建议由金秀瑶族自治县安全生产监督管理局对该公司处以25万元人民币罚款。

### （二）对事故有关人员的责任认定和处理意见

1.苏某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司股东、矿长，安全意识淡薄，对矿山安全生产疏于管理，监管不力等，对员工安全生产学习、教育培训不到位，违反了《安全生产法》第十八条、第二十二条之规定，依据《安全生产法》第九十二条，建议由金秀瑶族自治县安全生产监督管理局对苏瑞福处以1.5万元人民币罚款。

2.朱某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司的法人代表，没有履行安全生产主要负责人的职责，对矿山安全生产疏于管理，

监管不力等，对员工安全生产学习、教育培训不到位，违反了《安全生产法》第十八条、第二十二条之规定，依据《安全生产法》第九十二条，建议由金秀瑶族自治县安全生产监督管理局对朱金钟处予1.2万元人民币罚款。

3.曹某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司副总经理，安全意识淡薄，对矿山安全生产疏于管理，监管不力，对员工安全生产学习、教育培训不到位等，违反了《安全生产法》第十八条、第二十二条之规定，依据《安全生产法》第九十二条，建议由金秀瑶族自治县安全生产监督管理局对曹挺处予1.2万元人民币罚款。

4.卢某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司工程师，安全意识淡薄，在施工中没有严格按《广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计》及来宾市安全生产监督管理局《关于广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全设施设计审查的批复》进行施工和监管，违反了《安全生产法》第十八条、第二十二条之规定，依据《安全生产法》第九十二条，建议由金秀瑶族自治县安全生产监督管理局对卢维江处予1.2万元人民币罚款。

5.周某：广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿安全员，主要负责SJ2号竖井，安全意识淡薄，未严格履行其安全员职责，对矿工出入矿井必须走斜井，不允许人员走竖井出入的规定执行不力，疏于管理，对员工安全生产学习、教育培训不到位，违反了《安全生产法》第十八条、第二十二条之规定，依据《安全生产法》第九十二条，建议由金秀瑶族自治县安全生产监督管理局对周军海处予1.2万元人民币罚款。

6.周某:广西金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿SJ2号井工作队长，安全意识淡薄，在未取得安全员资格证书的情况下无证上岗，对矿工出入矿井必须走斜井，不允许人员走竖井出入的规定执行不力，疏于管理，对员工安全生产学习、教育培训不到位，违反了《安全生产法》第十八条、第二十二条之规定，依据《安全生产法》第九十二条，建议由金秀瑶族自治县安全生产监督管理局对周瑞成处予1.2万元人民币罚款。

7.张某（死者）：严重违反上下井操作规程，安全意识淡薄，在乘坐吊罐升井时人货混装，未将吊罐安全锁槽闭锁，导致吊罐倾倒，违反了《安全生产法》第五十四条之规定，依据《安全生产法》第一百零四条之规定，应对其予以行政处分，鉴于张炳元本人已在这起事故中身亡，免予张炳元行政处分。

8.钟某（死者）：严重违反上下井操作规程，安全意识淡薄，在乘坐吊罐升井时人货混装，未将吊罐安全锁槽闭锁，导致吊罐倾倒，违反了《安全生产法》第五十四条之规定，依据《安全生产法》第一百零四条之规定，应对其予以行政处分，鉴于钟富庆本人已在这起事故中身亡，免予钟富庆行政处分。

**六、事故教训及防范措施**

从金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿“7·30”生产安全事故发生的过程、原因和责任来看，此起事故是可以避免的，事故的教训深刻而惨痛，我们要引以为诫。高度重视，安全生产工作要时时抓，要警钟长鸣，不能有丝毫松懈和麻痹大意的思想，各乡（镇）、各部门、各生产经营单位要切实把安全生产责任落实到位，从维护人民群众生命财产安全，促进社会安定团结，确保

我县经济持续稳定发展的高度来抓好当前的安全生产工作。要坚持“安全第一、预防为主”的方针，加大安全生产知识的宣传力度，把相关的安全生产知识和法律法规切实贯彻落实到每一位职工、群众中去，努力提高人民群众的安全生产意识，杜绝类似事故再次发生。针对此起事故，下一步要加强以下防范措施：

（一）施工单位必须严格按《安全设施设计》的要求进行施工。严格遵守《金属非金属矿山安全规程》，认真贯彻落实企业规章制度和操作规程，堵塞安全生产漏洞。

（二）认真吸取事故教训，加强对职工的安全教育，提高操作人员的安全意识和操作技能，并结合实际，开展有针对性的特殊岗位安全教育及技术培训，使职工真正掌握实质性的安全知识和业务技能，并把培训情况如实记录下来。

（三）企业主要负责人要严格落实企业安全生产主体责任，加大安全生产费用的投入，及时清理斜井，并对井道采取相应的安全保护措施，杜绝冒险作业。

（四）全面排查事故隐患，及时整改生产中存在的不安全因素，全面消除事故隐患。

（五）加大安全检查力度，建立健全安全检查台帐，杜绝漏查、漏记。

（六）对企业涉及安全管理、特种作业的人员依法进行安全培训，取得安全管理资格证书和特种作业操作证后方可上岗。各个岗位负责人要严格落实自己的工作职责，要按照法律法规规定的要求，尽心尽责做好自己的本职工作，确保工人在施工过程中的人身安全。

（七）杜绝习惯性违章行为，矿工出入矿井必须走斜井，严

禁人员搭乘矿车出入矿井，严禁人员从竖井出入矿井，特别是严禁罐笼人货混装，严格生产中的劳动纪律，遵守安全操作规程。

（八）施工工人进入工地前，施工现场管理员要把工地的基本情况告知工人，在有重大安全隐患的地方要设置明显的安全警示标志和安全须知。

金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿

“7.30”生产安全事故调查组

2018年8月22日

金秀县恒信矿业贸易有限公司甘棠重晶石矿“7·30”事故调查组人员签名：