# 鞍山冶金集团设备制造有限公司“2·6”一般物体打击事故调查报告

鞍山冶金集团设备工程有限公司“2·6”

物体打击事故调查组

2026年5月18日

# 目　录

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）相关合同签订情况

（三）交废油桶作业有关情况

（四）事故现场勘验分析情况

（五）安全管理情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场救援情况

（二）事故善后处置情况

（三）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他建议

六、事故防范措施建议

# 鞍山冶金集团设备制造有限公司“2·6”一般物体打击事故调查报告

2026年2月6日11时20分许，鞍山冶金集团设备制造有限公司在鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼铁原料区露天库组织废油桶转运作业时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

2026年2月6日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会等部门人员及有关专家组成的鞍山冶金集团设备工程有限公司“2·6”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，鞍山冶金集团设备制造有限公司“2·6”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

## (一)事故有关单位概况

**1.鞍山冶金集团设备制造有限公司**（以下简称鞍山设备制造公司），系鞍山冶金集团工业发展有限公司[1]的全资子公司，系鞍山冶金工业集团有限公司[2]的三级公司，类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：1993年09月16日，法定代表人：薛某，住所：辽宁省鞍山市铁东旧堡区大石头街1-73，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；金属结构销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；风机、风扇制造；塑料制品制造；木竹材加工机械制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产

---

[1] 鞍山冶金集团工业发展有限公司，法定代表人：常辉，经营范围：钢材、建材、化工产品(不含危险化学品)、焦化产品、二类以下机电产品、通讯器材（不含移动电话）、电子产品、日用百货销售；房屋、设备租赁；计算机、机电设备技术咨询服务；代收电费；代收水费；企业管理咨询。

[2] 鞍山冶金工业集团有限公司，是鞍山地方大型国有企业，由原鞍钢厂办大集体112户优质企业于2020年转制而成，经过四十余年的发展，形成冶金产品、冶金运维、冶金工程、冶金矿山、资源循环五大核心业务，产品涵盖冶金设备制造、钢材压延、金属冶炼、建筑安装等十几个行业300多种，主要为鞍钢、山钢、河钢、宝武、本钢、建龙等钢铁企业，在矿石开采、烧结、炼铁、炼钢、热轧、冷轧等方面提供全链条的产品和生产服务，用户遍及全国26个省区60余家钢铁企业，冶金装备、冶金备件产品出口美国、日本、韩国等国家。

品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；电容器及其配套设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；隔热和隔音材料制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非居住房地产租赁；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；文具制造；喷涂加工；智能农机装备销售。取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D321292838，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2029年05月28日；取得《道路运输经营许可证》，辽交运管许可鞍字2010300002884号，证件有效期至2026年10月26日；经营范围：道路普通货物运输。

**2.鞍山冶金集团设备工程有限公司**（以下简称鞍山设备工程公司），系鞍山冶金工业集团有限公司二级公司，类型：有限责任公司（法人独资）,经营场所：辽宁省鞍山市立山区二道街10乙，法定代表人：刘某志，成立日期：1980年03月18日，经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务。一般项目：土石方工程施工；金属门窗工程施工；金属结构制造；金属加工机械制造；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备制造（不

含特种设备制造）；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；砼结构构件制造；劳务服务（不含劳务派遣）；玻璃纤维增强塑料制品销售；制冷、空调设备销售；国内贸易代理；机械零件、零部件销售；气体、液体分离及纯净设备销售。取得《安全生产许可证》编号：（辽）JZ安许证字[2014]008564，许可范围：建筑施工，有效期：2023年06月05日至2026年06月12日；取得《建筑业企业资质证书》资质等级：建筑工程施工总承包贰级；石油化工工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；环保工程专业承包贰级；取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D321017544，有效期至2029年10月17日，资质类别及等级：施工劳务不分等级。

**3.鞍钢集团朝阳钢铁有限公司**（以下简称朝阳钢铁公司），类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：李某雨，住所：朝阳市龙城区西大营子，营业期限：2007-07-19 至 2057-07-02，注册资本：800000.00万人民币，经营范围：许可项目：危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；燃气经营；自来水生产与供应。一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；炼焦；化肥销售；热力生产和供应；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；国内货物运输代理；金属矿石销售；再生资源销售；耐火材料销售；建筑材料销售。

**（二）相关合同签订情况**

**1.劳务协力合同签订情况。**按照朝阳钢铁公司整合相关方的要求，将原鞍山设备工程公司和鞍山设备制造公司两家单位在朝阳钢铁公司铁前经营主体的劳务服务项目，整合到鞍山设备工程公司的名下。2025年12月26日，朝阳钢铁有限公司（甲方）与鞍山设备工程公司（乙方）签定《劳务协力合同》，合同编号：6000076926D0004，；工程编号：2026-劳务外包-01（高）；协力项目名称：朝阳钢铁设备维修劳务外包项目（高）；项目内容及要求：负责协力范围内设备的日修、定修、抢修、备品整备及相关准备工作。日修、定修、备品整备按甲方计划和作业票执行。修缮修理工期：365天。朝阳钢铁有限公司铁前作业区（甲方）与鞍山设备工程公司（乙方）签订《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司设备工程劳务外包协议书》，业务范围：乙方负责甲方厂区范围内炼铁（高炉）区域机械、电气（自动化）、液压、动力、结构、仪表（包括工业电视）、计算机等专业设备的日修、定修、抢修、备件整备

及部分年修等业务，甲方负责向乙方以作业票方式下达检修作业委托。

**2.项目承包合同签订情况。**2025年12月31日，鞍山设备工程公司（甲方）与鞍山设备制造公司（乙方）签定《工程项目承包经营管理责任合同》，根据甲方与朝阳钢铁公司（业主）签订的朝阳钢铁设备维修劳务外包项目（高）、朝阳钢铁设备维修劳务外包项目（烧）及朝阳钢铁设备维修劳务外包项目（焦）三项工程施工合同，达成如下条款：其中责任承包原则：乙方自筹资金、全额承包、风险自担、责任自负、盈亏自负、终身负责；考核目标及方式：乙方按“包本包干 、指标考核、适度奖罚”的方式承担本工程施工责任。本工程从招投标到竣工交付使用及保修期间所发生的成本费用、税金、违约金、罚款等均由乙方承担；工程总工期：2026年1月1日-2026年12月31日。

**3.运输合同签订情况。**朝阳钢铁公司与鞍钢汽车运输有限责任公司签订《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司委托运输合同（汽车公司）》、《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司委托运输合同（汽车公司2）》，由鞍钢汽车运输有限责任公司实施石灰石受卸、倒运包保作业等保产运输，日常料场整理、事故应急运输作业（烧结矿倒运等），杂料、钢坯、除尘灰、煤炭等保产运输等，并提供保产运输工程机械、吊车等。2024年5月31日，鞍钢汽车运输有限责任公司朝

阳分公司与朝阳天迹运输吊装有限公司[3]（以下简称天迹公司）签订《汽车运输合同（委托）》，承运货物基本情况：钢尾渣，结算依据：钢尾渣运量以鞍钢集团朝阳钢厂计量磅单数据作为结算依据。天迹公司遂在朝阳钢铁公司经营管理中心办理运输车辆登记证，其中包括事故车辆辽PB6940汽车起重机和辽NX1700货车。

**（三）交废油桶作业有关情况**

**1.废油桶暂存露天库有关情况。**朝阳钢铁公司铁前作业区设备运维产生的废矿物油、废水浮油、废油泥、含油废物等，按照《劳务协力合同》的约定，由鞍山设备制造公司负责收集到工业闭式齿轮油桶（以下简称废油桶）内。鞍山设备制造公司的法定代表人薛某，安排作业人员使用围挡在铁前作业区高炉原料矿焦槽南北两侧共圈定出2个临时露天库区，将每班收集的废油桶及检修设备更换的零部件暂时存放在露天库内，2个临时露天库归属于鞍山设备制造公司使用并自主管理。

---

[3] 朝阳天迹运输吊装有限公司，类型：有限责任公司；法定代表人：牛某杰；注册资本：人民币壹仟万元整；成立日期：2013年08月29日；住所：朝阳市龙城区西大营子镇西大营子村；经营许可范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：停车场服务；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机动车修理和维护；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；房屋拆迁服务；对外承包工程。取得《道路运输经营许可证》辽交运管许可朝字211303200644号，经营范围：道路普通货物运输；证件有效期：2025年08月21日至2029年08月20日。

**2.交废油桶作业有关审批情况。**按照朝阳钢铁公司《危险废物库房管理规定》[4]，废油桶及桶内盛装的废油脂类物质属于危险废物，应每周五集中运输至朝阳钢铁公司危险废物库房内贮存，由鞍山设备制造公司自行雇用起重运输车辆组织人员集中运输废油桶，既交废油桶作业，并对作业实施全过程管理。交废油桶作业涉及起重吊运，按照朝阳钢铁公司制定的《危险作业管理细则》[5]，属于C级危险作业，需由朝阳钢铁公司区域主管负责人、工长共同到现场逐项确认、审核签字后，指派专门人员现场旁站监督，鞍山设备制造公司方可组织作业。

**（四）事故现场勘查分析情况**

经公安部门现场勘验及专家技术分析，事故现场位于朝阳钢铁公司铁前经营主体的设备作业区高炉原料矿焦槽一个露天库附近，中心现场见一辆车牌号为辽PB6940汽车起重机，该汽车起重机登记所有人：田某春[6]，实际车辆所有人：齐某君，车辆类型：重型非载货专项作业，使用性质：非营运，制造单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司，车辆识别代号L5E5H3D31AA031649，发动机号码1610L319598，检验有效期至2027年01月。经专家组现场

---

[4] 《危险废物库房管理规定》（朝阳安全环保发[2025]20号）：种类名称：废油脂类及其包装物（空油桶）、废弃试剂、废油漆桶等；单位职责：各作业区负责危险废物的运输及装卸，将本区域产生的危险废物统一贮存到公司危险废物库房中；入库管理要求：每周五，各作业区组织将危险废物运输至危险废物库房贮存、

[5] 《危险作业管理细则》5.2.3以吊装物的重量区分 ：A级：吊装物质量大于100t；B级吊装物质量大于等于40t小于等于100t；C级：吊装物质量大于25t小于40t。

[6] 2023年6月2日，卖车方田某春与买车方齐某君签定《买卖车辆协议》，车牌号为辽PB6940吊车，此后未办理过户手续至事故发生。

勘察，涉事设备的起升、回转操纵杆功能正常，液压系统无漏洞，吊钩完好、防止重物脱钩装置无缺损。距汽车起重机150cm处，有一辆车牌号为辽NX1700货车，车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：天迹公司，使用性质：货运，品牌型号：解放牌CA4256PIK2TIE5A80，发动机号：3619J057461。

事故发生时，汽车起重机的吊臂呈向西南伸出状，吊臂吊钩上有钢丝绳，钢丝绳连接黄色挂钩。在汽车起重机南侧，货车车厢载物台距地面146cm，载物台上方摆放废油桶，在载物台靠近车尾处，事故遇难者刘某江（鞍山设备制造公司矿槽工段长）的尸体头向南，脚向北，呈仰卧状，尸体身着蓝色上衣、蓝色裤子、黑色鞋、头部戴有安全帽，安全帽顶部呈破碎状，身上盖有绿色棉被，尸体南侧有一个倒放的蓝色废油桶，废油桶高88cm，直径60cm，重量约15kg，桶顶端边缘约1.5cm。空油桶内盛装的是朝阳钢铁公司铁前设备作业区产生的废油脂类。

事故发生时，司索人员将吊装锁具两端的夹钳分别夹持固定在2个油桶顶部边缘，一次性吊运2个空油桶。汽车起重机驾驶员董某平（考取B2驾驶证和货运准驾证）在有树木等障碍物的区域吊运废油桶作业，操作吊臂逆时针回转时，吊运的油桶与栅栏外侧树枝发生刮擦、碰撞，瞬时冲击阻碍了吊物正常运行，吊臂继续运行对吊物产生侧向拉力。受树枝形变弹力作用，废油桶产生不规则扰动，最终失去平衡，在钢丝绳斜向拉力的作用下，夹钳对油桶边缘

产生的正压力变小，夹持接触面的静摩擦力变小，夹持锁紧位置向上滑移，夹钳与油桶的原有夹持位置失效，摩擦力显著下降。当吊臂回转至货车车厢上方区域时，油桶顶端边缘脱离夹钳咬合面，废油桶在重力作用下发生自由坠落，将站在货车车厢内的作业人员刘某江打击致死。

**（五）安全管理情况**

**1.安全管理协议签订情况。**2026年1月1日，朝阳钢铁公司（甲方）与鞍山设备工程公司（乙方）签订《朝阳钢铁设备维修劳务外包项目（高）安全生产协议》，明确了双方安全生产工作职责，其中甲方对乙方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题隐患，应当及时督促乙方整改等；乙方保证本项目作业范围内的安全生产条件，负责定期排查并及时消除本项目作业范围内的事故隐患，涉及爆破、吊装、动火、临时用电等危险作业，应当编制安全作业方案并事先报甲方审批，经甲方安全管理人员到场监督方可作业等。

**2.安全生产组织机构设置及管理情况。**

**（1）朝阳钢铁公司有关情况。**朝阳钢铁公司铁前经营主体主要负责人吕某栋，系该单位安全生产第一责任人。业务总监祝树海分管铁前作业区安全生产工作，朝阳钢铁公司安全环保部派驻安全主管张某佳（取得冶金企业安全管理人员安全生产培训考核合格证）负责铁前经营主体的安全生产综合管理。铁前经营主体下设炼焦、炼铁、烧结、副产、料场、设备、运输7个作业区，7个作业区作业长系

本作业区的安全生产第一责任人，设置1名副作业长分管作业区安全生产工作，各作业区分别设置1名专职安全管理人员，负责作业区的安全检查和隐患排查，其中杨某军（取得冶金企业安全管理人员安全生产培训考核合格证）是事故区域的专职安全管理人员。事故调查组调取了朝阳钢铁公司铁前经营主体的安全生产内业资料，铁前经营主体各作业区制定了安全生产规章制度和安全（技术）操作规程，对区域内的9家相关方单位的安全生产工作实行统一标准、统一管理、统一培训、统一奖惩；朝阳钢铁公司鞍山设备制造公司交废油桶作业最近一次作业票审批时间是2025年11月18日，其中作业发起人：许某利，作业监管人：车某风，作业审核人：吕某楠、谷某，朝阳钢铁公司按照《危险作业管理细则》的规定，由点检长安排专人在作业现场进行旁站监督，并对现场作业环境及安全设施进行双确认验收。

**（2）鞍山设备制造公司有关情况。**鞍山设备制造公司的法定代表人薛某（取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书）系该单位安全生产第一责任人。因与朝阳钢铁公司签订设备维修劳务外包项目（高）合同的单位是鞍山设备工程公司，而实际该项目高炉、烧结、焦化作业区的设备维修组织实施单位是鞍山设备制造公司，2024年5月31日，鞍山设备工程公司下发《关于薛某的任命决定》（冶金设备工程[2024]5号），任命薛某任鞍山冶金集团设备工程有限公司鞍钢朝阳钢铁有限公司铁前区域负责人

（炼铁厂、焦化厂），该区域自主经营、自负盈亏，管理权在鞍山设备制造公司，薛某系朝阳钢铁公司铁前经营主体的高炉、烧结、焦化区域设备维修劳务外包项目安全生产第一责任人。经事故调查组调查发现，薛某同时负责鞍山设备制造公司在鞍山、营口及朝阳3个地区承揽项目的经营管理工作，每周需往返3个市项目现场，不能时时对朝阳钢铁公司劳务项目实施管理，且薛某未取得冶金企业主要负责人安全生产培训考核合格证。鞍山设备制造公司共使用138余名劳务派遣人员在朝阳钢铁公司从事设备检修维护等工作，未设置专职专职安全管理机构，仅窦某严（取得安全生产管理人员培训合格证）任职高炉区域专职安全员，孟某兴任职烧结区域专职安全员。窦某严需负责高炉区域的班前会组织、各种作业票审批统计上报、安全培训、安全内业整理及现场安全检查等多项工作，不能对高炉区域内鞍山设备制造公司组织实施的危险作业进行旁站监督，危险作业失控漏管，鞍山设备制造公司配备专职安全管理人员数量不能满足实际工作需求。鞍山设备制造公司执行鞍山冶金工业集团有限公司制定的各项安全生产规章制度和安全技术规程，制定了《危险作业安全管理细则》[7]和《安全技术规程》[8]。经事故调查组调查发现，事

[7] 《危险作业安全管理细则》5.7.8 吊装作业安全要求

[8] 鞍山冶金集团设备工程有限公司《安全技术规程》8.油桶吊具安全操作规程：9.1.1.2：评估作业环境，确保吊运路线畅通，无人员滞留，上方无障碍物。9.1.2.4：目视确认钳臂与桶边两侧接触均匀、对称。9.1.3.4：吊运路线下方严禁站人，操作人员应始终处于安全位置观察。9.5.6：严禁人员在起吊或悬空状态的油桶下方通行、站立或工作。

故吊运作业未履行危险作业审批程序[9]，未经朝阳钢铁公司审批同意，未按规定办理作业票，未编制安全作业方案，未评估吊装作业环境、未确保吊运路线的畅通，在作业区域内有树木等障碍物违规吊运，且违规使用1个夹钳夹持2个油桶、吊运路线下方站人；虽制定了《安全教育培训管理办法》，作业人员接受了基本安全生产教育培训，但未针对交油桶作业涉及的作业票审批管理、起重吊运、运输等危险因素及安全防范措施进行培训和技术交底，从业人员安全风险意识淡薄，违章作业。

**（六）事故发生经过**

2026年2月6日，朝阳钢铁公司除尘点检员谷某开具《维修委托单》，工作内容：交废油桶，维修设备工长吕某楠在委托单上审批签字。鞍山设备制造公司作业长申某忠在《维修委托单》签字后，将交废油桶作业交由其公司的矿槽作业长刘某江牵头实施。薛某联系了天迹公司实际经营者齐某军，租用天迹公司的汽车起重机和货车用于交废油桶作业。刘某江认领交废油桶作业的工作任务后，未向安全员窦某严报备，也未在线上APP内办理危险作业票。

8时许，在天迹公司调度张某安排下，董某平驾驶辽PB6940汽车起重机、赵某驾驶辽NX1700货车到达高炉区域等候。8时30分许，刘某江召集乔某辉（电焊工、吊车指

[9] 《危险作业管理细则》5.4.2危险作业开始前负有审批责任的主要负责人或指派专人到现场对安全条件进行逐一检查确认，符合作业条件后，再签字，督促实施危险作业，危险作业项目负责人和安全监护人要在现场全程监护。

挥工）、王某吉（维修工）、车某风（维修工）到铁前设备作业区高炉原料矿焦槽北侧露天库内，董某平驾驶汽车起重机随后进入露天库内。刘某江安排王某吉、车某风负责在地面上使用夹钳夹持吊挂废油桶，车某风指挥董某平起吊，刘某江和乔某辉在赵某驾驶的货车车厢上负责摘夹钳吊具，并将废油桶整齐摆放在货车车厢内。10 时许，上述 6 名作业人员完成了北侧露天库废油桶吊运工作，遂到高炉原料矿焦槽南侧露天库，继续实施吊运废油桶作业。高炉原料矿焦槽南侧露天库周围设置了约 2m 高围挡，库内面积小且堆放了大量设备，库区围挡的周边树木茂密，汽车起重机不能进入库区内进行吊运作业，董某平遂将汽车起重机停靠在露天库区外，赵某驾驶货车在距汽车起重机 150cm 处停靠，汽车起重机的吊运路线有树木影响。10 时 50 分许，王某吉、车某风在露天库内使用一个夹钳分别夹持固定在 2 只油桶顶部边缘上，将吊装索具钩挂在汽车起重机的吊钩上，车某风指挥董某平起吊。董某平吊运废油桶越过围挡后，逆时针回转吊臂时，吊运的废油桶与围挡外侧树枝发生刮擦、碰撞，树枝断裂，受树枝形变弹力作用，废油桶产生不规则扰动，最终失去平衡，在钢丝绳斜向拉力的作用下，夹钳对油桶边缘产生的正压力变小，夹持接触面的静摩擦力变小，夹持锁紧位置向上滑移，夹钳与油桶原有夹持位置失效，摩擦力显著下降。当吊臂回转至货车车厢上方区域时，吊运的其中 1 个废油桶顶端边缘脱离夹钳咬合面，废油桶在重力作用下从距货车车厢约 7-8m

高位置自由坠落，坠落的废油桶打击到站在货车车厢内等待接废油桶的刘某江头部。

**(七)人员伤亡和直接经济损失情况**

事故共造成1名作业人员死亡。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故现场救援情况

董某平发现刘某江被吊运坠落的废油桶砸中后，立即操作汽车起重机吊臂，将剩余另1个废油桶放到货车侧面的空地上。乔某辉立即上前查看刘某江伤势，并呼叫刘某江但无应答。10时57分，车某风向窦某严和申某忠报告事故。11时2分，车某风拨打120召请救援。朝阳钢铁公司及鞍山设备制造公司的薛某等人员相继赶赴事故现场组织救援。11时20分许，120急救车赶至事故现场，医护人员对刘某江进行检查后，宣告刘某江已临床死亡。2026年2月6日12时24分，薛某电话向朝阳市应急管理局应急指挥中心报告事故；12时25分，薛某拨打110报警。

### （二）事故善后处置情况

2026年4月10日，朝阳市公安司法鉴定中心出具《鉴定书》（朝）公（司）鉴（法医S）字[2026]009号，分析论证：刘某江头顶部青紫肿胀，解剖见颅骨骨折，硬膜下大量出血，广泛蛛网膜下腔出血，结合现场调查，分析认为死亡原因系巨大外力作用头部致重度颅脑损伤死亡；鉴定意见：刘某江系重度颅脑损伤死亡。

### （三）事故应急处置评估情况

事故发生后，朝阳钢铁公司及鞍山设备制造公司立即组织事故现场救援，并拨打120召请救援，未因事故救援导致事故扩大。

## 三、事故原因分析

### （一）事故直接原因

董某平未取得汽车起重机操作证，在吊装作业区内存在围挡、树木等障碍物[10]、吊运作业区有人员站立停留[11]的情况下，违规操作汽车起重机吊运废油桶；刘某江在组织交废油桶作业时，放任作业人员使用1个夹钳同时夹持2个油桶[12]，且在吊运区域内站立停留，起吊的废油桶与露天库外部的树枝发生剐蹭，其中1个废油桶顶端边缘脱离夹钳咬合面，在重力作用下自由坠落，将刘某江打击致死。

### （二）事故间接原因

**1.未经审批擅自组织吊运作业。**未编制安全作业方案，未经朝阳钢铁公司审批[13]，未经区域主管负责人、工长共同到现场逐步确认、审核签字[14][15]，无专门人员对吊运作业现场进行监督、监护，擅自组织起重吊运废油桶作业；

---

[10] 《安全技术规程》8.油桶吊具安全操作规程9.1.1.2评估作业环境，确保吊运路线畅通，无人员滞留，上方无障碍物。

[11] 《安全技术规程》8.油桶吊具安全操作规程9.5.6严禁人员在起吊或悬空状态的油桶下方通行、站立或工作。

[12] 《安全技术规程》8.油桶吊具安全操作规程9.1.2.4 目视确认钳臂与桶边两侧均匀、对称。

[13] 《安全生产协议》5.2.3：涉及爆破、吊装、动火、临时用电等危险作业应当编制安全作业方案并事先报甲方审批，经甲方安全管理人员到场监督方可作业等。

[14] 《危险作业管理细则》5.3.1C级危险作业：由区域主管负责人、工长共同到现场逐步确认、审核签字。

[15] 《危险作业管理细则》5.4.2危险作业开始前负审批责任的主要负责人或指派专人到现场对安全条件进行逐一检查确认，符合作业条件后，再签字，督促实施危险作业，危险作业项目负责人和安全监护人要在现场全程监护作业。

无安全员在吊运作业现场进行安全管理，未能及时制止和纠正事故现场存在的使用未取得起重机操作证人员、且有障碍物违规起吊，不按照规定夹持吊物，吊运作业区域内站人的违章行为。

**2.安全管理机构不健全。**薛某未取得冶金企业主要负责人安全生产培训考核合格证，且不能时时在朝阳钢铁公司项目实施安全管理；未设置安全管理机构，仅雇用2名劳务派遣人员任专职安全员，且负责承揽项目的安全检查和安全内业等多项工作，不能对危险作业实施旁站监督，专职安全管理人员配备不足，不能满足生产运营实际需求。

**3.安全管理制度不落实。**未落实全员安全生产责任制，未组织对全员安全生产责任制进行考核，未落实安全技术规程，从业人员违章作业；露天库房设置不合理，周边树木遮挡，库区狭小，吊装作业空间不足，未组织对露天库区及吊运作业存在的安全风险进行辨识，未对吊运废油桶作业存在的危险作业未经审批、无专人现场监督等多项事故隐患进行排查治理。未组织开展针对起重吊运专项安全培训，作业人员安全风险辨识、防范意识淡薄，对吊装作业违规操作的危险性认知不足。

## 四、事故有关责任单位存在的主要问题

**鞍山设备制造公司，**未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未落实全员安全生产责任制；违反《安全生产法》第二十四条的规定，未设置安全管理机构，配备的专职安全

管理人员数量不能满足实际工作需求；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未开展针对性起重吊运作业专项安全培训和安全技术交底，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未对吊运作业安全风险进行辨识分级，未及时发现并消除露天库房吊装作业存在的危险作业未经审批、无专人现场监督，使用无证人员操作起重机、有障碍物违规起吊、不按规定夹持吊物、吊运区内有人员作业等生产安全事故隐患；违反《安全生产法》第四十三条规定，吊运作业现场未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

## 五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

### （一）对事故责任单位的处理建议

**鞍山设备制造公司，**违反《安全生产法》第二十二条、第二十四条、第二十八条、第四十一条、第四十三条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。

### （二）对事故有关责任人员的处理建议

**1.刘某江，**鞍山设备制造公司雇用的朝阳钢铁公司劳务项目高炉区矿槽段工段长，交废油桶作业的组织者。未编制安全作业方案，未经朝阳钢铁公司批准，未经朝阳钢铁公司区域主管负责人、工长共同到现场确认审核签字，未向专职安全员报备，擅自组织交废油桶作业。放任未取得

汽车起重机操作证人员进行吊运作业，放任作业人员使用1个夹钳夹持2个废油桶的违章行为，且自身违规进入吊运区域内，被坠落的废油桶砸中致死，对事故发生负有直接责任，鉴于刘某江已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

**2.董某平，**天迹公司雇用的驾驶员，未经培训取得汽车起重机操作证，未确保吊运路线畅通，在吊装作业区域有围挡、树木等障碍物且有人员停留的情况下，违规吊运废油桶，致使起吊的废油桶与树枝发生剐蹭，其中1个废油桶坠落，将刘某江打击致死，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其责任。

**3.窦某严，**鞍山设备制造公司雇用的高炉区域的专职安全管理人员，违反《安全生产法》第二十五条的规定，未及时检查本单位安全生产状况，未及时发现并制止和纠正吊运废油桶作业存在的违规吊运、违规司索、人员违规站在吊运区域的行为，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关资格、处上一年年收入百分之二十的罚款。

**4.申某忠，**鞍山设备制造公司雇用的铁前设备作业区作业长，未落实管业务、管生产必须管安全的工作职责，违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内的安全生产工作负责，签批交废油桶作业，未督促作业负责人编制安全作业方案，未向朝阳钢铁公司申报审批，未在吊运作业现场进行监督管理，对交废油桶作业现场的违章行为未进行制止和纠正，对事故发生负有责任，依据《安全生

产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关资格、处上一年年收入百分之二十的罚款。

**5.薛某，**鞍山设备制造公司法定代表人，系该单位安全生产第一责任人，系该单位在朝阳钢铁公司铁前区域项目负责人，违反《安全生产法》第二十一条规定，未落实全员安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，安排人员圈定2个露天库，未组织对露天库存在的安全风险进行辨识管控，未及时治理消除露天库吊运废油桶作业存在的未经审批擅自作业、无安全作业方案、无专门人员现场监督管理等多项事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款；事故发生后，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，未在1小时内向应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，迟报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条的规定，建议处上一年年收入百分之六十罚款，建议由鞍山冶金工业集团有限公司按照内部规定对其进行处理。

**（三）其他建议**

**1.天迹公司，**使用未经培训取得汽车起重机操作证的人员驾驶汽车起重机，对车辆管理缺位，建议朝阳钢铁公司依据内部规定对其进行处理。

**2.鞍山设备工程公司，**作为《劳务协力合同》（合同编号：6000076926D0004）的签订单位，对实际履行合同的鞍

山设备制造公司的安全管理不到位，建议朝阳钢铁公司依据内部规定对其进行处理。

**3.朝阳钢铁公司，**铁前经营主体签发交废油桶《维修委托单》后，未对危险作业进行及时跟进监督管理，对鞍山设备制造公司临时圈定的露天库管理不到位，建议朝阳钢铁公司依据内部规定对相关人员进行处理。

**六、事故防范措施建议**

**（一）设备制造公司，**要深刻吸取事故教训，举一反三，

依法落实安全生产主体责任。**一是**要从严落实起重吊装等危险作业审批制度，按照规定向作业票开具方报备，接受其监督管理，严禁无审批擅自组织作业。组织危险作业，要重点对作业方案、吊具选型、吊运路线、作业环境、人员资质等关键内容逐一审核把关，严防违章作业。**二是**要健全落实全员安全生产责任制，深化全员安全教育培训，提升安全风险防范能力，针对性开展起重吊装等危险作业专项安全培训，结合典型事故案例开展警示化教育；**三是**要设置安全生产管理机构，安排满足需要的安全管理人员，要全面落实各项安全技术规程、作业管理制度，针对本次事故暴露出的制度不执行等问题隐患，要加大现场安全巡查力度，建立常态化违章查处机制，对违规操作、违章指挥、监护失职、违反作业规程等各类违章行为，从严从重追责处罚。

**（二）朝阳钢铁公司，**严格落实对外包单位安全生产工

作的统一协调管理职责。对事故暴露出的由单一主体签订合同、多家单位分头作业、统筹管理缺失、各方责任衔接不畅的问题，应及时修订相关规定，确保合同签订单位与实际承揽业务的单位一致，全面落实合同签订单位安全生产主体责任；要督促相关方健全安全生产管理机构，配备满足需要的安全生产管理人员，健全安全交底、现场巡查、危险作业审批及协同管控机制，对厂区内的危险作业加强管理，杜绝未经审批擅自作业行为，杜绝责任悬空、管理脱节引发安全事故。

**（三）应急管理部门，**严格落实冶金企业安全监管职责，加强对国有企业安全监管，督促国有企业细化安全管理措施，强化对国有企业的相关方协力服务单位的安全管理，杜绝因服务单位管理缺位引发事故。要进一步加大对冶金企业行政执法力度，严肃处理安全生产违法违规行为，杜绝类似事故的反复发生。

附件：鞍山冶金集团设备工程有限公司“2·6”物体打击事故调查组成员确认签字表

鞍山冶金集团设备工程有限公司“2·6”

物体打击事故调查组

（朝阳市应急管理局代章）

2026年5月18日