天全始阳天全福鞍碳材料科技有限公司“7·20”一般触电事故调查报告

天全始阳天全福鞍碳材料科技有限公司“7·20”

一般触电事故调查组

2026年9月24日

目　录

一、事故基本情况……- 1 -
（一）事故发生单位及相关单位概况……- 1 -
（二）事故相关单位安全管理情况……- 4 -
（三）事故发生经过……- 5 -
（四）事故现场情况……- 6 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况……- 7 -
（六）其他情况……- 8 -
二、事故应急处置及评估情况……- 8 -
（一）事故信息接报情况……- 8 -
（二）事故现场应急处置情况……- 8 -
（三）善后处理情况……- 9 -
（四）事故应急处置评估……- 9 -
三、事故原因分析……- 9 -
（一）直接原因分析……- 9 -
（二）间接原因分析……- 10 -
（三）其他可能因素排除……- 11 -
四、有关监管部门、地方党委政府履职情况……- 11 -
（一）天全县应急管理局……- 11 -

（二）天全县经济信息和科技局……- 12 -
（三）四川天全经济开发区管理委员会……- 12 -
（四）始阳镇人民政府……- 13 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……- 13 -
（一）建议免予追究责任人员（1人）……- 13 -
（二）对事故相关责任单位处理建议（3家）……- 13 -
（三）对事故相关责任人员处理建议（4人）……- 14 -
（四）其他处理建议……- 15 -
六、事故主要教训……- 16 -
七、事故整改和防范措施……- 16 -
（一）严格落实企业安全生产主体责任……- 17 -
（二）加强安全生产监管……- 17 -
（三）加强安全宣传教育，提升从业人员安全意识。……- 18 -

2026年7月20日9时10分许，天全福鞍碳材料科技有限公司厂区一期变压器室发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约115万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）相关规定，天全县人民政府成立了由县应急局、公安局、总工会、经济信息和科技局、人力资源和社会保障局、四川天全经济开发区管理委员会、始阳镇等单位组成的事故调查组，邀请县人民检察院派员参加，县纪委监委机关同步成立追责问责审查调查组，开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，**天全始阳天全福鞍碳材料科技有限公司“7·20”一般触电事故是一起因作业人员违章作业、生产经营单位履行生产安全主体责任不到位而造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

天全福鞍碳材料科技有限公司[1]（以下简称天全福鞍公司），成立于2019年5月29日，住所：四川省雅安市天全县始阳工业园区大坪乡毛山村4组，统一社会信用代码：91511825MA67WR0C0A，法定代表人：谭某，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：贰亿伍仟万元整。

2.事故相关单位情况

（1）成都职讯人力资源有限公司[2](以下简称成都职讯公司），成立于2021年4月14日，住所：成都市郫都区创智东一路8号1栋1单元10楼1012号，统一社会信用代码：91510124MA64Q8208H，法定代表人：唐某成，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：贰佰万元整。

持有成都市郫都区政务服务管理和行政审批局颁发的《劳务派遣经营许可证》，编号：川人社派202102170041号，许可经营事项：劳务派遣，有效期限：2024年8月4日至2027年8月3日。

---

[1] 经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；金属材料销售；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

[2] 经营范围：职业中介活动；劳务派遣服务；海员外派业务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；商务代理代办服务；采购代理服务；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；生产线管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

持有成都市郫都区政务服务管理和行政审批局颁发的《人力资源服务许可证》，编号：（川）人服证字〔2021〕第011500591号，许可文号：郫行审函〔2021〕59号，服务范围：从事职业中介活动，发证日期：2025年8月28日。

（2）天全瑞鞍新能源材料有限公司[3]（以下简称天全瑞鞍公司），成立于2026年3月16日，住所：四川省雅安市天全县始阳镇大坪村4组，统一社会信用代码：91511825MAK8XQ6P4P，法定代表人：陈某明，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：玖仟万元整。

3.事故相关情况

经调查组核查，李某斌持有《煤矿井下电气作业证》，有效期：2014年3月27日至2020年3月27日，所持《低压电工作业证》为假证。

2026年6月5日，李某斌与成都职讯公司签订《劳动合同书》，约定李某斌工作岗位为电工，合同期限：从2026年6月5日起至2028年6月4日止。李某斌向成都职讯公司提供了《低压电工作业证》，成都职讯公司未对李某斌所持《低压电工作业证》进行审查。

---

[3][] 经营范围：一般项目：石墨及碳素制品销售；电池零配件销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2026年6月3日，《天全福鞍碳材料科技有限公司应聘申请表》显示，李某斌申请岗位为：电工。

2026年4月，天全福鞍公司与成都职讯公司签订《劳务外包合作协议》，约定由成都职讯公司根据天全福鞍公司业务需要，选派合格的一线作业人员、电工、焊工等岗位劳务外包人员。派遣劳务人员由天全福鞍公司分配管理、组织上岗前的培训和考核。协议有效期自2026年4月20日至2028年4月19日。2026年4月至2026年6月，成都职讯公司派遣劳动者19人至天全福鞍公司工作。

2026年5月，天全瑞鞍公司与天全福鞍公司签订《石墨化委托加工合作协议》，约定天全福鞍公司按照天全瑞鞍公司要求为天全瑞鞍公司提供石墨化加工服务。双方在协议中约定了各自的安全生产管理职责，天全福鞍公司按照生产需求配齐岗位人员，天全福鞍公司是生产过程中的安全生产责任主体，对案涉产线运营、生产加工、员工操作、场地管理等全过程承担安全管理责任，制定完善安全管理制度与操作规程，定期组织员工开展安全培训及应急演练，每日排查安全生产隐患并建立完整台账，配备安全防护设施及应急物资，及时发现并妥善处置各类安全问题等。合作期限为5年。该项目实际由天全瑞鞍公司在天全福鞍公司厂区一期厂房具体实施，日常工作由天全瑞鞍公司负责管理安排。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.天全福鞍碳公司

该公司主要从事石墨及碳素制品制造业务，公司设有安环部负责安全环保工作，由总经理助理张某负责安环部工作，配备了2名安全员负责安全环保工作；安环部主要负责制定公司安全生产目标管理计划，定期进行安全检查，组织公司安全生产教育和培训，拟定公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并组织实施，全面落实公司岗位责任。

该公司制定了《安全生产管理责任清单》，明确了各岗位工作职责，制定了《电工岗位操作安全规程》《配电室安全操作规程》《维修电工安全操作规程》《安全教育培训制度》《隐患排查治理制度》《安全生产事故应急救援预案》等规章制度。提供了公司主要负责人谭某带队开展隐患排查记录、事故隐患整改通知单、教育培训记录。

2.成都职讯限公司

该公司未建立健全全员安全生产责任制，未提供教育培训制度、隐患排查治理制度等相关制度，未提供教育培训记录、台账，未提供隐患排查治理记录、台账；未提供公司主要负责人唐某成带队开展隐患排查记录。

3.天全瑞鞍公司

该公司制定了《全员安全生产责任制》，明确了各岗位工作职责，制定了《隐患排查及风险管控制度》《安全教育培训管理制度》《危险源辨识及风险评价管理制度》《特殊作业安全

管理制度》《整流变压室安全操作规程》等规章制度。开展了新进员工三级安全教育培训，7月组织开展了一次应急演练，提交了隐患排查清单，提供了教育培训记录。

（三）事故发生经过

2026年7月18日16时55分许，天全福鞍公司一期二车间变压器发生故障，该变压器进线电压为35kV，通过变压器降压后将电能送到各个车间。7月18日，天全福鞍公司切断该变压器进线电源后，天全瑞鞍公司维修班组长陈某将该变压器进线电缆接入另一台变压器，电缆接头处用绝缘胶布缠绕，7月19日，该进线电缆恢复供电。天全瑞鞍公司联系维修单位对故障变压器进行拆卸维修。7月20日上午9时许，变压器拆卸工作人员到达该变压器室，准备拆除该变压器进行维修。变压器拆卸工作人员黄某兵和其工友进入变压器室后，听到明显的电流声，立即退出变压器室。随后变压器拆卸工作人员与天全瑞鞍公司工作人员取得联系，说明相关情况。9时6分许，天全瑞鞍公司维修班组长陈某安排李某斌前往变压器室查看具体情况。随后李某斌到达变压器室，未穿戴绝缘靴、绝缘手套，无安全防护措施。黄某兵和天全瑞鞍公司安全员何某韩多次告知李某斌变压器室有电、要保持安全距离、不要触碰。李某斌进入变压器室后，不听劝阻，用随身携带的测电笔测量进线电缆时触电倒地。9时14分，何某韩拨打120急救电话，并组织现场救援。9时30分许，120救护人员到达现场，约半小时后李某斌

抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

经勘查，事故现场位于天全福鞍公司一期变压器室，该房屋墙体为素水泥毛坯墙面，地面为混凝土地坪，电缆地面直接敷设，线缆排布杂乱、三相引线弯曲无序、无可靠固定。该电缆电压为35kV，电缆接头处仅用绝缘胶布缠绕，电缆接头距离地面约1.5米，地面有两处灼黑痕迹，距离电缆线约30cm，室内无安全警示标识标牌。



图1　变压器室



图 2　电缆接头



图 3　地面灼黑痕迹

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

事故造成 1 人死亡，死者李某斌，男，居民身份证号：513126XXXXXXXX0610，住四川省天全县**镇**村*组。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约 115 万元。

（六）其他情况

1.天气情况

2026 年 7 月 20 日，事故发生地白天晴间多云，夜间多云，沿山有分散阵雨或雷雨，气温 20℃-35℃。

2.自然灾害情况

2026年7月20日，未收到自然灾害报告。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

9时15分，天全瑞鞍公司工作人员何某韩向部门经理杨某赫报告事故有关情况;

9时44分，天全瑞鞍公司部门经理杨某赫向天全县联合值班室报告事故情况;

10时55分，天全县联合值班室向市政府联合值班室报告事故有关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，天全瑞鞍公司工作人员何某韩9时14分拨打了急救电话，9时30分许，120救护人员到达现场，约半小时后，李某斌抢救无效死亡。天全县委、县政府接到事故报告后，立即组织人员做好善后处置等工作，县政府分管领导率领应急、医疗、公安等部门相关同志立即赶赴现场，指导善后处置和事故调查工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，事故调查组组织相关部门和事故发生单位安抚死者家属，积极做好赔付及后续工作。7月20日，成都职讯公司与死者家属达成赔偿协议。善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，家属对善后处置工作表示满意。社会面无舆情发生。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县委、县政府及相关单位高度重视事故处置工作，事发后现场人员及时拨打医疗救援电话，全力对受害人员进行抢救。政府和应急、公安、卫健等有关部门迅速反应，全力组织做好事故处置各项工作，善后处理到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

李某斌不具备电工作业资质，未经专业安全技术培训，缺乏高压电的基本安全知识和防护技能，安全意识淡薄，现场风险辨识不足，在未穿戴绝缘手套、绝缘鞋等个人防护装备的情况下，不听劝阻，违反操作规程，用随身携带的测电笔测量35kV进线电缆，致其触电死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.天全福鞍公司安全生产主体责任落实不到位，未对电工李某斌是否持有特种作业操作证（电工作业证）进行审查[4]；安全管理存在漏洞，未在有较大危险因素的设施、设备上，设置明显的安全警示标志[5]；教育培训不到位，未对劳务派遣人员开展安全教育培训[6]，缺乏对作业人员安全作业操作和防范措

---

[4] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后，方可上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动

施的教育培训，致使作业人员对作业环境的危险性认识不足，安全意识淡薄；隐患排查治理不到位[7]，未按照《石墨化委托加工合作协议》每日对厂区一期开展安全生产隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除电缆接头不符合相关标准要求[8]的事故隐患。

2.成都职讯公司未对电工李某斌是否持有特种作业操作证（电工作业证）进行审查[9]，安排未取得相应资格的人员进行特种作业；教育培训不到位，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训[10]。

3.天全瑞鞍公司，未对电工李某斌是否持有特种作业操作证（电工作业证）进行审查[11]，安排未取得相应资格的人员进行

者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

[7][]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8][]《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）4.1.7 电缆接头的绝缘特性应符合下列规定:1 接头的额定电压及其绝缘水平不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平。2 绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压不得低于所连接电缆绝缘水平的 2 倍。

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）7.2.4 交联电缆终端和接头制作时，电缆绝缘处理后的绝缘厚度及偏心度应符合产品技术文件要求绝缘表面应光滑、清洁，防止灰尘和其他污染物黏附。绝缘处理后的工艺过盈配合应符合产品技术文件要求，绝缘屏蔽断口应平滑过渡。

[9][]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后，方可上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[10][]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[11][]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后，方可上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作

特种作业。

（三）其他可能因素排除

天全县公安局工作人员对事故现场进行调查勘验，并对相关人员进行问询取证，未发现其他可疑情况，排除人为故意、突发灾害因素等影响。

四、有关监管部门、地方党委政府履职情况

（一）天全县应急管理局

作为工贸企业的安全生产监督管理部门，承担对辖区内工贸企业安全生产综合监管责任。2026年天全县应急管理局组织辖区重点企业参加省、市组织的工贸企业视频会议4次，组织开展有限空间培训、演练及考试1次。2026年1月至7月对辖区内工贸企业开展执法检查12次，发现问题隐患64项，开展安全帮扶指导80家次。2026年5月13日，按照年度监督检查计划对天全福鞍公司开展执法检查1次，发现问题隐患6项。2026年7月3日、7月9日、7月10日对天全福鞍公司开展帮扶指导3次，7月8日对天全瑞鞍公司开展帮扶指导1次。在履行监管职责的过程中，督促天全福鞍公司落实安全生产主体责任不到位，对天全福鞍公司检查力度不够，未及时发现天全福鞍公司对特种作业人员资质审查不严、教育培训不到位、隐患排查治理不到位等问题。

（二）天全县经济信息和科技局

业培训，取得相应资格，方可上岗作业

作为工业企业的行业主管部门，指导督促工业企业加强安全管理。2026年组织召开全县工贸企业复工复产工作会，2月至3月对辖区内工贸企业复工复产开展帮扶指导30多次。2026年7月6日、7月10日到天全福鞍公司开展帮扶指导2次。天全县经济信息和科技局未认真落实“三管三必须”要求[12]，对工业企业进行安全督促指导时发现问题隐患专业能力不足，在帮扶指导中督促天全福鞍公司履行企业安全生产主体责任不到位。

（三）四川天全经济开发区管理委员会

2026年组织辖区内重点企业召开安全专题会2次，多次向辖区企业下发安全生产相关文件，督促企业加强安全生产工作。2026年开展帮扶指导共计39家次，发现隐患53项，其中重大事故隐患9项。2026年到天全福鞍公司开展帮扶指导3次，发现重大事故隐患2项，已整改2项。基本履职到位。

（四）始阳镇人民政府

2026年始阳镇人民政府印发《天全县始阳镇人民政府关于调整始阳镇安全生产委员会及专项组成员的通知》，多次召开安全生产工作会议安排部署辖区安全生产工作，开展各类检查

---

[12][] 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

《四川省安全生产委员会关于印发<四川省省级部门及中央驻川有关单位安全生产工作任务分工>的通知》（川安委〔2021〕18号）第六条：负有行业领域管理职责的部门严格落实“三管三必须”要求，在履行行业管理职责的同时，必须履行行业安全生产管理职责，将安全生产工作作为本行业领域管理工作的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，督促检查指导企事业单位加强安全防范，组织开展安全生产专项整治，加强安全风险管控和应还排查治理，防范生产安全事故发生，参与行业生产安全事故抢险救援。

3次，常态化开展日常巡查排查工作，2026年出动检查人员260余人次，发现隐患32项，隐患全部完成整改。2025年12月至今到天全福鞍公司检查3次。基本履职到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

李某斌在未取得特种作业操作证（电工作业证）的情况下，违规从事电气线路作业，未按规定切断供电电源，对现场风险辨识不足，不听劝阻，用测电笔测量高压线缆，直接导致事故的发生，对此次事故发生负有直接责任，但鉴于李某斌已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故相关责任单位处理建议（3家）

1.天全福鞍碳材料科技有限公司安全生产主体责任落实不到位，未对电工李某斌是否持有特种作业操作证（电工作业证）进行审查；安全管理存在漏洞，未在有较大危险因素的设施、设备上，设置明显的安全警示标志；教育培训不到位，未对劳务派遣人员开展安全教育培训，缺乏对作业人员安全作业操作和防范措施的教育培训，致使作业人员对作业环境的危险性认识不足，安全意识淡薄；隐患排查治理不到位，未按照《石墨化委托加工合作协议》每日对厂区一期开展安全生产隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除电缆接头不符合相关标准要求的事故隐患。对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急

管理局依法给予行政处罚。

2.成都职讯人力资源有限公司未对电工李某斌是否持有特种作业操作证（电工作业证）进行审查，安排未取得相应资格的人员进行特种作业；教育培训不到位，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；隐患排查治理不到位，未开展隐患排查治理工作。对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

3.天全瑞鞍新能源材料有限公司未对电工李某斌是否持有特种作业操作证（电工作业证）进行审查，安排未取得相应资格的人员进行特种作业。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对事故相关责任人员处理建议（4人）

1.谭某，天全福鞍碳材料科技有限公司法定代表人，负责公司全面工作，作为公司安全生产第一责任人，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位[13]，未认真开展安全生产教育培训工作，督促、检查本单位安全生产工作不力，未采取技术、管理措施及时发现并消除电缆接头不符合相关标准要求的事故隐患，对事故发生负有主要管理责任，依据《中华人民共

[13][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

2.张某，天全福鞍碳材料科技有限公司总经理助理，负责公司安全工作，履行安全管理职责不到位[14]，未认真开展安全生产教育培训工作，检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除电缆接头不符合相关标准要求的事故隐患，未及时制止和纠正李某斌违反操作规程的行为，对事故发生负有重要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

3.唐某成，成都职讯人力资源有限公司法定代表人，负责公司全面工作，作为公司安全生产第一责任人，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位[15]，未认真开展安全生产教育培训工作，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对事故发生负有主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

4.何某韩，天全瑞鞍新能源材料有限公司安全员，履行安全管理职责不到位[16]，检查本单位安全生产工作不到位，未及时

---

[14][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[15][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[16][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

制止和纠正李某斌违反操作规程的行为。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）其他处理建议

对于在事故调查过程中发现的天全县应急管理局安全生产基础管理股负责人汪某、天全县经济信息和科技局农村经济股负责人山某楠履行安全生产管理职责不到位的问题，移交县纪委监委追责问责审查调查组。

六、事故主要教训

本次事故的发生暴露出以下问题:

一是生产经营单位安全主体责任落实不到位，企业未对从业人员是否持有特种作业操作证（电工作业证）进行审查，安排未取得相应资格的人员进行特种作业；二是企业风险管控和隐患排查治理不到位，对作业现场危险因素辨识、评估不充分，危险作业现场安全监管不力，未及时制止和纠正作业人员违反操作规程的行为；三是安全教育培训流于形式，未组织开展有针对性安全教育培训，作业人员安全意识淡薄，对现场风险辨识不足。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为了深刻汲取天全始阳天全福鞍碳材料科技有限公司“7·20”一般触电事故教训，引以为

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则，切实加强安全生产管理，提出以下整改措施:

（一）严格落实企业安全生产主体责任

1.天全福鞍碳材料科技有限公司，要严格履行企业安全生产主体责任，强化对劳务派遣人员安全培训教育，提升从业人员的安全意识和技能；严格审查特种作业人员的从业资格，电工作业等特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后方可上岗作业，严禁将电气线路维修等特种作业交由未取得特种作业操作证的人员实施；加大隐患排查力度，及时发现并制止违规违章作业行为，采取切实有效的措施消除作业过程中的安全生产隐患。

2.成都职讯人力资源有限公司要建立健全全员安全生产责任制，要严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程，严格审查特种作业人员的从业资格，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；要加强安全生产教育培训，对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

3.天全瑞鞍新能源材料有限公司，要严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程进行施工，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；要落实生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除身边的各类安全事故隐患。

（二）加强安全生产监管

天全县应急管理局要严格履行安全生产监督管理职责，加大日常巡查、执法检查覆盖面，提高执法检查效能，督促相关企业加大对作业现场安全事故隐患的排查治理力度，坚决杜绝违章冒险作业行为。

天全县经济信息和科技局要严格落实“三管三必须”的要求，督促企业落实安全生产主体责任，严格执行安全生产相关法律法规，加大行业管理力度，督促企业深入开展事故隐患排查整治，采取切实有效的严管严控措施消除各类事故隐患。

四川天全经济开发区管理委员会要加强宣传引导，加强对园区内企业的安全检查，督促企业进一步落实安全生产主体责任，筑牢园区安全生产防线。

始阳镇人民政府要认真落实属地安全生产监管职责，加强对辖区内的生产经营单位的隐患排查力度，督促辖区内的生产经营单位认真执行国家有关安全生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，把安全生产工作落到实处，有效防范各类事故发生。

（三）加强安全宣传教育，提升从业人员安全意识

各相关部门和企业要结合事故教训，广泛开展安全生产宣传教育活动，普及特种作业安全知识，强化从业人员安全意识和自我防护能力。要通过典型案例剖析、警示教育等方式，增强从业人员遵章守纪的自觉性，营造“人人讲安全、事事为安

全”的良好氛围。