赵宝江“3·27”高处坠落死亡事故调查报告

2018年3月27日8时40分许，在扬中市建筑安装工程有限公司（以下简称扬中建安公司）承建的江苏大津重工有限公司（以下简称大津重工）涂装车间施工工地，搅拌机操作工赵宝江（男，70岁，江苏泰兴市人）从涂装车间设备房二楼一直径约0.7米的预留洞口坠落至一楼水泥地面，当场死亡，坠落高度约为7.8米。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的规定，经扬中市人民政府同意，于2018年3月27日成立了由扬中市安监局局长梅稳山担任组长，市安监局、住建局、监察委、公安局、总工会和西来桥镇人民政府等单位组成赵宝江“3·27”高处坠落死亡事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程基本情况：

工程名称为“江苏大津重工有限公司新建涂装房工程”，由大津重工发包给扬中建安公司承建，工程地点位于扬中市西来桥镇北胜村606号大津重工厂区内，建筑面积约5100m^2，签约合同价7739444元，项目经理于水，安全员冯广智。工程于2017年8月开工建设，计划2017年11月竣工。该建设工程不在必须实行监理的范围内，大津重工未委托工程监理单位进行工程监理。

（二）事故基本情况

事故发生时间：2018年3月27日8时40分许

事故发生地点：大津重工在建涂装车间设备房内

事故类型：高处坠落

伤亡情况：死亡一人，赵宝江，男，汉族，身份证号码：3210251948********，住址：江苏省泰兴市胡庄。

（三）事故发生单位基本情况

扬中市建筑安装工程有限公司成立于2001年08月23日，为有限责任公司，法定代表人为蒋爱平，《建筑业企业资质证书》资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包壹级，有效期到2021年02月01日，《安全生产许可证》有效期到2019年11月29日。

二、事故调查有关情况

（一）事故发生经过

2018年2月27日，赵宝江与工友来到大津重工涂装车间施工工地从事搅拌机操作工作，他与工友张小勤、黄庆生同住在大津重工一集体宿舍内。赵宝江每天早晚服用降高血压药片。

2018年3月27日 7时30分许，施工员李明月与晏荣利、赵宝江、浦根生、徐子明、张小勤、黄庆生、陈保朵、陈君侠、祝明芳等18名施工人员到达工地，项目经理于水、安全员冯广智当天不在工地。瓦工工头晏荣利安排工人粉刷涂装车间设备房北侧外墙，其中赵宝江在涂装车间西部第一个车间操作搅拌机搅拌砂浆，徐子明用小推车运砂浆其他工人粉刷设备房北侧外墙。晏荣利安排好工作后离开工地，由浦根生代为管理；8时许，浦根生也离开工地，8时30分许，祝明芳与陈保朵、陈君侠先后看到赵宝江从设备房北侧墙外走过。8时40分许，李明月在涂装车间西侧工作，大津重工职工史飞，从涂装车间设备房南部西侧的门洞走进设备房，看到一个人躺在设备房东部地面上，设备房内没有其他人。史飞继续由西向东，走近跟前，看到一伤者头朝东、面朝下躺在地上，头上戴有安全帽头托，头部右上方有一安全帽

帽壳，头部周围有血渍，左手骨折。史飞抬头向上看，看到伤者上方楼板有一个圆洞。史飞立即跑向距自己3、4米远的设备房北侧门洞，大声呼叫门洞外施工人员赶来抢救伤者。

投资人叶青知道发生事故后，立即赶到现场，看到伤者所躺地面上方楼板预留洞口未覆盖好，叫项目部的周国平上去用盖板将孔洞盖好

3月27日，赵宝江的工作是操作搅拌机搅拌砂浆。当天，涂装车间设备房二楼，施工单位未安排人员施工。通向设备房二楼的通道，只有设备房北侧墙外脚手架上一人形斜道。

（二）事故救援及报告情况

事故发生后，项目部立即拨打了“110”和“120”，并向公司报告。“120”到达后，经医生检查，赵宝江已经死亡。

扬中市公安局“110”指挥中心接报事故后立即向扬中市安监局通报了事故情况。

接报后，市安监局、住建局、监察委、公安局、总工会和西来桥镇人民政府等相关单位负责同志立即赶赴现场，开展善后处理及事故调查工作。

（三）事故现场勘验情况

事故现场情况:

1、事故发生地为大津重工在建涂装车间的设备房内，涂装车间建筑面积约5100m^2，设备房东西长约67.5米，南北宽约7.8米，一层高约7.8米;

2、在建涂装车间施工现场未采取封闭管理，设备房北侧墙外脚手架上有一人形斜道通二楼，斜道入口处门洞无安全警示标志牌，无安全防护设施;

3、设备房二楼楼板距东墙约18.3米、南墙约3.4米处有一预留洞口，预留洞口直径约0.7米，预留洞口上覆盖一木板，木板厚约0.01米，木板四周边缘处有一层水泥灰浆，掀开此木板，发现木板有明显

被移动的痕迹，木板覆盖面有破损，水泥灰浆痕迹不清晰，洞口四周木板覆盖范围内有建筑垃圾，在洞口内壁上见一新鲜的擦拭痕迹;

4、预留洞口下方，伤者头朝东、面朝下躺在水泥地面上，头上戴有安全帽头托，头部右上方有一安全帽帽壳，头部周围有血渍，左上肢尺骨下端穿破皮肤露出体外，伤者北侧地面散落碎砖;

5、赵宝江在大津重工的宿舍内有复方利血平片和复方卡托普利片

三、事故原因和性质

（一）直接原因

赵宝江离开工作岗位，不慎从约 7.8 米高的设备房二楼未按安全技术规范采取防坠落措施的预留洞口坠落地面。

（二）间接原因

扬中建安公司安全管理缺失，安全教育缺失。

1、安全管理缺失。扬中建安公司及其主要负责人蒋爱平违反《中华人民共和国建筑法》第三十九条、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)第 3.13.3 条、《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第三十八条、第四十一条的相关规定，未对在建涂装车间施工现场采取封闭管理，脚手架人形斜道入口处门洞未设置安全警示标志牌、未采取安全防护设施，未发现有安全管理人员实施现场安全监管，采取有效安全管理措施阻止赵宝江进入危险区域，未按安全技术规范对设备房二楼预留洞口采取防坠落措施，未及时发现并消除事故隐患。

2、安全教育缺失。扬中建安公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条的相关规定，未有效组织安全生产教育和培训，未有效告知赵宝江作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未能教育赵宝江严格执行安全生产规章制度坚守本职工作岗位。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，赵宝江“3·27”高处坠落死亡事故是一

起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、扬中建安公司搅拌机操作工赵宝江，对此事故负有主要责任，鉴于其已经死亡，故不予追究。

2、扬中建安公司工程部长、项目部安全员冯广智（中共党员），对此事故负有一定责任，建议由扬中建安公司按公司相关规定予以处理

3、扬中建安公司项目经理于水，对此事故负有一定责任，建议由扬中建安公司按公司相关规定予以处理。

4、扬中建安公司副总经理陆元龙（中共党员），对此事故负有一定领导责任，建议由扬中建安公司按公司相关规定予以处理。

5、扬中建安公司总经理蒋爱平（中共党员），对此事故负有一定领导责任，建议由有关部门予以处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

扬中建安公司安全措施缺失，安全管理缺失，安全教育缺失，对事故的发生负有责任。建议有关部门依法予以处理。

五、整改措施及建议

（一）扬中市建筑安装工程有限公司要认真吸取“3·27”事故的教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任，配备安全管理人员驻场监管，明确安全管理职责，加强对建筑施工安全的管理，及时排查消除事故隐患，确保安全措施的落实和公司规章制度、操作规程的执行，加强各类人员的安全培训和教育，防范和杜绝各类生产安全事故的发生。

（二）江苏大津重工有限公司应加强安全生产责任制的落实，明确本企业区域内建筑施工安全管理的职责，督促施工单位加强安全管理防范和杜绝各类生产安全事故的发生，确保安全生产。

（三）西来桥镇人民政府要强化辖区内建设工程施工安全监督管理，层层落实安全生产责任制，压实村(社区)安全生产监管责任和企

业安全生产主体责任，深入组织开展安全生产检查和巡查，及时发现和消除隐患，确保安全。

（四）市住建部门要严格按照“三个必须”的要求，层层落实监管责任，切实加大执法检查力度，防范和杜绝各类建设施工安全事故的发生。

赵宝江“3·27”

高处坠落死亡事故联合调查组

2018年6月5日