沈阳众信实验室设计有限公司“6·30”一般高处坠落事故调查报告

2022年6月30日，沈阳众信实验室设计有限公司在中国科学院金属研究所进行实验室改造施工时，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等有关规定，由沈阳市应急管理局任组长单位，市公安局、市总工会等有关部门组成事故调查组，邀请市纪委监委和市检察院派员参加开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议，现将有关情况报告如下。

一、事故有关单位基本情况

1.沈阳众信实验室设计有限公司(以下简称众信公司)，类型为有限责任公司，住所沈阳市沈河区长青街35号，统一社会信用代码91210**********，法定代表人韩某岩，注册资本六百万元，营业期限2012年4月20日至2032年4月19日，

经营范围为实验室设备、通风设备、空气净化设备、实验室气体管道设计；实验室等设备现场安装等。

2.中国科学院金属研究所（以下简称金属所），住所沈阳市沈河区文化路72号，证书为事业单位法人证书，统一社会信用代码为12100**********，法定代表人左某，经费来源为财政补助收入，开办资金14285万元，举办单位中国科学院，证书有效期自2018年4月23日至2023年4月23日。宗旨和业务范围：开展材料科学与工程研究，相关学历教育、博士后培养。专业培训和学术交流，学术刊物出版。

二、事故有关施工项目情况

2019年以来，众信公司承揽金属所的实验室改造、实验室器材采购、实验室配套设备采购等12个项目，并签订相关合同。在其中9个项目中，众信公司指派业务员刘某担任项目负责人。

2021年7月，金属所某研究部课题组申请实施设备改造，设备安装位置为某研究楼三楼车间，计划2022年7月1日前完成场地条件准备[1]，7月2日安装设备。

2022年6月22日17时36分，金属所课题组保障人员李某海与众信公司业务员刘某电话沟通，要求在6月23日来

[1] 中国科学院金属研究所xx配套条件建设项目《初步设计》中确定设备安装需要满足两个条件：1.需要剔除原地面，进行自流平处理。2.需对恒温恒湿厂房顶部进行拆除改造。

金属研究所面谈设备改造工程事宜。6月23日13时58分，众信公司经理（法定代表人）韩某岩和刘某到金属所实地考察，与课题组设备改造负责人刘某、李某海等人就设备安装前期准备工作进行洽谈，商讨实验室周边环境清理及改造具体内容，双方约定7月1日实施设备安装场地改造。

三、事故的发生经过及救援过程

（一）实验室改造施工有关准备工作

2022年6月29日上午，设备厂家技术人员现场勘察后提出：恒温恒湿厂房顶部拆除改造需要提前一天进行，地面基础条件的自流平处理可在设备安装后实施。李某海再次与刘某电话联系，要求刘某来现场考察研究顶棚拆除事宜。

当日14时07分，刘某与众信公司工程师任某年（公司股东）到达金属所，在李某海的陪同下到三楼车间查看场地情况，双方商定6月30日进行车间顶棚拆除施工，采取搭设脚手架的方式拆除。14时35分，刘某和任某年离开金属所。随后刘某使用任某年的电话，先后通知与众信公司长期合作的彩钢板施工工人姚某胜、电气工人梁某（无特种作业操作证），要求两人6月30日中午前到达金属所，进行顶棚拆除施工。同时要求姚某胜再找两个人一同参加施工。

（二）事故发生经过

6月30日11时45分许，姚某胜驾驶面包车，与妻子刘某及同村村民王某，携带撬杠等工具及两部人字梯，到达金属所，不久梁某和刘某也先后到达。刘某立即与李某海联系，李某海在引领刘某等人前往拆除现场途中，询问“为什么没有脚手架设备”，刘某对此未正面回应。到达需要拆除顶棚的车间后，梁某对现场断电处理，然后开始拆除灯具和监控设施，姚某胜与王某和刘某开始拆除顶棚，刘某在现场做一些辅助性工作。



车间实验室改造现场

姚某胜与王某使用撬杠在车间四周角落尝试撬动顶棚彩钢板，但撬不动，姚某胜向李某海询问顶棚构造情况，并准备到顶棚上部查看，李某海提醒姚某胜使用爬梯观察，不能直接踩踏顶棚。因现场施工用的人字梯高度不够，姚某胜、王某及李某海来到车间外走廊查看。姚某胜从空调设备攀爬至空调管道上，通过空调管道前往车间顶棚上部，李某海再次提醒空调管道不能踩踏，随后离开现场去找合适高度的直梯。李某海离开后，姚某胜沿空调管道向车间顶棚前行，并告知王某不用上来了，姚某胜通过空调管道到达车间顶棚上部后，踩踏顶棚查看彩钢板连接情况，当行进至南侧第二排、东侧第三排处的彩钢板时，该彩钢板突然断开并向下翻转，姚某胜从顶棚上部坠落，坠落高度约 3.34 米。



车间外走廊空调设备，现场直梯为王某放置，用来攀爬空调管道



空调回风管道，姚某胜攀爬后由此进入车间实验室顶棚上方

（三）事故救援过程

姚某胜攀爬空调设备查看棚顶情况时，梁某和刘某正在车间东侧室内拆除监控线，听到异常声响，两人立即回到车间实验室内，看到棚顶的一块彩钢板张开，姚某胜躺在地面口鼻出血。刘某立即拨打120急救电话，其他人员及金属研究所相关领导闻讯后也立即赶到事发地。12时38分，120急救车到达现场，将姚某胜送往北部战区总医院抢救。众信公司韩某岩、任某年得到通知后，立即从盘锦市赶到医院。经救治医院诊断，姚某胜为重度闭合性颅脑损伤。7月2日3时，姚某胜抢救无效死亡。

（四）事故报告情况

事故发生后，姚某胜被送往医院抢救，金属所立即向市

应急管理局报告，并起草事故《情况说明》[2]，由刘某和金属所课题组长崔某友双方签字后上报中国科学院。

（五）人员伤亡及善后情况

本次事故造成1人死亡，**死者姚某胜，男，个体务工人员**，**户籍地址**沈阳市法库县登仕堡子镇。7月2日，姚某胜死亡后，北部战区总医院通知死者家属刘某，刘某告知众信公司刘某，众信公司刘某将姚某胜死亡信息通报韩某岩、李某海等人，众信公司韩某岩、任某年以及金属所李某海先后赶到北部战区总医院，将姚某胜遗体送至浑南区殡仪馆。目前，死者家属与众信公司、金属所就善后赔偿事项未达成一致[3]。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

姚某胜没有佩戴使用劳动防护用品，不听劝阻冒险进入车间顶棚上部，在不具备高处作业安全条件的情况下，直接踩踏彩钢板，从彩钢板断裂处坠落至地面，头部重伤抢救无效死亡。

---

2 《情况说明》主要内容为：6月22日金属所与施工方沟通，车间实验室顶棚改造原定于7月1日进行，后经商定改为6月30日进行，使用脚手架方案进行顶棚拆除，施工当日改造方未携带脚手架，金属所有关人员多次提醒和强调安全问题，施工人员询问如何上顶棚，金属所人员提示需要使用较长梯子，随后协助寻找梯子，在此期间姚某胜上至顶棚彩钢板顶部失足坠落地面受重伤。

3 8月28日，金属所副所长孙某峰等三人以个人名义筹集十万元支付刘某，截至目前金属所和众信公司未对死者家属予以赔偿。



姚某胜踩踏发生连接断开的彩钢板

（二）间接原因

1.众信公司安全管理工作未落实，未对拆除施工作业人员进行安全教育培训，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；主要负责人未严格履行安全生产职责，未有效建立全员安全生产责任制和安全管理规章制度，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，及时消除生产安全事故隐患。

2.众信公司施工组织随意，未按照约定施工方式进行顶棚拆除作业；现场施工负责人未及时发现并制止作业人员的不安全行为。

（三）事故中暴露出的其他问题

金属所某课题组未严格执行《中国科学院金属研究所

相关方安全管理办法》有关要求[4]，将项目施工方案、相关人员及安全措施情况向安办备案；在没有签订施工合同、安全协议的情况下，允许众信公司开展施工活动。

（四）事故的性质

经调查认定，沈阳众信实验室设计有限公司“6·30”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关单位和责任人的处理建议

（一）对事故有关单位的处理建议

1.沈阳众信实验室设计有限公司，安全管理工作未落实，未对作业人员进行安全培训教育，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；电气作业人员无相应资格，未按照约定并在不具备安全条件的情况下组织工人进行顶棚拆除作业，未进行安全技术交底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十四条第一款、四十五条的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，建议由沈阳市应急管理局处以罚款50万元的行政处罚。

2.中国科学院金属研究所，没有与众信公司签订施工合

---

4 《中国科学院金属研究所相关方安全管理办法》第八条：外来施工承包方开工前，必须落实施工或检修方案，定人员定安全措施，定工程质量标准，定检查制度并到安办备案。

同或专门的安全协议，约定各自安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由沈阳市应急管理局处以罚款3万元的行政处罚。

（二）对事故责任人及有关人员的处理建议

1.姚某胜，众信公司长期合作务工人员，**没有佩戴使用**劳动防护用品，不听劝阻冒险进入车间顶棚上部，在不具备高处作业安全条件的情况下，踩踏彩钢板造成断裂坠落地面，是事故的直接责任人，鉴于其已经在事故中死亡，不再追究责任。

2.刘某，众信公司金属所实验室改造项目负责人，未按照约定组织施工，未组织作业人员开展安全技术交底；未及时发现、制止和纠正现场人员冒险作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、《辽宁省安全生产条例》第四条的规定，对事故的发生负有责任[5]，建议移送司法机关依法处理。

3.韩某岩，沈阳众信实验室设计有限公司法定代表人，总经理，未严格履行主要负责人安全生产职责，未有效建立

[5]《中华人民共和国安全生产法》第五条…生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。《辽宁省安全生产条例》第四条生产经营单位是安全生产工作的责任主体。生产经营单位的主要负责人和实际控制人同为安全生产第一责任人,对本单位安全生产工作负全面责任;分管安全生产的负责人具体负责本单位安全生产管理工作;其他负责人、相关人员在履行岗位职责的同时履行相应的安全生产工作职责。

全员安全生产责任制和安全管理规章制度，组织制定并实施安全生产教育和培训计划，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）项的规定，对事故的发生负有责任[6]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由沈阳市应急管理局对其处2021年度收入百分之四十的罚款，建议移送司法机关依法处理。

4.崔某友，金属所某研究部课题组长，没有按规定签订施工合同、安全协议等资料，没有约定各自安全生产管理责任，将顶棚拆除施工交由众信公司完成，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由沈阳市应急管理局处以罚款3000元的行政处罚。

5.刘某，金属所某研究部副研究员，实验室改造项目负责人，没有对施工合同、安全协议的签署及安全生产管理责任严格要求，建议按照管理权限由金属所依规依纪处理。

6.李某海，金属所某研究部课题组设备改造保障人员，对实验室改造施工现场管理不严格，没有采取措施制止冒险作业的行为，建议按照管理权限由金属所依规依纪处理。

六、事故防范和整改措施

（一）沈阳众信实验室设计有限公司，要认真吸取事故教

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

训，树牢安全发展理念，建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，建立并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。要严格执行有关安全生产法律法规和规定要求，加强施工作业组织，严格作业现场安全管理、落实安全交底，加强作业人员安全生产教育和培训，严禁违章指挥、冒险作业。要加强安全生产保障，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。要加强各类施工人员管理，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得相应资格方可上岗作业。

（二）中国科学院金属研究所，要认真吸取事故教训，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，明确各方安全管理责任；要加强对外业务管理，规范施工作业活动，坚决制止违规作业和冒险作业行为；要加强外委工程监督管理，严格落实各方安全生产责任，加强各类作业的监督检查，坚决遏制各类事故的发生。

沈阳众信实验室设计有限公司

“6·30”一般高处坠落事故

调查组

2022年10月

19日