昌吉市人民政府

www.cjs.gov.cn



# 昌吉市XXXX项目“5•11”一般高处坠落 事故调查报告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索 引 号 | CJS003/2026-000067 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市应急管理局 | 发文日期 | 2026-10-13 19:04:43 |
| 名　　称 | 昌吉市XXXX项目“5·11”一般高处坠落 事故调查报告 | | |
| 文　　号 | | 主 题 词 | 昌吉市 xxxx 11 一般 调查报告 |
| 来　　源 | 昌吉市应急管理局 | | |

昌吉市XXXX项目“5·11”一般高处坠落

事故调查报告

2026年5月11日上午9时54分，昌吉市XXXX项目5#楼发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规，昌吉市人民政府组织市公安局、住房和城乡建设局、应急管理局、人力资源和社会保障局、总工会、建国路街道等部门派员组成昌吉市XXXX项目一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），聘请行业技术专家参与事故调查，同步邀请市纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘察、询问谈话、调查取证、技术分析、专家综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

事故调查组认定，昌吉市XXXX项目“5·11”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

**1.建设单位：**昌吉市XXXX有限公司，统一社会信用代码：91652301MA78FQXXXX，注册地址：新疆昌吉州昌吉市石河子西路与翠岸路交汇处新科技大厦，法定代表人：郭某，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，营业范围：房地产开发经营；一般项目：机械设备租赁；非地产租赁；住房租赁。登记机关及时间：昌吉市行政审批局，2024年1月23日，经营期限为长期。

**2.施工单位：XXXX**有限公司，系事故发生单位。统一社会信用代码：91330109721020XXXX，企业地址：浙江省杭州市萧山区新街街道鸿盛路代表人：傅某，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，营业范围：建设工程施工，建设工程设计，人防工程设计，文物保护工程施工，住宅室装修，地质灾害治理工程施工，建设工程监理，公路工程监理，水利工程建设监理，公路管理与养护，路基路面养护作业，特种设备安装改造修理等。关及时间：杭州市萧山区市场监督管理局，2024年09月19日，经营期限为长期。该公司于2025年07月14日取得建筑企业安全生产许可证（浙）JZ安[2005]010443，有效期2025年7月14日至2028年10月13日。

**3.监理单位：**新疆XXXX有限公司，统一社会信用代码：91650102722382XXXX，企业地址：新疆乌鲁木齐市光明路XX号，法定代表人：李某，书编号E16500XXXX-8/1，经营有效期自2023年12月11日至2028年11月11日。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，营业范围：工程监理，取证书后，经营工程技术咨询服务、工程管理服务、工程监理、建设工程监理技术服务，人防工程监理技术开发、技术咨询，技术交流，技术转让，技术政府采购代理服务，招标代理服务依依法须经批准的项目。

（二）项目基本情况

本次涉事项目为XXXX项目，坐落于昌吉市XX号小区，总用地面积44019.58平方米，总建筑面积84301.33平方米，共13栋住宅（1#-8#楼、S1S2#商业、大门、地下室、防空地下室），项目开工日期2025年6月30日，计划竣工日期2026年11月30日。

涉事楼栋为5#住宅楼，地上8层、地下2层，建筑总高度25.86米，事发前主体结构已于2026年5月3日全部封顶。事发区域为5#楼7层顶西南侧临面，现场搭设落地式脚手架，外立面设置钢板防护网，属于高处临边作业区域。事故发生时，现场主要作业内容为模板拆除、废旧模板及木方清理转运

（三）项目合同及协议签订情况

施工单位XXXX有限公司于2025年5月18日与建设单位昌吉市XXXX有限公司签订《建设工程施工合同》（GF-2017-0201），承接XXXX项目施工并出具安全生产承诺书，明确各级安全管理职责。项目经理郭某，项目部配备专职安全员丁某、张某、朱某3人。

监理单位新疆XXXX有限公司于2025年4月1日与昌吉市XXXX有限公司签订《建设工程监理合同》，监理服务范围为XXXX1#-8#住宅、S1-S2商门、地下室、防空地下室全套土建、给排水、采暖、电气、消防安装工程，监理合同总金额67.43万元，约定监理服务周期与项目总工期一致。合同约需配备6名监理人员，实际到岗5人：总监理工程师张某（注册监理工程师，证件编号6500XXXX）、专业监理工程师李某（监理员，证书编号65120X谷某（注册监理工程师，证件编号6500XXXX）、监理员李某（监理员，证书编号65220XXXX）、设备专监田某（监理员，证065251400103140XXXX）。其中田某不常驻施工现场，其余4名监理人员常驻现场，所有监理人员均持证上岗且在有效期内，与企业签订劳动合同并保。

（四）事故发生前相关工作情况

1.施工单位安全管理开展情况。一是项目部日常开展三级安全教育、班前安全交底、项目经理带班检查等工作，但培训内容单一，未结合高处临散拆模作业开展专项培训，带班检查、日常巡查存在走过场现象，未能及时制止长期存在的违章作业行为。二是本次高处临边模板拆除、材料清理属于较大的分部分项工程，施工单位未执行危险作业审批制度，未办理高处作业票，作业现场未安排专职监护人员。

2.监理单位履职前期情况。监理单位按规定开展危大工程旁站、日常巡查、总监定期检查，针对脚手架拆除、卸料平台搭设、高处作业等危大工旁站监督，多次发现安全隐患并下达书面整改文件。

3.行业主管部门市住建局安全监管工作开展情况。依据自治区建设工程安全监督规定，市住建局质安中心对该项目配备3名监督员，依据监督计划术指导工作。该项目于2026年3月底接受自治区、州住建部门复工前技术指导，经市住建局先后3次复工前技术指导后于4月15日复工。四月底至五一期住建局开展复工阶段检查及节日期间执法检查，复工前技术指导共5次，发现安全资料、施工现场问题60余条，均已整改完毕。进入夏季全面施工期后建局将其列为重点监督对象，加大检查频次，狠抓隐患整改，截止5月11号检查巡查6次，发现安全资料、施工现场问题50余条，均已整改完毕。

（五）有关单位和人员的合同、劳动关系等情况

1.陈某，男，59岁，贵州省桐梓县人，身份证号：522122XXXX2857，系木工班组务工人员，由班组长周某统一管理，与施工单位存在事实劳动从事模板拆装、材料清理等工作，在本起事故中死亡。

2.周某，男，49岁，重庆市黔江区人，身份证号：513523XXXX8517，系该建筑工地木工班组长，负责班组人员派工、日常管理及班组级安全交

3.张某，男，43岁，安徽省临泉县人，身份证号：341221XXXX5834，系XXXX有限公司XXXX项目部安全员，施工现场监督施工人员进行临边维工洞口恢复及协助其他安全员做好安全生产档案资料等工作。

4.张某，男，46岁，昌吉市人，身份证号：652323XXXX265X，项目监理总监，统筹项目监理全面工作。

5.郭某，男，41岁，河南省平顶山市汝州市人，身份证号：410482XXXX5976，系XXXX项目部项目经理，为项目安全生产第一责任人，持有一师注册证书（注册编号：浙1332020210XXXX，有效期至2027年04月06日）、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（编号：B(2021)319XXXX，有效期至2027年05月12日）。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月11日，XXXX有限公司承建的XXXX项目建筑工地正在进行施工作业。上午8时，木工班组长周某电话安排工人陈某、何某、龚某前往5顶开展模板拆除、材料清理作业，未划分作业区域，未明确安全管控要求，三名作业人员位置相对分散。9时54分许，砌体班组工人陈某途经5#楼西侧到重物坠落声响，随即发现陈某坠落在5#楼西南侧地面。

经核实，陈某在7层顶临边作业时，未按规定佩戴安全带，失足从高处坠落。

（二）事故现场勘验情况

事故现场位于XXXX5#楼西南侧外墙外侧地面，坠落人员呈跪卧姿态，坠落点距离建筑外墙约50厘米；死者安全帽脱落至身体东南侧地面。5#楼临边脚手架钢板防护网存在破损、开口，防护设施失效；现场未设置临边警示标识；作业区域无安全监护人员。

（三）事故信息接报情况

2026年5月11日上午9时51分，砌体班组工人陈某发现高坠工人，报告现场安全管理人员朱某；10时09分，唐某向XXXX有限公司XXXX项目负责报告事故发生情况。10时22分，唐某将事故情况告知项目经理郭某。事故发生后，市住建局、应急管理局接到事故信息，开展调查处理。

（四）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。事故发生后，XXXX项目部人员朱某第一时间拨打120急救电话，10时03分许，120医护人员到达现场对伤员进行抢救，10时右，陈某被送往新区医院救治。12时16分，陈某经救治无效宣布死亡。

2.善后情况。事故发生后，施工单位积极与死者家属对接，做好善后处置。5月14日，施工单位与死者家属达成一致意见签订赔偿协议，善后工作毕。




图1：工人坠落位置现场照片



图2：7楼顶拍摄被破坏的外架钢板防护网片

三、事故伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡。

陈某，男，汉族，59岁，身份证号：522122XXXX2857，贵州省桐梓县市人。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失标准》（GB6721–1986）标准与规定，核定事故直接经济损失160万元。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

陈某，在5#楼7层顶高处临边高危区域作业时，未按规定佩戴安全带，冒险违规作业，失足坠落，是事故发生直接原因。

（二）管理原因

1.XXXX有限公司安全生产主体责任落实缺位，对下属项目部安全管控力度不足，监管人员安全履职不到位，班前交底流于形式，高处作业未安排护，对班组损毁防护设施、违章作业行为未及时制止。

2.XXXX有限公司隐患排查治理闭环管理失效。监理单位自4月至5月多次排查发现隐患，先后多次下发监理通知单、危大工程巡查记录、旁站记记录并要求整改，但施工单位仅部分整改、虚假整改，存量隐患长期未消除，带险施工。

（三）教育培训原因

XXXX有限公司安全教育培训不到位，未针对高处临边、模板拆除等高危零散作业开展专项培训，作业人员风险辨识能力、安全操作技能不足。

（四）其他原因

监理单位新疆XXXX有限公司履职存在短板。虽正常开展巡查、旁站、下发整改文件，但对隐患复查、跟踪、销号不到位，对反复出现的习惯性存量隐患未采取强硬管控措施，未能倒逼施工单位彻底整改。

（五）其他可能因素排查

昌吉市公安局通过现场勘察、调查询问、尸表检验等工作，排除人为故意刑事嫌疑。

（六）事故性质认定

经调查认定，昌吉市XXXX项目“5.11”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、有关监管部门主要问题

昌吉市住房和城乡建设局。对辖区建筑施工行业安全监管不到位，针对高处坠落、临边防护缺失、危大工程管控等共性隐患专项整治力度不够；隐患闭环、监理履职情况督导不到位。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

陈某，对作业环境潜在的安全风险认识不足，违规冒险操作，对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移交司法机关追究刑事责任人员

1.周某，木工班组长。作为班组安全生产第一责任人，未履行班组安全管理岗位职责，班前安全技术交底、岗位安全警示教育不到位；日常对班现场开展常态化安全不到位，对班组内长期存在的违章冒险作业行为失察失管，未能及时发现和制止违章行为，对事故发生负有管理责任。上述行为涉责任事故罪，建议移送司法机关追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚人员

1.郭某，XXXX有限公司XXXX项目部项目经理、现场负责人。作为现场施工安全生产实际责任人，施工现场安全管理不到位，对事故发生负有直责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其予行政处罚。

2.张某，XXXX有限公司XXXX项目部安全管理人员。施工现场安全管理混乱，未能及时发现生产安全事故隐患并发现、制止人员违规操作，对事负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应局对其依法给予行政处罚。

3.周某，木工班组长。作为班组安全生产第一责任人，未履行班组安全管理岗位职责，对班组内长期存在的违章冒险作业行为失察失管，未能及和制止违章行为，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十规定，建议由市应急管理局对其依法给予行政处罚。

（四）对有关单位处理建议

**1.XXXX有限公司。**XXXX有限公司违章作业、安全管理不到位；安全操作规程培训不到位，风险辨识和隐患排查治理不到位，未采取措施及时消隐患，导致事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款，对事故发生负有主要责任。依据《中华和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由市应急管理局依法依规对XXXX有限公司给予行政处罚。

**2.新疆XXXX有限公司。**该单位未切实履行监理合同及法定职责，对施工现场违章作业等隐患跟踪闭环、长效管控履职不到位，未及时督促施工除事故隐患，未全面履行监理职责，对事故发生负有监理责任。建议市应急管理局将线索移交市住建部门给予行政处罚。

（五）给予相关政府单位的处理建议

**昌吉市住房和城乡建设局，**按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，市住建局作为建筑项目的行业主管部行房屋建筑施工领域安全生产监督管理职责不到位，对辖区在建工程项目风险研判不足，隐患排查整治闭环管理落实不力，对事故发生负有监管责任，吉市住建局向昌吉市人民政府作出深刻书面检查，由市领导运用第一种形态对市住建局主要领导进行约谈。

七、事故整改和防范措施

为进一步加强安全生产管理工作，杜绝类似事故的再次发生，事故调查组提出如下整改防范措施：

（一）XXXX有限公司和新疆XXXX有限公司（施工单位和监理单位）

**1.全面停工排查，清零存量隐患。**两家单位立即联合对宸岳小区建筑工地开展拉网式隐患大排查，重点整治高处临边、安全防护网、特殊作业等并于9月底全部整改完毕。**一是**施工单位对破损、缺失的钢板防护网、硬质围挡、警示标识修复更换，所有临边、洞口做到全封闭防护；**二是**建立隐患改清单–复查销号清单三本台账，监理单位全程跟踪复查，做到“隐患不销号、绝不复工”；**三是**对所有监理通知单问题逐项复核，确保9月30日前历史患全部整改完毕并复查闭环。

**2.压实全员安全责任，强化现场管控。一是**2026年9月30日前完成全员安全生产责任制、各岗位安全操作规程等修订，重点完善木工、高处作业制度，明确班组长、安全员、项目经理岗位职责，层层签订安全责任书，将安全履职与绩效考核挂钩；**二是**严格落实班前会、班前安全交底制度，针对除、材料清理等零散高处作业，落实专项交底、明确风险、强调防护要求；**三是**强化班组管理，明确班组长为班组安全第一责任人，严禁安排无防护措处作业；严禁作业人员损毁、拆除安全防护设施，发现一起严肃查处。

**3.专项强化安全教育培训与警示教育。一是**2026年下半年，以本次“5·11”高处坠落为警醒，组织全员警示教育，覆盖所有管理人员、各班组及临人员，组织学习《安全生产法》，压实企业主体责任；**二是**增设高处临边作业、脚手架作业、防护设施使用专项培训，针对木工班组开展定向安全授课讲解安全带正确佩戴、防护网保护、临边作业禁忌。2026年9月底前完成；**三是**监理单位对施工培训、交底、事故上报台账定期抽查，对流于形式、制的立即下达停工整改通知。

**4.健全长效管理，杜绝习惯性违章。一是**施工单位加大现场巡查力度，项目经理、安全员不定时巡检，对不系安全带、破坏防护网等“三违”行为罚；**二是**监理单位优化隐患管理流程，实行“发现–下达–整改–复查–销号”全链条管控，对反复出现的同类违章、屡改屡犯的隐患，及时上报行业主管**三是**监理单位完善人员值班、轮岗制度，针对不常驻设备专监明确工作衔接机制，消除监管盲区；**四是**双方联合每月开展一次安全综合大检查，互通问合整改，形成共管机制。

（二）市住房和城乡建设局

**一是**2026年下半年，在全市建筑施工领域开展高处坠落、临边防护专项整治行动，重点排查在建项目高处作业防护、安全网搭设、危大作业审批持证上岗、隐患闭环等内容，对安全管理混乱、隐患屡改屡犯的企业依法从严处置；**二是**强化监理单位专项监管，全面核查辖区项目监理人员到岗、约、隐患复查销号情况、事故上报监督履职情况，对人员缺岗、履职缺位、跟踪不力的监理企业约谈、通报、记分；**三是**加大隐患“回头看”频次，对下的项目实行跟踪督办，建立项目隐患动态台账，确保问题彻底清零。


主办：昌吉市人民政府办公室 承办：昌吉市人民政府电子政务办公室

政府网站标识码：6523010003 新公网安备：65230102652307号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg) 新ICP备：13003649号-3 (http://beian.miit.gov.cn)

地址：新疆昌吉市建国西路169号 运维电话：0994-2596581 网站地图 (/setmap.htm) 法律声明 (/wzjcxx/841625.htm) 关于我们 (/wzjcxx/841624.htm)

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=5430DA412E6047B2E053022819ACA99E)

政府网站找错

(//www.xjwljb.com)

昌吉市人民政府开办

昌吉市人民政府办公室主办

昌吉市人民政府电子政务办公室承办

ICP备案编号:新ICP备13003649-3