石首*****建设项目“8·22”一般高处坠落事故调查报告

2020年8月22日7时15分左右，石首市*****建设项目工地在废旧厂房屋面翻新过程中发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失105万元（其中：事故赔偿100万元，抢救费用5万元）。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求相关部门全力做好事故的救援与善后工作，并指示市应急管理局、市纪委监委、市总工会、市公安局、市检察院、市住建局、市农业农村局、横沟市镇人民政府等单位分别参加了事故救援、事故现场勘查、事故善后处置等相关工作，要求湖北石首****有限公司做好事故善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号），市人民政府成立了以市应急管理局局长罗天文为组长，由市应急管理局牵头，市纪委监委、市总工会、市公安局、市检察院、市住建局、市农业农村局、横沟市镇人民政府等有关人员组成的石首市***** 建设项目“8·22”一般事故联合调查组（以下简称事故联合调查组），开展事故调查工作。

事故联合调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法

依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）建设单位概况

湖北石首****有限公司（以下简称**公司）统一社会信用代码：91421081**********，地址石首市小河口镇***，类型有限责任公司，法定代表人苏**，注册资本********，成立日期2017年6月6日，经营范围畜禽养殖及销售，良种繁育；粮食购销；饲料加工、销售；畜产品加工、销售；猪粪处理，现有员工700人。

（二）施工单位概况

湖北*****集团有限公司（以下简称***公司）统一社会信用代码：91421000**********，地址荆州市沙市区***，类型有限责任公司，法定代表人徐*，注册资本********，成立日期2007年10月8日，《安全生产许可证》（鄂）JZ安许证字[2008]期2020年4月14日至2023年4月14日，经营范围及相应资质等级房屋建筑工程施工总承包壹级；地基与基础专业承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；市政公用工程施

工总承包贰级；消防设施工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级。

（三）监理单位概况

湖北[ ]监理有限公司石首分公司（以下简称**公司），统一社会信用代码：91421081[ ]，地址石首市绣林办事处[ ]，类型有限责任公司分公司（自然人投资或控股），法定代表人付**，成立日期2019年10月12日。经营范围:在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务。房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级。

（四）当天天气情况

白天最高温度30℃，最低温度20℃，晴，微风，视线良好。

（五）死者情况

死者何**，男，46岁，身份证号码42242919******7371，是***公司临时聘请的拆除屋面小工。

二、事故发生经过、应急救援和善后工作情况

（一）事故发生经过

2020年8月21日晚上何某、高某、蒋某、蒋某等一行6人从潜江市到**公司饲料厂建设项目工地报到。

8月22日早上6点30分左右，***公司安全员严某组织何某等新报到的6人签订了《个人安全承诺书》，并对他们

进行了简单的安全教育和安全技术交底。7 点左右，何某等新报到的 6 名工人来到需要拆除屋面的旧厂房施工现场，主要工作是将废旧厂房屋面上的彩钢瓦拆除取下，该旧厂房为东西向，长 122 米，宽 48 米，厂房屋脊最高处距地面 8.2 米，前期在西边已破坏性拆除了 1008 平方米。蒋某、高某、何某、蒋某某 4 人先后由北边的施工梯子上到旧厂房屋顶。7 时 15 分，何某在屋顶距地面 4.6 米处，未系挂安全带，在拆除第一片彩钢瓦时，发生高处坠落事故。

（二）事故救援情况

事故发生后，蒋某某、高某、蒋某从旧厂房顶上撤下来，大喊“出事了”。严某第一时间赶到事发地，见何某躺在地上，严某赶紧开车将何某送到位于横沟市镇上的市第二人民医院，急诊医生对何某进行了初步检查，因该院的彩超机坏了医疗条件有限。

8 时 30 分，市第二人民医院用救护车将伤者送往荆州市第三人民医院抢救，9 时 40 分到达荆州市第三人民医院。11 时 38 分，何某经抢救无效死亡。

（三）事故善后工作情况

事故发生后市人民政府、横沟市镇人民政府立即启动应急预案，成立了事故舆论引导、事故善后处理、事故维稳、事故调查等工作专班，迅速开展事故善后处理相关工作。

2020 年 8 月 25 日，在横沟市镇人民政府及**公司、***

公司的共同努力下，死亡赔付与善后工作全面完成，死者遗体火化，死者家属情绪稳定，整个过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1、直接原因

何某安全意识淡薄，在登高作业中未系挂安全带，不慎坠亡。

2、间接原因

（1）**项目管理混乱。****公司对建设项目施工内容没有严格按照《建设工程施工合同》约定的内容进行，石首市*****建设项目拆除旧厂房和旧厂房屋面更换新彩钢瓦均不在《建设工程施工合同》和《建设项目工程监理合同》之中，对存在较大风险的施工没有现场监管。**公司在具体的施工考核中重点以工程进度为主，对所属工地未按要求配备专职现场安全管理人员，兼职的安全管理人员未履职尽责，没有检查施工人员是否具备相应资质。***项目负责人口头答应拆除旧厂房和旧厂房屋面更换新彩钢瓦事项未向公司报备，未编制施工方案，未采取有效措施防范重大安全风险。

（2）安全教育培训不到位。**公司没有对建设项目施工地新进人员进行必要的安全知识教育培训，对建设项目施工安全生产工作“一包了之”。***公司安全管理人员对项目

施工人员教育培训没有考核，只是简单进行安全口头教育。

（3）没有落实安全措施。***公司项目现场负责人和管理人员对存在较大风险的施工没有编制施工方案，对屋面拆除旧彩钢瓦没有防范高空坠落措施。现场安全员没有检查登高作业人员相应资质，没有督促登高作业人员系挂安全带。

（二）事故性质

经调查认定，石首市*****建设项目“8·22”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

何某，男，***公司临聘施工人员，登高作业无证上岗，安全意识淡薄，因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1、孙某，男，**公司石首片区总经理，负责公司全面工作，未严格落实公司安全生产第一责任人责任，建设项目施工现场安全管理混乱，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。建议责成市应急管理局依法对孙某实施行政处罚。

2、田某，男，**公司石首片区项目主管，负责石首市*****建设项目的全面工作，未严格落实公司项目主管责任，

未组织制定本建设项目安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本建设项目的安全生产工作，对事故的发生负有重要领导责任。建议责成**公司依照有关规章制度对田某予以处理。

3、齐某，男，**公司石首片区安全管理负责人，负责石首石首**公司的外部协调和安全生产工作。未认真履行公司安全生产管理人员法定职责，未检查本单位的安全生产状况，未组织开展安全风险辨识，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议，对事故的发生负有主要领导责任。建议责成**公司依照有关规章制度对齐某予以处理。

4、刘某，男，***公司石首市*****建设项目主要负责人，负责石首市*****建设项目的全面工作，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。建议责成市应急管理局依法对刘某实施行政处罚。

5、任某，男，***公司项目经理，负责组织石首市*****建设项目施工工作，未严格落实公司项目经理责任，未组织制定本建设项目安全生产规章制度和操作规程，未组织编制较大风险施工方案，对事故的发生负有重要管理责任。建议责成***公司依照有关规章制度对任某予以处理。

6、严某，男，***公司安全员，负责新入职工人的安全

教育、安全技术交底、现场的安全防护及临时用电安全工作。对新入职工人安全生产教育和培训不到位，纵容工人无证上岗，未制止和纠正员工冒险作业、违反操作规程的行为，对事故的发生负有直接管理责任。建议责成***公司依据公司有关规章制度对严某予以处理。

公司、*公司在收到石首市人民政府批复后10日内将公司对相关责任人的处理结果报石首市安全生产委员会办公室备案。

五、对事故责任单位的处理建议

公司未严格落实安全生产主体责任，对外包施工单位只考核工程每天的进度，安全管理不到位。在项目建设施工过程中没有严格按照《建设工程施工合同》内容进行管理，随意变更施工内容。公司指定的安全管理人员未认真履职尽责，导致发生生产安全责任事故。建议责成市应急管理局依法对公司实施行政处罚。

横沟市镇人民政府落实安全生产“属地监管”责任不到位，对辖区内的建筑施工安全管理不到位，在“日常检查、专项检查、安全大检查”中没有督促建筑施工企业落实安全生产事故隐患排查治理制度，对事故的发生负有管理责任。建议责成横沟市镇人民政府向市人民政府作出深刻的书面检查。

六、事故防范及整改措施

为认真落实“四不放过”原则，深刻吸取事故教训，举一反三，深入查找建筑施工领域存在的生产安全事故隐患和安全生产薄弱环节，强化施工企业安全生产管理，促进我市安全发展，提出如下措施建议：

（一）**狠抓施工人员教育培训。****公司、*****公司项目负责人和管理人员要切实履职尽责，要迅速整改本报告中所指出的问题，要根据岗位对建筑施工从业人员开展有针对性的安全生产教育培训，对每个从业人员都要建立教育培训档案，严禁只培训不考核，要保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，熟练掌握本岗位事故应急处置措施。

（二）**狠抓施工现场安全管理。****公司在我市的建设项目工地，要确保每个工地都有专职现场安全管理人员，对施工内容要严格按照签订的施工合同实施，严禁随意变更施工范围。对承包单位的施工现场要定期开展安全检查，发现问题的，应当及时督促整改，要加大事故隐患排查治理，严防事故发生。

（三）**狠抓建设项目安全监管。**我市各行业领域正如火如荼在全面开展“安全生产三年专项整治行动”，市住建部门和各乡镇办区要切实加强建筑施工领域事故隐患排查治理工作，要切实防范化解建筑施工领域重大安全风险，要督促企业的法定代表人和实际控制人认真履行企业安全生产

主体责任。市住建部门要加大建筑施工领域打非治违力度，严厉打击建设项目“一包了之”“空挂”资质等违法违规行为，坚决遏制事故发生。

2020 年 11 月 30 日