浙江瑞浦科技有限公司“7·31”
一般起重伤害事故调查报告

2022年7月31日下午14时53分，浙江瑞浦科技有限公司金山库（成品仓库）物流部员工梁伟在操作龙门吊吊运棒材的过程中，因绳索突然断裂，棒材发生倾斜掉落，脱落后砸到梁伟身上，造成其受伤倒地，经抢救无效后死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省安全生产条例》及《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等法律法规的规定和要求，县应急管理局经县人民政府的授权,会同县公安局、县总工会、县市场监督管理局等人员共同成立事故调查组依法开展事故调查。调查组通过现场勘查、查阅有关资料、询问有关人员等内容，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故发生单位：浙江瑞浦科技有限公司，公司类型有限责任公司，地址为浙江省丽水市青田县温溪镇高岗工业区，法定代表人陈晨，营业执照统一社会信用代码：9133112156096879XJ，成立日期为2010年8月23日，经营

范围包括一般项目：钢压延加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；金属材料制造；新材料技术研发；金属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属制品修理；紧固件制造；紧固件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；新兴能源技术研发；建筑用石加工；矿物洗选加工；选矿；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；国内货物运输代理；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。。浙江瑞浦科技有限公司现有从业人员376人，公司占地面积约200亩，建筑面积约100000平方米，其中主厂房约75000平方米,2021

年年产值42亿元。

事发金山库地处温溪镇中国石化沙埠加油站对面，系浙江瑞浦科技有限公司为存放成品所租用仓库。2020年4月3日，浙江瑞浦科技有限公司与村民季建敏签订场地租赁协议，租赁期限为2020年4月16日至2024年4月13日，场地用途为产品堆放。

（二）设施设备情况

1、涉事工件：型号为模具钢棒4cr13H，呈圆柱形，长5.7m，直径60mm，一捆为16根，总重约1.8吨，每捆棒材有头尾两个绳索进行固定。

2、涉事行车：为电动葫芦门式起重机，使用单位为浙江瑞浦科技有限公司，额定起重量5吨，设备型号规格MH5-22.5　A3，制造.完成日期为2020年5月19日，检验日期为2020年10月21日，下一次检验日期为2022年9月，检验结论为“合格”。

（三）事故现场勘验情况

1、现场勘验

青田县温溪镇中国石化沙埠加油站对面的浙江瑞浦科技有限公司金山库（成品仓库）主要设备包括：龙门吊一台叉车一辆。根据存放成品不同区域主要划分为：棒材存放区、线材存放区。棒材存放区位于仓库南面，线材存放区位于仓库北面。

事发现场位于棒材存放区内，有一台电动葫芦门式起重

机，有十多根棒材散落在捆扎好的棒材堆上，最右侧的散落棒材下有部分黑色血迹，棒材周围地上还有部分捆扎用的绳索及一个黄色的安全帽。

2、现场图片



图 2事发现场照片

图 1事发金山库所处位置



图 3事故发生现场概况



图图 3现场勘验照片

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故经过

通过调查及监控发现：2022年7月31日14时许，按照平常工作安排，浙江瑞浦科技有限公司金山库（成品车间）物流部员工梁伟对单位内编号龙1的电动葫芦门式起重机进行操作，吊运棒材装车。14点52分，梁伟将行车挂钩系到捆扎好的棒材上，走到装运货车旁，手持遥控操作行车准备吊运，14点53分15秒，吊装过程中一捆棒材绳索突然断裂，砸到梁伟身上。

（二）应急处置情况

事发后，货车司机姚翔峰听到响声，下车查看情况，发现梁伟腿部被钢管压住，无法动弹。姚翔峰大声呼救，14时54分保安到达现场，二者拨打了120及110电话，二者尝试移开钢管，但由于钢管过重没有成功。14时58分，保安拿来防晒挡板挡住伤者梁伟，以免其失水中暑。15时08分，120救护车赶到现场，另有几名工作人员陆续赶到现场救援。15时10分，相关人员拿来专业工具后，将捆扎钢管的绳索解开，现场人员一齐将钢管一根根从梁伟腿上挪开直到15时21分，梁伟成功被救出并送上120救护车。据相关人员说明，整个过程中伤者梁伟保持清醒，并多次呼喊疼痛难忍。约16时39分，梁伟被送到温州二附院瓯江口医院，约17时05分，梁伟心跳突然异常，开始进行抢救。经抢救后于17时55分因抢救无效死亡。

当日18时10分，县应急局接到县公安局“110”指挥中心报告后，立即联合县公安局、县市场监督管理局、温溪

镇人民政府赶赴事故现场，协调指挥现场工作，并初步了解了事故情况，进行了勘察取证，妥善安排了事故现场防护工作。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

事故造成1人死亡。

死者梁伟，男，安徽省蚌埠市固镇县城关镇人，身份证号码：340323********0012。

直接经济损失：约131万元。

四、事故原因

（一）直接原因

导致事故发生的直接原因是：

物的不安全状态：吊绳选型不准确，露天放置，日晒雨淋，造成其吊装系数衰减，吊运时发生断裂。

人的不安全行为：梁伟作业时违反公司《电动葫芦门式起重机安全操作规程》“吊装作业时操作人员应站在吊物运行的反方向，禁止站在物料下方，必须与吊物保持5米以上的安全距离。”的规定，导致捆扎棒材一侧绳索断裂，打击到梁伟身上，并压住梁伟腿部，造成事故发生。

（二）间接原因

1.浙江瑞浦科技有限公司履行安全生产主体责任不到位。一是构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位。该公司虽然创建了风险管控体系，但是对金山库区域并未进行风险辨识，未对生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等开展全方位、全过程的风险辨识。二是对从业人员安全生产教育和培训不到位。该公

司虽然组织制定了安全操作规程，但是教育培训质量不高导致员工安全生产意识淡薄。三是未及时制止和纠正违反操作规程的行为，未将实现场管理制度落到实处。四是隐患排查治理不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

2.沈继程，浙江瑞浦科技有限公司副总经理兼安全生产领导小组组长，其履行主要负责人职责不到位。一是实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位。虽然组织制定了《电动葫芦门式起重机安全操作规程》，但是未督促安全管理人员将操作规程落到实处。二是实施本单位安全生产教育和培训计划不到位。虽然对培训计划进行了制定并开展了相关的教育培训，但培训流于形式，一线员工的安全生产意识仍然淡薄。三是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位。未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未对金山库等生产经营场所进行风险辨识，未及时消除生产安全事故隐患。

3.李秋，浙江瑞浦科技有限公司轧钢部部长，其履行部门负责人职责不到位。一是未有效落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理，未有效督促、检查本部门的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。二是未严格落实本部门规章制度和操作规程，未及时发现并制止工人违反操作规程作业。三是部门安全生产教育培训不到位。部门员工不熟悉岗位操作规程，安全生产意识淡薄。

4.项育，浙江瑞浦科技有限公司物流车间主任，其履行直接负责人职责不到位。一是现场管理不到位。未及时发现并制止从业人员违反操作规程的行为。二是对车间员工

的安全生产教育和培训不到位。导致员工安全生产意识淡薄，工人违章作业。

5.苗成恩，浙江瑞浦科技有限公司安全生产管理人员，其履行安全生产管理人员职责不到位。一是未有效开展安全生产监督检查，未及时发现工人违反操作规程的行为。二是安全生产教育培训不到位，工人违反岗位操作规程作业，安全生产意识淡薄。

五、事故性质

综合事故现场勘查和事故原因分析，事故调查组认定该起事故为生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对浙江瑞浦科技有限公司“7·31”一般起重伤害事故有关责任单位及责任人作出如下处理:

（一）建议不予追究责任人员

梁伟，浙江瑞浦科技有限公司金山库（成品仓库）物流部员工，其安全生产意识淡薄，违反公司“吊装作业时操作人员应站在吊物运行的反方向，禁止站在物料下方，必须与吊物保持5米以上的安全距离。”的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，不予追究。

（二）建议给予行政处罚人员

1.沈继程，浙江瑞浦科技有限公司副总经理兼安全生产领导小组组长，其履行主要负责人职责不到位。一是实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位。虽让组织制

定了《电动葫芦门式起重机安全操作规程》，但是未督促安全管理人员将操作规程落到实处。二是实施本单位安全生产教育和培训计划不到位。虽然对培训计划进行了制定并开展了相关的教育培训，但培训流于形式，一线员工的安全生产意识仍然淡薄。三是落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位。未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未对金山库等生产经营场所进行风险辨识，未及时消除生产安全事故隐患。对事故负有领导责任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

2. 李秋，浙江瑞浦科技有限公司轧钢部部长，其履部门负责人职责不到位。一是未有效落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理，未有效督促、检查本部门的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。二是未严格落实本部门规章制度和操作规程，未及时发现并制止工人违反操作规程作业。三是部门安全生产教育培训不到位。部门员工不熟悉岗位操作规程，安全生产意识淡薄。对事故的发生负有管理责任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

3. 项育，浙江瑞浦科技有限公司物流车间主任，其履行直接负责人职责不到位。一是现场管理不到位。未及时发现并制止从业人员违反操作规程的行为。二是对车间员工的安全生产教育和培训不到位。导致员工安全生产意识淡薄，工人违章作业。建议责令浙江瑞浦科技有限公司对其进行处理。

4.苗成恩，浙江瑞浦科技有限公司安全生产管理人员，其履行安全生产管理人员职责不到位。一是未有效开展安全生产监督检查，未及时发现工人违反操作规程的行为。二是安全生产教育培训不到位，工人违反岗位操作规程作业，安全生产意识淡薄。建议责令浙江瑞浦科技有限公司对其进行处理。

（三）对事故责任单位处理建议

1.浙江瑞浦科技有限公司履行安全生产主体责任不到位。一是构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位。该公司虽然创建了风险管控体系，但是对金山库区域并未进行风险辨识，未对生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等开展全方位、全过程的风险辨识。二是对从业人员安全生产教育和培训不到位。该公司虽然组织制定了安全操作规程，但是教育培训质量不高导致员工安全生产意识淡薄，违章作业。三是危险作业未能安排专人进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。四是隐患排查治理不到位。未及时发现员工违章作业行为，未及时消除生产安全事故隐患。对事故负有责任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

七、事故后的防范措施

1.浙江瑞浦科技有限公司要深刻吸取事故教训，针对该起事故中暴露出的各种问题，深刻反思，切实履行安全生产主体责任。一是结合本企业的类型和安全风险特点，系统性开展风险辨识、风险评估和风险管控，有效管控各类

安全风险。二是要及时组织开展全员安全生产教育培训，尤其要求作业人员熟悉和掌握安全生产规章制度及安全操作规程。三是强化对吊装及其他危险作业的现场管理，做到安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。四是全面加强安全管理和隐患排查治理，对可能发生事故的各个环节、各种场所、各个岗位，进行全面彻底的排查，不留死角。五是根据《JBT8521.1-2007 编织吊索安全性第一部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》国家标准要求，对吊装绳索进行更换。

2. 青田县市场监督管理局要加强特种设备安全监察，指导、督促使用单位落实特种设备安全主体责任，做到设备有证使用、按期检验，人员持证上岗、按章作业。经常性地开展特种设备安全检查和隐患排查治理，及时消除安全隐患。

3. 温溪镇人民政府应进一步落实属地监管责任，深刻吸取事故教训，举一反三，明确工作重点，强化安全生产工作组织领导，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力防控措施，及时发现问题、解决问题。开展重点行业领域及部位的吊装作业专项检查。加强预防吊装作业起重伤害的宣传教育力度，尤其要将吊装作业安全知识宣传普及到企业主要负责人、安全管理人员和员工，提醒督促有关人员落实安全操作规程。

浙江瑞浦科技有限公司“7 · 31”

一般起重伤害事故调查组

2022年9月28日