建德新安江杭州运鑫装卸有限公司

“11·28”一般车辆伤害事故调查报告

2024年11月28日早上7时56分许，杭州运鑫装卸有限公司（以下简称运鑫装卸）工人王某玲在公司驾驶叉车倒车时撞破护栏，坠入厂区旁一处斜坡下，致其当场死亡。事故类型：车辆伤害，事故造成一人死亡，直接经济损失约合人民币一百三十万元。

接到事故报告后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于授权市安监局牵头组织生产安全事故调查工作的通知》（建政函〔2009〕45号）之规定，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市市场监督管理局、新安江街道办等单位参加的事故调查组，并邀请市纪委监委派员参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、人员问询、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施。

事故性质认定：经调查认定，杭州运鑫装卸有限公司“11 · 28”车辆伤害事故是一起因违反操作规程作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

事故发生单位为杭州运鑫装卸有限公司，该公司成立于2018年04月09日，注册地位于浙江省杭州市建德市更楼街道黄岙村落地梅花11号，法定代表人为钱某霖。经营范围包括一般项目：装卸搬运；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。涉事司机王某玲取得了叉车驾驶证。

（二）事故发生经过

2024年11月28日上午7时35分，运鑫装卸叉车工王某玲到达公司物流仓库，准备对货物进行套袋工作。7时56分，王某玲驾驶叉车清理套袋作业区地面散落托盘，在将托盘搬运至一旁并放下后，其驾驶叉车右转弯倒车过程中撞向道路护栏，继而连人带车翻坠至路边斜坡下。9时48分许，叉车主管叶某祥听几名辅助工称叉车工不知去向，便赶赴仓库搜寻。到达现场时叶某祥发现路边的围栏部分损毁，循迹望去见叉车倾覆于坡底。叶某祥在坡顶呼喊王某玲未获回应后，下到坡底查看情况，在拨打王某玲电话后根据铃声发现其身体已完全被叉车压于下方。

（三）事故现场情况

事故区域位于建德市新安江街道白小线后坑坞一处露天物流仓库。现场搭有一间靠山而建四面贯通的彩钢棚，面积为8707平方米。彩钢棚东侧为山体，场地东半区靠山处堆放有饮用水空桶及搬运托盘，西半区为一条南北走向水泥路

面，道路西侧设有金属护栏及铁丝网，护栏高约 0.8 米，铁丝网高约 1.8 米。该场地护栏因长期暴露于自然环境中，历经风雨侵蚀，加之使用年限已久，日常维护修缮工作未能及时跟进，多处部位出现锈蚀、破损、松动现象，整体结构稳定性不足，已无法有效发挥防护作用。护栏外为向下倾斜的自然斜坡，斜坡坡度约 40 度，坡顶和坡底高度差约 8 米，坡面植被以杂草、低矮灌木为主。涉事叉车为杭叉集团股份有限公司生产的内燃平衡重式叉车，整车外观主体颜色为红色，型号配置规格为 CPCD35-AXG65J，产品编号 XXXXXXXX，额定起重量 3500kg。叉车车身有明显碰撞痕迹，驾驶室钢架凹陷变形，座驾上装设有安全带。

二、事故应急处置及上报情况

2024 年 11 月 28 日上午 9 时许，叶某祥在车底发现王某玲后，迅速回到坡上拨打报警电话，并将事故情况告知公司老板钱某霖。十多分钟后钱某霖赶到现场，查看情况后立即拨打电话联系吊车。10 时许，救护车、吊车相继到达现场，联合开展救援工作。11 时 40 分左右，吊车成功将叉车吊起，救援人员将王某玲从车底救出。法医经现场鉴定确认王某玲已无生命迹象。

当天事故发生后，运鑫装卸将事故简要情况及人员伤亡情况上报给建德市新安江街道办，随即建德市新安江街道办将该事故情况报给建德市应急管理局指挥中心。10 时许，建德市应急管理局执法队工作人员赶到现场，对事故现场进行初步勘查。

三、事故原因分析

事故直接原因是：事故死者王某玲安全意识淡薄，在进行

叉车作业时未佩戴安全带、安全帽等防护措施，倒车时未仔细观察作业区域周围环境，违反了GB/T 36507-2023《工业车辆使用、操作与维护安全规范》中相关规定[1]，直接导致了事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）运鑫装卸安全生产主体责任落实不到位。公司未建立健全安全生产责任制，未与员工签订安全生产责任书，未建立安全生产规章制度、相关叉车工岗位安全操作规程。

（二）运鑫装卸对员工安全生产教育培训流于形式，三级安全培训教育记录中教育人为同一人。未制定本单位安全生产教育和培训计划，未对员工进行日常安全教育培训记录，对员工的安全教育只停留在口头上，致使作业人员安全意识淡薄。

（三）运鑫装卸安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不完善。未对现场进行安全风险辨识，未有涉事叉车年检记录，未对厂区进行日常安全隐患排查，未能及时发现并消除事故隐患，导致作业现场护栏年久失修。

五、事故相关责任单位和责任人的处理建议

（一）对事故相关单位的处理建议

运鑫装卸安全生产责任主体落实不到位，安全生产管理、安全生产培训教育、安全风险辨识、事故隐患排查等均存在漏洞，对本次事故的发生负有责任。建议由建德市应急管理局根据安全生产相关法律法规给予其罚款的行政处罚。

1[?] GB/T 36507-2023《工业车辆使用、操作与维护安全规范》

4.2.1 操作者应注意作业环境，包括在车辆及车辆运行路段附近的其他人员以及固定的或移动的物体；

4.2.4 操作者应穿戴与车辆特定类型和操作条件相适应的防护装备(例如安全防护鞋)。

5.5 乘驾式平衡重式叉车(额定起重量不大于 10000kg)、侧面式叉车和伸缩臂式叉车 :在允许操作车辆之前，应使用操作者约束系统(例如安全带)。如果以司机室作为操作者约束系统，则不应将门取下或保持打开状态。

（二）对事故相关责任人的处理建议

1、王某玲，男，运鑫装卸员工，在进行叉车作业时违规作业，在本次事故中负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2、叶某祥，男，运鑫装卸叉车工主管兼安全员，未对作业人员告知危险危害因素，检查本单位物流场地的安全生产状况不到位，未及时排查出事故隐患；组织日常安全生产教育培训不到位，对事故的发生负有责任。建议由建德市应急管理局根据安全生产相关法律法规给予行政处罚。

3、钱某霖，男，运鑫装卸法定代表人，未有效组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未与员工签订安全生产目标管理责任书，督促检查本厂的安全生产状况不到位，对事故的发生负有管理责任。建议由建德市应急管理局根据安全生产相关法律法规给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）运鑫装卸要坚持“四不放过”原则，深刻吸取事故教训，落实企业安全生产的主体责任，加强员工安全生产培训教育，落实安全生产规章制度的执行，细化完善操作规程，提高安全生产管理水平，加大隐患排查力度防范安全生产事故的发生。

（二）建德市新安江街道办要深刻汲取事故教训，牢固树立并落实安全发展的理念，充分认识安全生产的重要性，始终坚持把安全放在第一的位置，要加大对辖区内生产经营单位的排查和安全监管工作力度。

杭州运鑫装卸有限公司

“11·28”一般车辆事故调查组

2025年 1月22 日