桐庐开发区物流产业园项目B区厂房“4·15”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月15日09时35分许，位于桐庐县经济开发区物流产业园项目B区厂房7#至9#厂房连廊施工现场发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失190余万元。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等法律法规规定和桐政办复第20190036号《简复单》的要求，经县政府授权，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县综合行政执法局、县住建局、县国资办、县开发区管委会、县人社局、县总工会等单位派员参加的事故调查组，并邀请县纪委（监委）派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、分析监控视频、询问相关人员、查阅相关资料等调查取证工作，查清了事故发生经过和原因，查明了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和安全防范整改措施。

经调查认定，桐庐开发区物流产业园项目B区厂房“4·15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：开发区物流产业园项目B区厂房；**工程地点：**桐庐县经济开发区；**工程范围：**7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#综合楼、2#垃圾房、3#门卫等；**工程内容：**具体详见工程量清单及图纸等资料；**工程合同价款：**103632345元（壹亿零叁佰陆拾叁万贰仟叁佰肆拾伍元整）。

（二）工程承包情况

1.建设单位：桐庐新城发展投资有限公司（以下简称新城公司），统一社会信用代码：91330122685809688H；法定代表人：黄**;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；注册资本：壹亿壹仟万元整；成立日期：2009年03月11日；营业期限：2009年03月11日至长期；注册地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区洋洲南路199号；经营范围：自有资金从事投资活动、工程管理服务等。

2.施工单位：浙江万磊建设有限公司（以下简称万磊公司），统一社会信用代码：91330183MA2GKRL60Q；法定代表人：王**；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：伍仟零捌拾万圆整；成立日期：2019年03月15日，营业期限：2019年03月15日至长期；注册地址：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢201；经营范围：建筑工程、市政工程、钢结构工程等；建筑业企业资质证书：资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，有效期至2024年12月31日，

证书编号：D233160439；安全生产许可证：许可范围：建筑施工，有效期至2025年05月16日，证书编号：（浙）JZ安许证字[2019]019484。

2023年7月13日，新城公司与万磊公司签订《建设工程施工合同》，由万磊公司承建开发区物流产业园项目B区厂房。

3.劳务分包单位：杭州立川建筑劳务有限公司（以下简称立川公司），统一社会信用代码：91330183MA2GYB991G；法定代表人：王**；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：贰佰万元整；成立日期：2019年09月23日，营业期限：2019年09月23日至长期；注册地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号第3幢301室；经营范围：建筑劳务分包等；建筑业企业资质证书：资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2024年11月24日，证书编号：D333904568；安全生产许可证：许可范围：建筑施工，有效期至2025年10月9日，证书编号：（浙）JZ安许证字[2019]019860。

2023年7月26日，万磊公司与立川公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》，由立川公司承包开发区物流产业园项目B区厂房施工图及有效文件范围内的所有土建（消防、外漆墙、铝合金除外）等施工的所有劳务用工，承包方式为包清工。

4.监理单位：浙江富大工程管理有限公司（以下简称富大管理公司），统一社会信用代码：9133018375951681lK；法定代表人：徐**；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注

册资本：贰仟伍佰万伍仟元；成立日期：2004 年 03 月 18 日；营业期限：2004 年 03 月 18 日至长期；注册地址：浙江省杭州市富阳区胥口镇下练村白家 187 号 2 号楼 107 室；经营范围：建设工程监理等；工程监理证书：业务范围：房屋建筑工程监理甲级等；有效期限至 2028 年 12 月 22 日，证书编号：E133005227-4/1。

2023 年 7 月 13 日，新城公司与富大管理公司签订《建设工程监理合同》，由富大管理公司对开发区物流产业园项目 B 区厂房实施监理。

（三）工程安全管理情况

1.新城公司：2023 年 7 月 14 日，新城公司成立开发区物流产业园项目 B 区厂房建设单位管理专班，由李**担任项目负责人，徐**、朱**担任现场管理人员；2024 年以来建设单位管理专班共对该项目开具现场检查记录 5 份，其中涉及防止高处坠落安全措施不符合要求 3 份。2024 年 1 月 13 日，检查发现“7 号外架内侧未按要求设置防护栏杆”；2024 年 3 月 30 日，检查发现“7#厂房上第三层楼面楼梯平台处安全防护栏杆未设置到位”；以上发现安全问题均已在整改期限内完成整改。2024 年 4 月 10 日，检查发现“7#至 9#厂房连廊处临边围护不到位，未挂设安全防坠网”，并要求在 7 日内完成整改，事故发生当日，该问题仍在整改期限内。

2.万磊公司：已制定安全生产规章制度和钢结构操作规程、

高处作业安全技术操作规程；已配备专职安全生产管理员对该项目进行安全管理；已对罗**、卢**等施工人员进行岗前三级安全教育和培训及安全生产技术交底；未在7#至9#厂房连廊处设置“当心坠落”等明显的安全警示标志；未在7#至9#厂房连廊处设置安全防坠网；未督促罗**、卢**等施工人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3.富大管理公司：每月组织建设单位、施工单位开展安全例会；对建设单位检查发现的安全问题及时督促施工单位完成整改；2024年以来，对开发区物流产业园项目B区厂房开具监理工作联系单3份，监理工程师通知单3份，工程暂停令2份；检查发现7#至9#厂房连廊处未设置安全警示标志、安全防坠网等安全问题未及时督促施工单位整改。

（四）政府部门监管情况

1.行业监管部门：2024年以来，县住建局质监站相关监督人员共对开发区物流产业园项目B区厂房开展监督检查6次，开具责令改正通知单6份，最近三次检查均发现存在未落实防止高处坠落安全措施问题。2024年3月1日，检查发现“钢结构作业未设置防坠网”；2024年3月14日，检查发现“7#楼局部临边防护不足（南侧），一楼安全通道处上方横杆变形需加固”；以上发现安全问题均已在整改期限内完成整改。2024年4月10日，检查发现“7#楼与9#楼间连廊未设防坠网”，并要求在7天内完成整改，事故发生当日，该问题仍在整改期限内。

2.属地监管部门：根据《关于调整桐庐经济开发区管理委员会等领导班子成员工作分工的通知》（桐开党工委）〔2023〕14号文件，桐庐经济开发区管理委员会、杭州桐庐富春山健康城管理委员会、桐庐县富春未来城市发展中心、桐庐科技创新产业发展投资有限公司实行“四块牌子、一套班子”和“管委会+公司”的融合管理模式，建设单位新城公司系桐庐科技创新产业发展投资有限公司下属子公司，在履行建设单位安全责任的同时，一并履行属地安全监管职责。

二、事故发生经过及救援情况和现场情况

（一）事故发生经过及救援情况

2024年4月15日上午，万磊公司钢结构班组长郎**安排班组施工人员卢**、罗**辅助焊接操作工对7#至9#厂房连廊边板进行焊接作业。09时25分许，焊接操作工完成工作离开现场后，罗**、卢**两人在未按规定正确使用安全带的情况下在7#至9#厂房连廊上收拾电焊机的二次线，09时35分许，罗**不慎从连廊上坠落至地面（高度约10.0米），卢**看见后立即从连廊上跑至地面，见罗**躺在地上，已失去意识，便呼喊在8#厂房干活的龙**。龙**到现场后立即打电话向钢结构班组长郎**汇报，郎**接到报告后立即拨打了120急救电话，10时许，120救护车赶到后把罗**送到桐庐县第一人民医院进行抢救，后经抢救无效于当日死亡。

（二）事故现场情况

事故现场位于桐庐县凤川街道开发区物流产业园B区厂房7#楼至9#楼2楼连廊处（见图1）。7#楼至9#楼2楼连廊钢结构材质，东西走向，东侧与9#楼2楼相连，西侧与7#楼2楼相连，长36.0米，宽12.4米，距离地面10.0米高，与7#楼2楼相连处敷设面板些许，其余面板均未敷设，整捆架于连廊钢结构上方（见图2）。7#楼至9#楼2楼连廊距离7号楼16.2米位置下方有黄色玻钢型安全帽一顶，祥亮牌安全带一套，白色球鞋一只，黑绿色手套一双。（见图3）祥亮牌安全带为五点式安全带，生产日期为2023年6月，卡扣完好（见图4）。



图 1



图 2



图 3



图 4

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者：罗**，男，1980 年 4 月 13 日出生，身份证号：522**********719，住址：贵州省普定县鸡场坡乡纳支村下组。2024 年 2 月 27 日，罗**与立川公司签订《浙江省建设领域简易劳动合同》，为开发区物流产业园项目 B 区厂房钢结构班组施工员。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约 190 余万元。

四、事故善后情况

2024 年 4 月 17 日，经县经济开发区管理委员会调解，万磊公司与罗**家属签订《协议书》，由万磊公司向罗**家属支付各

项赔偿金共计135万元，包括但不限于丧葬费、死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神损害抚慰金、处理事故家属误工费、交通费等费用。

五、直接原因

事故直接原因是：万磊公司钢结构班组施工人员罗**，违反项目部制定的《钢结构操作规程》[1]、《高处作业安全技术操作规程》[2]，在未按规定正确使用安全带的情况下于距离地面10.0米高的钢结构连廊上作业，导致其从连廊上坠落至地面，造成该事故的发生。

六、有关责任单位存在的主要问题

1.浙江万磊建设有限公司，未督促罗**、卢**等施工人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[3]；未在开发区物流产业园项目B区厂房7#至9#厂房连廊处设置“当心坠落”等明显的安全警示标志[4]；未在7#至9#厂房连廊处设置安全防坠网[5]。

2.浙江富大工程管理有限公司，检查发现7#至9#厂房连廊处未设置安全警示标志、安全防坠网等安全问题未及时督促施工

---

[1] 《钢结构操作规程》五、施工安全 2.在高处作业时，必须采取安全措施，如使用安全绳、安全帽、防滑设备等。……

[2] 《高处作业安全技术操作规程》2、作业条件：高处作业均须先搭设脚手架或采取其他防止坠落的措施后，方可进行；在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5米时，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[5] 《钢结构工程施工规范（GB50755-2012）》16.4.3 建筑物楼层钢梁吊装完毕后，应及时分区铺设安全网。

单位整改[6]。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.罗，男，万磊公司钢结构班组施工人员，**违反项目部制定的《钢结构操作规程》《高处作业安全技术操作规程》，在未按规定正确使用安全带的情况下于距离地面10.0米高的钢结构连廊上作业，对事故发生负有直接责任，鉴于罗**在该起事故中已死亡，建议不予追究其责任。

2.王，男，万磊公司法定代表人，**疏于管理，未对本建设项目进行定期和专项安全检查[7]，未落实隐患排查治理工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[8]，对事故发生负有主要领导责任，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[9]等相关法律法规的规定，给予王平飞行政处罚。

3.张，男，万磊公司项目负责人，**未根据本项目的施工特点，及时排查处理施工现场安全事故隐患[10]，对事故发生负有重

---

[6] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[7] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

要领导责任，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[11]等相关法律法规的规定，给予张**行政处罚。

4.厉，男，专职安全生产管理人员，**未根据本项目的施工特点，对安全生产状况进行经常性检查[12]，对检查中发现的7#至9#厂房未设置防坠网的安全隐患未督促整改落实[13]，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[14]等相关法律法规的规定，给予厉**行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.浙江万磊建设有限公司，对事故发生负有责任，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[15]等相关法律法规的规定，给予浙江万磊建设有限公司行政处罚。

2.浙江富大工程管理有限公司，未履行安全监理职责，建议县住建局依据《建设工程安全管理条例》[16]等相关法律法规的规

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》：第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（七）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促本单位落实安全生产整改措施。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[16] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（二）项：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

定，给予浙江富大工程管理有限公司处理。

八、事故整改和防范措施

1.浙江万磊建设有限公司，要深刻吸取事故教训，落实施工单位安全生产主体责任，按照《桐庐县安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026 年）》，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时消除事故隐患。要根据本建设项目的特点，及时开展定期和专项检查，要根据法律法规、标准规范要求落实施工现场各项安全防范措施，要督促施工人员严格执行项目部制定的安全生产规章制度和安全操作规程，严防事故再次发生。

2.浙江富大工程管理有限公司，要切实履行监理单位的安全生产监理职责。要对开发区物流产业园项目 B 区厂房开展一次全面的生产安全事故隐患大排查，发现存在安全隐患的，要及时督促施工单位落实整改，情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，施工单位拒不整改的要及时向有关部门报告。

3.桐庐新城发展投资有限公司，要切实落实建设单位全面管理责任，督促施工单位、监理单位等相关从业单位切实加强安全生产管理。要对本单位发包的在建项目全面组织开展一次生产安全事故隐患大排查，对排查中发现的事故隐患及时督促整改。要强化工程现场日常安全检查，发现安全问题的，及时组织整改。

4.县开发区管委会，要严格落实属地监管责任。要根据县开发区管委会“管委会+公司”的融合管理模式，对本管理区域内

在建工程全面组织一次安全检查，发现安全问题的，及时督促施工单位落实整改。

5.县住建局，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，严格落实行业监管责任。要对全县房建工程全面组织开展一次事故隐患大排查，重点检查高处作业人员安全教育培训和持证上岗情况，安全措施落实情况，督促施工单位切实落实安全生产主体责任，严格执行相关法律法规和国家标准、行业标准的规定，认真履行各项安全生产管理职责。

附：事故调查组签名单

桐庐县政府事故调查组

2024 年 5 月 7 日