余姚朗霞宁波引驰电气有限公司“5·26”一般机械伤害事故调查报告

余姚市人民政府事故调查组

2026年7月31日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位相关情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失.....5
二、事故应急救援及处置情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治及善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7
四、事故发生单位存在的主要问题.....8
五、对事故责任单位和责任人员的处理建议.....9
（一）对事故死亡人员的处理建议.....9
（二）对事故责任人员的处理建议.....9
（三）对事故责任单位的处理建议.....10
（四）其他处理建议.....10
六、事故整改和防范措施.....10

（一）切实履行企业安全生产主体责任.....11
（二）切实履行安全生产属地管理职责.....11
（三）切实加强部门安全生产管理职责.....12

2026年5月26日11时29分许，位于余姚市朗霞街道天中村的宁波引驰电气有限公司（以下简称引驰公司）车间发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约168.45万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款[1]、第二十二条[2]等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、朗霞街道办事处等部门单位组成事故调查组，同时邀请市纪委市监委和市检察院派员参加事故调查，聘请安全领域专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条[3]、第三条[4]规定，经调查认定，该起事故是一起因引驰公司内胆铆接线设备检维修工违反设备检维修安全操作有关

---

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

[2][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

[3][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。

规定，冒险进入危险区域实施检维修作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况

引驰公司成立于2024年2月4日，统一社会信用代码91330281MADBF0328Q，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：伍仟万元整，公司住所位于浙江省余姚市朗霞街道藉义巷路88号（自主申报）。经营范围包括一般项目：机械电气设备制造；电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

引驰公司主要从事洗碗机等生产及制造，安全生产主要负责人为杨某，全面负责公司安全生产管理工作。公司现有从业人员150人左右，配备有一名专职安全生产管理人员。公司设置有安全生产管理机构，制定了安全生产责任制管理制度、安全生产教育和培训管理制度、设备检维修安全管理制度、安全风险分级管

---

[4][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条 :根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失 ,事故一般分为以下等级 :(一)特别重大事故 ,是指造成 30 人以上死亡 ,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒 ,下同) ,或者 1 亿元以上直接经济损失的事故 ;(二)重大事故 ,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡 ,或者 50 人以上 100 人以下重伤 ,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故 ;(三)较大事故 ,是指造成 3 人以上 10 人以下死亡 ,或者 10 人以上 50 人以下重伤 ,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接 经济损失的事故 ;(四) 一般事故 ,是指造成 3 人以下死亡 ,或者 10 人以下重伤 ,或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门 ,制定事故等级划分的补充性规定。

控和隐患排查治理管理制度等安全管理制度。

（三）事故发生经过

2026年5月26日8时许，员工刘某、杨某、陈某某正常到公司上班。11时许，杨某在二楼车间内胆1线检查时发现有台机器出现故障，于是联系机修工陈某某过来到内胆1线维修设备故障。陈某某到维修点位后先在南侧操作平台查看情况，然后走到操作间北侧107故障机处进行维修。刘某站在旁边查看维修情况，后又绕至线体车间南侧操作台附近。过了一会，刘某听到“当”的响声，迅速跑到维修点位查看情况，发现陈某某头部和上半身被107机器上方的机械手卡在机器和内胆中间。刘某见状迅速大声呼喊其他员工前来救援，同时自己迅速跑到操作平台处将液压站液压状态关闭并切换至手动模式。现场员工赶来利用拆卸工具将设备螺丝拧开，将陈某某从被卡压的设备中救出。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组及专家组人员对事故现场进行了勘验，情况如下。



图 1 事故发生地单位地理位置



图 2 事故车间设备设施情况



图 3 事故发生及救援处置后遗留的现场

1. 事故点位有关情况。事故发生在引驰公司二楼总装车间内胆 1 线处，整条生产线周围设置有安全隔离围栏。经勘查发现：生产线设备操作屏有移动痕迹，该处有人员进入的痕迹。事故点位周边有检维修人员作业工具以及事故救援时遗留的拆卸痕迹。

2. 事故设备有关情况。事故设备为全自动内胆铆接生产线，生

产厂家：无锡奥莫泰克斯自动化技术有限公司，安装日期：2023年8月。全自动内胆铆接生产线简要生产工艺：中板上线-中板折弯、内水管支架铆接-顶底板与中板咬边密封-密封框、加强筋组件铆接-内胆下线。

3. 当班作业情况。2026年5月26日11时许，员工杨某发现内胆1线机器出现故障，员工杨某联系机修工陈某某进行维修。机修工陈某某接到报修任务后，来到内胆1线查看机器故障情况，陈某某未执行设备检维修程序，直接进入到设备运行区域开展检维修作业，其头部及上半身被运转的设备机械手卡在机器和内胆中间。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况。本起事故造成1人死亡，陈某某，男，汉族，公民身份号码：330281199310001xxxx，户籍所在地余姚市朗霞街道紫荆花园12幢1单元501，引驰公司设备检维修人员。

2. 直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)核定事故直接经济损失，本起事故共造成直接经济损失约168.45万元。

二、事故应急救援及处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月26日11时29分许，现场人员立即拨打了110、120电话，救护车辆到达事故现场后对受伤人员采取了必要的急救措施，然后救护车辆将受伤人员送往余姚市第四人民医

院进行救治，经医院全力抢救无效死亡。

11时35分许，市应急管理局值班室接宁波市应急管理局值班室通报称:位于余姚市朗霞街道中天村的宁波引驰电气有限公司车间内发生一起生产安全事故。事故接报后，市应急管理局迅速启动事故应急响应，值班领导迅速组织精干力量赶赴事故现场，会同市公安局、朗霞街道办事处等部门单位人员迅速开展事故处置。

（二）事故现场应急处置情况

市应急管理局、市公安局、朗霞街道办事处等部门单位人员到达现场后立即采取事故应急处置措施，一是事故现场封锁警戒，组织相关人员进行事故现场初步勘验和取证;二是朗霞街道办事处积极指导涉事双方处理善后事宜;三是要求涉事企业暂时停止使用事故设备，全面排查事故隐患，全力消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

（三）医疗救治及善后情况

事故发生后，120急救车辆及医护人员将受伤人员送往余姚市第四人民医院进行救治，经医院抢救无效宣布死亡。经朗霞街道办事处调解，引驰公司与死者家属于5月28日签订工亡赔偿协议，善后工作得到妥善解决。

（四）事故应急处置评估

事故接报后，市应急管理局、市卫健局、市公安局朗霞街道派出所、朗霞街道办事处等部门单位迅速派员赶赴事故现场开展

事故应急处置，积极指导事故单位全力做好事故善后处置工作。本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，各部门反应迅速，响应及时，处置有效。

三、事故原因分析

事故调查组结合现场勘察、人员问询、资料调取等情况，经科学分析、综合判断认为：该起事故排除人为故意破坏，身体疾病等因素。该起事故直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态。具体分析如下：

（一）直接原因分析

1. 人的不安全行为：引驰公司设备检维修人员陈某某，安全意识严重不足，安全门是进入安全围栏内专业维修人员唯一进出口，设备故障检修前必须按急停终止设备运行。陈某某在检维修作业时，直接绕开安全门进入设备运行区域排除故障，其行为违反引驰公司全自动内胆铆接线安全作业规程的相关规定。

2. 物的不安全状态：总装二楼车间全自动内胆铆接线内胆 1 线安全隔离围栏存在安全隐患，设备操作屏底座未有地脚螺栓固定，安全隔离围栏没有起到应有的安全防护作用，为人员进入危险区域提供便利条件。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 事故调查组调取了余姚市第四人民医院死亡证明（推断书），居民医学死亡证明（推断书）记载：陈某某死亡原因为创伤性窒息。

2. 事故调查技术专家组出具了《宁波引驰电气有限公司“5·26”一般机械伤害事故技术原因调查报告》，该报告对事故原因进行了分析论证。

四、事故发生单位存在的主要问题

事故调查组通过现场勘察、人员问询、调阅资料等形式，经综合分析认为，引驰公司设备安全操作规程、安全生产教育和培训、安全风险分级管控和隐患排查治理等方面还存在明显漏洞和盲区。**（1）检维修管理制度及操作规程实施方面。**引驰公司制定有设备检维修管理制度，但车间管理层及一线操作人员未按照公司管理制度及安全操作流程等规定，违规开展设备检维修作业[5]。**（2）安全生产教育和培训计划实施方面。**引驰公司未按照规定开展员工安全生产教育和培训，员工岗位安全操作技能和安全风险防范能力不足[6]。**（3）安全风险分级管控和隐患排查治理实施方面。**引驰公司未严格执行安全风险分级管控制度，针对全自动内胆铆接线存在的**相关**安全隐患，其采取的安全管控措施不到位[7]；

---

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 :从业人员在作业过程中 ,应当严格落实岗位安全责任 ,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 :生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 ,保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 :生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度 ,按照安全风险分级采取相应的管控措施。

未及时排查治理车间安全围栏设施存在的安全隐患，未及时纠正员工长期违章作业行为，未及时消除生产安全事故隐患[8]。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故死亡人员的处理建议

陈某某，引驰公司设备检维修人员，安全意识淡薄，违反公司安全管理相关制度及设备操作流程，冒险进入设备运行区域开展检维修作业，导致头部及上半身被运行的设备卡压，对事故发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，免于追究责任。

（二）对事故责任人员的处理建议

1. 杨某，男，汉族，1982 年 10 月 8 日出生，安全生产主要负责人，全面负责本单位安全生产管理工作。未依法履行安全生产管理职责，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项之规定[9]，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]之规定，依法予以行政处罚。

---

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2. 张某，男，汉族，1995 年 5 月 5 日出生，引驰公司安全生产管理人员（兼职），负责电路维修维护及公司安全生产管理工作。未依法履行安全生产管理职责，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项之规定[11]，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[12]，依法予以行政处罚。

（三）对事故责任单位的处理建议

引驰公司安全生产主体责任不落实，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款之规定，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[13]，依法予以行政处罚。

（四）其他处理建议

谢某某，男，1987 年 4 月 11 日出生，引驰公司总装车间主管，主要负责车间的生产和安全管理，对事故的发生负有责任。建议

---

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

引驰公司按照公司规章制度作出内部处理，处理结果报市应急管理局。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）切实履行企业安全生产主体责任

引驰公司作为安全生产责任主体，须全面压实全员、全过程安全生产管理责任，彻底整改本次事故暴露的制度执行、教育培训、设备管理、隐患治理等突出问题。严格落实设备检维修管理制度及安全操作规程，严查整治车间习惯性违章作业行为，规范设备检修全流程作业标准。严格落实安全生产教育培训制度，按规定常态化开展岗位安全操作、风险辨识、应急处置等专项培训，切实提升从业人员安全意识和岗位实操能力。全面开展设备设施安全隐患专项排查，针对全自动内胆铆接线安全隔离围栏存在的安全隐患，严格对照国家相关安全标准完成整改加固，确保设备防护设施合规有效。健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，细化岗位风险管控措施，实现隐患排查、整改、销号闭环管理，从源头杜绝生产安全隐患。

（二）切实履行安全生产属地管理职责

属地监管部门要严格落实安全生产属地管理责任，坚持守土有责、守土尽责，补齐辖区安全生产监管短板。强化辖区工贸企业常态化监督检查和日常巡查，重点聚焦设备检维修作业、现场

安全防护、制度落地执行、员工安全培训等关键环节，加大隐患排查整治力度。建立健全辖区企业安全隐患台账管理、跟踪督办、复核销号工作机制，对排查发现的各类安全问题紧盯不放，杜绝隐患排查治理走过场、流于形式。精准开展企业安全帮扶指导，督促辖区企业健全完善安全管理制度，常态化纠正违章作业、管控缺失等问题，全面提升辖区企业安全生产管理水平。

（三）切实加强部门安全生产管理职责

行业部门要严格履行行业安全生产监管职责，压实行业监管责任，筑牢行业安全生产防线。聚焦机械加工、内胆铆接等重点生产工序及设备检维修高危作业环节，组织开展行业安全生产专项整治行动，严厉整治设备设施不达标、管控制度不落实、教育培训不到位等突出问题。严格对标国家安全技术标准和行业规范，细化行业安全监管细则，精准督促企业整改设备设计、安装、防护等方面的结构性安全隐患。健全常态化行业安全督导检查和长效监管机制，常态化排查化解行业系统性安全风险，倒逼企业落实安全生产主体责任，有效防范遏制同类生产安全事故发生。