余姚泗门余姚市慈爱五金厂“7·9”一般触电事故调查报告

余姚市人民政府事故调查组

2026年9月9日

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

（三）事故发生经过.....2

（四）事故现场情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

二、事故应急救援及处置情况.....5

（一）事故信息接报及响应情况.....5

（二）事故应急处置情况.....6

（三）事故善后处置情况.....6

（四）事故应急救援和处置评估.....6

三、事故原因分析.....6

（一）事故直接原因分析.....7

（二）其他可能因素排除.....7

（三）事故间接原因分析.....7

四、事故责任人员和责任单位的处理建议.....8

（一）对事故中已死亡人员的处理建议.....8

（二）对事故责任单位责任认定及处理建议.....8

五、事故整改和防范措施.....8
（一）切实履行企业安全管理职责.....8
（二）切实履行属地安全管理职责.....9

2026年7月9日7时30分许，位于余姚市泗门镇云环大道1号的余姚市慈爱五金厂生产车间内发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约197万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款[1]、第二十二条[2]等规定，经余姚市人民政府批准同意，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、泗门镇人民政府等部门单位组成事故调查组。同时，邀请市纪委市监委和市检察院派员参加，事故调查组聘请安全领域专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

---

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

[2][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条[3]、第三条[4]规定，经调查认定，余姚市慈爱五金厂“7·9”一般触电事故是一起因企业安全管理不到位，安全生产主要负责人在设备检维修作业时触碰到设备带电体引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

余姚市慈爱五金厂（以下简称慈爱五金厂），该厂成立于2015年4月28日，经营者：诸某某，统一社会信用代码：92330281MA29174174，企业类型：个体工商户，组成形式：个人经营。营业执照注册地址位于余姚市泗门镇泗北村倪家路1号，实际经营地址位于余姚市泗门镇泗北村云环大道1号。经营范围包括五金件、金属制品的制造、加工等。

（二）事故发生单位安全管理情况

慈爱五金厂主要从事五金件、金属制品的热处理及加工，该厂有从业人员4人，安全生产主要负责人为诸某某。该厂未配备兼

---

[3][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。

[4][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(二)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(三)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(四)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。

职安全生产管理人员，事故调查时未能提供安全生产管理相关台账资料。

（三）事故发生经过

根据视频监控显示：2026年7月9日早上6时许，慈爱五金厂吴某某等员工到单位上班。7时28分许，吴某某发现产品后道工序回火炉温度达不到标准，去找负责人诸某某反映情况；7时29分许，诸某某来到车间控制柜处查看温度指针情况，然后绕行至回火炉处查看设备故障情况；7时29分57秒，听到诸某某“啊”的一声，吴某某察觉异常迅速关闭配电柜电源；7时30分20秒，吴某某等员工跑至回火炉加热区发现诸某某躺在地上，迅速采取抢救措施；7时30分57秒，吴某某拨打120急救电话；7时40分许，120救护车辆到达事故现场，医护人员迅速开展施救。

（四）事故现场情况

1. 事故位置情况。事故发生在慈爱五金厂车间网带式回火炉第三加热区，有三块保护盖板依次竖放于支架旁，设备带电体套管上积满灰尘和油污，热电偶保护盖呈拧开状态。

2. 事故设备情况。经现场勘查和询问相关人员，事故设备名称：网带式淬火回火一体生产线，生产线型号：RCWA-6，生产日期：2010年，由苏州华顺工业电炉有限公司生产制造。该设备采用电阻式加热器，其加热器接线端子设有盖板保护。事故设备生产工艺流程为五金件连续进入网带式淬火炉逐渐加热到875℃左右（其过程用时约30分钟），并加入适量的甲醇防氧化保护。五金

件连续出炉再连续经过油冷（淬火用时1分钟），再连续进入网带回火炉加热到400℃且适当保温（其过程用时约30分钟）后出炉，后经风冷和自然冷却至常温。

3. 现场作业情况。事故发生前吴某某发现温控设备发生故障，于是找负责人诸某某反映回火炉温控情况。诸某某来到车间控制柜处查看温度指针情况，然后带上手套绕行至回火炉处查看设备故障情况。诸某某未佩戴劳动防护用具，在设备通电运行情况下进行检修操作，最后触碰到设备带电体导致触电事故发生。



图1 事故发生地理位置





图 2 事故车间整体情况　　图 3 设备检维修现场情况





图 4 生产线配电设施设备有关情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。本起事故造成 1 人死亡，死者：诸某某，男，汉族，1968 年 6 月 11 日出生，公民身份号码：

330219196806l1xxxx，住址位于浙江省余姚市泗门镇大义桥29号，系慈爱五金厂经营者，安全生产主要负责人。

2. 直接经济损失情况。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》(GB 6721-2025)核定事故直接经济损失，本起事故共造成直接经济损失约197万元。

二、事故应急救援及处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月9日7时30分许，现场员工拨打120急救电话；7时40分许120到达事故现场，迅速采取急救措施；8时44分许，急救车辆将伤者送至宁波大学附属阳明医院进行救治。2026年7月17日，余姚市应急管理局收到宁波市应急管理局事故有关情况通报，位于余姚市泗门镇泗北村云环大道1号的余姚市慈爱五金厂发生一起生产安全事故。

（二）事故应急处置情况

事故信息接报后，余姚市应急管理局迅速通知属地部门对本起事故情况进行调查核实。属地应急消防管理站立即派工作人员到余姚市慈爱五金厂核查了解事故情况，及时将事故情况反馈至余姚市应急管理局。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，企业员工现场联系诸某某家属并通报事故情况。家属收到事故发生信息后，迅速从杭州赶往宁波大学附属阳明医院处理诸某某善后事宜。宁波大学附属阳明医院为诸某某出

具了死亡证明，诸某某遗体于2026年7月11在余姚市殡仪馆火化。

（四）事故应急救援和处置评估

本起事故应急救援及处置情况基本到位，未造成社会不良影响。但事故单位未按照规定及时向属地部门及县市区应急管理部门和相关部门报告事故情况。有关部门在收到事故信息后，部门之间未及时进行信息联通，事故信息报送流转程序不畅，生产安全事故应急联动机制有待进一步完善。

三、事故原因分析

根据事故调查组现场勘察、人员问询、资料调取等情况，经科学分析、综合判断认为，该起事故直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态。具体分析如下:

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为: 诸某某安全意识不足，在开展设备检维修作业前未切断设备电源，未正确佩戴安全劳动防护用品，冒险实施设备检维修作业。

2.物的不安全状态: （1）网带式回火炉设备原有保护装置被人为拆除，缺失必要安全防护，存在人员直接接触带电部件的安全风险。（2）网带式回火炉设备电阻加热器之间采用铜排连接，绝缘护套长度未能完全覆盖连接铜排与电阻加热器的连接端子，作业人员在巡检过程中极易触碰带电构件引发触电事故。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、现场人员询问，排除人为故意伤害及突发灾害等因素影响。

（三）事故间接原因分析

慈爱五金厂安全生产主体责任不落实，未建立安全生产管理规章制度，未建立设备检修安全管理制度[5]；未建立生产安全事故应急救援预案[6]，未按照规定报送事故信息[7]；未建立安全风险分级管控制度，未经常性开展车间隐患排查治理，未及时消除生产安全事故隐患[8]。

四、事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故中已死亡人员的处理建议

诸某某，作为慈爱五金厂安全生产主要负责人，安全意识不足，在设备通电运行情况下冒险开展检修作业，且未正确佩戴劳动防护用品，最终导致事故发生，鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故责任单位责任认定及处理建议

---

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 :生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 ,保证从业人员具备必要的安全生产知识 , 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程 , 掌握本岗位的安全操作技能 , 了解事故应急处理措施 , 知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员 , 不得上岗作业。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 :生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 :生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 :生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 , 督促、检查本单位的安全生产工作 , 及时消除生产安全事故隐患。

慈爱五金厂（经营者：诸某某），企业安全管理不到位，未建立安全生产管理规章制度，未建立设备检修安全管理制度；未建立生产安全事故应急救援预案，未按照规定报送事故信息；未建立安全风险分级管控及隐患排查治理制度，未及时开展生产车间事故隐患排查治理，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任。鉴于慈爱五金厂事故责任由经营者个人承担，责任主体灭失，免于追究慈爱五金厂（经营者：诸某某）事故责任。

五、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）切实履行企业安全管理职责

慈爱五金厂要认真吸取事故教训，**一是建立和完善各项安全生产管理制度和操作规程。**严格执行安全生产管理制度，落实设备检维修作业安全操作规程，涉及电路检维修作业必须佩戴电工作业劳动防护用品。二**是认真履行安全生产管理职责。**切实加强作业现场的安全管理，尤其是事故现场安全隐患的排查和治理，发现隐患及时予以消除。**三是加强事故信息报送。**事故发生时，要严格按照生产安全事故应急预案的规定，及时启动事故应急预案，在抢救事故人员的同时，及时向属地部门和应急管理部门报告事故信息。

（二）切实履行属地安全管理职责

泗门镇政府要认真吸取事故教训，举一反三，落实各项整改措施。**一是要加强企业管理人员安全培训。**要加强对辖区小微企业主要负责人及安管员贯彻安全生产相关法律法规培训，提升企业安全生产主要负责人及安全生产管理人员安全素养和安全管理能力。**二是加强安全监督执法力度。**要加大日常巡查频次，重点排查辖区小微企业安全管理制度的建立和执行情况，发现安全生产违法行为的要严格予以行政处罚。**三是强化警示教育。**要采取事故通报、警示教育、宣传报道等多种形式，深刻剖析事故原因及引发生产安全事故的严重危害，引导广大生产经营单位引以为戒，自觉守法经营，杜绝侥幸心理，坚决防范和杜绝类似生产安全事故发生。