绍兴市越城区人民政府办公室

越政办发函〔2022〕5号

绍兴市越城区人民政府办公室
关于《要求批复〈越城区府山片区24号地块（新华书店）拆除工程“2·27”汽车起重机倾覆事故调查报告〉的请示》的复函

区建设和交通运输局：

你局上报的《要求批复〈越城区府山片区24号地块（新华书店）拆除工程“2·27”汽车起重机倾覆事故调查报告〉的请示》（越建交〔2022〕9号）收悉。

经研究，原则同意《越城区府山片区24号地块（新华书店）拆除工程“2·27”汽车起重机倾覆事故调查报告》的主要内容和事故调查组提出的处理意见。

请你局严格按照程序办理，督促相关部门（单位）按要求做好落实工作，依法追究事故责任单位和责任人的责任。

绍兴市越城区人民政府办公室

2022年4月6日

绍兴市越城区人民政府办公室　　2022年4月6日印发

附件:

越城区府山片区24号地块（新华书店）拆除工程“2·27”汽车起重机倾覆事故调查报告

2022年2月27日11点30分许，越城区府山片区24号地块（新华书店）拆除工程，在切割和吊运楼顶钢筋混凝土块过程中，发生汽车起重机倾覆事故，造成2人受伤，4户民房受损，造成恶劣的社会影响。

事故发生后，区委区政府高度重视，要求府山街道办事处、区应急管理局和区建设交通局等相关部门，启动应急预案，全力救治受伤人员，科学开展抢险救援工作，排除事故隐患，防止次生事故发生，尽快查明事故原因。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》精神，经越城区人民政府授权，2022年2月27日，由区建设交通局牵头，会同区应急管理局、区房征办、府山街道办事处、区总工会和区公安分局府山派出所等部门和单位，同时邀请区纪委（监委）第四纪检监察室共同组成事故调查组，并聘请相关工程技术专家参与，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组认真贯彻落实区政府指示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，

通过现场勘察、调查取证、询问人员、查阅资料、专家复核评估等方法，查明了事故经过、原因等情况，认定了事故性质和事故相关企业、人员的责任，提出了处置意见和防范措施及整改建议。

事故调查组认定，越城区府山片区24号地块（新华书店）拆除工程“2·27”汽车起重机倾覆事故，是一起生产安全责任事故。

一、事故涉及工程及相关单位基本情况

（一）工程概况

越城区府山片区24号地块（新华书店）拆除工程（以下简称“新华书店拆除工程”),工程内容为原建筑整幢房子主体结构进行全部拆除，拆除到地下面相当±0.000线工程，保留地下室结构。围挡搭建、防尘控制，外架子搭设，外运建筑残值，清运、土地平整，广场及人行道路面破损修复等工程。

建设单位：绍兴市越城区府山街道办事处（以下简称“府山街道办事处”）

施工单位：浙江中富建筑集团股份有限公司（以下简称“浙江中富公司”）

监理单位：宁波市天正工程咨询有限公司（以下简称“宁波天正公司”）

合同工期：协议签订后，监理发出开工令后90天内完成拆除、清运、平整等全部工程，以甲方移交手续为准。

合同造价：76.51万元。

（二）相关单位基本情况

1.浙江中富公司。注册地址位于浙江省绍兴市上虞区百官街道江扬路888号B幢，法定代表人王建新，成立于1998年12月21日，统一社会信用代码：9133000071255828O3，经营范围为建筑施工、安装，市政工程、打桩、装饰施工，园林古建筑工程、钢结构工程、园林绿化工程施工，绿化养护服务，花卉种植，建筑物、构筑物拆除工程施工，开展承包境外建筑工程和境内国际招标工程等。具有房屋建筑工程施工总承包特级等资质。

2.宁波天正公司。注册地址位于江北区洪塘镇洪塘中路，法定代表人罗传强，成立于2004年03月17日，统一社会信用代码：91330205744993404W，经营范围为工程造价咨询业务；建设工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理等。具有房屋建筑工程监理甲级等资质。

二、事故发生的经过

2月27日，浙江中富公司组织人员、机械等继续进行新华书店的拆除工作，主要起重机械为1台95吨汽车起重机（中联牌ZLJ5540JQZ95E)。11时30分许，施工现场正在进行楼顶切割钢筋混凝土块并准备吊运作业，钢筋混凝土块在切割前，操作人员已用钢丝绳固定在汽车起重机的吊钩上，在钢筋混凝土块切割断开的瞬间，汽车起重机发生倾覆，导致钢筋混凝土块与吊臂倾倒至北面萧山街街区，造成2人受伤，4户民房受损，直接经济损失约37万元。

三、人员受伤情况

2名受伤情况：1.单国琴（住户），女，头部砸伤，缝2针，做头部CT检查，无大碍，配药后当天回家；2.鲁爱仙（路过人员），女，头部因砖石飞溅砸伤，做头部CT检查，无大碍，配药后当天回家。

四、应急救援过程

（一）事故发生后，府山街道办事处、区建设交通局、区应急管理局、区房征办、区公安分局府山派出所等部门（单位）相关负责人第一时间赶赴现场，会同施工单位和监理单位现场负责人共同组成现场应急处置小组，进行现场应急处置，防止次生事故发生，全力做好伤者的救治工作。

（二）2月27日22时许，安排两辆救援车辆（一辆600T，一辆300T）投入救援工作。至28日凌晨3时许，吊臂切割完成。凌晨4时许，倒塌的汽车起重机扶正，切割无法回收的柱脚，并将车体移除出现场。2月28日22时许，2辆救援车辆到达现场，萧山街的吊臂开始切割。于次日（3月1日）凌晨3时许，分段切割完成并吊离现场。萧山街无法起吊的剩余部分由叉车绑扎固定，做好加固工作，凌晨5时许做好围挡。

（三）3月3日至4日，居民到达现场清理私人物品。3月4号晚上8时许，开始切割萧山街剩余吊臂。23时许，完成切割及运出工作。3月5日开始清理现场垃圾。3月6日，完成现场垃圾清理。3月7日17时许，做好倒塌房屋的围挡工作及拆除道路施工围挡，萧山街恢复通行。

五、事故原因分析

（一）事故直接原因

调查组结合现场勘查、查阅台账、相关人员询问笔录等对事故原因分析论证，认为造成事故的直接原因是:

1.浙江中富公司违反《建设工程移动式起重机安全检查技术规程》（DB33/T1244-2021）3.0.4[1]规定，作业前未充分考虑现场施工条件，在现场环境未能满足该型号汽车起重机作业条件的情况下进行吊装作业，导致汽车起重机支腿未全部展开，且局部支腿基础位于软土地基上，其地基承载力不满足使用要求，造成起吊时汽车起重机支腿沉陷，整机失稳后发生倾覆。

2.浙江中富公司违反《建设工程移动式起重机安全检查技术规程》（DB33/T1244-2021）5.1.5[2]规定，在现场无指挥信号工且被吊物质量不明确的情况下，违规进行起吊。

（二）事故间接原因

1.《起重汽车起重机机械施工方案》未按工程现场实际工况进行编制，方案无针对性、可操作性。

2.现场管理不到位。浙江中富公司现场管理混乱，项目经理、技术负责人、安全员等现场管理人员履职不到位。同时违反《建设工程移动式起重机安全检查技术规程》

1.《建设工程移动式起重机安全检查技术规程》（DB33/T1244-2021）3.0.4：移动式起重机的选型应满足使用场地的起重性能和安全要求，并应考虑下列内容：1.吊重载荷的质量、规格和形状特征；2.工作速度、幅度、起升高度和工作区域；3.整机工作级别、结构件工作级别、机构工作级别；4.场地和环境条件或现有建筑物等形成的障碍；5.安装、运行、操作和拆卸所占用的场地和空间；6.其他特殊操作要求或强制性规定

2.《建设工程移动式起重机安全检查技术规程》（DB33/T1244-2021）5.1.5：移动式起重机应遵循“十不吊”原则，当吊装作业出现下列情况之一时，应停止作业:1。指挥信号不明确；2.超载或被吊物质量不明确；3.歪拉或斜挂重物；4.光线不足；看不清重物；5.被吊物上有人或重物下站人；6.重物埋在地下或沉人水中；7.捆绑或吊挂不牢，不符合安全要求；8.被吊物棱角处与捆绑绳间未加防范措施；9.安全防护装置失灵；10.六级或六级以上强风。

（DB33/T1244-2021）5.2.1[3]规定，在进行起重吊装前未进行专项方案和安全技术交底。

3.安全监理不到位。宁波天正公司对现场安全生产缺乏有效监督，未及时督促施工单位加强现场安全管理，未及时发现并制止相关单位不安全作业行为。

六、责任单位和人员处理建议

（一）浙江中富公司及相关人员处理意见

1.浙江中富公司。现场管理混乱，存在重大安全隐患，未严格执行施工技术规范，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条[4]第三款的规定，建议由建设行政主管部门对其实施罚款的行政处罚，并予以通报批评。

2.樊如飞，项目经理。未切实履行项目负责人安全生产职责，对事故发生负有责任，依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条[5]的规定，建议由建设行政主管部门对其实施罚款的行政处罚。

3.《建设工程移动式起重机安全检查技术规程》（DB33/T1244-2021）5.2.1：作业前，施工单位应进行起重吊装专项施工方案交底和安全技术交底。

4.《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处二万元以上五万元以下的罚款，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；(二)对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的;(三)进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；(四)未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；(五)未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。

5.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条：施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款：（一）项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的；（二）施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的；（三）未按照本规定组织危大工程验收的；（四）发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的；（五）未按照本规定建立危大工程安全管理档案的。

3.任兴灿，项目技术负责人。未切实履行安全生产职责，未按工程现场实际工况编制施工技术方案，方案无针对性、可操作性，技术交底不明确，对事故发生负有责任，依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条[5]的规定，建议由建设行政主管部门对其实施罚款的行政处罚。

4.舒锦江，项目安全员。未履行现场管理安全生产职责，未能及时发现并制止违规起重吊装。依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十五条[5]的规定，建议由建设行政主管部门对其实施罚款的行政处罚。

（二）宁波天正公司及相关人员处理意见

1.宁波天正公司。未切实履行安全生产监理职责，对事故发生负有监理责任，依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条[6]的规定，建议由建设行政主管部门对其实施罚款的行政处罚，并予以通报批评。

2.杨兴光，项目总监理工程师。未落实总监理工程师安全职责，对事故的发生负有监理责任，依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条[6]的规定，建议由建设行政主管部门对其实施罚款的行政处罚。

3.周健，项目现场监理工程师。在危大工程实施时，未严格落实巡查和平行检查的规定，依据《危险性较大的分部

6.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十七条：监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款：（一）未按照本规定编制监理实施细则的；（二）未对危大工程施工实施专项巡视检查的；（三）未按照本规定参与组织危大工程验收的；（四）未按照本规定建立危大工程安全管理档案的。

分项工程安全管理规定》第三十七条[6]的规定，建议由建设行政主管部门对其实施罚款的行政处罚。

（三）府山街道相关人员处理意见

1、范全佳，府山街道工作人员，建设单位现场负责人。未切实要求施工、监理等相关单位落实施工现场安全管理，建议由府山街道根据工作人员内部管理条例进行处理，并在事故调查报告批复后一个月内向越城区建设和交通运输局备案。

七、事故防范措施和建议

针对事故暴露出的问题，我们必须认真吸取经验教训，严格落实企业安全生产主体责任和有关部门监管责任，严防类似事故的发生。

（一）建设单位必须落实工程建设安全责任，增强安全意识。

建设单位必须全面落实工程建设安全管理的首要责任，督促勘察、设计、施工、监理等单位安全责任切实有效得到落实。要建立安全生产巡查机制，排除事故隐患，合理安排作业时间，加强施工协调，创造良好的工程建设环境。

（二）施工单位必须落实安全生产主体责任，保证施工安全。

要认真落实安全生产主体责任，严格按照《建设工程安全生产管理条例》和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等规章制度，健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制，保证管理人员到岗履职，强化施工作业人员的安全

生产教育培训工作，严格执行安全技术交底制度，严禁违章指挥、违章作业和强令冒险作业，举一反三，防患未然。

（三）监理单位必须落实安全生产监理责任，加强现场管控。

严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建设工程监理规范》等法律法规和工程技术标准，切实加强现场监理机构管理工作，确保监理人员到岗尽职，发现安全事故隐患，必须要求施工单位落实整改。

附件：1.事故调查组成员名单

2.现场照片

3.汽车起重机检验合格证照片

越城区府山片区24号地块(新华书店)拆除工程“2·27”

汽车起重机倾覆安全事故调查组

2022年3月24日

附件 1：

事故调查组成员名单

组内职务	姓 名	单位及职务
组　长	陈永杰	区建设交通局副局长
成　员	张　冲	区应急管理局副局长
	舒红波	区房征办副主任
	戴华君	区纪委（监委）第四纪检监察室副主任
	陈　杨	府山街道办事处副主任
	黄臻科	区公安分局府山派出所副所长
	杨舟翔	区总工会经济保障部部长
	张　健	区建设交通局下属区质安中心副主任
	诸飞红	区建设交通局下属区质安中心副主任
	吴秋萍	区建设交通局建管科科长

附件 2：

一、汽车起重机倾覆现场情况



二、房屋受损现场情况



三、坠落钢筋混凝土块现场情况



附件 3：汽车起重机年度检验合格证


年度检验合格证

使用单位 重庆鼎赢吊装有限公司

名称型号 汽车起重机/中联牌ZLJ5540JQZ95E

出厂编号 L5E6H5D48MA004056/渝DD1077

报告编号 WS2021050182C

检验日期 2021 年 5 月 5 日 有效期为 1年

上海维盛检测技术有限公司