# 东莞市常平镇“6·30”一般触电事故调查报告

2017-08-23 09:49

来源： 本站



2017年6月30日15时5分左右,东莞市远景木制品有限公司内发生一起触电事故,造成一人死亡。为查清事故原因,举一反三,吸取事故教训,严肃追究事故责任,防止类似事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定,7月10日,市政府批准成立了由镇安委办牵头组织镇安监分局、镇公安分局、镇供电分局、镇质量技术监督站、镇社保分局、镇司法分局、镇监察室、镇总工会、岗梓村委会等单位组成的“东莞市常平镇‘6·30’一般触电事故调查组”,依法开展事故调查。事故调查组邀请东莞市第三市区人民检察院派人参加,并委托相关专业机构对现场设备、作业环境等进行检测鉴定,查找事故原因。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘察、调查取证、物证鉴定、模拟实验等,基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了有关对责任人和责任单位处理建议;并针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。

一、事故单位概况

事发单位名称为东莞市远景木制品有限公司(以下简称“远景公司”),营业执照注册类型为有限责任公司(责任人独资),统一社会信用代码:91441900351908918A,法定代表人为杨立波,住所为东莞市常平镇元江元村马元路5号A栋,成立日期为2015年8月6日,经营范围为产销:木制品、五金制品、电子用品;货物进出口、技术进出口。事发前该公司有二三十名工人。今年6月,该公司由常平镇元江元村迁至常平镇岗梓村。

二、事故发生经过和救援情况

的开关总是一打上去就跳开。15时24分左右,周云到三楼车间找钟杰,发现钟杰躺在排气扇旁一动不动,维修工具散落在地上。远景公司工人对钟杰实施了现场急救措施,并拨打了120和110,120医生抢救一会儿,宣布钟杰死亡。

接到事故报告后,常平镇安监分局立即安排执法人员到现场了解情况,并妥善保护事故现场以及相关证据,为后续事故调查现场勘查奠定基础。同时责令事发公司三楼车间暂时停止生产,排查事故隐患。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

**(一)人员伤亡情况**

东莞市常平镇“6·30”一般触电事故共造成一人死亡。

死者:钟杰,男,汉族,1986年6月27日生,身份证号码为******,身份证住址为江西省萍乡市安源区八一街林茂小区2栋3单元101室。钟杰不是远景公司员工,与远景公司属于业务往来关系。钟杰没有工作单位,事发时为远景公司维修木工机械和机器电路。

**(二)经济损失**

目前,这起事故造成已直接经济损失9万元。死者家属与远景公司尚未谈妥赔偿问题。双方同意,将通过民事诉讼解决相关问题。

四、事故发生原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则,为进一步查明事故的原因、性质和类型,事故调查组进行了大量的调查询问取证工作,对事故现场进行详细反复勘查,收集和掌握了大量的第一手材料,基本查清了事故原因和性质。

事故发生时,钟杰穿着半袖衫、短裤及拖鞋独自到三楼,登上喷漆房排风扇所在平台(约70cm高)检查处理排风扇故障。事故车间喷漆房利用循环水及两台排风扇作为通风除尘系统。该系统配一台三相电机(380V)带动一台水泵促使水循环流动进行降尘捕尘,水池后方配二台三相电机(380V)带动二台排风扇,排风扇风筒与外部除尘系统相连,三台电机由三个三相断路器分别直接控制进行启动、运行、停止等操作,由一个总断路器分别控制三个分断路器和二个照明单极开关。三台电机外壳匀无保护接地和保护接零,也没有漏电保护,配电装置直接安装在车间水泥柱,为敞开式无任何屏护装置。

事故发生时,出事的排风扇开关处于分闸状态,但现场测量其进线、出线侧均带电,开关金属外壳亦带电。排风扇电机外壳带电,电压约230V,属于金属接地(完全接地)。喷漆池水槽顶部金属框测得电压约37.73V。用数字万用表测得出事电机A、B二相绕组之间电阻为零,系短

专家分析,出故障电机二相绕组绝缘损坏短路,断路器跳闸,由于电机二相绝缘电阻为零,系为直接短路,短路的大电流,使断路器的一相触点熔焊,断路器跳闸时其中至少一相未完全跳开,表面上看开关已跳闸电机停转,但实际上电机上至少有一相电源未断开,致使电机外壳带电,发生了触电事故。

**(一)直接原因**

根据现场录像情况,设备检测结果以及中山大学法医鉴定中心出具的鉴定意见,初步推断事故直接原因为:涉事排风扇电机外壳带电,死者在检修时,同时触碰到排风扇电机外壳及水槽铁皮或厂房接地体,从而发生了触电事故。此外,电气设备没有采取保护接零和保护接地及相邻电气设备等电位连接;电气操作人员也没有佩戴绝缘手套、干燥的绝缘物等个人劳动防护用品。

**(二)间接原因**

1.电工维修作业管理混乱,电气操作前,远景公司未对电工资质进行确认,并且单人作业,未设置监护人。

2.维修作业人员在未参加继续安全教育,明知电工证过期的情况下承接电工作业过程并带电作业。作业前未对作业环境、条件进行安全风险分析和确认。

**(三)事故性质**

经调查认定,东莞市常平镇“6·30”一般触电事故是一起由于作业人员安全意识淡薄,冒险作业、未采取有效的劳动保护措施而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定和对事故责任者处理建议

**(一)事故责任认定**

钟杰无特种作业操作证(其先前考取的特种作业操作证2013年已过期)上岗作业,安全意识淡薄,带电作业前未对作业环境、条件进行安全风险分析和确认,未佩戴劳动防护用品,对事故的发生负有直接责任。

**(二)对相关责任人和责任单位的处理意见**

钟杰对事故的发生负有直接责任,鉴于其已在事故中死亡,建议对钟杰免于行政处罚。

在该起事故中,钟杰承接了远景公司的工业排气扇维修任务,承担该任务的安全施工责任。事故调查组认为远景公司对此次事故的发生不负有安全生产责任。至于远景公司负有的

(一)对企业所有电气设备进行一次全面检查,所有电气设备均应采取保护接零和保护接地及相邻电气设备等电位连接。

(二)控制电箱应采用封闭式,要装漏电开关,做到一机一漏电开关,加装熔断器保护,控制电机启动应采用磁力启动,不要用断路器直接启动动力设备。

(三)天气多雨,空气潮湿,电气设备绝缘下降,作业场所应完善通风,除湿等措施。

(四)特种作业人员必须持证上岗,严格按照操作规程(停电、验电、挂牌、接地等)作业。作业时一人作业,一人监护,严禁单人作业,

(五)工作期间严禁穿半袖、短裤及拖鞋。在潮湿和金属多的又有带电设备的地方工作要穿防护鞋和棉质长袖衣服。

(六)加强员工的安全教育培训,为员工购买工伤保险。

党政机关
适老化
无障碍服务
版权所有：东莞市人民政府办公室 承办：东莞市政务服务和数据管理局 网站标识码：4419000098
备案号：粤ICP备19114884号 粤公网安备 44190002000375号 技术支持：开普云 网站地图 联系我们