佛山市三水振鸿钢制品有限公司“4·27”死亡事故调查报告

佛山市三水振鸿钢制品有限公司

“4·27”死亡事故调查报告

2017年4月27日，位于佛山市三水区乐平镇三水中心科技工业区范湖小区B区E-1-2-2号（F1、F2、F3）的佛山市三水振鸿钢制品有限公司发生一名外来施工人员受伤，该伤员经治疗至5月13日死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安全生产监督管理局组织区监察局、市公安局三水分局、区市场监督管理局、区人力资源和社会乐平镇政府等单位人员，组成佛山市三水振鸿钢制品有限公司“4·27”死亡事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清了事故发生的分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、工程项目相关概况

（一）工程项目定作方概况

佛山市三水振鸿钢制品有限公司（下称振鸿公司）：该单位成立于2005年3月28日，营业期限长期，位于佛山市三水区乐平镇三水中心科技工业区2号（F1、F2、F3），统一社会信用代码：914406****，法定代表人：王飞，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本人民币壹佰万元，经营范围：钢管、钢带。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

（二）工程项目承揽方概况

佛山市坚固炉业保温工程有限公司（下称坚固公司）：该单位成立于2002年4月27日，营业期限长期，位于佛山市环市镇朝东管理区下石角大街4用代码：914406****，法定代表人：梁伟男，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本人民币伍拾万元，经营范围：保温设备安装工询；机电工程。锅炉安装、维修、砌筑工程（限分支机构经营）。销售：保温材料，耐火材料（以上项目法律、法规禁止和限制项目除外）。（依法相关部门批准后方可开展经营活动。）=

（三）工程项目概况

工程名称：锅炉管道保温和耐火砖砌筑工程；工程内容、造价、期限：以包工不包料形式进行以下三项施工：1、两台锅炉热风管道及蒸汽管保后表面触摸温度不超过50度，完工按实际保温表面积结算80元/平方米，施工期8天；2、2#浸锌机（未生产）从浸锌炉底到烘干炉内烟道（约13米长）有部分耐火砖拆除），按锅炉耐火砖砌筑标准，人工费用为5500元，施工期3天；3、3#浸锌机（已在生产）烘干炉内烟道（约8米长）的耐火砖砌筑（除），按锅炉耐火砖砌筑标准，人工费用为2500元，施工期12小时。该工程定作方是振鸿公司，承揽方是坚固公司，双方于2017年4月16日签订书面合

事故发生地点：振鸿公司钢管车间的余热锅炉旁。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年4月27日上午9时起，坚固公司的施工人员陈加君、蒲泽洵、李登跃开始在振鸿公司的钢管车间进行锅炉热风管道及蒸汽管保温施工安装管道表面包裹一层保温隔热材料）作业，而坚固公司的经理林群荣负责现场管理，至中午12时下班，休息至下午1时继续施工。

至下午约3时50分，该施工仍未完成，但三人要在下班（下午4时）前把铝板材料放至余热锅炉上的平台，以备接下来对余热锅炉顶部的风管表从余热锅炉一侧的楼梯登上了平台，李登跃站在该侧的地面往上向蒲泽洵递材料，而陈加君准备从余热锅炉的另一侧爬上人字梯后再登上平台，但陈第二层就失去平衡和人字梯一起侧翻摔落至地，并头部着地，当场陷入昏迷，鼻子流血。

(二)事故救援情况

事故发生后，在附近约2米的振鸿公司员工吴英全立即上前查看陈加君情况，蒲泽洵、李登跃也立即上前参与救援，并报110报警、120请求救援抱至车间外等待120到场救援。120救护车到场后将陈加君送往三水区人民医院进行抢救。

至5月13日凌晨约0时30分，医院宣告陈加君因脑损伤经抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，公安、安监工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、各查和善后处理等工作。

同时，乐平安监分局对坚固公司下达了《现场处理措施决定书》，责令立即暂时停止施工，待调查完毕后经申请并复查合格后方可复工。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属5月12日已与坚固公司达成谅解并签订赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水振鸿钢制品有限公司“4·27”死亡事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者：陈加君，男，汉族，出生日期：1971年3月5日，住址四川省自贡市大安区牛佛镇****，身份证号码：510322****。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故现场为振鸿公司钢管车间的余热锅炉旁，锅炉呈长方体，上有若干管道，部分管道已包裹保温隔热材料。锅炉上的平台离地高约3米，堆料。

事发时陈加君所使用的梯子为人字梯，展开直立时高约2米，第二层离地高约0.6米。

（二）调查情况

经查阅档案资料和对坚固公司法定代表人梁伟男、经理林群荣、施工人员蒲泽洵、振鸿公司总裁曾令均、生产管理中心总经理罗青山、厂长祁询问调查，发现存在以下情况：1、事发时振鸿公司的员工吴英全在现场附近约2米开外工作，目睹了事发经过；2、事发时坚固公司的林群荣离开了现热材料，并没有人对陈加君等人的作业进行现场管理；3、陈加君在爬上人字梯时没有人扶梯，也没有佩戴安全帽（在之前休息时脱下了）；4、坚固君等施工人员进行简单的口头安全培训，但未建立培训记录材料及进行安全生产教育和培训考核，也未制定年度安全生产教育和培训计划；5、坚固公章制度和操作规程；6、坚固公司未建立安全生产责任制并层级签订安全生产责任书；7、坚固公司有购买安全帽、安全带、意外保险等作为安全生账；8、坚固公司有发放安全帽、安全带给施工人员，但未建立劳保用品发放记录。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次佛山市三水振鸿钢制品有限公司“4·27”死亡事故直接原因是:

死者陈加君作为施工人员，安全生产意识淡薄，在没有人扶梯、未佩戴安全帽的情况下爬梯，致使失去平衡摔落、头部在没有安全防护的条件故的直接原因。

(二) 间接原因

坚固公司的安全生产主体责任未有效落实。一是现场安全管理缺失，表现为事发时没有人进行现场管理，放任陈加君在没有人扶梯、未佩戴安二是未按要求开展安全生产教育和培训工作，表现为对施工人员只进行简单的口头安全培训，且未建立培训记录、考核、年度培训计划等安全生产教三是安全生产管理工作落实不到位，表现为未建立安全生产责任制、安全生产投入台账、劳保用品发放记录，未制定安全生产规章制度和操作规程，因。

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水振鸿钢制品有限公司“4·27”死亡事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.死者陈加君作为施工人员，安全生产意识淡薄，在现场安全防护措施不足的情况下爬梯直接导致事故的发生。因此，死者陈加君对此次事故任人已经死亡，不再予以追究。

2.坚固公司的安全生产主体责任未有效落实，现场安全管理缺失，未按要求开展安全生产教育和培训工作，安全生产管理工作落实不到位，对责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下:

由区安监局依据相关法律法规对事故责任单位坚固公司及其法定代表人梁伟男进行行政处罚。

七、事故防范及整改措施

佛山市三水振鸿钢制品有限公司“4·27”死亡事故，是一宗典型的现场安全管理缺失导致的事故，暴露出生产经营单位安全生产主体责任未有一定要认真吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故通报会，强化周边企业红线意识。

乐平镇政府要组织辖区内外来施工较多的企业召开生产安全事故通报会，通报事故情况，总结经验教训，进一步强化企业生产安全事故红线意识生产主体责任，恪守法律法规。

（二）约谈事故相关责任人，加强现场安全生产管理。

乐平镇政府要及时约谈事故相关责任人，向其宣传生产经营单位的安全生产法定职责，督促其加强现场安全管理工作，及时发现并整改安全隐患

（三）加强日常执法监察，从严监管外来施工作业。

乐平镇政府相关执法部门要结合实际工作加强抽查、巡查、暗查，从严监管外来施工作业，对发现的问题立即责令整改并依法进行立案处理，工作。

佛山市三水振鸿钢制品有限公司

“4·27”死亡事故调查组

2017年7月7日