广佛肇高速公路管道迁改工程“10·8”坍塌事故调查报告

2018年10月8日上午，位于佛山市三水区乐平镇防汛路段的广佛肇高速公路管道迁改工程施工现场发生一起坍塌事故，事故造成1人死亡。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事[2012]19号）的有关规定，成立由乐平镇政府、区纪委监委、市公安局三水分局、区人社局、区总工会、区交通运输城管局（交通）、区发展规划统土城建水务局（住建）、区公路局、区安监局、三水供电局组成的事故调查组，对广佛肇高速公路管道迁改工程“10·8”坍塌事故进行调查。事故调技术分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故责任单位、相关人员的处理建议及防范措施。现将有关情况报告

一、基本概况

（一）建设项目及参建各方情况

工程名称：广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段电力线路迁改工程设计施工总承包（G1合同段）

建设单位：佛山市广佛肇高速公路有限公司（下称广佛肇公司），统一社会信用代码：**********；经营范围：广佛肇高速公路佛山段项营、管理和维护，广佛肇高速公路佛山段项目沿线配套服务的开发、经营。法定代表人谢山海。

承包单位：广东威恒输变电工程有限公司（下称威恒公司），统一社会信用代码：**********；经营范围：管道工程勘察设计、施工、安护及技术咨询服务；建筑工程、机电安装工程施工总承包；消防设施工程、输变电工程、特种专业工程专业承包、施工劳务。项目负责人董根洪。

分包单位：广东旭升建筑安装工程有限公司（下称旭升公司），统一社会信用代码：**********；经营范围：土木工程建筑及勘察设计（修），线路、管道、水电设备安装、土石方、桩基础工程，建筑材料销售，建筑劳务分包。项目负责人舒建波。

施工单位：石门县九龙水电安装有限责任公司佛山分公司（下称九龙公司），统一社会信用代码：**********；经营范围：受隶属企业委内的相关工程业务。项目负责人胡圣友。

监理单位：广州大粤工程监理有限公司（下称大粤公司），统一社会信用代码：**********；经营范围：专业技术服务业（依法须经批准批准后方可开展经营活动）。项目监理代表胡照荣。

（二）建设项目合同签订情况

1、设计施工总承包合同

2017年12月11日，广佛肇公司与威恒公司、深圳供电规划设计院有限公司（下称设计院）就广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段电力工总承包（G1合同段）签订《设计施工总承包合同》，并由威恒公司负责项目实施阶段全过程施工建设总承包。

2、专业分包合同

2018年9月5日，威恒公司与旭升公司就广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段电力线路迁改工程（10KV及以下配网土建部分）签订《专升公司负责图纸范围的电缆沟、埋管、顶管、电缆工作井、挡土场、架空线路基础、箱变基础、分支箱基础、电房土建等施工。

3、劳务分包合同

2018年9月7日，旭升公司与九龙公司就广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段电力线路迁改工程（三水区部分）签订《工程施工劳务分司负责按设计图纸中的内容根据旭升公司要求对工程进行施工。

4、监理合同

2017年10月10日，广佛肇公司与大粤公司签订《施工监理合同书》，由大粤公司对广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段电力线路迁改工程

二、事故发生经过和救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2018年10月8日上午，位于乐平镇防汛路段的广佛肇高速公路管道迁改工程施工现场，九龙公司施工人员梁健、莫永晗、余英池及勾机司机等人作业。10时左右，莫永晗和余英池在一段挖好的沟底放接好管后，莫永晗先爬上来，此时在沟边堆积的泥土突然坍塌，导致仍在沟里的余英池迅疾被冲

(二)事故救援情况

事故发生后，在场的梁健、莫永晗等人立即用手和工具挖泥进行抢救，救援过程中拨打了120急救电话，5分钟左右后将余英池挖了出来，随即余英池进行心肺复苏抢救，救护车于10点40分左右到达现场，医护人员继续开展心肺复苏抢救，10多分钟后余英池恢复了心跳和呼吸，立即送往三治，但下午2点左右医院宣布救治无效，余英池被确认死亡。

接到事故报告后，乐平镇政府，区、镇安监等相关部门人员及时赶赴现场，了解相关情况，迅速开展调查和善后处理等工作。

（三）采取的措施

乐平安监分局已于事故发生当日对事故现场下达了现场处理措施决定书，要求施工现场立即停止施工。事故调查组要求按照“四不放过”原则实企业主体责任，全面开展事故隐患排查和全员安全教育培训，经事故调查完毕后方可恢复施工。

（四）善后处理情况

事故发生后，乐平镇政府联合事故调查组成员积极做好善后处理工作,经过努力已使双方达成协议，事故赔偿工作已经结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）广佛肇高速公路管道迁改工程“10·8”坍塌事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者:余英池，男，汉族，1965年3月出生，身份证地址：广东省佛山市三水区**********，身份证号码：**********。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）现场和资料调查、询问情况

1、事故现场情况:

事故发生地点位于广佛肇高速公路管道迁改工程施工现场的防汛路段旁，现场挖沟走向与防汛公路走向平行，距离公路约3米。沟底与地面垂宽度约0.8米，两边堆土高度约0.5米。事发现场可见沟底有两条已放接好的管道，沟底两侧延伸仍有部分余泥堆积。

2、工程管理和资料调查情况:

广佛肇公司于2017年12月11日与威恒公司签订了安全生产合同，并根据合同的相关规定履行了安全职责，定期召开安全生产调度会议，组织对产检查并记录。

威恒公司于2018年9月5日与旭升公司签订了安全协议书，双方明确了各自的安全生产方面的权利、义务。其中威恒公司的部分安全责任为：派工现场的安全管理进行监督。

旭升公司于2018年9月7日与九龙公司签订了劳务分包安全协议书，双方明确了各自的安全生产方面的权利、义务。其中旭升公司的部分安全责经过安全培训教育，派出安全管理人员进行管理。

2018年6月8日，威恒公司向大粤公司提交了迁改工程事发路段的施工方案，并于7月1日通过了大粤公司审查。在该施工方案的土建施工办法中技术措施，其中基础开挖提出“沟体挖出的土方应及时外运，不得随意堆放。槽边1.0m内不得堆土，并不得堆料和停置机具”。

3、人员询问情况:

经对广佛肇公司法人代表谢山海、总工程师肖金军，威恒公司项目负责人董根洪、项目管理员李建军，旭升公司项目负责人舒建波、项目管理项目负责人胡圣友、班组长冯海金、现场带班长梁健、现场工人莫永晗，大粤公司项目监理代表胡照荣等人进行询问调查，了解到以下情况:

（1）事发时建设单位广佛肇公司、承包单位威恒公司、分包单位旭升公司、监理单位大粤公司均未有人员在现场，仅施工单位九龙公司的人员

（2）死者余英池系九龙公司临时聘用人员，事发时是其第一天在事发点上岗作业；九龙公司在施工入场前对其仅开展了口头的安全教育培训，岗。

（3）威恒公司将专业分包给旭升公司的情况向广佛肇公司进行了备案，并向旭升公司提供了施工方案和进行技术交底；威恒公司没有安排专职安全管理，也没有对施工人员进行安全教育培训和开展资格审查。

（4）旭升公司将施工方案提供给了九龙公司，对九龙公司项目负责人进行了技术交底；针对九龙公司的管理人员开展了资格审查，对施工人员九龙公司负责；旭升公司没有安排专职管理人员对现场进行管理。

（5）九龙公司每天都对现场施工人员进行口头的安全教育培训，但没有建立记录档案；九龙公司对临聘人员没有经过培训考核合格即安排上岗聘人员外只有一个带班长负责现场工作，没有安排专门的安全管理人员在场。

（6）大粤公司知道现场施工单位是九龙公司，也知道威恒公司、旭升公司、九龙公司三者之间的关系。大粤公司日常有进行相关的监理工作，未等监理人员到位即已施工。

以上情况各被询问人确认属实。

4、调查中发现的其他情况:

根据相关部门出具的调查意见，广佛肇公司在防汛路段实施工程建设，没有取得相关部门的许可进行施工。

(二)事故发生的原因

事故调查组经现场察看、调查询问、查阅资料，认定此次事故的原因如下:

1、直接原因

施工现场挖沟与公路间隔过近，载重货车经过该路段时引起地面震动，而事发点未采取有效防护措施，挖沟沟壁连带堆积在沟旁的泥土，经震发生。

2、间接原因

九龙公司施工现场安全管理不到位，没有严格按照施工方案要求作业，将挖出的土方随意堆放沟边；没有考虑施工现场周边环境影响，事故隐有监理单位和安全管理人员在场的情况下安排人员施工。威恒公司、旭升公司在施工进场前没有对相关人员开展安全教育培训和进行资格审查，施工行安全监督管理。

（三）事故性质

根据调查情况,事故调查组认定,广佛肇高速公路管道迁改工程“10·8”坍塌事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1、九龙公司施工现场安全管理不到位，没有配置专职安全管理人员在场监督作业，没有按要求对相关人员开展安全教育培训，没有严格按照业，对事故发生负有主要责任。

2、威恒公司没有对进场施工人员开展安全教育培训和进行资格审查，施工现场没有安排人员进行安全监督管理，对事故发生负有连带责任。

3、旭升公司没有对进场施工人员开展安全教育培训和进行资格审查，施工现场没有安排人员进行安全监督管理，对事故发生负有连带责任。

4、广佛肇公司作为建设单位，在防汛公路用地范围内埋设管线设施，没有事先经有关交通主管部门同意，没有向城乡规划主管部门办理建设工故发生负有管理责任。

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故如下:

1、由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对九龙公司进行行政处理;

2、由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对威恒公司进行行政处理;

3、由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对旭升公司进行行政处理;

4、由区交通运输城管局（交通）依据《中华人民共和国公路法》和相关法律法规对广佛肇公司进行行政处理;

5、由区交通运输城管局（城管）对广佛肇公司调查立案，将案件移交区发展规划统计局（规划）进行认定后，再依据相关法律法规对广佛肇公

六、事故防范及整改措施

广佛肇高速公路管道迁改工程“10·8”坍塌事故，显示出在当前安全生产形势严峻的情况下，仍有部分单位和人员未能真正重视安全生产并落产主体责任落实不到位，从业人员安全教育培训不完善，相关事故隐患排查治理不彻底。全区各行业主管部门、辖区内相关企业要吸取事故教训，采似事故发生。

（一）各行业主管部门要督促行业领域内各建设单位和施工单位严格执行建筑施工安全方面的有关法律法规，切实履行安全责任，加强对承包统一协调和管理，确保在建工程项目的安全、受控。加强对分包单位尤其是劳务分包单位现场作业人员的培训教育以及现场作业情况的管理，督促作方案实施作业。

（二）各行业主管部门要严格落实部门监管责任，加强交通、道路、建筑施工等领域安全生产工作，组织开展相关行业施工领域安全检查，及时

（三）由区交通运输城管局（交通）约谈广佛肇公司的主要负责人，向其宣传企业、相关人员的安全生产法定职责，督促其加强、完善安全生加强现场安全生产管理。

广佛肇高速公路管道迁改工程

“10.8”坍塌事故调查组

2018年12月28日