“7·22”桂城恒永通起重伤害事故调查报告

2019年7月22日8时40分许，位于南海区桂城街道平西社区聚龙项目建设工地发生一起起重伤害事故，一台吊车在进行吊装作业时，造成一名司索工曹某彬被一根从平板车上掉下来的钢梁所压倒，经120抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“7·22”桂城恒永通起重伤害事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住房城乡建设和水利局、市场监督管理局、桂城街道等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“7·22”桂城恒永通起重伤害事故。

（二）事故发生时间: 2019年7月22日8时40分许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区桂城街道平西社区聚龙项目建设工地。

（四）事故单位: 佛山市运输有限公司、佛山市南海区恒永

通运输有限公司。

（五）事故相关单位：佛山市南海区建筑工程质量检测站。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

调查组认定，“7·22”桂城恒永通起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.佛山市运输有限公司（以下简称佛运公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440600193529604A；住所：佛山市禅城区佛罗公路2号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：徐某武；注册资本：人民币贰仟叁佰陆拾捌万元；成立日期：1981年8月31日；营业期限：长期；经营范围：汽车货运；装卸搬运货物，仓储；起重、机械吊装；货运代理、配送服务；道路桥梁工程吊装服务；建筑服务业（工程服务、安装服务、修缮服务、装修服务及其他建筑服务）；汽车维修（维修项目由分支机构经营）；销售：汽车（不含小汽车）、汽车零部件、摩托车零部件、润滑油、电机及其他机电设备；代理机动车年检业务。（需凭资质证经营的，凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.佛山市南海区恒永通运输有限公司（以下简称恒永通公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605398160505 9；住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城4栋1005室A1室；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：

伍某斌；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2014年7月16日；营业期限：长期；经营范围：普通货物道路运输；内河货物运输；货柜专用运输；装卸搬运；国内贸易，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.冯某昌，男，汉族，1963年4月出生，住址：广东省佛山市禅城区******。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

佛山市南海区建筑工程质量检测站（以下简称南海检测站），《中华人民共和国事业单位法人证书》统一社会信用代码：12440605726481712J；住所：佛山市南海区桂城天佑四路52号；法定代表人：林某；举办单位：佛山市南海区住房城乡建设和水利局；登记管理机关：佛山市南海区事业单位登记管理局。

（三）死者的基本情况

死者曹某彬，男，汉族，1966年7月出生，住址：河南省平舆县郭楼乡******。

（四）其他情况

1.2018年5月8日，南海检测站与恒永通公司签订《佛山市南海区政府采购合同书》，约定恒永通公司为南海检测站提供静载试验检测设备的运输、检测装置的安装等服务。2019年5月16日，恒永通公司与佛运公司签订《项目合作协议》，约定恒永通公司将部分南海区区域内的运输吊装任务交由佛运公司组织实施、管理。

2.涉事吊车，为重型专项作业车，品牌型号：加藤 NK-500E-III，车牌号：粤 E04678，为佛运公司所有。根据《特种设备目录》的相关规定，该吊车不纳入特种设备监管范畴，操作人员也不需要持有特种设备作业人员证书上岗。冯某昌系吊车司机，曹某彬、曹某合、唐某清系司索工，四人均为佛运公司的员工。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019 年 7 月 22 日早上 6 点，冯某昌、唐某清、曹某彬、曹某合四人开着吊车来到桂城街道平西社区聚龙项目建设工地，准备对基桩检测设备进行吊装作业，冯某昌负责操作吊车，曹某彬、曹某合负责在运载基桩检测设备的平板车上对设备进行挂钩，唐某清则负责在地面对设备进行脱钩。当天早上 8 点 40 分许，冯某昌驾驶吊车对一根钢架（长 3m，高 1m，重 500kg）刚进行起吊时，钢架一端脱钩，钢架回落砸中另一根钢梁（长 10m，重 4T），随即钢梁滚落至地面，并砸中了在平板车上的曹某彬，导致曹某彬与钢梁一同掉落地面，钢梁压在曹某彬身上。现场人员发现后立即将曹某彬救出并拨打了 120，随后经广东省人民医院南海医院确认曹某彬当场死亡。

（二）事故直接原因

1.吊车作业违反操作规程，在吊装作业过程中，曹某彬等司索工未离开起吊设备移动的半径范围内的情况下就开始起吊作业，未能有效督促曹某彬等司索工离开吊装作业现场。

2.吊车操作人员冯某昌违反操作规程，在曹某彬等司索工未

离开危险区域就进行起吊作业。

（三）事故间接原因

1.佛运公司对员工进行安全生产教育培训不到位，未能有效督促员工遵守公司的安全生产规章制度和安全操作规程，吊装作业现场未安排专人进行指挥及现场管理，安全管理不到位。

2.恒永通公司没有明确现场吊装作业指挥人员及专门管理人员，致使现场吊装违规行为不能得到及时有效制止，未对作业现场进行安全生产工作统一协调、管理。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，桂城安监、公安、住建等部门到场处理，立即采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生；五要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道组织佛运公司、死者曹某彬家属进行赔偿事宜协商，双方签订《意外死亡赔偿协议书》，并已向死者

家属支付赔偿款项。

五、有关人员存在的问题

（一）冯某昌违反操作规程，在曹某彬等司索工未离开危险区域就进行起吊作业。

（二）佛运公司对员工进行安全生产教育培训不到位，未能有效督促员工遵守公司的安全生产规章制度和安全操作规程，吊装作业现场未安排专人进行指挥及现场管理，安全管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十条、第四十一条之规定。

（三）恒永通公司没有明确现场吊装作业指挥人员及专门管理人员，致使现场吊装违规行为不能得到及时有效制止，不能对现场进行安全生产工作统一协调、管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十条、第四十六条之规定。

六、对事故有关责任人的处理意见

（一）冯某昌，建议由市公安局南海分局依法对其进行调查处理，并将调查处理情况报区安委办。

（二）佛运公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（三）恒永通公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不到位，导致事故

发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。住建部门应当加强在建工地的监管，对工地不具备安全生产条件擅自施工、隐患排查整改不到位、项目主要管理人员不到岗、作业人员未经安全教育培训上岗作业等违法行为，应立即责令相关单位暂停施工并落实整改。拒不整改的，依法依规对责任单位和责任人进行严肃处理。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“7·22”桂城恒永通起重伤害事故调查组

2019年8月29日