湛江市麻章区大通汽车运输有限公司“4·30”槽车爆炸较大死亡事故调查报

时间：2019-07-01 17:24:46　来源：湛江市应急管理局　

2014年4月30日17时11分左右，湛江市麻章区大通汽车运输有限公司发生一起槽车爆炸较大事故，当场造成2人死亡，1人受伤（伤者因医治无效亡），直接经济损失350万元。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2014年5月3日，湛江市人民政府批准成立监管局、市监察局、市总工会、市公安局、市交通运输局有关人员组成的湛江市麻章区大通汽车运输有限公司“4·30”槽车爆炸较大死亡事故调查组（以故调查组”），事故调查组聘请了有关专家，并邀请市人民检察院参与事故调查工作。

事故调查组经过现场勘查、调查取证、查阅相关文件、专家论证和综合分析，已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定事故故责任。在此基础上，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位情况

湛江市麻章区大通汽车运输有限公司（以下简称“麻章大通运输公司”）基本情况

该公司成立于2007年3月22日，在湛江市工商行政管理局麻章分局注册，登记编号：440811000000441；于2014年4月24日取得《道路运输经营许可证号：粤交运管许可湛字4408000014610号；法定代表人：黄宏森；公司地址：湛江市麻章镇笃豪村疏港大道旁；注册资本：人民币伍拾万元；公司类型：有限经营范围：普通货运、危险货物运输（3类）、机动车辆保管、一类机动车维修（大中型货车维修、危险货物运输车辆维修、维修救援）；公司现有员工55理部门：麻章区交通运输局。

二、事故发生、救援和善后处理情况

（一）事故发生经过情况

2014年4月30日17时06分左右，麻章大通运输公司司机陈红仔驾驶运输酒精的空罐槽车（粤G46538粤1226挂）由该公司北边停车场开进南边的维修车车水箱修理。17时07分，陈红仔调整好停车位置；17时08分，陈红仔爬上槽车顶部，先后打开罐体尾部和中部压盖式观察口；17时9分50秒，陈红仔从罐体助维修，维修工崔堪耀开始焊接槽车水箱；17时11分58秒，罐体发生剧烈爆炸，罐体前、后封头及罐内隔板分别从罐体两端朝南北方向飞出（当时车辆停车朝向），朝北面飞出的后封头和隔板，砸中3台靠近停放的槽车（其中1台罐体、2台车头）后，其中一块隔板变向砸到约60米远的公司办公楼前，击中该公黄洪福，致其当场死亡；其它隔板击中办公楼墙体后散落周边。朝南面飞出的前封头和隔板，撞毁驾驶室，其中一块隔板反弹落于车头右边，同时击中位于仔，其被抛出5米开外，致其当场肢解死亡；置于车头的油箱飞出约25米远的排水沟内，油箱内的燃油沿车头方向溅洒，导致驾驶室、汽车修理间等部位着和3块隔板飞出约65米远，分别击倒1棵大树、击穿一间民房的砖墙和前遮雨棚。从事焊接水箱的崔堪耀被弹出2米远致重伤，经送医院抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

2014年4月30日17时14分，麻章消防中队接市公安消防支队指令，17时20分派多功能城市主战消防车和抢险救援车及16名指战员火速赶到现场组织施时25分麻章消防大队军政主官赶到事故现场指挥救援工作。随后，市人大常委会副主任、麻章区委书记伍文兴和区长高诚苗等麻章区主要领导赶到现场组织作，区安全监管局、区公安分局、区交通运输局、区卫生局、区环保局及麻章镇政府等有关部门、单位负责人相继赶到现场参加处置工作；市安全监管局、支队和市交通运输局等部门主要领导也及时赶到现场，指导事故处理工作。

（三）事故上报情况

事故发生后，企业及时向麻章区政府及相关部门进行报告，市、区政府及安监等部门接报后，按照规定程序逐级进行了上报。

（四）事故善后处理情况

麻章区政府高度重视事故善后处理工作，成立了专门的领导小组，及时对死者家属安抚，并牵头组织事故发生单位和死者家属就赔偿问题进行反复15日、20日由事故单位分别一次过给予黄宏福家属赔偿100万元，给予陈红仔家属赔偿85万元，给予崔堪耀家属赔偿122万元。

三、事故人员死亡和直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

1、黄宏福，男，汉族，1965年12月出生，霞山区霞山村人，已婚，育有2孩，2007年进入麻章大通运输公司工作，担任该公司副总经理。事故发生当

2、陈红仔，男，汉族，1973年12月出生，遂溪县杨柑镇龙湾荔枝山村人，已婚，2013年10月进入麻章大通运输公司工作，担任大货车司机、押运员当场死亡。

3、崔堪耀，男，汉族，1984年2月出生，雷州市纪家镇人，已婚，2014年4月进入麻章大通运输公司工作，担任汽车维修工。事故发生受伤，送往医死亡。

（二）事故直接经济损失情况

湛江市麻章大通运输公司“4·30”较大槽车爆炸死亡事故，造成直接经济损失350万元。

四、事故原因和性质

事故调查组经过事故现场勘查及调查取证，对造成这起事故的原因分析和性质认定如下:

（一）直接原因

粤G46538粤1226挂槽罐挂车进入维修车间前，司机陈红仔没有按规定对槽罐进行清洗，并擅自打开罐体中部、尾部观察孔，导致罐内残留的酒精蒸发蒸气与罐内空气混合形成爆炸性气体，并迅速溢出，恰遇维修工崔堪耀违规焊接槽罐水箱产生的火花引起爆炸。这是事故的直接原因。

（二）间接原因

1、无证非法作业、违规操作。维修工崔堪耀没有电焊作业证，而从事危险货物运输车辆维修电焊作业；崔堪耀对槽车进行维修时，没有对该槽罐是确认，没有按规定对气体浓度进行检测，从而冒险作业；同时，崔堪耀在未办理动火作业申请审批手续和没有安全员在现场复检环境安全和监督情况下，违作业。这是事故的间接原因之一。

2、安全生产管理工作缺位。麻章大通运输公司从事危险货物运输经营，安全生产主体责任不落实，没有设立安全生产管理机构，没有专职安全管理生产岗位责任制不落实，安全生产宣传教育培训工作不落实，安全投入不落实，事故隐患排查治理工作不落实。这是事故的间接原因之二。

3、安全监管不到位。交通运输管理部门对麻章大通运输公司安全生产检查督查不认真、不扎实、不深入，未能及时发现和消除企业安全生产管理存安全隐患。这是事故的间接原因之三。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：湛江市麻章大通运输公司“4·30”槽车爆炸较大死亡事故，是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

事故调查组认为，湛江市麻章大通运输公司“4·30”槽车爆炸较大死亡事故，在工矿企业界造成恶劣影响。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任位，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产领域违法违规行为处分暂行规定》和《广东省安全生产条例》等有关规定，有关责任人、责任单位提出以下处理建议:

（一）建议免于责任追究人员

1、崔堪耀，麻章大通运输公司修理工。据查，崔堪耀对粤G46538粤1226挂槽车进行维修前，违反管理规定，没有对槽罐是否清洗进行确认，没有按浓度进行检测；其没有特种作业资格，非法上岗从事维修焊接工作；且违规操作，没有办理动火作业审批，在没有安全员现场复查环境安全和监督情况下，接作业，致使电焊产生的火花遇酒精蒸汽泄露引起爆炸，对事故发生负有主要责任。鉴于崔堪耀已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2、陈红仔，麻章大通运输公司货车司机。据查，陈红仔对粤G46538粤1226挂槽车进行维修前，没有按规定对槽罐进行清洗，并违规打开槽罐观察孔蒸汽泄露遇明火引起爆炸，对事故发生负有重要责任。鉴于陈红仔正在事故中死亡，建议免于责任追究。

3、黄宏福，麻章大通运输公司副总经理，分管公司安全生产工作。据查，黄宏福履行职责不力，安全生产岗位责任制不落实，安全生产监督检查缺患排查治理缺位，对新进员工“三级”培训教育缺位，对事故发生负有直接领导责任。鉴于黄宏福已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议给予处分人员

1、林大勤，麻章区交通运输局安全技术股股长，负责麻章区交通运输局安全技术管理工作。据查，林大勤履行职责不得力，对麻章大通运输公司安管理不认真、不扎实、不深入，对该公司存在的安全管理突出问题和事故隐患未能及时发现和处理，对事故发生负有管理责任。建议给予林大勤记过处分。

2、洪瑜，麻章区交通运输局副局长，分管麻章区交通运输局安全生产工作。据查，洪瑜履行职责不到位，对麻章大通运输公司安全生产监督检查不未能发现安全管理存在的突出问题和消除事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议给予洪瑜警告处分。

（三）建议给予通报批评及诫勉谈话人员

1、向东凯，湛江市交通运输局安技科科长。据查，向东凯落实辖区交通运输行业的安全检查监督工作未到位，对事故发生负有责任。建议由市交通东凯进行通报批评,由市安委会对其进行诫勉谈话。

2、李国良，湛江市汽车、摩托车维修管理办公室主任。据查，李国良负责全市汽车、摩托车维修业的管理工作，对汽车、摩托车维修业的安全管理作未到位，对事故发生负有责任。建议由市交通运输局对李国良进行通报批评，由市安委会对其进行诫勉谈话。

（三）相关行政处罚及问责建议

1、依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，建议责成湛江市安全监管局对麻章大通运输公司及其主要罚款。

2、建议责成麻章区人民政府向市安全生产委员会作出深刻检查，认真吸取教训，进一步加强和改进安全生产工作。

六、整改措施

为认真吸取“4·30”事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下建议。

（一）加强事故警示教育。麻章区政府要充分认识做好安全生产工作的极端重要性，以对党和人民高度负责的态度，全面加强安全生产工作，采取更加有力、更加有效的措施，强化安全生产工作落实，强化监督检查。要通过这一典型责任事故案例，加强企业的警示教育，增强员工安全生产意识和自我保高员工“遵章守规，安全生产”的意识，保障员工在生产劳动中的生命安全。认真履行政府安全生产“属地管理”和行业监管的职责，强化企业安全生产实，建立健全安全生产规章制度，坚持依法依规生产，做到“不安全不生产”。

（二）坚持不懈地反“三违”。麻章大通运输公司“4·30”事故的重要原因之一是无证上岗，违规作业，教训十分深刻。政府行业主管部门要加大度，督促企业完善安全生产管理制度，真正把安全生产责任制落实到每个岗位。要强化企业动态安全监管，严肃查处“违章指挥、违规作业、违反劳动纪违”行为，有效地防范和杜绝“三违”行为及冒险、盲目作业，使员工真正做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害的“三不伤害”。

（三）及时排查治理安全隐患。企业隐患排查治理，重在落实安全生产检查制度。政府相关职能部门，要采取措施，强制麻章大通运输公司认真落实（车队）、总部的三级安全生产检查制度，建立常规性开展安全隐患排查治理制度，并切实做到安全隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。能部门要加强企业安全生产监管监察工作，对停产整改逾期未完成的不得复产，对隐患整改不力造成事故的，要依法严厉追究企业和企业相关负责人的责任

（四）强化职工安全培训。政府相关职能部门监督指导麻章大通运输公司必须落实安全培训制度，自觉做好企业主要负责人和安全生产管理人员、特的安全培训工作，有关人员必须经培训和严格考核，按国家有关规定持证上岗，坚决杜绝无证上岗操作的现象；要强化对员工的安全生产教育培训，尤其工、转岗员工、使用新设备新工艺员工、危险工序关键岗位员工和质量安全管理人员，开展有针对性的安全法制教育与培训，并加强考核和监督检查，切实法治意识、安全意识和安全操作技能。