“6·10”

2020年6月10日晚上6时许，狮山镇桂丹路新南海区人民医院工地电梯安装工人陈萝城（男，20岁，湖南邵县人），作业时因杂物掉下致所站立的平台歪斜，失足下坠至距离作业平台约4米高的轿厢内部轿底位置。事故发生后，伤者被送往小塘医院，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“6·10”狮山小塘高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建局、市场监管局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“6·10”狮山小塘高处坠落事故。

（二）事故发生时间:2020年6月10日晚上6时许。

（三）事故发生地点:南海区狮山镇桂丹路新南海区人民医院工地。

（四）事故单位:广东冠立电梯有限公司。

（五）事故相关单位：汕头市潮阳建筑工程总公司、广东创南工程管理有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约156万元

调查组认定，“6·10”狮山小塘高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

广东冠立电梯有限公司（以下简称冠立公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605708121422F；住所：佛山市南海区大沥镇沥东江夏路段综合大楼第10层1001房；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：罗志海；注册资本：人民币1520万元；成立日期：1999年04月02日；营业期限：长期；经营范围：电梯安装、维修；电梯起重吊装；销售：电梯及其零配件；机电设备技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查，该公司是佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目住院电梯专业承包方，已取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号：TS3344E17-2023，许可项目：电梯安装，许可子项目：杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

1.汕头市潮阳建筑工程总公司（以下简称潮阳公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440513193277937X；住所：汕头市潮阳区东山大道平北路段汕潮大厦；类型：集体所有制；

法定代表人：庄加兴；注册资金：人民币 10288 万元；成立日期：1959 年 03 月 09 日；营业期限：长期；经营范围：建筑工程总承包壹级。***市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包贰级等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.广东创南工程管理有限公司（以下简称创南公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605280035l6XE；住所：佛山市南海区桂城街道间平路 1 号天安南海数码新城 1 栋 1014、1015 室；法定代表人：梁晓宇；注册资本：人民币 601 万元；成立日期：1995 年 05 月 26 日；营业期限：长期；经营范围：工程建设监理；工程咨询；建设项目技术咨询；信息咨询；工程招标代理，工程造价咨询；政府采购法规定的货物、工程和服务的政府采购项目代理业务及政府采购咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查，潮阳公司是佛山市南海区人民医院新院区（一期）建设工程的总承包方；冠立公司是佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程一标段项目电梯安装工程的专业承包方；创南公司是佛山市南海区人民医院新院区（一期）建设工程的监理方。

（三）死者的基本情况

死者陈萝城，男，汉族，1999 年 7 月 15 日出生，住址：湖南省新邵县太芝庙镇太芝庙社区 9 组 15 号。

经查，死者陈萝城是广东冠立电梯有限公司的工人。

（四）项目基本情况情况

本次事故发生的工程为佛山市南海区人民医院新院区（一期）一标段项目电梯设备安装工程，该项目总承包方为汕头市潮阳建筑工程总公司，监理方为广东创南工程管理有限公司，安装方为广东冠立电梯有限公司。2019 年 12 月 20 日，潮阳公司与冠立公司签订《电梯设备安装分包合同》，约定由广东冠立电梯有限公司负责安装佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目一标段工程住院楼 A、B 及食堂的电梯，其中涉事电梯设备为住院楼 A 座电梯井 BT3-4。

（五）涉事设备基本情况

涉事电梯制造厂家为：华升富士达电梯有限公司，电梯型号：ZEXIA-B-1600kg-1.75m/s-22T/22F，出厂编号：ZBA1178。该电梯安装前已进行了施工告知，告知书回执号：440605 特 W26020191538，施工现场地址：佛山市南海区狮山镇小塘丹桂路与三环路交界处。

经查，该电梯已按规定进行施工告知，至事故发生时正处于安装过程中，尚未安装完成，尚未经过验收。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020 年 6 月 10 日晚上 6 时许，项目工地总承包方、监理方及电梯施工安全员均已下班，冠立公司电梯安装组长陈建、组员曾湘华、陈萝城在 BT3-4 井道内的作业平台进行电梯导轨安装工作，三人在未向总承包方、监理方申请加班及安全员未在现场的情况下，继续在井道内进行电梯导轨安装作业，在陈建操作电梯作业平台（该作业平台设置在轿厢顶部上）提升时，

突然有一重物（后经查实为脱落的电梯对重块，又称配重块）掉落到作业平台上，将该作业平台的木板击穿，陈萝城未佩戴安全带，从被重物击穿的孔洞中下坠至距离作业平台约 4 米高的轿厢内部轿底位置。

（二）事故直接原因

电梯安装过程中没有及时将对重块进行有效固定，且对重架未采取有效的防晃措施，涉事电梯施工班组在未申请加班、无安全人员现场监管的情况下违规施工，施工过程中因电梯运行导致对重块掉落，砸穿作业平台，陈萝城因未佩戴安全带，从被重物击穿的孔洞中下坠至轿厢内部轿底位置受伤，是导致本起事故发生的主要原因。

（三）事故间接原因

冠立公司未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用安全防护用品，未及时发现并消除事故隐患，安全管理不到位。

（四）企业主要负责人履职情况

赖锦是广东冠立电梯有限公司佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程一标段项目电梯设备安装工程的安全生产负责人，其未能督促、检查安装工程的安全生产情况，对涉事电梯的安装工程管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇派出所、安监等部门到场处理，对

事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇相关部门组织冠立公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《工伤死亡赔偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于陈萝城已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）广东冠立电梯有限公司对本起事故负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）广东冠立电梯有限公司佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程一标段项目电梯设备安装工程的安全生产负责人赖锦，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业不重视安全生产，对安

装工程的安全管理存在严重缺失，对作业人员的安全管理不到位，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（二）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（三）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“6·10”狮山小塘高处坠落事故调查组

2020年8月5日