佛山市三水广骏物流有限公司“7·17”高处坠落事故调查报告

2022年7月17日上午，佛山市三水广骏物流有限公司聘请的施工队在进行厂房屋顶瓦面维修过程中发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的有关规定，应急管理局牵头西南街道办事处、区人力资源社保局、区住建水利局、区公安分局、区总工会组成事故调查组开展事故调查，并邀请区纪委监委派员参加。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、涉事故企业基本情况

1.佛山市三水广骏物流有限公司（以下简称“广骏物流公司”），统一社会信用代码：914406070621927***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：曹显业，注册资本：叁佰万元人民币，成立日期：2013年3月20日，营业期限：长期，住所：佛山市三水区西南街河口左田民营开发区F3，经营范围：国内货运代理；国内贸易；普通货物仓储服务。

2.佛山市三水区徐海锋装修工程部（以下简称“徐海锋装修工程部”），统一社会信用代码：92440607MA535YF***，类型：个体工商户，经营者：徐海锋，组成形式：个人经营，注册日期：2019年4月23日，经营场所：佛山市三水区乐平镇大岗村南丰路与旧芦西路交叉处4号地块7号（住所申报），经营范围：承接：室内装饰装修工程，钢结构工程设计与施工；零售：钢材。

二、事故发生经过和救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年7月17日10时10分许，莫济煜通过高空作业升降平台从地面到达广骏物流公司厂房顶部，随后沿着厂房顶部的排水沟走到B区2-3区域与工友一起进行屋顶补漏工作，在拿补漏材料的过程中，脚踩的屋顶石棉瓦爆裂，导致莫济煜从屋顶坠落至仓库地面通道，坠落高度约8米。

（二）事故救援情况

事故发生后，和莫济煜同区域作业的李灿二立即电话通知了带班人员陈中军，陈中军随后赶到了事故现场，并拨打了120急救电话和对莫济煜进行了急救。11时前120救护人员到达事故现场，后经医护人员现场确认，莫济煜已无生命体征。

（三）应急处置及评估情况

接到事故信息报告后，应急部门、西南街道办事处等单位立即启动应急响应，于11时前到达事故现场、按照职

能开展事故调查和善后处理等工作。西南应急办下达了《现场处理措施决定书》，要求企业按照“四不放过”原则做好整改工作，经应急部门同意后方可解封恢复生产。

综合处置情况，各参与应急处置职能部门在应急处置时，决策科学合理，应急机制及时有效，现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作有序有效。

（四）善后处理情况

经协商，莫济煜亲属于7月24日与事故企业达成谅解并签订赔偿协议，赔偿款项已支付到位；事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水广骏物流有限公司“7·17”高处坠落事故，死者人员信息如下:

莫济煜，男，汉族，出生日期：2000年3月15日，身份证号码：450422200003l5***，家庭住址：广西藤县和平镇双垌村丰堆***。

（二）根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失为126万元。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于佛山市三水广骏物流有限公司金意陶中心仓B区2-3区域。仓库屋顶距离地面高约8米，仓库屋顶

采用钢梁架构并铺设石棉瓦，靠近屋脊处石棉瓦有一方形破口，宽度约50厘米乘50厘米，屋顶下方未铺设安全网。仓库地面为水泥地面，仓库内堆放有瓷砖。莫济煜跌落地点为仓库的过道。莫济煜跌落地点附近有发现一顶安全帽，身上带有安全带，但安全带未栓挂在固定构件上。屋面上放置有两条长方形透光瓦，屋面上可见两条与屋脊平行的陈旧钢丝绳。

（二）相关公司安全管理调查情况

事故发生后，调查组对广骏物流公司、徐海锋装修工程部相关人员进行了调查询问，提取了相关资料，调查情况如下:

2022年7月4日，广骏物流公司与徐海锋装修工程部签订了厂房维修补漏工程《建筑装饰工程施工合同》，合同约定维修补漏厂房面积约4万平方，具体面积按实测量，合同单价为5元/平方米。主要工作内容为屋顶瓦面补漏、屋顶pvc排水管更换以及屋顶排水沟清理工作。经住建部门认定，广骏物流公司厂房维修补漏工程承包单位需要取得相关建筑业企业专业承包资质，同时查明徐海锋装修工程部未取得相关建筑施工资质。广骏物流公司安排了经理邝灼佳、员工梁艺伦作为补漏工程现场监管人员，但广骏物流公司对外来作业人员从事屋顶补漏作业时屋顶长期未铺设脚手板，未铺设安全网的隐患问题未及时督促整改。

徐海锋装修工程部未对补漏施工作业人员进行安全生

产教育培训和考核，仅口头提醒作业人员注意安全；在未查验莫济煜等作业人员是否持有高处作业证的情况下，安排莫济煜等人员从事高处作业；对屋顶补漏作业现场长时间存在屋顶未铺设脚手板，未铺设安全网的隐患问题，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

五、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

莫济煜安全意识淡薄，从事高处作业时未将安全带栓挂在固定构件上，未能对石棉瓦承重能力进行准确评估，踩踏在石棉瓦上，导致石棉瓦破裂，造成事故发生。

（二）间接原因

1.广骏物流公司将屋顶补漏工程发包给不具备资质的徐海锋装修工程部，对承包单位的安全生产工作统一协调管理不到位，对补漏作业过程中发现的安全问题，未及时督促徐海锋装修工程部进行整改。

2.徐海锋装修工程部安全生产主体责任落实不到位，未对作业人员进行安全生产教育培训和考核，安排未经专门的安全作业培训并取得相应资格的人员进行高处作业，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

（三）事故性质

综合调查情况，调查组认定：佛山市三水广骏物流有限公司“7·17”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故和调查处理条例》（国务院493号令）等法律法规，对事故相关责任认定和处理建议如下:

（一）责任认定

莫济煜，安全意识淡薄，未正确使用劳动防护用品，踩踏承重能力不足的石棉瓦，导致事故发生，对事故的发生负有责任。

广骏物流公司将屋顶补漏工程发包给不具备资质的单位，对承包单位的安全生产工作统一协调管理不到位，对发现的安全问题，未及时督促整改，对事故的发生负有责任。

徐海锋装修工程部，落实安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

莫济煜，作为责任人，因在事故中死亡，免于追究责任。

广骏物流公司，将屋顶补漏工程发包给不具备资质的单位，对承包单位的安全生产工作统一协调管理不到位，对发现的安全问题，未及时督促整改，对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[1]、第二款[2]的规定，建议由三水区应急管理局依据《中华人民共和

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整

国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项[3]对其进行行政罚款处罚。

徐海锋装修工程部，安全生产主体责任落实不到位，未对作业人员进行安全生产教育培训和考核，安排未经专门的安全作业培训并取得相应资格的人员进行高处作业，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第三十条第一款[5]、第四十一条第二款[6]的规定，建议由三水区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项对其进行行政罚款处罚。

七、事故防范及整改措施

为防范类似事故的再次发生，提出如下事故防范及整改措施:

（一）西南街道办事处要严格落实属地监管责任。根据《三水区工贸企业预防高处坠落事故专项整治工作方案》，

改。

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门人依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5.《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

加大对企业涉及高处作业环节监督检查，督促企业落实外包工程报备制度、高空作业“五个必须”、作业人员安全教育培训三项措施，坚决制止“违规作业、违章指挥、违反劳动纪律”的“三违”现象，严格外包工程安全管理，严厉打击“以包代管”或“包而不管”的行为，切实做好事故防范工作。

（二）西南街道办事处要约谈事故企业，督促落实整改措施。西南街道办事处要约谈事故企业安全生产主要负责人，督促企业切实履行安全生产主体责任。要督促企业根据《三水区安全生产委员会办公室关于印发三水区落实事故企业吸取事故教训“三个必须”工作方案的通知》，按要求开展事故企业“三个必须”工作，并做好工作情况的收集。

佛山市三水广骏物流有限公司“7·17”

高处坠落事故调查组

2022年9月23日