遂溪县黄略镇文车村“8·24”触电伤亡事故调查报告

作者：遂溪县安全生产委员会办公室 | 来源：本网 | 时间：2023-02-08 点击数：2922 分享到：

2022年8月24日约10时，遂溪县黄略镇文车村一自建楼房在拆除裙楼二层支模作业时发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经失90万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广东省生全事故调查处理办法》（粤府办[2015]55号）等法律法规的规定，遂溪县人民政府成立了遂溪县黄略镇文车村“8·24”触电伤亡事故组（以下简称事故调查组）并开始调查工作。事故调查组由县人民政府办公室、县应急管理局、县总工会、县公安局、县人力资源和保障局、县住建局、遂溪供电局和黄略镇人民政府派员组成，邀请县检察院和县纪委监委派人参与事故调查工作，聘请湛江市有关专事故进行技术分析和论证。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、资料查阅、笔问、问题核实、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故楼概况

事故楼房的业主代表为潘**，位于遂溪县黄略镇文车村下组，乡道Y559西侧路边，距离文车小学约500米，土地性质为农村建地。该自建楼房占地面积约600㎡，主体框架已建9层，前部裙楼2层，总建筑面积3000多㎡，为混凝土框架结构，由潘**和儿子及其合资建设，设计图纸由潘**请民间人员设计，没有经过审核和论证。原计划以集资方式建设，一楼为商铺或车库，二楼出租、商用用，三楼以上由集资人自用居住。

（二）楼房建筑施工情况

事故自建楼房于2021年6月开始建设，分二个阶段施工，第一阶段是主体框架建设，潘**以施工费每平方米200元的单价发包给韩按设计图纸施工，梁*又以每平方米70元的单价发包给韩**，实施人工费包干，2022年5月上旬完工，8月17日，主体框架工程已基工，人工费全部结清；第二阶段（事发阶段）为女儿墙（含主楼九层屋顶和裙楼二层天台）浇筑及外墙线条装饰，无设计图纸，由潘请韩**招人施工，韩**雇请工人进行墙体砌筑、外墙装饰及内部装修工程施工。潘**按每人每天350元（大工）或320元（中工）支付费，结算工费交给韩**，韩**再转发给施工人员。

建筑施工各方均没有签订任何书面合同，每个阶段的施工全部以口头形式商定。

（三）裙楼施工情况

女儿墙的裙楼二层（发生事故的楼层）施工由潘**自行指定，整个裙楼二层天台为200多平方，外围栏高1.2米，三面外墙线条内条宽10厘米的凹槽装饰；装模自5月27日开始，5月29日结束，参与的工人6至7人，混凝土浇筑及线条装饰自6月4日开始现场准备10日及12 - 16日分两次浇筑完成，参与的人数5到11人不等，浇筑完成后停工。8月22日开始拆模，8月24日（事发日）是支模拆除三天，原预计当天可以完成全部支模拆除。

（四）相关证件办理情况

该自建房至事故发生时止，未取得《农村宅基地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施可证》等相关有效证件。2019年11月28日，由杨**（潘**亲属）提交《遂溪县黄略镇用电报表》，办理了临时用电申请。

（五）事故相关人员基本情况

1.潘**。女，45岁，汉族，涉事自建房业主之一，房屋建筑工程的业主代表，前期主体框架建筑施工的发包人，后期女儿墙建筑的组织指挥及现场施工管理负责人。

2.支模拆除工人。8月22日—24日，参与拆除作业的工人是由潘**通过韩**从其施工队中雇来的。支板拆除没有固定的工人，8月（事发当天）在现场干活的有：黄**、张**、叶**、莫**和戴**5人。按照每天320元/天的工钱付报酬，没有签订任何合同。

3.张**（死者）。男，32岁。张**参与了前期主体框架建筑施工、女儿墙装模和浇筑；8月24日是张**第一次参与拆模工作。施工潘**和韩**均口头交代，只有在潘**在场时才能在二楼天台靠近高压线处施工作业。据调查，张**在二楼天台外侧的脚手架上拆模，未安全帽，事先已悉知天台拐角处的靠近高压线，存在触电风险，但其存有侥幸心理，继续在女儿墙支模处拆模工作，不慎发生事故。

（六）涉事自建房周边电力线路情况

涉事电力线路为10KV黄略线文车支线，沿进村主道西侧架设，为南北走向。事发点位于供电线62#杆与63#杆之间；自建楼房前楼二层天台拐角与架空高压线临近位置，此线路3根导线为裸铝绞线，下方为380/220V线路，4根导线为绝缘导线。该高压线路产权溪供电局，线路管理单位为黄略镇供电所。10KV黄略线文车支线建设于80年代,使用12米杆架设70平方全裸导线（电力线路初始架设事故地是空置地，系电力线路架设在前，自建楼房建设在后）。

（七）事发点与10KV裸露导线相关距离

经测量，二楼天台女儿墙直角外墙与10KV裸露导线水平距离约0.46米，脚手架宽度约为0.56米，10KV裸露导线穿越脚手架，作拐角处正上方与一根裸露10KV导线下方的距离约1.64米。

（八）部门监管情况

1．黄略镇人民政府。2021年10月3日，涉事自建楼房开始建设后，黄略镇规划建设办公室到该建筑工地进行检查，涉事楼房已好地基，开始建设第一层，检查人员仅仅以口头方式要求事故自建楼房业主补办相关报建手续，当时没有依法责令停止施工；202月，黄略镇综合行政执法办到该建筑工地开展日常执法巡查时，发现房屋建设面积过大，责令进行整改（按规定一户占地面积不超过㎡，涉事房屋建设占地面积约600㎡），但事故自建楼房业主没有按要求进行整改，该办也未跟踪落实。同年8月11日，黄略镇规划建公室和综合行政执法办收到黄略镇供电所送来的《广东电网公司湛江遂溪供电局电力设施安全隐患通知书》（编号：2022-08-001）次到达施工现场，口头要求事故自建楼房业主和施工管理人员做好相关安全措施，没有下达相关整改文书。

今年以来黄略镇政府每月至少召开一次建筑施工工作会议，每月至少组织一次施工工地安全巡查，但对涉事自建楼房安全隐患排到位，不及时消除建筑物与高压线安全距离不足等问题，对业主擅自违法建设和冒险施工作业行为，执法不严、查处不彻底。

2.黄略镇供电所。今年7月23日，黄略镇供电所安全业务员叶**巡视线路中发现涉事自建楼房与高压线安全距离不足隐患后，向供所长李**汇报，并告知业主其行为已构成在电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物，可能危及业主方或施工方人身财全及电网安全，多次要求业主停止违法楼房建设；2022年7月23日叶**再次到现场巡查，发现问题还没有整改，在8月11日下达《广网公司湛江遂溪供电局电力设施安全隐患通知书》（编号：2022-08-001），因黄略镇供电所没有行政管理和执法职责，将此通知书黄略镇政府规划建设办，并要求依法处理。

二、事故发生经过、事故救援情况

（一）事故发生经过

8月24日早上7时许，黄**、张**、叶**、莫**、戴**五人到达自建楼房后自行分工，黄**负责一楼升降机操作和模板搬运，叶**、 戴**三人负责九楼支模拆除和搬运，张**（未佩戴安全帽和其它防护装置）负责二层天台部位的支模拆除。8时许，潘**到达作场，查看工人施工情况。10时许，张**站在二楼天台东向拐角外侧的脚手架上进行女儿墙支模拆除作业时，头部不慎碰触高压线（带10KV裸露导线），导致触电并倒在脚手架上。

(二)事故救援及报告情况

事故发生后，正在一楼操作升降机的黄**听到楼上“啪”的响声后，便顺声往楼上望去，看到一只脚挂在脚手架上，意识到张**了，于是马上跑上二楼，发现张**趴在二楼东北角天台前的脚手架上，处于昏迷状态。为防止张**跌落，黄**伸手扶住张**腰部，同时呼救。叶**、莫**、戴**三人听到黄**的呼救声后下到二楼，四人合力将张**从脚手架上抬到二楼平台；业主潘**听到声响后上到二楼此情景，立即拨打“120”急救电话，未拨通。黄**和工友一起又将张**抬到一楼，潘**驾驶私家车，在莫**、戴**的陪护下，将张**湛江中心人民医院进行抢救。10时40分，张**抢救无效死亡。在此期间，黄**打电话告诉韩**，并告知死者家属。

11时05分，潘**拨打“110”报警电话，黄略南亭派出所接警后立即出警，同时向黄略镇政府和镇供电所报告。17时53分，张**向县应急管理局报告。接到事故报告后，县公安局、县应急管理局、县住建局、黄略镇政府、黄略镇供电所等单位先后到达事故现场

速组织人员开展应急处置和现场初步勘查工作。

（三）善后处置情况

事故发生后，涉事各方多次进行协商，2022年9月29日，在黄略镇司法所的调解下，潘**与死者家属达成赔偿协议，一次性赔偿元，并签订《人民调解协议书》。2022年10月6日，张**尸体在遂溪殡仪馆火化，死者家属情绪稳定，事故得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，遂溪县相关职能部门及黄略镇人民政府在事故处理过程中密切配合、协调联动应急处置。经评估，事故应急处置指当、分工明确、及时有效，没有造成次生事故，也没有造成社会负面影响。

三、 事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

该事故造成1人死亡。死者张**，男，32岁，湛江市坡头区龙头镇张村人，已婚，育有一男一女。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约90万。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1.张**安全意识淡薄，明知10KV黄略线文车支线的高压电线穿越脚手架上方，存在触电风险，在没有佩戴防护用品和未采取安全措施的情况下，站在二楼天台女儿墙外围脚手架上靠近高压电线的地方进行支模拆除作业，不慎头部碰触10KV高压裸露铝线，导致其身亡。

2.作业环境存在明显的触电风险，即二楼天台女儿墙东向直角外墙与10KV高压线水平距离仅0.46米,不符合《电力设施保护条例实则》的规定；并且违章在10KV裸露高压导线正下方距离1.64米处的脚手架上进行支模拆除作业，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.潘**未经许可，违法建设；其安全生产责任制、安全生产规章制度不落实；在施工过程中违反电力法律、电力设施保护法规及相关规定，在电力线路保护区域内进行建筑施工；作业现场安全管理混乱，隐患排查治理不力；未严格落实黄略镇政府和供电部门发隐患整改指令，及时消除高压线触电的安全隐患，未对实施建筑支模拆除作业人员进行安全培训和安全技术交底，未安排专人对建筑拆除的施工现场进行监理，对施工人员在二楼天台女儿墙东向直角外墙与10KV高压线水平距离仅0.46米处作业时不及时制止和采取防施；

2.张**未经安全教育培训和安全施工技术交底上岗作业，在没有制定安全施工方案，没有现场监理和自身没有任何防护措施的下，明知施工作业场所存在安全风险，轻信可以避免事故，违章进行支模拆除作业；

3.黄略镇人民政府履行职责不到位。潘**在建筑施工期间，镇检查人员巡查到其违法行为，虽然口头责令其停止建设，但对其擅建和冒险施工失察，查处不彻底，安全隐患排查不到位，不及时发现和消除建筑物与高压线安全距离不足的安全隐患，对潘**不执行隐患整改指令情况和擅自违建行为查处不及时，执法不力，对张**（死者）违章作业不及时发现和制止。

（三）事故性质

经调查认定，遂溪县黄略镇文车村“8·24”触电伤亡事故是一起生产安全责任事故。

五、事故主要教训

（一）安全教育培训缺失，自身安全意识淡薄。施工人员在未经专业安全教育培训的前提下上岗作业，安全意识薄弱，明知施工存在触电安全风险，没有设置安全防护装置，不佩戴安全防护用品，违规作业，自身安全意识极其缺乏。

（二）相关方安全生产主体责任不落实，轻安全重施工。

建筑施工的建设方和施工方安全生产主体责任意识较为淡薄，安全生产责任制、安全生产规章制度不落实，未制定规章制度和操程，现场安全管理不到位，没有建立健全隐患排查治理制度，对作业人员的安全教育培训流于形式，施工人员在安全生产知识缺乏和风险辨识能力低下、安全意识薄弱的情况下进行模板拆除作业，最终导致事故的发生。

（三）部门安全监管不到位。属地政府主管部门对该建

筑施工的安全生产监督和管理不到位，对擅自违建和冒险作业行为管理不力，隐患排查不全面不到位，未及时督促业主方消除事患。

六、事故防范和整改措施建议

遂溪县黄略镇文车村“8·24”触电伤亡事故的发生，充分暴露出建筑施工领域安全生产工作仍然存在建筑各方安全生产主体责任不到位和部门安全监管责任落实不到位的问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化建筑施工安全管理，防止类似事故再生，提出如下措施建议：

（一）潘**要全面落实建筑施工单位安全生产主体责任，加强对施工人员安全生产知识教育和培训，保证从业人员具备必要的安产知识，要及时制定各种规章制度和操作规程，开展安全隐患排查治理，及时发现和消除安全隐患；要认真落实建设审批许可制度，制止未经审批擅自违法建设，对未报先建违法行为，一经发现，立即责令停工整顿，并处以罚款。施工时要安排人员现场管理，督促人员遵守管理规定和操作规程，落实各项安全防护措施，特别是危险作业，要严格遵守《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，检查施工人员佩戴安全防护装置，加强作业人员管理。

（二）建设施工主管部门要认真贯彻落实上级领导的指示精神，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，加强对施工现场巡查，对在建工程严格执法，必要时联合多部门执法，特别是违法建设，一定要打击，没有防护措施的危险作业，一定要从从快、从重处理；要定期聘请相关专家认真排查事故隐患，开展县建筑行业打非治违和施工现场的安全专项整治；并与各镇、各职能建立打击取缔非法建设的长效机制，一旦发现违法行为，立即打击取缔，还要与公安等部门联合，严厉查处无证施工人员，加大对在程日常执法检查力度，确保全县安全生产形势稳定好转。

（三）供电部门要认真负责农村用电安全管理，贯彻执行《电力安全管理条例》，加大居民安全住房与高压电线路的安全距离（保护区），组织开展高压线下和水平安全距离建筑隐患排查整治专项行动，宣传高压线路安全知识，联合相关部门打击高压线路非法建设行为。

（四）切实加强建设工程安全监管工作。一是相关主管部门要按照县委县政府对建筑行业安全管理的部署，认真开展建筑施工领检查活动，做到“全面检查、严格执法、彻底整治”。二是严厉打击各类非法违法行为，严厉打击安全生产非法违法行为，进一步夯筑施工安全生产基础；重点打击违法建设、违规操作、无资质施工、监理人员无监理证书、作业无安全防护措施等行为，对于存在严法违规行为并导致发生安全事故的，要严格按照有关规定处理，确保建筑行业安全生产。

遂溪县黄略镇文车村“8·24”触电

伤亡事故调查组

遂溪县安全生产委员会办公室（代章）

2022年12月28日