# 茂名市电白区观珠镇“3·16”较大火灾事故调查报告

2024年3月16日0时0分许，茂名市电白区观珠镇大榕村吴某风自建房发生火灾，造成3人死亡，直接经济损失约为294.26万元。

根据《消防安全责任制实施办法》《火灾事故调查规定》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等有关规定，茂名市人民政府依法成立了由市政府分管消防工作领导担任组长，市公安局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市市场监管局、市应急管理局、市消防救援支队、广东电网有限责任公司茂名供电局以及电白区政府有关负责同志为成员的茂名市电白区观珠镇“3·16”较大火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”）。茂名市纪委监委也成立了事故追责问责审查调查组，对事故涉及的相关职能部门公职人员履职不力、失职失责问题开展审查调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、视频分析、技术鉴定和调查询问等方

式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，分析了事故主要教训，提出了事故处理意见和整改防范措施建议。

## 一、事故基本情况

### （一）起火建筑情况

起火建筑为吴某风自建房，位于广东省茂名市电白区观珠镇大榕村村委会斜对面，坐东朝西，东面为吴某风父母住宅，南面为邻居邹某妹住宅，西面为281省道，北面为大榕村卫生站。

起火建筑权属人是吴某风，起火建筑为钢筋混凝土框架结构，2014年建成，地上4层（首层内设有夹层），占地面积189.5平方米（其中自建房主体占地面积98.0平方米，铁皮屋占地面积91.5平方米），主体建筑面积428.0平方米，首层（含夹层）和相连通的钢结构铁皮屋作为临时存放电器使用，二至三层为卧室，四层为活动室。

### （二）直接经济损失情况

火灾烧毁烧损房屋及屋内家电等物品一批，经当事人申报，并依据《火灾直接财产损失统计方法》（GA185-2014）有关规定，核定事故直接经济损失约为294.26万元。

### （三）伤亡情况

事故造成3人死亡，系起火建筑权属人直系亲属，均为电白区观珠镇大榕村人。

（四）建筑行政许可情况

起火建筑于2014年建成，建筑无相关行政审批和许可手续。建成后作为吴某风全家居住和临时存放电器使用。

（五）消防产品调查情况

经现场勘验和证人证言，该建筑未设有消防设施、器材，该起火灾不涉及消防产品使用情况调查。

（六）其他情况

吴某风于2018年在茂名市电白区观珠镇东二街陈某儒房屋一楼经营1家名为电白区观珠镇****专卖店，统一社会信用代码为92440904****7HN846，经营范围为家用电器销售、五金产品零售、音响设备销售。

**二、事故发生经过、灭火救援及善后处置情况**

（一）事故发生经过

2024年3月16日0时6分，陈某颜给吴某风打电话，告知家里着火了，并通知吴某风回家。2024年3月16日0时7分，路过的蔡某国发现吴某风自建房和卫生站中间的电线着火。2024年3月16日0时8分，邻居邹某妹发现吴某风家里一楼着火，并打电话给陈某颜。2024年3月16日0时8分，蓝某娣在自家二楼窗户看到吴某风一楼北侧着火。

（二）灭火救援情况

2024年3月16日0时10分，茂名市消防救援支队指挥中

心接报警情，先后调派1个消防执勤点、1个乡镇专职消防队、2个消防救援站赶赴现场处置，电白区消防救援大队全勤指挥组、市消防救援支队全勤指挥部遂行出动。2024年3月16日1时40分许，3名被困人员相继从三楼北侧主卧卫生间窗户处被救出，交由现场医护人员紧急救治。2024年3月16日1时50分，现场明火被扑灭。

（三）善后处置情况

事故发生后，市、县两级党政领导到场指导事故善后处置工作。电白区政府成立事故善后处置工作领导小组，多次对接遇难者家属，各项善后工作有序开展。

**三、事故原因**

（一）直接原因

经现场勘查、视频分析、分析论证、送检鉴定、询问谈话，认定起火原因为：2024年3月16日0时0分许，位于电白区观珠镇大榕村吴某风自建房内一楼北墙上的配电箱内电气线路故障，电弧放电打火，引燃下方可燃物蔓延成灾。

（二）间接原因

1.吴某风在未取得任何行政审批和许可手续情况下违规建设自建房，并在自建房前违规搭建铁皮屋，火灾发生后给灭火救援工作造成困难。

2.起火建筑一层及铁皮屋临时存放大量电器，电器外包装纸

皮、泡沫及塑料均是易燃可燃物，火灾荷载大，空调主机内的制冷剂在火灾特定条件下，会产生大量有毒有害气体，灭火救援难度大。

3.起火建筑无建筑消防设施、器材。

4.起火建筑窗户、阳台处均设有防盗网，东面墙二层至四层的三扇逃生窗被上锁，人员逃生自救困难。

5.起火建筑内人员缺乏消防安全意识和自救逃生能力，未能第一时间向天面疏散逃生。

6.起火建筑只有1个敞开式疏散楼梯，居住部位与首层部位未采取防火墙、防火门等防火分隔措施实施分隔。火灾发生后，明火、有毒烟气迅速沿楼梯间向上扩散蔓延。

7.地方党委政府及有关部门组织开展违章建筑整治工作不力，属地基层治理力量薄弱，排查整治落实不到位，隐患未彻底跟进处置。

（三）事故性质认定

茂名市电白区观珠镇“3·16”较大火灾是一起自建房使用人消防安全意识淡薄，地方党委政府及有关部门履职不到位而导致的非生产经营性场所火灾事故。

## 四、地方及相关部门存在的问题

**1.电白区人民政府。**属地管理工作存在不足，乡镇政府专职消防队建设水平薄弱，农村消防基础设施建设进展缓慢；农房建

设“二十四字”工作机制落实不到位、不彻底，既有违章建筑违法行为长期未得到彻底治理；对下放的事权指导督促不力，未形成良好的工作机制；对相关部门单位和观珠镇政府存在的问题失察。

**2.电白区观珠镇人民政府。**属地管理责任落实不到位，镇政府专职消防队建设标准不符合要求，存在队员人数不足且不固定、车辆装备性能差、无独立办公场所和值班宿舍、接警终端电脑8小时以外无人值班值守、灭火救援能力薄弱、出警速度缓慢、到场时间晚等问题；镇消防事务中心在开展消防宣传教育、消防隐患巡查监管、管理镇政府专职消防队等工作上不到位，消防安全网格化排查不够深入；镇综合执法办对上级下放的执法权存在错误认识，仅对新建、在建违章建设项目执法，未按照电白区城市管理和综合执法局有关解决历史遗留问题的工作部署对辖区内既有违章建设的自建房执法，存在“新官不理旧账”问题，导致吴某风违章建设的自建房和铁皮屋违法行为长期存在，未得到处置；原镇国土资源所和现自然资源所巡查违章建筑不全面不彻底，未及时发现吴某风在2013年至2014年违章建设自建房和铁皮房的问题。

**3.电白区消防救援大队。**依法履行消防安全综合监管职能不到位，对乡镇专职消防队建设管理水平较弱的问题督促指导和帮扶力度不足，对镇街负责消防工作人员的业务培训还有差距，农村地区消防宣传教育不够深入。

**4.电白区城市管理和综合执法局。**对下放的事权指导不到位，未形成定期帮扶工作机制，对各镇街既有违章建筑整治工作的部署、督导不到位，镇综合执法办未对辖区违章既有建筑开展全面排查，存在火灾隐患未能发现和处理。

**5.电白区自然资源局。**对镇自然资源管理所指导督促不到位，镇自然资源管理所对辖区内违章建设的自建房巡查不彻底，未全面排查、执法、移送处置。

**6.电白区观珠镇大榕村村委会。**对吴某风自建房及铁皮屋违章建设的问题，未及时向镇有关部门报告，反而为其申报用电业务提供方便，导致该违章建筑长期存在未得到治理；基层网格责任落实不到位，吴某风在自建房一楼、铁皮屋内存放大量电器，且自建房与村委会隔路相距不过20米，村委工作人员检查发现隐患后未引起警惕，未及时跟进彻底整治；村委会在组织防火宣传教育、网格化巡查排查、提升群众自防自救能力上工作不力，未能及时有效引导消除自建房火灾隐患；村委会消防设施缺乏，仅有2个灭火器，未建立微型消防站，对消防工作有关文件传达贯彻不到位。

## 五、相关责任单位、人员处理建议

（一）对相关责任单位的处理情况。

1.责令电白区人民政府向茂名市人民政府作出书面检查，认真总结和深刻吸取事故教训，落实属地管理工作，加强消防安全

工作部署，扎实推进违建治理工作；

2.责令电白区消防救援大队向茂名市消防救援支队作出书面检查，深刻反思事故教训，总结经验，强化消防安全责任落实，进一步开展全区消防隐患排查，稳步提升应急处置能力；

3.由电白区人民政府对电白区自然资源局、电白区城市管理和综合执法局、观珠镇人民政府予以通报批评，由观珠镇人民政府对观珠镇大榕村村委会予以通报批评，发挥警示和防范作用。

（二）对相关责任人员的处理情况。

对于在事故调查过程中发现的地方政府有关部门公职人员履职方面的问题及相关材料，已移送市纪委监委。有关人员的党纪政务处分等处理意见，由市纪委监委提出。

**六、事故防范和整改措施建议**

（一）吸取火灾事故教训，坚决贯彻落实消防安全责任。各级党委政府、行业部门要深入学习贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险和安全生产的重要论述，深刻吸取此次事故教训，坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立安全发展理念，高度重视消防安全工作。要严格落实茂名市农房建设“二十四字”工作机制，突出抓好自建房消防安全专项整治工作，坚决维护人民群众生命财产安全。要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实消防安全责任。

（二）加强宣传教育培训，全面提升群众消防安全意识。自

建房权属人法律意识淡薄、使用人缺乏消防安全常识和逃生自救能力是酿成此次事故的根本原因。各级党委政府、行业部门要深刻反思、引以为戒，举一反三开展典型火灾案例警示教育。要加强镇（街道）、村（社区）负责消防工作机构人员、网格员消防安全培训，提高检查消除火灾隐患能力。要发动基层镇街消防力量深入村（社区）、“九小”场所、沿街店铺等开展消防安全宣传活动，采取“敲门行动”入户面对面宣讲火灾防控常识。要充分利用电视、村村通广播、村（社区）微信交流群以及村（社区）宣传栏、小区楼道、电梯等平台，定期开展线上线下宣传，大力普及用火用电用气安全常识和逃生自救能力。

（三）加大排查整治力度，切实消除突出消防风险隐患。各地、各部门要按照“三管三必须”要求，深入开展消防安全治本攻坚三年行动、打通消防“生命通道”专项行动、电动自行车安全隐患全链条整治等专项治理，做好本地、本部门消防安全风险防控和隐患排查整治工作，加大监督执法力度，全力防范化解重大消防安全风险。各地要认真贯彻落实《消防安全专项督办函》（粤消安办〔2024〕1号）要求，深入开展消防安全集中除患攻坚、自建房和“九小场所”消防安全专项治理行动，坚决整治自建房住宿部位与生产、储存、经营部位未采用防火分隔措施、电动自行车违规停放充电、“九小场所”违规住人、违规设置防盗网、广告牌等影响人员疏散等突出隐患，严防亡人火灾事故发生。电白区

要高标准完成市挂牌火灾高风险区域观珠镇隐患整治工作，补齐公共消防基础设施建设短板。

（四）加强消防力量建设，有效提升基层火灾防控能力。各区（县级市、经济功能区）要明确镇街负责消防工作的具体机构和人员，统筹负责镇街消防工作。要抓紧配齐配强县级消防事务中心人员并实体化运行，有条件的地区可以按照“先区域后镇街”方式，推动镇街配备消防专员，确保镇街消防工作真正有人管、有人抓落实。电白区要建强镇街消防事务中心，逐个镇街落实不少于3名人员专职负责消防工作。

（五）夯实消防基础设施，源头保障本质消防安全水平。各区（县级市、经济功能区）要将乡镇专职消防队、城市消防救援站、市政消火栓、社区微型消防站等公共消防基础设施建设纳入“百千万工程”和“乡村振兴战略”等规划同步推进、补齐短板。实施乡镇政府专职消防队实战能力提升专项行动，建强乡镇专职消防队、社区微型消防站等基层灭火救援力量，提高镇街一级灭火救援能力。