新丰回龙广东海螺鸿丰水泥有限公司“5·9”一般物体打击事故调查报告

编制单位：新丰县政府事故调查组

编制日期：2024年7月8日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）事故相关人员基本概况.....3
（三）广东海螺鸿丰水泥有限公司安全生产管理概况.....3
（四）事故发生经过.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）事故直接原因.....7
（二）事故间接原因.....7
四、有关责任单位存在的主要问题.....8
（一）事故单位.....8
（二）有关监管部门.....8
（三）地方党委政府.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）建议给予追究责任的单位.....9
（二）建议免于追究责任的人员.....11
（三）建议给予责任追究的人员.....11
六、事故主要教训.....12
（一）生产经营主体安全生产责任落实不到位.....12
（二）属地和行业安全生产监管责任落实不到位.....12
七、事故整改和防范措施.....12

新丰回龙广东海螺鸿丰水泥有限公司“5·9”一般物体打击事故调查报告

2024年5月9日16时25许，广东海螺鸿丰水泥有限公司1#回转窑内窑皮清理作业过程中发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，新丰县委政府高度重视，县政府领导作出重要指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲取教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进一步落实企业主体责任，保障人民群众生命财产安全，保持全县安全生产工作的平稳态势。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以副县长谢**为组长，县政府办、县应急管理局、回龙镇人民政府、县产业转移工业园管委会等单位人员组成的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出来的突出

问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，新丰回龙广东海螺鸿丰水泥有限公司“5·9”一般物体打击事故是一起安全生产责任制不落实，安全管理严重缺失、作业环境不安全、人员安全教育不到位而导致的生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

企业名称：广东海螺鸿丰水泥有限公司；地址：新丰县回龙镇***；主要负责人：易**；类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91440233MAA4BR****；组成形式：国有控股；成立日期：2021年11月26日；经营范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；五金产品零售；润滑油销售；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属工具销售，劳动保护用品销售；消防器材销售；轴承销售；金属材料销售，电池销售：日用杂品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；固体废物治理，土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

广东海螺鸿丰水泥有限公司位于新丰县回龙镇新村村牛角龙小组，2021年11月26日成立，统一社会信用代码：91440233MAA4BR****，注册资本：100000万人民币。

（二）事故相关人员基本概况

易**，男，汉族，1978年10月29日出生，46岁，身份证号：41272319781029****，住址：广东海螺鸿丰水泥有限公司宿舍楼*栋***室；广东海螺鸿丰水泥有限公司总经理。

郑**，男，汉族，1968年8月11日出生，56岁，身份证号：43293019680811****，住址：广东海螺鸿丰水泥有限公司宿舍楼*楼；广东海螺鸿丰水泥有限公司安环处常务副处长。

陈**，男，汉族，1972年9月20日出生，52岁，身份证号：44023319720920****，住址：新丰县回龙镇来石村楼巷组**号；广东海螺鸿丰水泥有限公司烧成工段巡检员。

张**，男，汉族，1984年9月8日出生，39岁，身份证号：44023319840908****，住址：新丰县回龙镇鸡岭村上坑组*号；广东海螺鸿丰水泥有限公司制造分厂烧成工段窑巡检工人。

（三）广东海螺鸿丰水泥有限公司安全生产管理概况

1.已建立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；已建立奖罚制度，激励员工遵守安全生产规章制度，并按规章制度管理违规违纪行为。

2.安全生产管理人员：配备1名专职安全生产管理人员、注安师（郑**）。

3.安全生产教育和应急演练：建立并实施2024年度培训计划，按计划开展安全教育培训考核活动；2024年1月至5月进行粉尘爆炸事故专项处置方案等演练共计10次。

4.设备设施定期维护和检测：所有特种设备定期年审，定期到有资质的维修机构检测和维护，按照隐患排查治理制度开展安全隐患排查。

5.制定综合应急预案：已制定消防综合安全事故应急预案和各类现场处置方案预案。

6.经营范围情况：企业按照《营业执照》核定的经营范围从事水泥生产等经营行为，未发现其违规经营行为。

7.配合事故调查情况：企业积极配合事故调查，如实提供各类数据和相关佐证资料。

（四）事故发生经过

2024年5月9日15时许，烧成工段窑工人张**与陈*想按照旋转窑内壁窑皮清理作业方案、作业申请表进行风险分析和防范措施后，进入1#水泥旋转窑内进行清理用于保护旋转窑内壁的窑皮作业，二人使用长臂管清理窑皮作业，由于长臂管无法清理远端窑皮，于是二人接通风镐进行清理作业，16时25分时二人在1#回转窑（4.8m x72m）内约41m处作业时，张**为图方便快捷，站在窑皮下方进行作业，震动使旋转窑上部

（0.8mx0.8mx0.1m）窑皮掉落，张**刚好弯腰操作风镐反应不急，被窑皮砸中头部和背部，陈*想站在张**背后约2米处发现张**受伤后，立即上前查看情况，发现张**已经昏迷，立即清理张**身上窑皮并拨打电话至值班室，张**后被抬至窑外空地。



图1 施工位置图片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。张**（死亡），男，汉族，1984年9月8

日出生，39岁，身份证号：44023319840908****，住址：新丰县回龙镇鸡岭村上坑组*号；广东海螺鸿丰水泥有限公司制造分厂烧成工段窑巡检工人。

2.直接经济损失情况。经调查统计，事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）》”核定事故直接经济损失约人民币145万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月9日晚17时20分许，新丰县应急管理局值班领导陈**接到事故通知后，立即告知潘**副局长带队前往事故现场处置，保护事故现场，疏散围观人员，指挥停止事故设备设施运行，核实该事故应属生产安全事故后，新丰县应急管理局于18时03分启动紧急信息报送流程，向新丰县人民政府和韶关市应急管理局报告事故情况，韶关市应急管理局于18时06分收到事故报告。

（二）事故现场应急处置情况

5月9日16时25分许，张**被窑内窑皮砸至昏迷，现场监护人员陈参想立即采取急救措施并致电制造分厂烧成工段长陈**，陈**立即到达现场开展救援并指挥拨打120急救电话，陈**指挥人员将张**抬到窑外空地处。16时35分许，张**被抬上车辆送往新丰县人民医院抢救，途中遇120救护车，医生对张**采取急救措施并将其转移上救护车送往新丰县人民医院救治。

17 时 38 分许，张**被送达新丰县人民医院进行抢救。19 时 30 分许，张**经新丰县人民医院抢救无效宣布死亡，随后被送往新丰县殡仪馆。

（三）医疗救治和善后情况

5 月 9 日 19 时 30 分许，张**经新丰县人民医院抢救无效宣布死亡。目前，广东海螺鸿丰水泥有限公司与死者家属已达成赔偿和谅解协议，并赔付完毕，家属情绪较为稳定，死者遗体已火化，未造成社会不良影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，广东海螺鸿丰水泥有限公司信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况；新丰县应急管理局事故救援先期响应迅速、现场处置得当、有力保护事故现场、疏散人员，救援行动开展有序，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故，按照《生产安全事故应急处置评估暂行办法》规定要求处置，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

张**违反操作规程，风险安全意识淡薄，预判不足，违规站位在用于保护旋转窑的待清理窑皮下方，作业震动导致窑皮掉落，砸至其本人身上，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

广东海螺鸿丰水泥有限公司对员工日常安全教育培训针对性

不强甚至流于形式，未督促员工严格遵守作业规程、作业方案，落实安全生产教育和培训不到位；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；未履行本单位安全生产工作职责，没有完善安全保护措施，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度及安全操作规程；作业现场安全管理不到位，未及时发现并制止员工的违规作业行为，是导致事故的发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

广东海螺鸿丰水泥有限公司：经事故调查组调查，广东海螺鸿丰水泥有限公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员教育培训不到位，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现并消除事故隐患，对“5·9”一般事故发生负有主要责任。

（二）有关监管部门

新丰县产业转移工业园管委会。经事故调查组调查，新丰县产业转移工业园管委会2024年以来对广东海螺鸿丰水泥有限公司进行了2次督导检查，按照执法计划在2024年2月、4月份对广东海螺鸿丰水泥有限公司开展了执法检查，对安全警示标识、设备维护记录等情况进行检查，检查不够认真细致，未能及时督促该公司充分履行职责，对事故的发生负有一定责任。

新丰县应急管理局。经事故调查组调查，新丰县应急管理局

制订了2024年度安全生产监督检查计划报经县政府批准，按照执法计划在2024年1月、4月份对广东海螺鸿丰水泥有限公司开展了执法检查，针对煤粉尘涉爆等高危区域进行执法检查，对发现的问题隐患下发执法文书（（韶新）应急责改〔2024〕26号），责令限期整改完成，有开展安全生产检查工作，有履行安全生产行业管理监督职责。但新丰县应急管理局作为行业监管部门，对该企业开展的安全生产检查事项不全面、不细致，对事故的发生负有一定责任。

（三）地方党委政府

新丰县回龙镇人民政府：经事故调查组调查，新丰县回龙镇人民政府2024年以来对广东海螺鸿丰水泥有限公司进行了3次督导检查，按照执法计划在2024年1月、3月、4月份对广东海螺鸿丰水泥有限公司开展了执法检查，对消防设施、高空作业安全等情况进行检查，检查不够认真细致，未发现安全生产教育和培训未落实的违法行为，对事故的发生负有一定责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予追究责任的单位

广东海螺鸿丰水泥有限公司：安全生产主体责任落实不到位，对从业人员教育培训不到位，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现并消除事故隐患，

对“5·9”一般事故发生负有主要责任。违反了《中华人民共和
国安全生产法》第四条[1]、第四十一条[2]、第四十四条[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[4]规定，建议由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

新丰县回龙镇人民政府：开展安全生产检查不够深入细致，未能及时发现广东海螺鸿丰水泥有限公司存在的问题隐患，履行安全生产属地管理责任不到位，建议责成新丰县回龙镇人民政府向新丰县人民政府作书面检讨。

新丰县产业转移工业园管委会：安全生产工作监督检查不到位，未发现广东海螺鸿丰水泥有限公司落实安全生产教育和培训不到位的违法行为，未能督促企业落实好安全生产主体责

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

任，隐患排查不全面、不细致，建议责成县产业转移工业园管委会向新丰县人民政府作书面检讨。

新丰县应急管理局：开展安全生产检查工作不够全面细致，未发现广东海螺鸿丰水泥有限公司存在的其他问题隐患，对企业落实安全生产主体责任检查不到位，建议责成新丰县应急管理局向新丰县人民政府作书面检讨。

（二）建议免于追究责任的人员

张**，男，广东海螺鸿丰水泥有限公司制造分厂烧成工段窑巡检工人。风险预判不足，违反岗位操作规程，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究责任。

（三）建议给予责任追究的人员

1、易**，男，广东海螺鸿丰水泥有限公司安全生产主要负责人，未落实安全生产教育和培训计划；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，隐患排查治理工作未落实到位，对此次事故负有领导责任，《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]之规定，对事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]的规定，建议由新丰县应急管理局依法给予行政处

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

罚。

2、郑**，男，广东海螺鸿丰水泥有限公司安全生产管理人员。未能及时发现生产过程中存在的事故隐患，未在相关生产经营场所张贴警示牌，风险辨识和隐患排查流于形式，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[7]，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，建议由新丰县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）生产经营主体安全生产责任落实不到位

广东海螺鸿丰水泥有限公司未落实安全生产相关管理规定，落实安全生产教育和培训不到位；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度及安全操作规程；未及时发现并制止员工的违规作业行为。

（二）属地和行业安全生产监管责任落实不到位

新丰县回龙镇人民政府、新丰县产业转移工业园管委会、新丰县应急管理局在实际的安全生产执法检查工作中不深入、

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

不彻底，存在走过场、不细致的问题。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实安全生产主体责任。广东海螺鸿丰水泥有限公司要迅速组织召开全体员工大会，通报事故有关情况，深刻吸取事故教训。切实履行安全生产主体责任，按照安全生产相关法律法规，制定公司安全生产管理人员架构，明确公司主要负责人（总经理）和安全生产管理人员（安环处处长）职责范围和考核办法，认真执行本单位安全生产管理规章制度，落实各项安全防范措施，提高员工安全意识。强化日常安全巡查，加强生产现场安全管理，要求员工认真遵守各项操作规程，杜绝各类违章作业行为。

（二）认真组织开展安全生产检查。回龙镇人民政府迅速开展全面的安全生产大检查，整改安全隐患。建立安全生产监督管理长效机制。要经常开展安全生产检查、生产现场巡查，及时排查整治突出隐患问题和督促更换存在安全隐患的设备设施。

（三）扎实开展安全生产知识教育培训。回龙镇人民政府督促辖区内各类生产经营单位要严格按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第 3 号）和《广东省安全生产条例》的要求，完善安全教育培训和考核制度，落实新工人和转岗换岗工人、特种作业人员等人员的安全知识、操作技能培训，切实增强全体员工的安全生产意识，提高安全生产技

能。

（四）进一步加强安全生产监管。新丰县应急管理局牵头抓总，发挥安全生产综合监督管理职能，深刻吸取本次事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作的指导，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依法严厉打击各类非法违法行为。新丰县产业转移工业园管委会继续扎实做好其他各项安全监管工作，以实际行动树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚决遏制较大以上安全事故发生，做好各项安全生产工作。

新丰回龙广东海螺鸿丰水泥有限公司

“5·9”一般物体打击事故

调查组（代章）

2024年7月8日