肇庆高要肇庆市******有限公司“5·22”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2025 年 8 月 24 日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位概况 1
1.肇庆市******有限公司（以下简称肇庆**公司） 2
2.施工人员情况 2
（二）合同签订情况 3
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 4
1.事故地点情况 4
2.事故作业情况 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报及响应情况 5
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 6
三、事故原因分析 7
（一）直接原因 7
1.人的不安全行为 7
2.物的不安全状态 7
（二）间接原因分析 7
四、有关责任单位和有关责任人员存在的主要问题 8
（一）事故单位及有关责任人员 8
1.肇庆市******有限公司及有关责任人员 8
2.梁**、梁**、焦**、闭**、陈** 10
（二）莲塘镇人民政府 11
五、对责任单位和有关责任人员的处理建议 11
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人） 11
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共2家） 12
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共2人） 12
（四）其他处理建议 13

六、事故主要教训 13
（一）安全发展理念不牢固，统筹发展和安全存在严重偏差 13
（二）汲取事故教训不深刻，屡屡重蹈覆辙 13
（三）企业主体责任严重不落实，违法违规建设生产无底线 14
七、事故整改和防范措施 14

2025年5月22日19时14分，莲塘镇肇庆市******有限公司上部屋面翻新改造过程中发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失148万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定及区委、区政府的相关要求，2025年5月26日，高要区人民政府成立了由区应急管理局牵头，市公安局高要区公安分局、区人力资源和社会保障局、区总工会和莲塘镇人民政府组成的肇庆高要“5·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查并同时邀请区纪监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市******有限公司“5·22”一般高处坠落事故是一起搭棚施工人员违规操作导致死亡的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.肇庆市****有限公司（以下简称肇庆**公司）**

统一社会信用代码：9144**********6559，法定代表人：林**，登记状态：存续（在营、开业、在册），成立日期：2005年5月10日，注册资本：300万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记状态：存续（在营、开业、在册），国标行业：棉印染精加工（C1713），住所：肇庆市高要区莲塘镇********，经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针纺织品销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；非居住房地产租赁；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

肇庆**公司设立有安全管理架构，制定了相关安全生产责任制，未建立高处作业管理制度和安全操作规程、未对外来作业人员开展三级安全教育培训及安全操作规程教育培训。

2.施工人员情况

（1）梁**。性别：男。民族：汉族。户籍地址：广东省肇庆市高要区莲塘镇********。持有有效的焊接与热切割作业证书类特种作业人员证书。

（2）闭**。性别：男。民族：汉族。户籍地址：广西昭平县走马镇********。未持有有效的高处作业、焊接与热切割作业证书类特种作业人员证书。

（3）梁**。性别：男。民族：汉族。户籍地址：广东省肇庆市高要区莲塘镇********。未持有有效的高处作业、焊接与热

切割作业证书类特种作业人员证书。

（4）焦**。性别：男。民族：汉族。户籍地址：广东省肇庆市高要区莲塘镇********。持有有效的焊接与热切割作业证书类特种作业人员证书，未持有有效的高处作业特种作业人员证书。

（5）陈**。性别：男。民族：汉族。户籍地址：广东省肇庆市端州区西江北路********。持有有效的焊接与热切割作业证书类特种作业人员证书，未持有有效的高处作业特种作业人员证书。

（二）合同签订情况

2025 年 5 月 15 日，甲方肇庆**公司与乙方梁**签订搭棚工程合同。合同项目内容:1.现乙方承接肇庆**公司办公楼后方定型车间、干布车间厂房，上部屋面的翻新改造工程，更换及安装所有 C 型槽，更换及安装所有金属彩瓦，原金字架涂上防锈油漆，金字架要安装加固铁顶撑，金字架烟楼要加铁顶撑等；2.工程造价 33 元/方，乙方负责全部人工、吊车、升降机、安全带等保护装置、工人保险的费用。乙方工作人员需有合格正规的高空作业证、焊工证、电工证（必须按照政府有关规定持证上岗）等。甲方负责所有的材料、油漆等；3.换出来的所有 C 型槽及胶瓦，需放于甲方要求指定地方上。不能暴力破坏原有的 C 型槽及胶瓦；4.工程中所有工人要自行购买足够的保险。工程中所有安全、伤亡、责任事故全部由乙方负责。乙方要做到文明施工、安全施工、

配合甲方的工作安排。并配合政府部门的监管、管理等；5.工程期 40 天，乙方保证工程质量及完成时间。如有问题与甲方商量及协商解决。

5 名施工人员口头约定在扣除每人人工费及餐饮费后，剩余的合同价款 5 人一齐平分[1]。

（三）事故发生经过

5 月 18 日，梁**、梁**和陈**进入肇庆**公司进行棚顶翻新改造前准备作业，5 月 19 日，闭**和焦**加入，5 人一起到肇庆**公司进行棚顶翻新改造前准备作业。

5 月 22 日上午 7 时，5 人到肇庆**公司（原**车间）顶棚进行瓦片更换。下午 15 时，5 人继续进行瓦片更换作业，梁**、梁**和焦**3 人在二层棚顶对瓦片进行固定，陈**和闭**在一层棚顶进行抬瓦片。

19 时 10 分许，闭**和陈**在一层棚顶进行最后一片瓦片抬送时，陈**踩穿厂房棚顶铁皮彩钢瓦，从 9m高的棚顶坠落至水泥地面。

（四）事故现场情况

1.事故地点情况

事发地点为肇庆**公司办公楼后方干布车间厂房，建设于 2005 年，结构为门式钢架钢结构，棚顶材质为铁质彩钢瓦。厂房地面为水泥地面。

---

[1]《中华人民共和国民法典》第四百六十九条：当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

事故发生部位为一层厂房棚顶的铁质彩钢瓦，坠落点距地面高度约 9m。

2.事故作业情况

事故发生时，梁**、梁**和焦**3 人正在进行棚顶更换工作，闭**和陈**2 人正在一层厂房棚顶抬瓦片。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据广东省肇庆市高要区公安司法鉴定中心的《居民死亡医学证明（推断）书》证实，陈**死亡原因：高处坠落。事故造成直接经济损失 148 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

19 时 14 分，梁**拨打 120 急救电话。

19 时 16 分，梁**拨打肇庆**公司现场人员电话告知相关情况。

19 时 29 分，120 救护车到场把伤者接到高要区中医院进行医治。

21 时许，高要区中医院把事故信息报 110。肇庆市公安局高要分局接报后，组织刑侦大队、治安大队、网通大队和莲塘派出所做好调查处置和舆情管控工作。立即把事故情况通报高要区应急管理局，

21 时 12 分许，肇庆市公安局高要分局把事故信息报高要区应急值班室。

高要区应急局接到事故信息后，马上协调莲塘镇人民政府开展应急处置并派人赶赴事故现场，指导事故企业做好事故的善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

19 时 14 分许，梁**等人发现陈**从棚顶坠落后，马上从棚顶走回地面，并把陈**抬到空旷地方等待 120 救护车。

19 时 54 分，高要区中医院 120 急救医生到场对伤者抢救。

（三）医疗救治和善后情况

20 时 41 分，经高要区中医院全力抢救，陈**宣告临床死亡。

2025 年 5 月 27 日，肇庆**公司、梁**、梁**、焦**、闭**与陈**家属签订《协议书》，就陈**在工作过程中因事故去世达成赔偿协议，赔偿死者家属 148 万元人民币，目前，事故的善后工作正稳妥推进，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员发现陈**从棚顶坠落后，马上走回地面查看情况，拨打电话求救，及时组织人员进行应急处置，医护人员及时到场对陈**接回医院进行救治，现场施救人员应急处置得当。整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

接到事故信息后，高要区应急管理局、肇庆市公安局高要分局、莲塘镇人民政府马上组织人员赶赴现场协助处置，做好调查处置和舆情管控工作。高要区委、区政府高度重视，公安、应急、

卫生等相关职能部门及莲塘镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当。

此外，21 时许，事故信息由高要区中医院向 110 报送，肇庆市公安局高要分局再把事故信息转告高要区应急管理局。梁**、肇庆**公司未按规定 1 小时内向县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告属迟报行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.人的不安全行为

陈**未取得高处作业资格证而进行高处作业，未采取高处作业必要的安全措施，违规走在严重老化彩钢瓦上，彩钢瓦无法承受其自身重量，踩碎厂房棚顶彩钢瓦，从厂房屋面 9m 高处坠落至地面导致死亡。

2.物的不安全状态

事故厂房屋面设施老化。查明肇庆**公司事故厂房竣工于 2005 年，至今已 20 年，厂房棚顶屋面铁瓦经长期日晒雨淋老化，强度、韧性、承载力下降，无法承受工人自重，易造成坠落风险。

（二）间接原因分析

1.安全意识淡薄。施工队 5 人均未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，进而从事高处作业。未熟练掌握高处作业要求和注意事项，不熟悉高处作业潜在的安全风险，对身处危险作业环境认识和处置不足。

2.现场管理缺失。肇庆**公司在高处作业施工过程中未派员对现场进行管理，施工队5人均不具备高处作业资质，本身不具备必要的安全生产知识和能力，安全意识极为淡薄，作业现场安全管理形同虚设，未对施工人员的不安全行为进行制止。

3.安全隐患排查不彻底。肇庆**公司管理人员只对地面进行安全检查，对高处作业人员监管未有手段及方法进行监管，造成高处作业人员管理出现失控状态，安全管理人员未发现高处作业人员未采取安全措施进行作业的安全隐患并提出整改建议。

四、有关责任单位和有关责任人员存在的主要问题

（一）事故单位及有关责任人员

1.肇庆市******有限公司及有关责任人员

（1）肇庆市******有限公司棚顶翻新改造涉及高处作业、焊接作业和吊装作业等危险作业，肇庆**公司未安排专门人员进行现场安全管理[2]；未查验特种作业人员资格证书[3]；未对作业现场进行安全风险识别，确认现场作业条件符合安全作业要求；未制定作业方案及安全防范措施，设置安全警示标志；未按照规定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认；未确认作业人员的上岗资质、配备的劳动防护用品符合安全作业要求；未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门汇同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

安全措施的落实；未与施工方约定各自的安全生产管理职责[4]；未按照年度培训计划对员工举行教育培训，其所提供的教育培训资料缺少考核结果[5]；未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[6][7]；未落实生产安全事故隐患排查治理制度[8]未落实公司安全生产主体责任。

（2）林**作为肇庆**公司法定代表人、主要负责人，未履行公司主要负责人安全生产管理工作的法定职责，未实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[9]；身为公司主要负责人未按照法律法规的要求每半年至少组织一次安全生产全面检查[10]；未组织制定并实施

[4]《广东省安全生产条例》 第三十五条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油（气）管线、通信光（电）缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：（一）对作业现场进行安全风险识别，确认现场作业条件符合安全作业要求；（二）制定作业方案或者安全防范措施，设置安全警示标志；（三）按照规定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认；（四）确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；（五）向作业人员说明危险因素、安全作业要求和应急措施；（六）安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；（七）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并组织作业人员撤离。生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行前款规定作业的，应当在作业前与受委托方签订安全生产管理协议，或者在委托协议中约定各自的安全生产管理职责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[6] 肇庆市******有限公司向事故调查组提供的资料里缺少公司应急救援预案。

[7]《中华人民共和国安全生产法》 第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[8]《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；……。

[10] 肇庆市******有限公司向事故调查组提供的资料里缺少主要负责人参与隐患排查的台账。

生产安全事故应急救援预案，未按照法律法规的要求每年至少组织和参与一次应急救援演练[11]。

（3）黄**作为肇庆**公司安全管理人员，未履行公司安全管理人员的法定职责，未参与本单位安全生产教育和培训，未记录安全生产教育、培训的考核情况；未参与拟订本单位生产安全事故应急救援预案；未参与本单位应急救援演练[12]；未组织安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查[13][14]。

2.梁、梁**、焦**、闭**、陈****

梁**、梁**、焦**、闭**、陈**。缺乏安全意识，在未取得特种作业人员操作证[15]，未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格[16]，未正确使用劳动防护用品[17]，未采取

[11]《广东省安全生产条例》 第十六条 生产经营单位的主要负责人应当履行下列安全生产工作职责：……（四）督促安全风险分级管控、隐患排查和整改措施的落实，及时消除生产安全事故隐患，每半年至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；（五）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，每年至少组织和参与一次应急救援演练；……。

[12]《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（四）组织或者参与本单位应急救援演练；……。

[13] 肇庆市******有限公司向事故调查组提供的资料里缺少岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查的检查台账。

[14]《广东省安全生产条例》 第三十二条第二款：生产经营单位的主要负责人、安全生产分管负责人、安全总监、安全生产管理机构、安全生产管理人员和其他从业人员，应当在各自职责范围内开展日常排查、岗位排查和专业排查。对排查出的生产安全事故隐患，生产经营单位应当立即组织整改，在隐患整改前或者整改过程中无法保证安全的，应当采取应急防范措施，必要时应当停产、停业整改。

[15]《中华人民共和国安全生产法》 第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；

[16]《中华人民共和国安全生产法》 第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[17]《中华人民共和国安全生产法》 第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

有效现场保护措施，未进行本岗位安全检查的情况下，冒险进行列入应持证上岗的高处作业类特种作业[18]。

（二）莲塘镇人民政府

一是开展防高坠专项行动工作不扎实。贯彻落实2024年7月11日召开的全市防范高处坠落事故工作推进会议精神不力，吸取事故教训不深刻，导致辖区内高坠事故时有发生。二是宣传发动力度不够。没有结合实际、有针对性对旧厂房棚面维修更换、农村宅基地建房等重点行业领域加强宣传培训。三是工作底数不清。没有全面掌握辖区高处作业施工队、个人的基本情况，没有全面掌握辖区年代久远厂房棚顶更换、农村宅基地建房等防高坠重点行业领域小散工程基本情况。四是巡察网格日常巡查未符合要求，《莲塘镇安全生产网格化管理工作机制》要求一般企业每两月不少于1次，但网格人员只在4月25日对肇庆**公司巡查过1次，未严格按网格化管理机制进行网格化管理。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

陈**，男，群众，施工队人员，安全意识淡薄，在未取得高处作业特种作业人员操作证、未落实安全防护措施、未接受安全培训教育、冒险进行高处作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免以追究其责任。

---

[18]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令 第30号）附件：特种作业目录，3.2 高处安装、维护、拆除作业 指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 2 家）

1.肇庆**公司，未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[19]的有关规定进行行政处罚。

2.梁**、梁**、焦**、闭**，未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[20]的有关规定进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共 2 人）

1.林**，女，群众，肇庆**公司法定代表人、公司负责人。未履行安全生产管理职责，未及时报告生产事故信息，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[21]及《生产安全事故罚款处罚规定》[22]的有关规定进行行政处罚。

2.黄**，男，群众，肇庆**公司安全员，未履行安全生产管理职责，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[23]及《生产安全事故罚款处罚规定》[24]的规定进

---

[19]《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[20]《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[21]《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[22]《生产安全事故罚款处罚规定》 第十一条第一款第一项：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80%至 100%的罚款；

[23]《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行行政处罚。

（四）其他处理建议

莲塘镇人民政府吸取事故教训不及时、不深刻，督促企业落实高处作业风险等工作存在不足。建议责成莲塘镇人民政府向高要区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念不牢固，统筹发展和安全存在严重偏差

习近平总书记强调，各级党委和政府特别是领导干部要牢固树立安全生产观念，正确处理安全和发展的关系，坚持发展决不能以牺牲安全为代价这条红线，不能有丝毫侥幸心理，不能不顾人民群众福祉和安全。高处坠落事故频发暴露出地方政府和领导干部，没有完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全不到位，重发展轻安全的问题突出。地方政府把不具备安全条件的企业作为经济发展的重要增长点，主观认为小散工程风险小、不会发生大事故，降低安全标准，放松安全管理，为事故发生埋下祸根。

（二）汲取事故教训不深刻，屡屡重蹈覆辙

莲塘辖区旧厂房基数虽不多、但厂房多为铁皮彩钢瓦、年久失修、易破碎；农村宅基地、自建房需求基数大，施工队伍无资

[24]《生产安全事故罚款处罚规定》 第二十条第一款第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

质等安全风险隐患比较突出。区人民政府、区安委办针对防高坠作业、小散工程、网格化管理等问题已部署开展排查整治，莲塘镇工作仍不认真不扎实。这些问题反映出，一些乡镇和企业没有深刻汲取事故教训，没有针对性地开展排查整治，导致同类事故重复发生。

（三）企业主体责任严重不落实，违法违规建设生产无底线

事故企业安全生产主体责任全部落空，企业主要负责人法律意识淡薄，不履行第一责任人责任，不履行安全生产法定职责。施工个体毫无安全底线、恣意妄为，现场管理极其混乱，冒险作业，对重大安全隐患视而不见；施工人员无特种作业资格、不培训就上岗；不开展应急演练；现场监管如同摆设。

七、事故整改和防范措施

（一）要完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要切实增强风险意识和底线思维，以“时时放心不下”的责任感，抓细抓实厂房瓦面维修、农村宅基地、自建房、光伏等建设工程防高坠重点行业领域小散工程安全生产各项工作，积极有效防范化解重大安全风险，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

（二）严格落实监管责任，要加强专项督查与行业监管，加大对高危行业的安全监管力度，督促企业强化安全生产意识、严格落实安全生产主体责任、加大隐患排查整改力度，坚决防止搞

形式走过场，确保防高坠重点行业领域安全、生产稳定有序。加强对辖区企业、农村宅基地、自建房、光伏的安全生产宣传教育和指导，通过普及防高坠安全知识、日常隐患排查方法、事故防范措施等安全知识，进一步提高企业安全意识，推动落实安全生产主体责任，确保生产活动安全有序进行。加强辖区的高处作业安全警示、教育、培训，指导企业开展排查整改。加大现场核查执法力度，严防“纸面整改”。综合运用举报奖励、约谈曝光、联合惩戒、追责问责、行刑衔接等手段，严厉打击无特种证作业、无资质施工等违法违规行为，坚决防范遏制相同原因导致的各类高坠事故发生。

（三）莲塘镇要认真落实“双排查、双签名”“网格化”管理机制，切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平强化责任意识和作风建设，开展安全监管执法作风整顿，深入查找执法检查中存在的突出问题，坚决整治执法检查“宽松软虚”等问题，该停工整顿的坚决处理到位。同时，既要严格执法也要指导服务，真诚帮助企业、人民群众查隐患、解难题。完善工作机制，聘请专业技术人才、行业专家等力量，提高执法帮扶专业能力。各行业主管部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，统筹安全监管监察、规划建设、农业农村、自然资源、公安、生态环境、市场监管等部门力量，定期开展小散工程安全风险研判、信息通报、联合执法等工作。