斗门乾务珠海市旗越新材料科技有限公司“5·11”一般中毒事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2026 年 7 月 16 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）相关单位基本情况.....2
（二）合同情况.....3
（三）相关人员情况.....3
（四）事故发生经过.....3
（五）事故现场情况.....4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）善后处理情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
四、监管单位履职情况.....8
（一）市生态环境局斗门分局.....8
（二）乾务镇政府.....9
五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....9
（一）免予责任追究人员.....9
（二）对有关单位的处理建议.....10
（三）对有关责任人员的处理建议（1 人）.....11
（四）其他建议.....11
六、主要教训.....11
七、事故防范和整改措施.....12

斗门乾务珠海市旗越新材料科技有限公司“5·11”一般中毒事故调查报告

2026年5月11日17时30分左右，位于珠海市斗门区乾务镇的珠海市旗越新材料科技有限公司厂房内发生一起事故，造成1人死亡，无其他人员受伤。

为查明事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条、第二十条的规定，斗门区人民政府依法成立了斗门乾务珠海市旗越新材料科技有限公司“5·11”事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长杨富邦任组长，区应急管理局党委书记、局长叶正亨任副组长，乾务镇人民政府、区科工信局、区人力资源社会保障局、区应急管理局、区总工会、市公安局斗门分局和市生态环境局斗门分局等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门乾务珠海市旗越新材料科技有限公司“5·11”事故是一起因员工安全意识淡薄，

企业隐患排查治理工作不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.珠海市旗越新材料科技有限公司[1]（以下简称“旗越公司”）

统一社会信用代码：91440403MAEXTXU28J

住所：珠海市斗门区乾务镇乾湾路南2号（2号厂房）一楼A区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：仇某某

成立日期：2025年09月15日

2.珠海市铭泓科技有限公司[2]（以下简称“铭泓公司”）

统一社会信用代码：91440403MA569LH14L

住所：珠海市斗门区乾务镇乾湾路南8号（富华B区四号厂房）2楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：仇某芳

成立日期：2021年4月16日

---

[1]经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[2] 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理咨询；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属切削加工服务；电镀加工；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）合同情况

2025 年 9 月 15 日，班某某与黄某某、石某某、李某某、罗某某、仇某某联合成立并注册旗越公司，旗越公司与铭鸿公司签订了《珠海市铭泓科技有限公司车间承包协议》（仇某某和班某某代表旗越公司签字）、《安全管理协议书》（仇某某签字）和《车间承包相关收费标准》（班某某签字），旗越公司租赁珠海市斗门区乾务镇乾湾路南 2 号（2 号厂房）一楼 A 区车间用于生产加工。2025 年 9 月，旗越公司陆续进场施工装修、安装设施设备，11 月份旗越公司开始正式运营。

（三）相关人员情况

1. 班某某，男，身份证号码：52273119XXXXXXXX13，旗越公司主要负责人。

2. 仇某某，男，身份证号码：44122519XXXXXXXX30，旗越公司法定代表人。

3. 罗某某[3]，男，身份证号码：52242519XXXXXXXX14，2026 年 3 月入职旗越公司，在事故中吸入硫化氢气体后中毒，经抢救无效死亡。

（四）事故发生经过

2026 年 5 月 11 日，旗越公司主要负责人班某某 17 时许到公司后安排仇某某和罗某某工作，主要是将工业硫化钠缓慢加入到反应罐，罐中原料为碱性蚀刻液（已加入盐酸和硫酸将碱性蚀刻液调为酸性），班某某在安排好工作后前往铭

[3] 罗某某于 2026 年 3 月入职旗越公司，双方未签订书面劳动合同，旗越公司未按规定给罗某某缴纳工伤保险费。

泓公司。仇某某与罗某某根据工作安排将硫化钠从库房搬到操作平台上，准备工作完成后仇某某离开现场去喝水，罗某某在平台上独自开始加料。17 时 30 分许，仇某某回到作业现场看到罗某某晕倒在加料口平台处，仇某某立即通过电话联系主要负责人班某某，但电话一直未接通，仇某某便给铭泓公司主要负责人仇某芳打电话找到班某某，班某某收到事故信息后从铭泓公司赶回旗越公司。约 3 分钟后，班某某到达事故现场后开始给罗某某进行心肺复苏按压，并让仇某某拨打 120 急救电话，约 10 分钟后 120 急救车到达事故现场将罗某某送至遵医五院抢救，罗某某经抢救无效，于 5 月 11 日 19 时 06 分宣布死亡。经南方医科大学司法鉴定中心司法鉴定：“罗某某血液中硫离子含量为 0.25mmol/L”，珠海市公安局斗门分局刑事侦查大队推断罗某某死因符合硫化氢中毒。

（五）事故现场情况

事故发生地点位于珠海市斗门区乾务镇乾湾路南 2 号(2 号厂房）一楼 A 区车间内。车间北侧靠西墙共有两排各 5 个反应罐（图 1），其中东侧北起第二、三个反应罐上有一块木板，木板上有 8 包工业硫化钠，第二个反应罐呈打开状，在反应罐开口旁见有一个工业硫化钠包装袋（图 2）。紧邻作业区有一间仓库，仓库内堆放有大量工业硫化钠（25 公斤包装）（图 3）。



图 1 事发作业区域



图 2 事发作业位置



图 3 工业硫化钠

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成罗某某（男，贵州省织金县人，身份证号码：52242519XXXXXXXX14）1 人死亡，无其他人员受伤。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）的有关规定，该起事故造成的直接经济损失约为 120 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 11 日 18 时 28 分，斗门区应急管理局指挥中心接区总值班室、区卫健局反馈：“乾务镇昆翔新材料集团有限公司一男子（罗某某，30 岁男性，该公司员工） 17 时 40 分添加化学物品时晕倒被同事发现，到现场时无自主心跳呼吸，疑似硫化氢气体中毒，暂无生命体征，已送达遵

医五院。”接报后，区应急管理局、乾务镇政府、市生态环境局斗门分局相关负责人第一时间前往现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

1. 区应急管理局

区应急管理局接报后，负责领导带队赶赴事发现场核实情况，会同乾务镇政府对事发现场进行了处置，要求旗越公司立即对现场进行围蔽。同时，区应急管理局对旗越公司下达《现场处理措施决定书》（珠斗）应急现决〔2026〕4号，要求该公司暂时停产停业并开展全厂性的生产安全事故隐患排查治理工作，立即开展全员安全教育培训，同时要求相关涉事人员接受询问调查。

2. 乾务镇政府

乾务镇政府接报后立即安排负责人员赶到事故现场，核实事故情况，要求涉事公司加强安全措施且不得破坏现场。

3. 市生态环境局斗门分局

市生态环境局斗门分局接报后负责领导带领工作人员立即赶到事故现场，核实事故情况，协助救援工作，同时对现场环境情况开展排查，确保不产生二次伤害。

（三）善后处理情况

事故发生后，旗越公司与死者家属取得联系，于2026年5月18日与死者家属达成一致并签订《协议书》，旗越公司分期向死者家属支付赔偿金共120万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关单位均能在规定的时间内及时上报

事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

罗某某安全意识淡薄，作业时未佩戴劳动防护用品，违反作业操作规程[4]向蚀刻液中一次性投入大量硫化钠，导致吸入剧烈反应后释放的硫化氢气体中毒，经送医院抢救无效后死亡。

（二）间接原因

旗越公司落实安全生产主体责任不到位，安全管理不到位，未按规定配备安全管理人员，未按规定建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未组织开展生产安全事故隐患排查治理工作，主要负责人未履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除罗某某违反操作规程开展作业的生产安全事故隐患。

四、监管单位履职情况

（一）市生态环境局斗门分局

1.对旗越公司所属的乾南工业片区涉水企业开展执法与环境安全风险排查，自2022年以来累计开展执法检查172

[4] 旗越公司《酸碱废蚀刻液生产氧化铜安全操作规程》六、标准生产操作流程第三步：中和沉淀反应1.严禁酸碱废液快速对冲、一次性大量混投。采用低速、缓慢、匀速滴加方式投料，控制反应速度，防止瞬间剧烈放热、沸腾喷溅，氨气集中爆发泄露。

人次。2025 年 11 月，开展涉重金属企业专项执法行动，对 6 家企业污水处理设施运行情况全面摸排。2026 年以来，多次开展夜间、雨天突击检查，对发现的环境安全隐患问题督促企业立行立改。

2. 对辖区企业危险废物、一般工业固体废物产生、贮存、转移、处置等环节进行全过程监管，重点对固体废物标识标签张贴、管理制度建立、管理台账记录与信息按期申报、转移联单制度落实情况、贮存场所三防措施建设、危废分类分区存放等方面进行现场检查与指导帮扶。

（二）乾务镇政府

2026 年，事发地点的属地管理单位乾务镇政府对辖区内施工场地、各类企业持续开展安全生产检查工作，通过日常巡查、专项检查以及群众投诉相结合的方式，及时发现并督促整改各类安全隐患，发现的问题均已整改。

事故调查组认为，以上单位已履行了属地政府及生态环境主管部门的安全生产监管单位的职能。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员

罗某某，男，旗越公司员工，安全意识薄弱，自我保护意识差，作业时未佩戴劳动防护用品，违反作业操作规程向

蚀刻液中一次性投入大量硫化钠，导致吸入剧烈反应后释放的硫化氢气体中毒，经送医院抢救无效后死亡，对事故发生负有责任，**鉴于其本人在事故中死亡，建议免予追究其责任。**

（二）对有关单位的处理建议

1.旗越公司落实安全生产主体责任不到位，安全管理不到位，未按规定配备安全管理人员，未按规定建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，作业现场生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并消除罗某某违反操作规程开展作业的生产安全事故隐患，以上行为**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款**[5]、**第二十四条第二款**[6]、**第四十一条第二款**[7]的规定，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

2.铭泓公司作为事发场地的出租方，与承包单位、承租单位在承包合同、租赁合同中约定了各自的安全生产管理职责，对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，公司安全管理人员不定期进行安全检查。**事故调查组调查研究后认为，铭泓公司已履行了安全管理责任，建议不对其进**

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

行处罚，由乾务镇政府对其警示约谈，要求其进一步加强安全巡查，确保各项安全管理工作和安全防护措施落实到位，警示约谈情况于事故报告批复后30日内报区安委办备案。

（三）对有关责任人员的处理建议（1人）

班某某，男，旗越公司主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未按规定组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，作业现场安全隐患排查治理不到位，未及时发现并消除罗某某违反操作规程开展作业的生产安全事故隐患。**以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（三）（五）项[8]的规定，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。**

（四）其他建议

旗越公司开展含铜蚀刻液再生生产，涉嫌存在生态环境违法行为，建议将旗越公司以上违法行为线索移交市生态环境局斗门分局调查处理。处理情况于事故报告批复后30日内报区安委办备案。

六、主要教训

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

一是事发企业安全管理混乱，未按规定设置安全管理人员，在安全管理上“无人值守”，导致隐患无人查、违章无人管；二是事发企业安全培训教育流于形式，主要负责人未履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，导致企业工作人员安全意识淡薄，缺乏作业相关的专业知识，对作业危险性认识不足，违反操作规程盲目开展作业；三是事发企业隐患排查治理工作缺失，企业未按规定建立并落实双重预防工作机制，未开展生产安全事故隐患排查治理工作，主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作不到位，导致风险辨识缺失、隐患治理滞后。

安全生产不是一项阶段性工作，而是要从制度建设、组织保障、管理者履职、员工行为、现场管控、持续投入等方面构建的系统性工程。该起事故重要管理环节的失守，最终酿成了不可挽回的后果，事故教训及其深刻。

七、事故防范和整改措施

为进一步吸取事故教训，总结经验，各有关单位要从以下几方面做好事故防范和整改措施：

（一）旗越公司要认真汲取本起事故的教训，一是要按规定设置安全管理人员，建立健全安全生产各项规章制度和岗位安全操作规程，把安全生产责任落实到岗位、落实到个人，确保安全生产；二是要进一步加强对从业人员管理，认真做好安全生产教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全技能；三是要建立并落实双重预防工作机

制，针对高风险环节，制定并落实工程技术、管理控制、个体防护、应急处置等管控措施，明确责任人、管控频次和验证方式；四是要认真开展安全生产事故隐患排查治理工作，主要负责人要督促、检查本单位的安全生产工作，作业前要重点排查现场作业环境是否存在不安全因素、安全设施是否完好，重点加强风险过程管控，及时消除事故隐患。

（二）市生态环境局斗门分局要对辖区内所有涉及危险废物产生、贮存、处置的企业进行排查，重点核查企业行政许可证、安全管理人员设置以及落实隐患排查制度等情况。及时将事故情况在行业内进行通报，组织同类型企业负责人和安全管理负责人开展警示教育，举一反三。

（三）乾务镇政府要将事故情况通报辖区内相关企业单位，督促相关单位及时召开事故警示会，强化安全生产宣教工作，汲取事故教训，规范企业落实安全生产主体责任，督促从业人员遵守安全操作规程开展作业，加强事故隐患排查治理，堵源头，消隐患，发现安全问题，及时督促整改，防止类似事故的发生。

斗门乾务珠海市旗越新材料科技有限公司

“5·11”事故调查组

2026年7月16日