阳东塘坪楼墩村生活区房建工地“11·27”一般高处坠落事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2026年3月24日

目 录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）工程基本情况 - 2 -
（二）涉事单位及有关人员基本情况 - 3 -
（三）事故现场调查情况 - 5 -
（四）事故发生经过 - 7 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 - 8 -
二、事故应急处置及评估情况 - 8 -
（一）事故应急救援处置情况 - 8 -
（二）事故善后处理情况 - 8 -
（三）应急处置评估 - 9 -
三、事故直接原因分析 - 9 -
四、相关单位安全管理情况及发现的问题 - 10 -
（一）相关单位安全管理情况 - 10 -
（二）相关单位发现的问题 - 11 -
五、地方党委政府监管履职情况 - 12 -
六、事故责任认定及处理建议 - 14 -
（一）建议不予追究责任人员 - 14 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 - 14 -
七、事故教训 - 15 -
八、事故防范和整改措施建议 - 16 -
九、事故调查组成员意见及签名表（略） - 17 -

阳东塘坪楼墩村生活区房建工地“11·27”一般高处坠落事故调查报告

2025年11月27日16时45分左右，位于阳江市阳东区塘坪镇楼墩村生活区房建工地发生一起工人高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元（以下简称塘坪“11·27”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府领导高度重视，立即指派塘坪镇政府、区应急局、区住建局、市公安局阳东分局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求塘坪镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后及家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定以及市安全生产委员会办公室关于对塘坪“11·27”事故调查处理工作挂牌督办的有关要求，2025年12月1日，阳东区政府依法成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区人社局、区住建局、区总工会、区检察院和塘坪镇政府派员组成的阳东塘坪“11·27”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对塘坪“11·27”事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分

析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，塘坪“11·27”事故是一起因作业人员安全意识淡薄，到高处危险区域作业时不慎失足坠落，相关单位安全生产主体责任不落实造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

涉事项目名称：阳江市阳东区塘坪镇社会用电改移及生产用电设计及施工工程项目；建设单位：阳江市**建材有限责任公司；施工单位：河南**建工有限公司；专业分包单位：广西宏垚建筑劳务有限公司。

2025年1月10日，阳江市**建材有限责任公司与河南**建工有限公司签订了《阳江市阳东区塘坪镇社会用电改移及生产用电设计及施工总承包合同》，工程范围：加工区和生活区红线内社会用电线路改移及红线外生产用电接入；各施工点变压器的安装、报装入户及改移和新建线路的验收和通电。双方签订了《安全生产管理协议书》约定了各自的安全管理职责。

2025年3月14日，河南**建工有限公司阳江市阳东区塘坪镇社会用电改移及生产用电设计及施工总承包项目部与广西宏垚建筑劳务有限公司签订了《阳江市阳东区塘坪镇社

会用电改移及生产用电设计及施工专业分包合同》，专业分包作业范围及内容：阳江市阳东区塘坪镇社会用电改移及生产用电设计及施工工程。双方约定了各自的安全管理职责。

（二）涉事单位及有关人员基本情况

1.建设单位：阳江市**建材有限责任公司。统一信用代码：91441723MA*****Q0T，类型：其他有限责任公司，法定代表人：王**，注册资本：人民币肆亿零玖佰陆拾陆万元，成立日期：2023年8月31日，住所：阳江市阳东区塘坪镇春江路*号（住所申报），经营范围：一般项目：建筑用石加工；选矿；建筑材料销售；矿物洗选加工；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；建筑废弃物再生技术研发：砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；货物进出口。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；水路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.施工单位：河南**建工有限公司。统一信用代码：914105810*****997C，类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘松*，注册资本：肆仟壹佰柒拾万元整，成立日期：2013年10月24日，住所：林州市原康镇**西院，经营范围：建筑工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程、机电工

程、地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑安装装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、特种工程、公路工程、水利水电工程、承装、承修、承试电力设施、电子智能化工程、土石方工程、凿井工程、地质钻探工程、人防工程、园林绿化工程、温室大棚工程、体育场场地设施工程、建筑物加固和拆除工程（不含爆破）等。

河南**建工有限公司具有电力工程施工总承包壹级建筑业企业资质证书（证书编号：D141****21），有效期至2028年6月7日；取得了许可范围是建筑施工的《安全生产许可证》（豫）JZ安许证字〔2015〕00**72，有效期：2024年5月22日至2027年5月22日；取得了具有承装类四级、承修类四级、承承类四级的《承装（修、承）电力设施许可证》（许可证编号：5-3-0**25-2021），有效期：2021年1月7日至2027年1月6日。

3.专业分包单位：广西宏垚建筑劳务有限公司。统一信用代码：91450100M*****1TX2（1-1），类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：刘灿灿，注册资本：壹仟捌佰捌拾万圆整，成立日期：2022年2月21日，营业期限：长期，住所：南宁市西乡塘区秀厢大道东段31号7栋2单元402号，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；

建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；建设工程勘察；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：建筑材料销售；机械设备租赁；土方石工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；机械设备销售（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

广西宏垚建筑劳务有限公司具有施工劳务资质不分等级建筑业企业资质证书（证书编号：D34****767），有效期至2027年3月7日。

4.陈军志，男，43岁，湖南新邵人，广西宏垚建筑劳务有限公司阳江市阳东区塘坪镇社会用电改移及生产用电设计及施工工程项目负责人。

5.蔡**（事故死者），男，28岁，汉族，广东阳江人，广西宏垚建筑劳务有限公司阳江市阳东区塘坪镇社会用电改移及生产用电设计及施工工程项目房建班组杂工。

（三）事故现场调查情况

1.事故发生地为生活区6#变电所。



图1 事故发生地外观图

2.事发位置遮雨檐平台离地面高4.9m，长3m,宽1.4m，临边没有设置防护栏和安全警示标志，地面为混凝土硬底地面。



图2 生活区6#变电所遮雨檐平台图



图3 事故死者坠落位置图

3.监控视频情况。经调查，事发地周边未发现监控设备记录事故经过。

4.天气情况。事发时间为2025年11月27日16时许，晴，微风，天气情况对事故发生无影响。

（四）事故发生经过

该事故无直接目击证人，事故现场无覆盖事发区域的视频监控设备，事发经过基于公安机关排除刑事案件、现场勘验、询问笔录、急救记录等证据材料综合认定如下：

2025年11月27日，广西宏垚建筑劳务有限公司阳江市阳东区塘坪镇社会用电改移及生产用电设计及施工工程项目负责人陈军志安排蔡**去工地整理建筑材料和打扫卫生。

16时45分许，进行例行巡查的陈泽志听到一声巨响“砰”，

循声走进生活区6#变电所，发现蔡**倒在事发遮雨檐平台下方的混凝土硬底地面上，头部周围有一摊血迹，安全帽掉落在一旁，呼之不应。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故造成的直接经济损失为160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后在场人员马上拨打120急救电话，阳江市人民医院急救人员抵达现场开展紧急救治后，由救护车将蔡**转运至阳江市中医院，经抢救无效身亡。

接报后，塘坪镇政府、区应急局、市公安局阳东分局、区住建局等相关单位启动事故应急预案，先后赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和塘坪镇委、镇政府以及区应急局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2025年12月5日，死者家属和广西宏垚建筑劳务有限公司签订了《意外事故死亡赔偿协议书》。双方协商一致，由广西宏垚建筑劳务有限公司赔偿160万元，已支付到死者家属指定账户。尸体已于12月13日火化，死者

家属情绪稳定。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

三、事故直接原因分析

经事故调查组现场勘查、询问谈话、调取急救记录，并结合公安机关排除刑事案件的调查结论，综合分析认定，本起事故的直接原因为：

（一）人的不安全行为：作业人员擅自进入高处危险区域，未正确使用劳动防护用品

蔡**作为地面材料整理、卫生保洁的杂工，其工作职责不涉及高处作业。事发当日，其未经安排、未向现场管理人员报告，自行攀爬至离地面4.9米高的6#变电所遮雨檐平台。经调查，广西宏垚建筑劳务有限公司已为从业人员配备安全带等劳动防护用品，但蔡**在攀爬及平台作业期间未佩戴安全带，也未采取其他有效防坠落措施，导致其在平台作业过程中不慎失足坠落。

（二）物的不安全状态：作业场所高处临边防护缺失

事发地点为6#变电所遮雨檐平台，该平台长3米、宽1.4

米，离地面高度4.9米，属高处作业区域。经现场勘验，该平台临边未设置防护栏杆、安全网等防护设施，也未设置明显的安全警示标识，存在高处坠落的安全风险。该平台的作业环境不具备高处作业的基本安全条件。

（三）其他可能因素排除

经公安机关现场勘查、法医检验，排除他杀、自杀等人为故意因素；事发时段天气晴朗、微风，排除自然灾害等不可抗力因素；死者体表无明显突发疾病所致损伤表征，结合急救记录及医院抢救情况，排除因突发疾病导致失足坠落的情形。

四、相关单位安全管理情况及发现的问题

（一）相关单位安全管理情况

1.阳江市**建材有限责任公司管理情况

阳江市**建材有限责任公司设置了管理机构和管理人员；制定了项目管理人员的安全生产责任制和安全规章管理制度；按计划支付安全生产费用；定期对项目进行安全检查并组织召开安全生产会议。

2.河南**建工有限公司管理情况

河南**建工有限公司签订了《安全管理协议》；成立了项目部，配备了项目管理人员，设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制；安全施工措施费用按计划投入；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；

组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，组织施工人员进行三级安全教育和技术交底；开展了施工现场安全检查和隐患排查；检查并报送了分包队伍及项目管理人员的进场资格报验；组织制定了《实施性施工组织设计》和《安全文明施工方案》。

（二）相关单位发现的问题

1.广西宏垚建筑劳务有限公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度

广西宏垚建筑劳务有限公司未能落实安全生产主体责任。一是未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度[1]。二是未根据工作岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和责任内容[2]，作业人员不清楚自身的安全职责。三是未制定安全教育培训制度和高处作业操作规程等[3]。

2.广西宏垚建筑劳务有限公司安全教育培训制度不健全，教育培训不到位

阳江市阳东区塘坪镇社会用电改移及生产用电设计及施工工程项目涉及高处作业、交叉作业，存在高处坠落、触电等多种危险有害因素。广西宏垚建筑劳务有限公司未对从业

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的全员安全生产责任制应当 明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

[3] 《广东省安全生产条例》第十条第（五）项、第（六）项“生产经营单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，制定安全生产操作规程，并建立和实施下列安全生产制度：（五）具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度；（六）安全生产教育、培训和持证上岗制度。

人员进行三级安全教育培训，未将作业现场和工作岗位可能存在的危险有害因素、防范措施告知作业现场人员[4]，仅在开工前进行简单口头提醒。

3.广西宏垚建筑劳务有限公司未建立安全风险分级管控制度，隐患排查治理不彻底

广西宏垚建筑劳务有限公司未建立安全风险分级管控制度，未发现作业场所缺少防护栏和安全警示标志，存在高处坠落风险，未采取相应的管控措施。未建立生产安全事故隐患排查治理制度，平时开展简单例行检查，未对作业现场存在的隐患问题建立台账，如实记录隐患排查治理情况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[5]。

五、地方党委政府监管履职情况

（一）塘坪镇人民政府

塘坪镇能深入贯贯彻落实国家、省、市安全生产部署，把安全生产摆在重要议事日程，研究部署安全生产工作。2025年以来，塘坪镇多次积极深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要批示指示精神，召开安全生产季度会议4次，专题研究安全生产工作12次，重大节假日前后安全防范专题工作9次，党政主要领导和分管领导带队督导检

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第二款 应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

查安全生产和消防工作30余次。塘坪镇制定了《阳江市阳东区塘坪镇安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》，大力开展安全生产和消防安全隐患排查整治，全年累计出动1200余人次，检查包括了工贸行业、危险化学品、非煤矿山等企业76家，出租屋和“九小”场所120余家，建筑企业工地6家，共发现各类隐患260余项，均已整改完成并做好了闭环验收复查工作。

建筑工程领域：塘坪镇全年扎实推进建设领域安全监管工作，共开展现场安全检查96次，对辖区内危房改造、污水管网补短板建设等在建项目实施常态化安全检查。对检查发现的问题当场下达整改通知书18份，明确整改时限与责任人员，跟踪督促整改到位，并同步建立日常检查台账。为深刻吸取事故教训、举一反三开展隐患大排查大整治，于2025年11月下旬组织施工领域专项安全检查。检查聚焦在建自建房、厂房、食品站改造工程及工地设备等重点场所，重点督查防火措施落实、人员防护装备配备、机械设备维护保养等关键环节，共覆盖2处在建厂房、1处自建房及1处食品站改造工程。本次专项检查累计发现隐患98处，其中一般隐患80处、重大隐患18处，所有隐患均已整改完成，并落实闭环验收复核。工贸、烟花爆竹领域：2025年度，扎实推进工贸行业及烟花爆竹领域安全监管工作，一是开展工贸行业安全检查，累计检查企业56家次，出动检查人员131人次，排查发现安全隐患71处，现已全部整改闭环。二是强化烟花爆

竹安全监管，紧盯春节、五一、中秋、国庆等重大节假日及森林防灭火特别防护期等关键时段，联合开展督导执法检查，严厉打击非法生产、经营、储存、运输烟花爆竹行为，共组织专项检查36家次，出动检查人员96人次，排查发现安全隐患38处，均已整改完成。**培训宣传方面：**开展“安全生产月”“安全生产南粤行”等宣传活动，通过“五进”大力宣传安全生产法律法规和安全生产知识。据统计，全镇悬挂宣传标语56条，印发宣传资料1800多份，参与人数达1200人次，全面提升民众安全生产意识。综上，塘坪镇政府依法履行了属地安全监管职责。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

1.蔡**。安全意识淡薄，作为地面材料整理、卫生保洁的杂工对作业场所及作业岗位存在的安全风险缺乏足够的认知和重视，到遮雨檐平台上作业不慎失足坠落致死。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.广西宏垚建筑劳务有限公司。未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对从业人员进行安全教育培训，未建立安全风险分级管控制度，隐患排查治理不彻底其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款以及《广东省安全生产条例》第十四条第五项、第六项的

规定，对事故发生负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局对其进行调查处理。

2.陈军志。广西宏垚建筑劳务有限公司阳江市阳东区塘坪镇社会用电改移及生产用电设计及施工工程项目负责人，未依法履行本单位安全生产工作职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度、安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项和第五项[6]的规定，对事故发生负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局对其进行调查处理。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

七、事故教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题：

一是作业人员安全意识薄弱、心存侥幸心理，擅自前往高处危险区域作业。二是制度执行不严，盯防不紧，安全管理工作处于被动状态。三是安全教育培训形式化，教育培训内容缺乏针对性、关联性，教育培训实效缺乏跟踪和评估。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、坚持本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

八、事故防范和整改措施建议

（一）举一反三，强化企业主体责任的落实

广西宏垚建筑劳务有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，对照事故暴露出的问题，结合自身实际，深入排查整改问题隐患，真正防风险、除隐患、遏事故。一要企业负责人加强安全生产知识和管理能力的学习。二要根据本单位经营项目的特点制定有针对性的安全规则管理制度和操作规程，做好安全管理措施。三要明确生产经营活动中的风险，辨识风险点，做好风险管控措施。四要建立杂工的安全教育培训机制，确保杂工人员了解必要安全生产知识、工作场所和工作岗位的危险因素、预防措施，掌握安全操作技能。五要规范临时性作业的管理，做到事前预防，事中控制，事后总结，从根本上避免事故的发生。

（二）痛定思痛，全面梳理零星项目的安全问题

塘坪镇政府一要高度重视本起事故暴露出的问题，举一反三，按照属地管理原则，加强对辖区内零星项目的巡查检查力度，特别是涉及高空作业、交叉作业，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生；二要持续开展生产经营单位主要负责人安全教育培训等行动，提升各类企业从业人员安全技能和企业层面应急救援能力，增强企业人员的安全意识，规范作业流程，推动工作有效落实，坚决打好安全生产治本攻坚三年行动“收官战”；三要加强安全生产监督检查，对违反安全生产相关法律法规行为严肃查处，

同时实现“一隐患一台账”，及时督促跟踪整改。

（三）化解重大安全风险，加强安全生产专项检查

各镇、各行业监管部门要深刻吸取此次高处坠落事故的沉痛教训，举一反三，一要加强涉及高空作业、交叉作业的工程项目，认真贯彻安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，坚决避免类似事故再次发生。二要紧盯工贸、矿山、危险化学品、建筑施工等重点行业领域，加强对本单位、本安全领域安全生产的风险分析研判，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展专家帮扶指导服务，坚持“面上普查+重点详查”推动隐患排查，全力防范化解重大安全生产风险。三要加大安全生产宣传培训力度，扩大宣传培训的覆盖面，对违章作业、违反操作规程的行为以安全教育警示，提高生产经营单位的安全知识和意识,使其时刻绷紧安全生产这根弦。四要“管”“服”结合，加强政策宣传与指导。五要强化执法的威慑效果,对有关安全生产违法违规行为依法严厉惩处，压实建设方与施工方的责任。六要加强巡查人员的安全专业知识培训，保证巡查人员在日常巡查中从“看到”到“看懂”，从“能发现问题”到“能解决问题”，让巡查工作从走过程到精准治理。

九、事故调查组成员意见及签名表（略）