增城新塘“11·21”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 4 月 7 日

目录

一、基本情况.....4
（一）事故发生相关单位及人员情况.....4
（二）场地租赁相关情况.....5
二、事故现场情况及事发经过.....5
（一）事故现场情况.....5
（二）事故发生经过.....7
（三）涉事企业安全管理情况.....8
三、人员伤亡和直接经济损失.....8
（一）伤亡人员情况：死亡 1 人.....8
（二）直接经济损失.....8
四、事故应急处置.....8
五、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....9
（二）间接原因分析.....9
六、相关单位履职情况.....9
（一）监管责任单位及相关职责.....9
（二）涉事设备主管部门履职.....10
（三）属地政府履职情况.....12
（四）存在问题.....13

七、事故相关人员及单位责任认定、处理建议.....14
（一）免予追究责任人员（1人）.....14
（二）事故相关单位责任认定和处罚建议.....14
（三）建议追究行政责任人员（1人）.....15
（四）行政监管单位及相关人员处理建议.....15
八、事故防范措施建议.....16
（一）压实责任链条，全面落细落实企业安全生产主体责任16
（二）坚持严管严治严查，强化特种设备名录同类设备安全监管.....17
（三）坚持举一反三彻查，推进特种设备名录同类设备排查整治.....18

2025年11月21日19时许，位于增城区新塘镇白江村田吓社金田路29号广州市东跃服装有限公司内，工人刘某民在使用液压升降平台搬运货物时，被液压升降平台夹住导致死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等的有关规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、市公安局增城分局、区市场监督管理局、区人社局、区总工会等单位和新塘镇政府，并邀请区检察院派员参加，成立增城新塘“11·21”一般机械伤害事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料以及询问相关人员等方式，现已初步核实了事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城新塘“11·21”一般机械伤害事故是一起从业人员安全意识淡薄、企业安全生产主体责任不落实导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生相关单位及人员情况

1.广州市东跃服装有限公司（以下简称：**“东跃公司”**），法定代表人：付某方，注册资本：壹佰万元（人民币），成立日

期：2020年9月21日，住所：广州市增城区新塘镇白江村田吓社金田路29号二楼，经营范围：纺织服装、服饰业。东跃公司是涉事设备的使用方。

2.刘某民，男，殁年53岁，湖南衡东人，东跃公司员工，日常工作为使用液压升降平台搬运货物，在搬运货物时被液压升降平台夹住受伤，后经抢救无效死亡。

3.付某方，男，46岁，河南平顶山人，东跃公司主要负责人。

（二）场地租赁相关情况

2022年10月1日，东跃公司主要负责人付某方与房东代表胡某潮[1]签订了《租赁合同》，约定由东跃公司承租增城区新塘镇白江村金田路29号厂房，用于企业的日常生产经营。

二、事故现场情况及事发经过

（一）事故现场情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行了现场勘验，并邀请广州市特种设备事故调查技术中心对涉事设备协助开展检测工作。

事故发生于东跃公司厂房二楼的液压升降平台中，该设备于1995年前已完成建设，因年代久远，无法核准该设备的施工单位，在东跃公司承租增城区新塘镇白江村金田路29号厂房后，交由东跃公司使用。

该设备共设3层，净高约12m，额定载重为450千克，目前

[1] 胡海潮，男，49岁，广东广州人，增城区新塘镇白江村金田路29号的房东代表。

已停用。根据广州市特种设备事故调查技术中心的回函，未发现该设备的整机质量证明书、整机产品铭牌等相关资料，结合现有资料及现场勘验情况，无法明确该设备的规格型号及名称、制造商名称或识别标志、生产日期、产品执行标准等信息。经区市场监督管理局核准，涉事设备不属于特种设备，属于“三无”土制货梯和起重设备范畴，属于特种设备名录同类设备。





图一及图二 涉事设备外观图



图三 涉事设备入口张贴操作规程、“电梯严禁载人”等标语

（二）事故发生经过

经核，本次事故无直接目击者或监控视频记录，通过采取现场勘验、开展调查询问、组织技术鉴定等方法，事故调查组初步还原了事故经过。

2025 年 11 月 21 日 19 时许，东跃公司员工刘某民到厂区开展工作，使用液压升降平台将货物从二楼运送到三楼。在工作过程中，刘某民违反操作规程[2]进入设备内部，从设备内部伸手摁动处于设备外部的启动按钮，被涉事设备夹住，导致事故的发生。

19 时 40 分许，厂区其他工人在二楼升降平台入口处发现刘某民被卡在液压升降台二楼及三楼间，在二楼升降平台入口可见

[2] 根据液压升降平台入口处张贴的《升降台安全操作规范》 2、按铭牌规定的载荷工作，严禁超载使用、严禁载人！

其左手及背部。

（三）涉事企业安全管理情况

东跃公司，对从业人员进行升降设备操作及其注意事项的安全培训不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除相关人员违反操作规程进入设备内部的事故隐患。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日	已核准经济损失
刘某民	53	男	湖南衡东	机械伤害	6000	112 万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，事故已核准直接经济损失约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，现场工作人员第一时间拨打了 110 报警电话。公安、应急、卫健、市场监管等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

刘某民，安全意识淡薄，在使用液压升降平台将货物从二楼运送到三楼的过程中，违反操作规程进入设备内部，导致事故的发生。

（二）间接原因分析

东跃公司，对从业人员进行升降设备操作及其注意事项的安全培训不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除相关人员违反操作规程进入设备内部的事故隐患，对事故发生负有责任。

六、相关单位履职情况

（一）监管责任单位及相关职责

根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区查处“三无”土制货梯和起重设备工作方案的通知》（增府办函〔2018〕49号）及广州市增城区查处“三无”土制货梯和起重设备联席会议、增城区查处特种设备名录同类设备联席会议的相关工作要求，由区市场监管局负责明确有关部门和镇街查处“三无”土制货梯和起重设备的职责分工及相关协调工作，汇总各镇街摸查情况，督促相关部门按职责分工落实工作，定期召集联席会议，通报工作进展，配合有关部门委托相关技术机构开展风险评估、检验检测等技术服务工作，为“三无”土制货梯和起重设备、特种设备名录同类设备安全监管工作提供指导和服务；由新塘镇政府负责构建镇街、村居取缔“三无”土制货梯和起重设备排查机制，

组织对本行政区域内企业和场所开展全面排查，对发现的问题及时采取有效措施消除隐患，督促企业对存在的安全隐患进行全面整改。

（二）涉事设备主管部门履职

2024年5月，区市场监督管理局印发《增城区2024年治理“三无”土制货梯和起重设备隐患治理专项行动方案》，自2024年5月15日起在全区范围内开展为期6个月的集中查处专项行动。12月印发《关于2024年增城区治理“三无”土制货梯和起重设备阶段工作情况的通报（第三期）》，总结通报全年工作落实情况，并对各镇街提出工作要求，包括总结全年工作、摸排同类设备、保持常态监管、抓好岁末年初治理重点等。

2025年1月，区市场监督管理局以区“三无办”和区“同类设备办”名义，先后印发了《关于印发增城区2025年查处“三无”土制货梯和起重设备及特种设备名录同类设备工作要点的通知》和《增城区特种设备名录同类设备安全监管工作方案》，部署年度工作，明确监管重点、职责分工和工作要求。

为进一步推进查处特种设备名录同类设备工作要求落地见效，区市场监督管理局在分析重难点问题基础上，在2025年3月印发《增城区查处特种设备名录同类设备联席会议办公室关于做好核查同类设备主要分布场所及设备的通知》，开展为期2个月的摸底工作。经各镇街排查统计，汇总同类设备主要分布区域（场所）45个。

区市场监督管理局结合突发事件、恶劣天气、重大活动等契机进一步传达监管要求。一是根据区安委办《关于进一步加强安全防范工作的通知》要求，印发《关于进一步加强特种设备名录同类设备安全防范工作的通知》。二是结合防范台风恶劣天气，印发《关于防御台风“桦加沙”加强特种设备名录同类设备安全监管工作的提醒函》，详细区分各类型设备安全防护措施。三是结合中秋国庆、十五运会及残特奥会筹备工作，印发《关于中秋、国庆和重大活动期间开展“三无”土制货梯和起重设备及特种设备名录同类设备专项整治的通知》。四是在十五运会开幕前，印发《关于做好十五运会和残特奥会期间特种设备名录同类设备安全防范工作的通知》，进一步提出“紧盯重点领域、强化风险管控”“压实各方责任、凝聚监管合力”“实施网格管理、筑牢安全防线”的工作要求。

同时，区市场监督管理局积极发挥联席会议办公室职能，对工作进度迟缓、隐患整改闭环不到位的单位发出督办函 26 份，督促其按职责落实有关工作要求；同时，组织局内各市场监管所结合日常监管，发挥齐抓共管合力，排查“三无”土制货梯和起重设备、特种设备名录同类设备安全隐患线索，并向有关职能部门和属地镇街发出工作告知函、提醒函 15 份，及时将隐患问题分转至主管单位。

此外，区市场监督管理局扎实推进联席会议工作制度，根据职责组织开展整治工作，每月督促成员单位按时报送工作情况，并印发2份工作通报总结相关情况。

（三）属地政府履职情况

2024年11月至2025年11月期间，新塘镇严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三管三必须”原则，切实强化属地管理责任，结合专项排查整治、班子成员带班夜查等持续开展各类风险隐患排查，严格按照安全生产监督检查工作计划及上级工作部署，对辖区内各类生产经营单位开展常态化安全生产巡查检查，督促企业严格落实安全生产主体责任，跟进闭环整改。2024年11月至2025年11月期间，新塘镇检查同类型服装厂等相关场所11556间次，发现隐患27916处，整改隐患17717处，发出相关检查文书7246份。其中针对相关涉事企业广州东跃服装有限公司，新塘镇工作人员在巡查中发现并指出其在安全通道畅通等方面存在的具体隐患，要求企业立即整改完毕，落实闭环管理。

根据《增城区进一步加强“三无”土制货梯和起重设备安全隐患专项治理工作方案》（增市监〔2022〕55号）及《增城区2024年治理“三无”土制货梯和起重设备隐患治理专项行动方案》文件要求，2024年11月至2025年11月，新塘镇持续推进“三无”土制货梯和起重设备专项整治，通过跨部门协作和信息共享方式，由镇经济办（整规组）定期汇总日常排查数据情况，

上报区市场监督管理局特种设备所，对疑似“三无”设备开展专业甄别后开展隐患治理工作；针对未完成隐患清理的，坚持“发现一处、取缔一处”原则，制定隐患清零方案，合理划定整改期限，综合运用处罚、责令停产停业、挂牌督办等手段，实施疏堵结合、分类处置，凝聚监督合力，提升整治质效。期间经济办（整规组）、镇各市监所等单位累计出动581人次，检查企业1054家次，现场督促使用单位对能当场排除的隐患立即整改。

另外，新塘镇借专项整治行动契机，加大企业和群众对电梯安全使用事项的宣传教育工作，积极引导举报使用“三无”货梯和起重设备行为，以提高各行业负责人、从业人员安全生产意识。期间，新塘镇共出动513人次，上门向电梯使用企业宣讲电梯及同类设备等安全使用知识，要求使用单位要做好日常保养检修，受教育企业约950户。

（四）存在问题

根据《关于印发<新塘镇安全生产委员会关于明确重点领导安全生产监督工作分工意见>的通知》（新安委办〔2025〕2号），由新塘镇各市监所负责牵头指导、监督和组织落实对全镇电梯、吊笼、起重机械、锅炉等特种设备名录规定的同类设备（房屋建筑工地和市政工程工地用的有关特种设备名录规定的同类设备除外）安全生产和应急管理工作。由镇经济办（整规组）、镇规建办、镇水务办等有关部门在各自职责范围内做好监管工作。

在本次事故中，新塘市场监督管理所未能有效指导、监督新

塘镇经济办（整规组）深入落实对辖区“三无”土制货梯和起重设备相关的巡查、监管工作。新塘镇经济办（整规组）未能在巡查检查中发现东跃公司使用“三无”土制货梯和起重设备，未能督促东跃公司及时消除事故隐患。

七、事故相关人员及单位责任认定、处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

刘某民，安全意识淡薄，在使用液压升降平台将货物从二楼运送到三楼的过程中，违反操作规程进入设备内部，导致事故的发生，鉴于其已经在事故中死亡，建议免予追究其违法责任。

（二）事故相关单位责任认定和处罚建议

东跃公司，对从业人员进行升降设备操作及其注意事项的安全培训不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除相关人员违反操作规程，进入设备内部的事故隐患，对事故发生负有责任。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]等法律法规的有关规定处理。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（三）建议追究行政责任人员（1人）

付某方，东跃公司主要负责人，对从业人员安全教育培训不到位；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除相关人员违反操作规程，进入设备内部的生产安全事故隐患，导致事故的发生。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[6]，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[7]等法律法规的有关规定处理。

（四）行政监管单位及相关人员处理建议

1.新塘市场监督管理所，未能有效指导、监督新塘镇经济办（整规组）深入落实对辖区“三无”土制货梯和起重设备相关的巡查、监管工作。建议责成新塘市场监督管理所向区市场监督管理局作出深刻检查。

2.新塘镇经济办（整规组），未能在巡查检查中发现东跃公司使用“三无”土制货梯和起重设备，未能督促东跃公司及时消除事故隐患，建议由新塘镇政府对新塘镇经济办（整规组）作通报批评。

3.张某华，新塘市场监督管理所副所长，对新塘镇经济办（整规组）“三无”土制货梯和起重设备相关工作的指导、监督不够

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

精准、深入，导致部分基层工作人员对“三无”土制货梯和起重设备相关的巡查、监管工作理解不深、执行不严，建议由区市场监督管理局对其作通报批评。

4.刘某锋，新塘镇经济办（整规组）巡查员，具体负责涉事片区的巡查检查工作，未能在巡查检查中发现东跃公司使用“三无”土制货梯和起重设备，未能督促东跃公司及时消除事故隐患。建议由新塘镇政府对其作通报批评。

八、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，真正做到举一反三，严格落实“四不放过” 原则，切实把安全生产各项工作落到实处、抓出实效，坚决防范和遏制同类事故发生，现结合实际，提出以下工作对策措施和建议。

（一）压实责任链条，全面落细落实企业安全生产主体责任

东跃公司必须以此次事故为鉴，深刻警醒、反思，切实扛起安全生产第一责任，坚决摒弃麻痹思想、侥幸心理，真正把安全生产摆在极端重要位置。**要进一步健全完善从主要负责人到一线岗位员工的全员安全生产责任制**，细化责任清单、明确工作标准、强化考核问责，确保责任到人、措施到岗、落实到位。**要建立健全生产安全事故隐患排查治理制度**，坚持日常排查、专项检查、综合督查相结合，实现隐患排查、登记、整改、销号闭环管理。要综合运用技术改造、制度规范、现场管理等多种措施，全面加强各类生产设备全生命周期安全管理，严格执行设备检修维护、

安全防护、操作规程等各项规定，强化对设备操作人员的岗前培训、现场监督和日常管理，督促从业人员严格按章操作、依规作业，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律行为。**公司主要负责人要切实履行自身职责**，常态化开展安全生产督促检查，对排查发现的风险隐患立行立改、彻底整改，坚决把各类安全风险化解在萌芽状态，从根本上消除事故隐患、从源头防范事故发生。

（二）坚持严管严治严查，持续强化特种设备名录同类设备安全监管执法

区市场监管局要牢固树立安全发展理念，始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，以最坚决的态度、最严格的标准、最有力的举措，全面加强特种设备名录同类设备全链条、全覆盖、无死角安全监管工作。**要聚焦重点领域、重点环节、重点企业，深入扎实开展特种设备名录同类设备“打非治违”专项行动**，严厉打击无证生产、违规使用、操作不规范、维护不到位等各类违法违规行为，始终保持严查严管、重处重罚的高压震慑态势。**要进一步强化监管执法效能，**加大日常巡查、突击检查、随机抽查力度，创新监管方式、提升监管能力，对发现的问题隐患限期整改、跟踪督办，对拒不整改、整改不力的企业依法依规严肃处理，切实以强有力的监管执法倒逼企业全面落实安全生产主体责任。**要坚持“查处一起、警示一片、规范一方”，强化典型案例警示教**

育，推动企业知敬畏、存戒惧、守底线，有效防范化解特种设备领域安全风险，坚决守住不发生重特大安全事故的底线，全力保障人民群众生命财产安全，推动辖区安全生产形势持续稳定向好。

（三）坚持举一反三彻查，纵深推进特种设备名录同类设备全域排查整治

各镇街要切实提高政治站位，强化底线思维和风险意识，充分认清当前安全生产工作的严峻性、复杂性和紧迫性，以对人民群众高度负责的态度，深刻对照反思本起事故暴露出的突出问题，全面举一反三、全面自查自纠、全面整改提升。**要迅速建立健全特种设备名录同类设备常态化排查整治工作机制，**细化排查方案、明确排查范围、压实排查责任，组织力量在辖区内开展拉网式、起底式、全覆盖大排查大整治，全面摸清设备底数、建立管理台账、实行动态管控，做到情况清、底数明、数据准。**要深入开展安全生产警示教育活动，**面向辖区相关企业、从业人员通报事故案例、宣讲法规政策、普及安全知识，切实提升企业安全防范意识和应急处置能力。**要进一步压紧压实企业安全风险管控主体责任，**强化属地管理和督促指导，督促企业严格落实安全管理制度、加强风险辨识管控、深化隐患排查治理，以最扎实的举措、最严实的作风，全面筑牢基层安全防护网，坚决防范各类安全事故发生，切实维护辖区安全稳定大局。