赤坎区东园东村梁某军农房“10·24”一般物体打击事故调查报告

编制单位：赤坎区东园东村“10·24”一般物体打击事故调查组

编制日期：2026 年 4 月 7 日

目录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）事故相关人员情况 ..... - 2 -
（二）事故相关责任人安全管理情况 ..... - 2 -
（三）事故发生经过 ..... - 3 -
（四）事故现场情况 ..... - 4 -
（五）涉事设备情况 ..... - 5 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 5 -
（七）涉事农房情况 ..... - 5 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 6 -
（一）应急处置与救援 ..... - 6 -
（二）善后处置情况 ..... - 6 -
（三）应急处置评估 ..... - 7 -
三、事故原因分析及事故性质 ..... - 7 -
（一）直接原因 ..... - 7 -
（二）间接原因 ..... - 8 -
四、监管单位情况 ..... - 9 -
（一）东园村委会 ..... - 9 -
（二）南桥街道办事处 ..... - 10 -
五、事故责任的认定和对有关责任人员的处理建议 ..... - 11 -
（一）建议免予追究责任的人员 ..... - 11 -
（二）对事故有关责任人员的处理建议 ..... - 11 -
（三）建议作出深刻检讨的单位 ..... - 11 -
六、事故主要教训 ..... - 12 -
七、事故整改和防范措施 ..... - 12 -

赤坎区东园东村梁某军农房“10·24”一般物体打击事故调查报告

2025年10月24日07时许，在广东省湛江市赤坎区南桥街道东园东村8号梁某军农房室内装修改造工程现场，发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失73万元。

事故发生后，赤坎区政府主要领导第一时间就事故调查、吸取事故教训做好隐患排查整治等作出指示。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经区人民政府同意，成立了由赤坎区住房和城乡建设局局长任组长，区住房和城乡建设局、区应急管理局、区自然资源局、区城综局、区总工会、南桥街道办事处、赤坎区公安分局、区检察院等单位派员组成的赤坎区东园东村梁某军农房“10·24”一般物体打击事故调查组，并邀请湛江市2名应急专家参与事故调查。事故调查组按照有关要求邀请区纪委监委派人列席事故调查组会议。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，对责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故暴露的问题，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，赤坎区东园东村梁某军农房“10·24”一般物体打击事故是一起因业主违规使用自制不合格设备、安全管理缺失，作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员情况

1.事故死者基本情况

林某彪，男，62岁，汉族，坡头区官渡镇人，与梁某军系朋友关系，受梁某军口头雇佣，负责涉事农房室内砌墙、墙体批荡及材料运输辅助工作，于2025年10月20日进场作业，未接受岗前安全培训。

2.事故相关人员基本情况

（1）梁某军，男，78岁，汉族，小学文化，群众，涉事房屋业主，退休人员，住址为湛江市赤坎区东园东村8号。自行组织装修改造施工，负责提供装修建材及自制的悬臂式简易物料提升机，口头约定劳务报酬（按实际工作量结算），未签订书面合同，事发前到现场查看，仅口头提醒工人注意安全，未开展实质性安全管理工作。

（2）钟某光，男，63岁，汉族，涉事农房装修作业人员，协助林某彪进行装修作业，负责协助材料搬运、砂袋挂设等辅助工作，事故发生时在地面配合林某彪完成砂袋提升作业，无相关作业资质及安全培训经历。

（二）事故相关责任人安全管理情况

1.梁某军：未按规定向属地街道及村委会报备装修作业

信息；自行制作悬臂式简易物料提升机，无产品合格证明及安全检测，无防倾翻、防坠落等安全防护装置，配重方式不规范；未为作业人员配备安全帽、安全带等个人防护用品，也未要求工人佩戴安全防护用品上岗作业；未对林某彪、钟某光开展岗前安全培训及技术交底，未制定作业安全规程；无专业安全知识，未开展有效的现场安全检查，仅口头提醒工人注意安全。

2.林某彪：安全意识淡薄，未佩戴安全帽即开展作业，未主动要求安全培训；未掌握简易物料提升机安全操作规范，在砂袋提升受阻时违规探身窗外查看，未及时停止作业排查隐患。

3.钟某光：未接受安全培训，不了解物料提升作业安全注意事项；在地面挂设砂袋时未检查提升通道障碍物。

（三）事故发生经过

2025 年 10 月 24 日 7 时许，赤坎区南桥街道东园东村 8 号梁某军农房装修现场，林某彪在 4 层楼面窗边（室内侧）操控悬臂式简易物料提升机遥控器，计划将地面两袋砂袋提升至 4 层楼面，钟某光在窄巷地面协助挂设砂袋，梁某军当时正从 1 楼上楼。

砂袋提升至 1 层与 2 层之间高度时，因窄巷墙面装有凸出外墙面的空调机支架，砂袋被支架钩住（现场勘查可见被钩破的砂袋及变形的空调外机支架），提升作业受阻、砂袋无法继续上升。林某彪发现砂袋未按预期提升至 4 层，伸出头窗外查看砂袋位置。此时，简易物料提升机因砂袋受阻导

致提升阻力骤增，配重重量不足、无法平衡拉力，机架发生倾翻，从7层屋面坠落，恰好击中探身窗外的林某彪头部。

梁某军行至3楼时听到物料提升机跌落的声音，立即赶往4楼，到达后发现林某彪头部流血、面朝上躺在4层地板上（脚离窗户墙体仅几厘米，身体朝向进料口窗户方向），遂立即一手扶着林某彪头部，一手按压头部出血部位止血，并大声呼喊楼下人员拨打“120”急救电话。梁某军爱人在1楼听到呼喊后，立即拨打“120”。

10余分钟后，救护车到达事故现场，医护人员对林某彪头部伤口进行紧急包扎后，将其送往湛江中心人民医院抢救，梁某军妹妹及儿子跟随救护车前往医院协助处理。16时许，林某彪家人将其运往坡头区官渡镇家中进行人文关怀治疗，17时30分，林某彪离世。

（四）事故现场情况

事故现场位于东园东村8号农房与相邻建筑之间的窄巷内，现场保留关键痕迹如下:



图一：发生事故巷子宽约1.2米



图二：空调支架拉拽变形

7层屋面悬臂式简易物料提升机已倾翻坠落至1楼，机架变形损坏（经核查为梁某军找人自行焊接制作，无任何生产厂家标识及合格证明）。

两袋砂袋仍挂在提升机吊钩上，被卡在1至2层空调支架处，砂袋有明显钩破痕迹，空调支架因受力被拉拽变形，部分与墙体连接点脱开;

（五）涉事设备情况

涉事设备为梁某军自行焊接制作的简易物料提升装置，无产品设计图纸、无生产厂家标识、无合格证明，未经过任何安全性能检测。根据《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》（2014年第114号）相关规定，该自制简易物料提升装置不属于起重机械及特种设备范畴。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，死者为林某彪。直接经济损失人民币73万元，主要包括死者医院抢救费用、丧葬费、供养亲属抚恤金及事故善后处理费用，全部由业主梁某军承担。

（七）涉事农房情况

该涉事房屋位于湛江市赤坎区南桥街道东园东村8号，屋主梁某军。房屋为既有房屋，2025年10月屋主口头雇佣林某彪（死者）重新对该房屋进行装修改造作业。林某彪联系工友钟某光来协助开展装修作业。林某彪与工友钟某光相互之间无签订合同协议，没有存在雇佣关系，没有构成“施工队”的要件。

根据《湛江市农村宅基地和住宅建设管理暂行办法》及

《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》等文件规定，该装修作业属于限额以下农房装修范畴（仅涉及室内局部砌墙、墙体批荡，无改变房屋主体结构或外立面行为），无需依法办理建设规划许可、用地批准等相关手续，但需向属地南桥街道办事处履行装修作业报备义务；经调查确认，该装修作业无违法建设行为，但梁某军未按规定向街道或村委会备案即组织施工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置与救援

2025 年 10 月 24 日 7 时许，赤坎区南桥街道东园东村 8 号梁某军农房装修现场，梁某军听到物料提升机跌落的声音，立即赶往 4 楼，到达后发现林某彪头部流血、面朝上躺在 4 层地板上（脚离窗户墙体仅几厘米，身体朝向进料口窗户方向），遂立即一手扶着林某彪头部，一手按压头部出血部位止血，并大声呼喊楼下人员拨打“120”急救电话。梁某军爱人在 1 楼听到呼喊后，立即拨打“120”。

10 余分钟后，救护车到达事故现场，医护人员对林某彪头部伤口进行紧急包扎后，将其送往湛江中心人民医院抢救，梁某军妹妹及儿子跟随救护车前往医院协助处理。16 时许，林某彪家人将其运往坡头区官渡镇家中进行人文关怀治疗，17 时 30 分，林某彪离世。

（二）善后处置情况

接到事故报告后，南桥街道办、区应急局、区住建局等

相关单位能快速反应，立即赶赴事故现场，全力维护现场秩序，依法及时向市应急管理局值班室、区总值班室报告事故信息，积极做好群众思想工作和死者家属安抚工作，努力稳控事态。业主梁某军与死者家属签订赔偿协议书，以分期付款形式支付赔偿金人民币73万元，主要包括死者医院抢救费用、丧葬费、供养亲属抚恤金及事故善后处理费用。家属情绪稳定，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

（三）应急处置评估

事故发生后，现场人员能立即组织抢救处并拨打120求救。湛江市急救中心在接报后，紧急就近出动救护人员到达现场开展抢救工作。区应急管理局、区住建局、南桥街道办及时到达事故现场，全力督促做好善后与事故调查工作。业主积极做好善后工作，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当，善后工作到位。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

经专家组现场勘查、技术分析及调查问询，事故直接原因包括三方面:

1.自制简易物料提升机存在根本性安全缺陷。涉事悬臂式简易物料提升机由梁某军自行焊接制作，无产品设计图纸、无合格证明、未经过任何安全性能检测。机架稳定性极差，配重采用“2袋沙子+2个装满水的油漆桶”，配重方式不规范、抗倾覆能力严重不足，且油漆桶无固定装置，受拉

力时极易侧翻导致配重失效。同时，设备未设置防倾翻限位、紧急制动等安全防护装置，无法应对提升受阻等突发情况。

2.提升通道未清理障碍物，作业环境存在先天风险。涉事农房所在窄巷空间狭窄，墙面原有空调机支架向外凸出，梁某军在安装提升机前，未勘查作业环境、未评估提升通道安全性，也未采取拆除或临时移位空调支架等措施，导致砂袋提升过程中与支架发生钩挂，直接引发提升阻力骤增。

3.作业人员违规操作且未落实个人防护。林某彪未佩戴安全帽即开展装修作业，违反个人防护基本要求；在砂袋提升受阻后，未按规范停止操作、排查原因，反而违规探身窗外（身体部分进入物料提升危险区域），导致机架倾翻时头部直接被撞击，违反了《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条第1款之规定[1]。

（二）间接原因

1.业主梁某军安全主体责任完全缺失，梁某军未履行限额以下农房装修报备义务，导致监管单位无法及时介入管控；违规制作、使用不符合安全标准的简易提升设备，未配备安全防护设施及用品；未开展岗前安全培训和技术交底，对作业人员违规操作行为视而不见。

---

[1]《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

第3.13.3条第1款：“3.13.3 高处作业的检查评定应符合下列规定：1 安全帽

1）进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽……”

2.东园村委会虽每月对辖区工地进行两三次巡查，但巡查重点集中在“有明显施工痕迹的新建农房”，对梁某军这类“仅室内装修、无外立面变化”的隐蔽作业未纳入排查范围；未开展限额以下装修报备政策宣传，未提醒村民装修前需报备，导致梁某军不知晓报备要求。

3.南桥街道办事处未针对限额以下农房装修“隐蔽性强、监管难度大”的特点，建立专项报备机制和排查流程；采取常规巡查方式，未结合村委会网格力量开展针对性排查，对未报备的室内装修作业未能及时发现，属地监管责任落实不到位。

4.作业人员安全意识淡薄、操作技能不足，林某彪、钟某光均未接受过农房装修安全培训，不了解简易提升机使用风险及应急处置流程；林某彪对“探身窗外”的危险认识不足，钟某光未提醒砂袋勾挂风险，作业人员安全判断能力和应急处置能力缺失，直接触发事故。

四、监管单位情况

（一）东园村委会

根据《湛江市农村宅基地和住宅建设管理暂行办法》，村委会负责辖区内限额以下农房装修的“日常巡查、报备提醒、隐患上报”职责。经核查村委会工作台账及谈话笔录，东园村委会存在以下履职问题：一是巡查范围不全面，将巡查重点放在“新建农房、有外墙施工的装修作业”，未将隐蔽装修纳入巡查范围，导致梁某军的装修作业未被发现。二是政策宣传不到位，未通过多渠道宣传“限额以下农房装修

需报备”的要求，仅在新建农房审批时提及安全要求，梁某军表示“从未听说装修需要报备”[2]。

（二）南桥街道办事处

综合南桥街道办提供的工作台账及相关负责人员的问询记录，南桥街道在2025年1月至2025年10月期间，组织各村（居）委、各办公室负责人召开自建房安全会议3次，及时传达部署省、市、区及街道的安全生产工作要求。每月不定期组织各村（居）委开展自建房安全隐患检查排查工作，检查在建工地安全隐患情况，对存在安全隐患的单位，及时责令其整改，但南桥街道办事处应急管理办公室存在以下履职问题：一是监管机制不健全，对限额以下农房装修报备管理不到位，未明确报备流程、所需材料及受理渠道，未建立装修作业台账，无法动态掌握辖区装修作业情况。二是巡查方式不精准，对农房装修巡查缺乏针对性，未深入窄巷内农房进行排查，对隐蔽性装修作业的发现能力不足[2]。

---

[2]**《湛江市人民政府关于印发湛江市农村宅基地和住宅建设管理暂行办法的通知》（湛府规〔2025〕6号）**

第四条 第三款 村民委员会在乡镇政府指导下，建立村级农村宅基地协管员和村庄规划联络员制度，健全农村集体经济组织农村宅基地分配使用和申请审查工作机制……配合乡镇政府及县级政府有关部门开展农村宅基地和住宅建设管理工作。

第二十四条 农村住宅建设工程投资额超过100万元或建筑面积超过500平方米的，应当按照《中华人民共和国建筑法》及相关规定申请办理施工许可证。农村住宅建设工程投资额在100万元以下或者建筑面积在500平方米以下的，可以不申请办理施工许可证，但在开工前须向乡镇人民政府备案。

第四十五条 乡镇政府应当对本行政区域内农村宅基地和住宅建设活动进行监督检查，建立健全动态巡查制度……及时发现、处置农村村民非法占用土地建设农村住宅和未经报批擅自施工的违法行为……村民委员会应当引导农村村民依法实施用地建设农村住宅活动，及时发现和劝阻违法建设行为，并及时向乡镇政府报告。

五、事故责任的认定和对有关责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

林某彪，安全意识淡薄，未佩戴安全帽、违规探身窗外操作设备，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第五十七条、第五十八条规定[3]对事故发生负有直接作业责任，但鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

梁某军，男，群众，该事故涉事农房业主，未履行限额以下装修报备义务；不向装修作业人员提供安全防护用品；违规制作、使用不合格简易物料提升机；未落实安全培训、防护用品配备及现场安全管理责任。鉴于事故发生后，梁某军积极处理死者善后工作并已给予相应经济补偿，建议由南桥街道办事处对其进行安全警示约谈，督促其按赔偿协议足额支付剩余款项，保障死者家属合法权益。

（三）建议作出深刻检讨的单位

东园村村委会：未全面履行限额以下农房装修巡查、报备提醒职责，对隐蔽性装修作业监管不到位。建议：由南桥街道办事处责成东园村村委会向南桥街道办事处作出深刻书面检讨，并在全街道各村（居）委会范围内通报，督促其他村（居）委会优化巡查方式。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》

第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

南桥街道办事处：基本落实定期开展巡查监管责任，但未建立限额以下农房装修“报备－巡查－监管”闭环机制，对装修作业监管难点应对不足，属地监管责任落实不到位。建议：由南桥街道办事处向赤坎区人民政府作出深刻书面检讨。

六、事故主要教训

一是业主安全意识与规则意识双重缺失，梁某军既不知晓限额以下装修需报备的要求，也无视设备安全标准，自行制作、使用违规设备，完全不落实安全管理措施，反映出农村装修业主对安全生产法律法规和标准规范的认知严重不足。二是作业人员安全素质普遍偏低，农村装修工人多为临时雇佣，未接受系统安全培训，不了解作业风险、操作规范和防护要求，违规操作成为常态，事故发生概率高。各有关单位应予以高度重视关注，举一反三加大安全监督检查工作力度，防范杜绝上述事故隐患。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下整改和防范措施。

（一）南桥街道办要牵头制定辖区限额以下农房装修报备管理细则，明确报备渠道、办理流程及监管标准。加强限额以下农房装修报备及安全管理相关政策宣传解读，确保群众知晓报备要求和安全规范。街道相关部门要定期开展巡查检查，覆盖排查窄巷内隐蔽性装修施工、违规使用自制简易

提升设备等违法违规行为，确保各类安全隐患整改闭环。

（二）各街道办要制定本辖区限额以下农房装修监管制度，建立“网格化”监管机制，配备专职巡查人员，全面压实辖区房屋施工安全监管责任。

（三）各村（居）委会要将隐蔽装修纳入日常巡查清单，加大建筑安全相关法规政策文件宣传力度，指导村（居）民及时报备装修作业。加强辖区房屋建设安全日常管理，切实履行巡查、报告、指导、劝阻职责，筑牢基层房屋建设安全监管防线。