都城镇“8·13”坍塌一般生产安全事故调查报告

2025年8月13日09时50分，位于郁南县都城镇的西江中学校内发生一宗基坑施工土方坍塌的一般生产安全事故，导致1人死亡，直接经济损失120多万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经郁南县人民政府批准，8月14日，由郁南县人民政府牵头，县住房城乡建设局、县应急管理局、县教育局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会和都城镇人民政府成立都城镇“8·13”坍塌一般生产安全事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位基本情况

事故发生单位：郁南县建筑工程有限公司（以下简称县建公司）

经营范围：建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施

工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级；房地产开发、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）事故涉及有关人员情况

1.孙*德，男，59岁，持有建筑施工施工员证书。

2.严*森（死者），男，63岁，为县建公司以200元/日，聘请的临时工。

经郁南县公安局刑事侦查大队法医检验:严*森符合颅脑部位损伤死亡。

（三）现场涉事雨水管道基本情况

工程名称：雨水管道疏通修复工程

事故发生地点：郁南县西江中学新旧校区交汇处雨水管道疏通修复工程。

事故发生前，位于西江中学新校区综合楼地下室排水管堵塞，受降暴雨影响，郁南县西江中学新校区综合教学楼西侧的雨水管道堵塞，雨水倒灌浸入地下室。县建公司派人查看现场后，由于堵塞严重，管道下沉变形，必须进行开挖更换已变形的管道，安装拟预制水泥管长度为30m,管槽宽1.8m，土方开挖深度约2.8m。

（四）事故现场的基本情况

事故现场位于都城镇西江中学新校区综合楼地下排水管堵塞。现场已破除混凝土路面开挖好基槽，基槽长约23.5m、宽约2m、深约2.8m，并已挖除原填埋的波纹管，更换预制水泥管约有10m。

（五）事故单位安全管理情况

县建公司内部有落实企业安全生产主体责任，完善企业

安全责任制，按照有关行业标准执行，有企业安全教育培训、日常隐患排查整改和完善了应急救援预案等安全管理工作。县建公司企业主要负责人孙*广建立了安全生产责任制、安全生产管理机构、制定了本单位的安全生产管理制度和操作规程、审批作业制度等。县建公司配备了项目负责人1名、安全生产管理人员2名均具有培训合格证件，有保证本单位的安全生产投入，有制定本单位的生产安全事故应急救援预案，事故发生及时如实报告了生产安全事故。但在该雨水管道疏通修复工程中，县建公司没有制定临时施工方案、没有派出公司安全管理人员到场监督，只派出公司持有施工员证的孙*德做现场负责人指挥和监督。

2025年8月4日，因都城镇连续强降雨，郁南县西江中学新校区综合教学楼西侧的雨水管道出现堵塞，雨水倒灌浸入地下室。县建公司指派公司施工员孙*德负责现场监督和指挥雨水管道疏通修复工程。2025年8月9日，雨水管道疏通修复工程开始进行，孙*德亲自在施工现场监督与指挥，但该工程没有作为工程项目报批报审，没有知会属地学校相关人员，也没有向县住房城乡建设局报备而进行。

（六）事故当天气象情况

根据郁南县气象站网的资料记录，2025年8月11日、12日、13日0时到10时都城镇降水量均为0毫米，气温分别介于25.4~30.7℃、26.4~31.3℃、26.1~29.9℃，极大风分别为2级（3.1米/秒）、2级（3.0米/秒）、2级（1.7米/秒）。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故发生的背景

受降暴雨影响，2025 年 8 月 4 日位于西江中学新校区综合楼地下室排水管堵塞，雨水倒灌浸入地下室。县建公司派人查看现场，由于堵塞严重，管道下沉变形，必须进行开挖更换已变形的管道，拟安装预制水泥管长度为 30m,管槽宽 1.8m，土方开挖深度约 2.8m。

（二）事故发生的经过

2025 年 8 月 9 日，县建公司由梁*建等人使用挖掘机破除原混凝土路面开挖基槽，并挖除原埋的Φ300 波纹管。12 日开始放置Φ400 预制水泥管，县建公司聘请了严*森、莫*艺、龙*敏、梁*运四人临时工由孙*德负责现场监督和指挥，孙*德以口头方式对四人作了简单的安全生产教育培训。经孙*德作指挥，路面上梁*建操作挖掘机吊运预制水泥管下基坑，莫*艺负责把预制水泥管绑定吊带，梁*运在基坑边做水泥沙开浆，基坑里龙*敏做接管与校正管道，严*森做管口与管口接缝批荡工作，当天放置了 4 节管道。13 日 08 时，县建公司孙*德做开工前技术交底后，6 人继续按昨天分工开始作业。09 时 50 分左右，在刚接好 2 节预制水泥管后，严*森突然被基坑上方一土方坍塌掩埋，现场负责人孙*德发现后，马上指挥现场作业人员龙*敏、梁*运、莫*艺立即进行抢救，拨打了 119、110、120 电话，然后向县建公司主要负责人进行了报告，随即由公司逐级向县上报事故。10 分钟后，10 时 01 分 120 救护人员到达现场施救，10 时 30 分，经抢救无效后宣布伤者严*森死亡。

（三）事故救援情况

事故发生后县 110 接到电话报警，都城派出所工作人员

到达现场确认并做好了警戒，县公安局法医相关工作人员赶到现场进行法医勘查。县应急管理局收到都城镇政府事故报告，同时报送县总值班室，并迅速组织执法人员、都城镇政府有关工作人员前往现场核查事故相关情况和收集证据材料，并督促事故责任单位积极与死者家属沟通联系，做好维稳和善后处置工作。事故发生后，郁南县委县政府主要领导高度重视，立即作出指示，要求迅速做好家属的安抚工作，密切舆情信息监控，举一反三，全县各行业开展安全隐患大排查，确保社会大局稳定。

（四）应急处置评估

经调查，都城镇“8·13”坍塌事故中涉及的企业、都城镇政府和郁南县有关部门的应急救援处置工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故发生。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成县建公司1名员工严*森抢救无效后死亡，直接经济损失120万元。事故发生后，县建公司立即通知死者家属并与其协商处理善后事宜，经过协商，双方签订了事故赔偿协议书，家属情绪得到安抚并取得谅解。

四、事故发生的原因和事故性质

综合现场勘查，结合现场人员笔录，分析事故发生原因如下：

（一）直接原因

在基坑作业的严*森虽佩戴了安全帽，但被基坑上部坍塌的土方瞬间压中头部，致其颅脑部位砸落预制水泥管损伤而死亡是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、现场作业人员安全知识贫乏，自身安全意识淡薄，无法准确辨识基坑内存在的危险因素，冒险在未作支护安全措施的基坑内作业导致了事故发生。

2、工程项目现场负责人孙*德，安全生产管理责任落实不到位，作为项目现场施工负责人，对基坑作业的存在的风险隐患研判不足。

3、县建公司安全生产主体责任履行不到位，安全生产教育和培训不足，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、风险防范化解机制落实不到位。基槽开挖后未按《建筑基坑工程技术规程》要求，做好基坑支护或者对周边土方进行放坡处理[1]，致使基坑内土方坍塌，也是此起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组对事故综合分析认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，现就事故单位和负有相关责任的单位、人员作出如下划分和处理

建议：

对事故单位相关责任人员的处理建议

1、严*森违反了《建筑基坑工程技术规程》要求，在基坑未做好支护作业，其安全意识淡薄、自我防护能力低，直接导致了事故的发生，对该起事故负有责任，鉴于严景森在此次事故中死亡，建议不予追究责任。

2、孙*德作为项目现场施工负责人，安全生产管理责任落实不到位，对基坑作业的存在的风险隐患研判不足。对事故负有间接责任，建议由县住房城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[2]处理并报县应急管理局备案。

3、县建公司安全生产主体责任履行不到位，安全生产教育和培训不足，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、风险防范化解机制落实不到位。在开挖建筑基槽时未做好基坑支护或者对周边土方进行放坡处理，就让员工下基坑作业；安全生产教育和培训不足，仅以口头方式，未见任何教育培训和考核记录，以致作业人员缺乏相应的安全生产知识和意识、能力，未能掌握岗位的操作技能和熟悉安全操作步骤、规程等，不具备辨识发现岗位风险隐患并采取有效措施防范事故的知识能力[3]；作业过程安全风险隐患管控不力[4]，对此次事故负有间接责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定[5]，对县建公司作出行政处罚。

4、鉴于县建公司在施工期间未知会郁南县西江中学的有关负责人，但学校对施工场地仍要作日常巡查，建议郁南县教育局对其进行批评教育。

5、在本次事故中，如有相关的民事法律责任，建议事故相关方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

1.县建公司。深刻吸取事故教训。迅速召开本单位全体员工大会，通报“8·13”坍塌事故的经过和剖析事故原因。督促员工严格执行企业安全生产管理规章制度，落实各项安全防范措施，提高法律意识和安全意识。同时，加强生产现场安全管理，加强工程分包管理，杜绝违章作业行为。（2）认真组织开展安全生产检查。组织开展一次全面的安全生产大检查，整改安全隐患；进一步完善并落实安全生产责任制和安全生产管理制度，及时纠正冒险作业行为；经常开展日常安全生产检查、生产现场巡查，及时发现整治突出隐患问题。（3）扎实开展安全生产知识教育培训。严格按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）和《广东省安全生产条例》的要求，完善安全教育培训和考核制度，落实新员工（尤其是临聘人员）和转岗换岗员工等人员的安全知识、操作技能培训，督促提醒员工遵守法律法规和本单位的规章制度，切实增强全体员工的法律意识和安全意识，提高安全生产技能。

2.属地政府（都城镇人民政府）。据调查，暂未发现属地政府存在监管不到位和失职、失察情况。但是，属地政府（都城镇人民政府）必须认真吸取本次事故教训，举一反三，加强安全生产工作的领导，并将本次事故通报全镇所有企

业，督促其落实安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。

3.相关职能部门。据调查，暂未发现县教育和县住房城乡建设部门存在监管不到位和失职、失察情况。但是，相关职能部门必须认真吸取本次事故教训，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合县委县政府关于安全生产的工作部署要求，扎实做好各项安全监管工作，突出抓好七类重点行业领域安全生产专项整治，进一步加强对工程项目的安全监管，加强工程项目的执法检查，督促工程项目相关方切实履行安全管理责任，落实相关安全生产法律法规要求，做好各项安全生产工作，坚决遏制较大以上安全事故发生。