索 引 号： **主题分类：**公示公告
11620300MB1973605U/2023-28302 **发文机关：**金昌市应急管理局
发文日期：
标　　题：金昌市金川区金川集团股份有限公司三矿区“7.16”一般冒顶片帮事故调查报告
发文字号： **时效：**
主 题 词：

内容概述：2023年7月16日19时07分，金川集团股份有限公司三矿区采矿二工区凿岩台车在1330分段III盘区六分层22#进路打锚杆眼过程中，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡。事故发生后，金川集团股份有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。

金昌市金川区金川集团股份有限公司三矿区“7.16”一般冒顶片帮事故调查报告

时间：2023-10-10 09:21　　浏览次数： 2755 次

2023年7月16日19时07分，金川集团股份有限公司三矿区采矿二工区凿岩台车在1330分段III盘区六分层22#进路打锚杆眼过程中，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据

《中华人民共和国安全生产法》《生产安
号），金昌市人民政府成立了由市应急管理
参与的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规
经过现场勘查、查阅资料、调查询问等方式
事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情
“7.16”事故是一起因人员违章操作造成的
故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

金川集团股份有限公司三矿区（以下简
镍矿石开采、露天砂石、石英石开采的大型
工1312名，下设8个业务科室，13个工区
证》，编号为：（甘）FM安许证〔2021〕
名党委书记兼副矿长、1名副矿长，1名技术
理人员均已取得安全管理人员资格证书，员

（二）矿区地质概况

事故发生地为1330分段III盘区六分层2
对复杂，进路末端靠近矿体下盘，或伴有岩
局部区域穿插的小岩体、薄层泥质岩体以及

（三）回采设计及施工情况

通过现场勘察，1330分段III盘区六分层
正在回采第四分层，两个盘区高差约为9m
进路掌子头顶板右侧拱角与IV盘区相邻处局
准备进行喷锚网支护，在台车打眼作业期间
呈倒梯形、片帮量约1.5立方米。

（四）现场支护情况

根据《机械化下向分层水平进路胶结
5.8条规定，回采有假顶进路时，原则上不
取素喷或喷锚网支护。通过现场查勘，22#
示，22#进路左帮岩石较完整但岩体内部有
面隐蔽性强、辨识难度大。

二、事故应急处置情况

（一）事故经过

2023年7月16日7时30分许，班长王军
的生产安排，徐创金负责对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ盘区
带班下井矿领导是副总工程师王军。

17时许，王军和马斌到22号进路看安
号进路右拱角打锚杆眼。刚开始王军在车下
岩台车打眼（马斌坐在车上）。

19时许，王军作业时钎杆打滑，马斌就
车并未制止），在走到距掌子面1.2米处，马

（二）救援过程

马斌被埋住后，王军立即下车，试图救
没有应答。王军立即跑到Ⅲ盘硐室叫徐创金
小时左右，工区主任王建军等人赶到现场，
达现场，救援人员使用工具搬开矿石，救出

22时5分，马斌经金昌市中心医院抢救

（三）事故现场情况

1.片帮矿石描述。片帮点上部为超基性
绿泥透闪石化蚀变现象，岩石稳定性较差
（厚度0.5—1.0m），呈透镜状产出。

2.构造破碎带描述。由于成矿后期辉绿
0.5m的构成破碎带，主要成分为蛇纹石、绿

3.节理描述。矿岩节理发育，主要有两
合状态，延伸较远。②扭性节理：较发育，

4.垮落体描述。现场垮落体由滑面失稳
石。垮落体呈倒梯形，稳定性差，滑面产状

（四）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（马斌，男，汉族，
经济损失64万元。

（五）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认
领导、带班领导能够第一时间到达现场指挥
速赶赴事故现场，科学应对做好应急处置和

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员违反金川集团股份有限公司三
凿岩台车打眼过程中严禁他人在台车大臂
款》第十六条红区作业保命条款（人动车不
马斌违规下车，是导致事故发生的直接原因

（二）事故间接原因

1.III盘区下盘边缘接触带附近岩石条件
全检查不彻底，是导致事故发生的间接原因

2.二工区在督促落实师徒（王军和马斌
落实不到位，王军在发现马斌下车后，没有

3.二工区在事故作业面凿岩台车进入前
但是素喷后不到12小时在就对面的43#进路
加剧了矿石结构面分裂，是导致事故发生的

四、有关责任单位存在的主要问题

事故的发生暴露出企业在主体责任落实
存在现场监护作用发挥不明显，对岩体破碎
落实不到位，人员“三违”行为禁而不绝等

五、对有关责任人员和责任单位的处理

（一）对事故责任人员的责任认定及处

1.马斌，金川集团股份有限公司三矿区
安全操作规程》和《三矿区零伤害安全管控
故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中

2.王军，金川集团股份有限公司三矿区
程》和《三矿区零伤害安全管控高压条款》
保互保责任不到位，发现马斌违规下车未及
川集团股份有限公司三矿区参照《安全生产
规定，对王军给予行政记过处分。

3.王建军，金川集团股份有限公司三矿
程》和《三矿区零伤害安全管控高压条款
施，对事故的发生负有领导责任，建议金川
违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规

4.徐创金，金川集团股份有限公司三矿
安全风险辨识不到位，对凿岩台车作业现场
川集团股份有限公司三矿区参照《安全生产
规定，对徐创金给予行政警告处分。

5.何鹏，金川集团股份有限公司三矿区
工作，对《井下凿岩台车司机安全操作规程
不严格，未严格执行红区管控的相关措施，
限公司三矿区参照《安全生产领域违法违纪
给予行政警告处分。

6.朱正泽，金川集团股份有限公司三矿
过程中地质条件复杂的情况重视不足，监督

川集团股份有限公司三矿区参照《安全生产
规定，对朱正泽给予行政警告处分。

7.王小平，金川集团股份有限公司三矿
安全规章制度不严格，开展安全教育培训
法》第五条、第二十一条，对事故的发生负
华人民共和国安全生产法》第九十五条第一
的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

金川集团股份有限公司三矿区，落实企
的相关措施，对人员“三违”行为纠治不至
第二十八条、第四十一条、第四十四条，对
依据《中华人民共和国安全生产法》第一百
三矿区给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为强化企业安全发展理念，坚守发展决
吸取教训，着力强化企业安全生产主体责任

（一）全面落实企业主体责任。金川集
步树牢安全发展理念，加强对班长、值班长
升一线管理人员的隐患辨识能力和应急处置

（二）全面提升人员安全意识。在全矿
不安全行为管控的同时，加强对物的不安全
作业区域凿岩台车作业流程，明确台车司机
化时间、保护措施、检查要求进行明确和细

（三）全面改进技术防范措施。三矿区
测，对岩石破碎、节理发育、节理面大、饱
区域工程质量的有效管控。在每个循环作业
进路两帮岩体变化情况，在严格执行“三
大、矿岩条件复杂区域，同步采用喷锚网
顶，减弱或消除应力集中现象，尽最大限度

金昌市政府事故调查组

2023年8月24日

扫一扫在



温馨提示

您访问的链接即将离开

“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃