

关于江湾南岸建筑工地“12•15”事故的调查报告

2017年12月15日，位于江北街道辖区的江湾南岸建筑工地第十八栋十二楼南面，发生一起一名外墙抹灰工人在对阳台进行抹灰收边过程中，不慎坠落至三楼临时搭建的安全通道顶棚上，致其当场死亡的事故，造成直接经济损失约100余万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安监局、区规划建设局、江北街道办事处等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，同时要求相关企业要妥善处理好善后的有关工作，区规划建设局责令施工企业暂时停止施工，把各项安全措施落到实处，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任贺浩宇为组长，区安监局局长彭德军、区安监局执法监察大队大队长王宇亮为副组长，成员由区监察局、区公安分局、区安监局、区规划建设局、区总工会、江北街道办事处等单位派员组成的江湾南岸建筑工地“12·15”事故调查组。区安委办按照有关规定邀请惠城区人民检察院派员参加事故调查组，因惠城区人民检察院职能调整，未派人参加事故调查工作，并函复区安委办说明相关情况。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经调查，现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将江湾南岸建筑工地“12.15”事故有关调查情况报告如下：

一、建设工程项目基本情况

建设单位：保利达（惠州）投资发展有限公司；

施工单位：中国第四冶金建设有限责任公司；

监理单位：广东金筑工程管理有限公司；

建设工程施工许可单位：惠州市惠城区城乡规划建设局。

江湾南岸花园1B期1标段工程项目，位于惠城区江北东江北岸，该项目主要建设住宅楼、地下室及相关配套设施，该项目自2015年9月开始施工建设，截至2017年12月15日，住宅楼主体工程基本完成。

二、事故有关情况

（一）事故地点

位于江北街道辖区的江湾南岸建筑工地第十八栋住宅楼十二楼南面外墙抹灰作业现场。

（二）事故发生经过

经调查，按照施工单位中国第四冶金建设有限责任公司施工劳务队的安排，由工人毛某华等人负责对第十八栋住宅楼从顶层三十九楼逐层往下进行外墙抹灰工作，至2017年12月15日，外墙抹灰工作进行到十二楼，当天上午10时30分左右，毛某华吃过中午饭后，来到十二楼南面继续从事抹灰工作，按照工序，毛某华需先在阳台上使用铁锹等工具，用水泥、细沙、水等物料自行配制成沙浆，然后将沙浆装在小桶内，提起小桶跨上距阳台平面25厘米远、高80厘米的脚手架踏板上，然后以面向楼体墙面的姿态，对阳台外墙进行抹灰收边工作。下午3时许，江湾南岸销售部一名保安巡逻经过第十八栋三楼临时安全通道时，发现顶棚上有血迹滴在地上，便上到四楼阳台查看，发现一名工人正面朝下趴卧在顶棚上不动，保安立即将此情况上报，随后报“120”急救电话、“110”报警电话，医务人员赶到现场后发现该名工人已经死亡。后经确认，死亡的工人正是在十二楼从事抹灰工作的毛某华。

据调查了解，毛某华在事发时是独自一人在工作，无法查明其发生坠落的详细经过，坠落后也无人及时发现，故无法确认其具体坠落时间。

据现场查看和调查了解，毛某华在十二楼的工作面脚手架离楼体有约25厘米的空隙，脚手架踏板高出阳台平面约80厘米，脚手架立杆纵距1.5米、步距1.8米、横距0.8米，脚手架上铺有钢筋网片踏板，脚手架外侧刚好有两张安全网的衔接点处于作业面位置，用于捆绑连接两张安全网的铁丝已经断开，衔接处敞开一个长约60厘米的洞口，毛某华工作时有佩戴安全帽，没有系安全绳，毛某华坠落后现场沙浆桶内的沙浆几乎未减少，据此综合分析，毛某华是在阳台上用小桶装满沙浆后，跨上脚手架踏板时站立不稳不慎从十二楼阳台上的脚手架踏板上坠落到三楼的临时安全通道顶棚上死亡的。

（三）死者情况

死者：毛某华，男，46岁，湖北罗田县人，汉族，户籍地址：湖北省罗田县凤山镇，系中国第四冶金建设有限责任公司下属施工劳务队抹灰工人。

（四）应急处置措施

当发现毛某华不慎坠落后，现场有关人员立即拨打了“120”急救电话、“110”报警电话，医务人员迅速展开诊断抢救措施，公安部门对事故现场展开了侦查。接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安监局、区规划建设局、江北街道办事处等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，并责令施工企业暂时停止施工，把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

（五）善后处理情况

事故发生后，项目施工单位中国第四冶金建设有限责任公司积极与死者毛某华的家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见，死者已经火化，家属返回原籍，善后处理工作处理完毕。

三、规划建设部门监管情况

经调查了解和查阅相关资料，上述建设工程项目由惠州市惠城区城乡规划建设局负责日常监督管理工作。自2015年底以来，该局安监站安监员桂某涛、陈某航在日常监督管理过程中，每月不少于一次对该建设施工项目进行安全监管，对监管中发现的安全隐患发出26份《限期整改通知书》，责令施工单位和监理单位限期整改，在规定时间内落实整改要求后，施工单位和监理单位填写了《整改情况报告书》报送到惠州市惠城区建筑工程施工安全监督站，安监员按规定进行了复查验收。2017年12月15日，上述建设工程项目中发生事故后，安监站下发了《停工整改通知书》，责令该建设工程项目暂时停工整改。

四、事故原因

（一）直接原因

毛某华在进行高空作业时，自身安全意识淡薄，未按规定采取有效安全防护措施，不慎从十二楼的脚手架上坠落到三楼的临时安全通道顶棚上，造成其当场死亡。

（二）间接原因

1.中国第四冶金建设有限责任公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制落实不到位，安全管理规章制度没有得到严格落实，安全隐患排查治理工作落实不到位，未专门开展高空作业人员安全教育培训工作，现场有关安全管理工作落实不到位。

2.中国第四冶金建设有限责任公司主要负责人林某生没有严格履行安全生产管理职责，没有全面落实本单位安全生产责任制；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3.中国第四冶金建设有限责任公司江湾南岸花园1B期1标段工程项目经理范某根、安全管理人员魏某，没有认真履行工作职责，施工现场安全生产工作督促检查不到位，对安全隐患工作没有及时进行排查治理。

4.广东金筑工程管理有限公司监理人员何某武没有认真履行工作职责，对施工现场安全工作督促检查不到位，没有及时开展隐患排查治理工作。

五、事故性质认定

经事故调查组调查后，认定该起事故是属于一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位、有关责任人员的处理建议

（一）毛某华在进行高空作业时，自身安全意识淡薄，未按规定采取有效安全防护措施，不慎从十二楼的脚手架上坠落到三楼的临时安全通道顶棚上，造成其当场死亡，对事故发生负有一定责任。鉴于毛某华已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）中国第四冶金建设有限责任公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制落实不到位，安全管理规章制度没有得到严格落实，安全隐患排查治理工作落实不到位，未专门开展高空作业人员安全教育培训工作，现场有关安全管理工作落实不到位，对事故发生负有主要责任。建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对该公司作出行政处罚。

（三）中国第四冶金建设有限责任公司主要负责人林某生没有严格履行安全生产管理职责，没有全面落实本单位安全生产责任制；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对其作出行政处罚。

（四）中国第四冶金建设有限责任公司江湾南岸花园1B期1标段工程项目经理范某根、安全管理人员魏某，没有认真履行工作职责，施工现场安全生产工作督促检查不到位，对安全隐患工作没有及时进行排查治理，对事故发生负有一定责任。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局依照有关规定对上述二人作出行政处理。

（五）广东金筑工程管理有限公司监理人员何某武没有认真履行工作职责，对施工现场安全工作督促检查不到位，没有及时开展隐患排查治理工作，对事故发生负有一定责任。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局依照有关规定对其作出行政处理。

七、整改和防范措施

这起事故反映了有关单位和人员没有严格落实企业安全生产主体责任，没有严格履行安全生产管理职责，导致事故的发生，教训极其深刻。各建筑施工和监理单位应深刻吸取教训，举一反三，避免类似事故再发生。

（一）中国第四冶金建设有限责任公司必须建立健全安全生产责任制度，严格遵守安全生产管理规定，切实加强施工现场安全管理工作，加大安全事故隐患排查治理工作力度，加强对从业人员的教育培训工作，尤其是要加强高空作业人员安全教育和落实安全防护措施，提高从业人员的安全意识，认真制定并落实整改防范措施，确保施工安全。

（二）广东金筑工程管理有限公司要严格履行工作职责，加强施工现场的安全监理，认真制定并落实整改防范措施，及时消除安全隐患，保障施工安全。

（三）区城乡规划建设局要认真按照《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（粤发〔2011〕13号）中的“谁主管，谁负责”的原则，切实加大对辖区内建筑行业的监管力度，认真制定并落实整改防范措施，督促企业落实主体责任，确保安全生产。

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：　2018-03-12