政府信息公开

请输入搜索词

政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
通知公告
政府信息公开基本目录
领导信息
组织机构
政府工作报告
政府会议
规划信息
统计信息
行政执法和行政强制
建议提案办理结果公开
财政信息公开专栏
财政资金直达基层

索引号	775503535F/202300324	文　号	无
来　源	应急管理局	公开日期	2023-11-22

香格里拉市神川矿业开发有限责任公司 红山铜矿“8•2”一般冒顶片帮 事故调查报告

发布时间：2023-11-22 10:00　浏览次数：3432　字体：[大 中 小]　打印

香格里拉市神川矿业开发有限责任公司

红山铜矿“8·2”一般冒顶片帮

事故调查报告

2023年8月2日约18时30分，云南省香格里拉市神川矿业开发有限责任公司红山铜矿（简称：神川司）4033m中段开拓掘进作业面（16#勘探线）发生坑道顶板冒顶事故，事故造成2人死亡。

事故发生后，州委、州政府、市委、市政府高度重视，市委、市政府领导立即作出重要指示批示，要妥善做好遇难者善后和家属安抚工作，并查明事故原因，依法追究事故责任，全面排查各方面的安全隐患，决避免类似事故再次发生。香格里拉市赵伟常务副市长带领有关部门人员前往现场，全力组织事故抢险救援善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法法规，2023年8月3日，香格里拉市人民政府成立了由市人民政府常务副市长担任组长，市应急管理局、市业和信息化局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市自然资源和规划局、州市总工会等相关部门组成香里拉市神川矿业开发有限责任公司红山铜矿“8·2”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委、

政府采购
重大建设项目信息公开 +
价格和行政事业收费信息公开 +
减税降费信息公开 +
证明事项清单
行政许可及其它管理事项 +
基层政务公开标准规范化目录 +
政府网站与政务新媒体管理
人事信息
政府热线目录
公务员招录
事业单位人员管理 +
工作动态
重大行政决策
重点领域信息公开 +
重点民生领域信息 −
住房保障信息公开
市场监管信息公开
医疗卫生信息公开
稳岗就业信息
疫情防控信息
乡村振兴
安全生产信息公开
生态环境
教育体育信息公开
公共文化服务
旅游市场秩序和服务质量信息公开
民政信息公开
突发事件应急处置信息
涉农补贴信息
政府信息公开年报 +
政策文件 +
依申请公开

检察院派员参加,国家矿山监察局云南局派员参加事故调查，迅速对事故开展调查处理工作。调查组按照“科严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调阅资料、问询谈话、查取证、分析计算及专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出防范和整改措施议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位情况

（一）建设单位：香格里拉市神川矿业开发有限责任公司（以下简称“神川矿业”）成立于 2008 年月，注册资本 668 万元人民币，公司注册地址：香格里拉市城池慈卡路 66 号，法定代表人：丹**腊，统社会信用代码：91533421219421256D，经营范围包括：非煤矿山矿产资源开采、道路货物运输（不含危货物）；具体经营项目：选矿、金属矿石销售、非金属矿及制品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）矿山机械销售、五金产品零售、建筑材料销售、工业自动控制系统装置销售和机械设备销售。营业期限2008年6月30日至无固定期限。安全生产许可证：（迪）FM安许证字〔2022〕001，有效期为2022年12月日至2025年12月27日。事发时安全生产许可证在有效期内。

（二）施工单位：云南建投矿业工程有限公司（以下简称“公司”）成立于1965年，前身为“中国有色四冶第二井巷工程公司”“十四冶建设集团云南矿业工程有限公司”，2016年4月云南建投集团整合重组后，名为“云南建投矿业工程有限公司”，是建投集团下属具有独立法人资格的矿山工程施工总承包壹级资质业，是建投集团矿山工程施工的主要实施主体。公司法定代表人：张*贵，身份证号码:532301******039统一社会信用代码：91530000770467555U；注册资本金：6000万元。注册地址：昆明市五华区西站12号现办公地址：昆明市经开区信息产业基地春漫大道55号迅图国际6栋4-6楼。公司类型：省属国有企业。经范围：一般项目:煤炭洗选、选矿、工程管理服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、土方工程施工、建筑工程机械与设备租赁、水泥制品制造、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、金属材料销售园林绿化工程施工、生态恢复及生态保护服务、广告制作、市政设施管理、安全技术防范系统设计施工服务紧急救援服务、对外承包工程、公路水运工程试验检测服务、固体废物治理、货物进出口、技术进出口、进口代理、智能控制系统集成、信息系统集成服务、环境卫生公共设施安装服务、体育场地设施工程施工、住水电安装维护服务、停车场服务、物业管理、住房租赁、机动车修理和维护、摩托车及零配件零售、汽车车、求援、清障服务、汽车零配件零售、汽车装饰用品销售、洗车服务、商务代理代办服务及轮胎销售（除法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

建筑企业资质证书编号：D153124966。安全生产许可证编号：（昆）FM安许证FM053010220191025000000008，许可范围：金属与非金属矿山企业采掘施工作业。有效期：2022年12月15日至2025年12月14日。事发时安全生产许可证在有效期内。

（三）监理单位：云南鑫华工程项目管理有限公司，原名云南鑫华建设咨询监理有限公司，是由昆明色冶金设计研究院于1993年10月成立的，是冶金设计院全额出资的国有监理公司，上级主管部门为昆明有冶金设计研究院，公司主要从事工程项目管理、工程监理、工程造价咨询、工程项目代建及工程建设项目招代理等工作，2008年因昆明有色冶金设计研究院因改制的需要，公司独立经营。注册资本300万元，法定表人：刘*。统一社会信用代码：91530000216542749H。公司地址：云南省昆明市万宏路万宏嘉园沣苑E1318-1321号。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。拥有矿山工程甲级监理资质等级证书，证编号为：E153003949，拥有工程造价咨询乙级证书，证书编号为：乙210353000425，拥有房屋建筑工程理乙级、市政公用工程监理乙级证书，证书编号：E3530000261,拥有冶炼工程监理乙级证书，证书编号E253003946。事发时企业资质证书在有效期内。(有效期至2023年12月31日)。

（四）设计单位：昆明有色冶金设计研究院股份公司（以下简称为昆明有色院）创建于1953年，前为中央有色工业局西南分局设计公司，先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、中国有色工业总公司和中国铅锌集团等，现为中铝国际工程股份有限公司控股的混合制股份公司。注册资本壹亿伍仟万元，法定代表人董*伟。统一社会信用代码：91530000431206035E。公司地址：云南省昆明市东风东路48号，公司类型股份有限公司（非上市、国有控股）。公司具备矿山、冶金化工（有色、黑色、贵金属、石化等）、工业与用建筑、市政等行业工程的地质、采矿、井建、矿机、矿井通风、索道、选矿、尾矿、建材(水泥、耐火材等)、冶炼、化工、收尘、制酸、医药、焦化、机械、燃气、材料加工、机修、设备、冶金炉、建筑、结构尾矿、水工结构、热能动力、总图、给排水、暖通空调、电气、自动控制、土地整治、水土保持、城市规划节能评估、环境保护与治理和计算机应用等近40个专业的设计、咨询、工程总包、工程造价、工程监理和目管理等甲级资质及其它20余个资质证书，同时拥有建筑工程施工总承包及电子与智能化工程专业承包工施工资质和国家秘密载体复制许可证。工程设计资质证书编号：A153006689。资质等级：冶金行业甲级；筑行业（城镇燃气工程、载人索道）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。有效期至2025年01月03日。

二、事故矿山基本情况

（一）采矿工程基本情况

香格里拉市神川矿业开发有限责任公司红山铜矿位于迪庆州香格里拉市格咱乡，地理坐标为东99°53′05″～99°53′57″，北纬28°07′11″～28°07′50″，矿区距香格里拉市区54km，距昆明市629km。香格拉市(原香格里拉县)红山铜矿区的开发始于1992 年。1995年-1996年，迪庆州政府引进迪庆神川矿业公（现改制为“香格里拉市神川矿业开发有限责任公司”）和中甸香格里拉铜业有限公司依法进行开发建设2010年4月哈尔滨黄金设计研究院完成了《香格里拉县神川矿业开发有限责任公司红山铜矿采矿续建工程初设计》及《香格里拉县神川矿业开发有限责任公司红山铜矿采矿续建工程安全专篇》，设计开采范围主要4100m-4273m标高，开采面积0.513km^2，开采规模25万t/a，安全专篇通过了评审。香格里拉市神川矿业发有限责任公司顺利取得了红山铜矿4100m-4273m标高的安全生产许可证。基于发展需要，矿山于2020办理完成采矿证扩大范围工作，新采矿证开采标高为4418m—3800m、开采面积0.999km^2、开采规模80t/a（地下开采）。

2021年香格里拉市神川矿业开发有限责任公司委托昆明有色冶金设计研究院股份公司，依据云南正鑫矿业有限公司2017年7月提交的《香格里拉市红山铜矿资源储量核实报告》(2017年)，报告经云国土资矿储字[2018]4号评审和云国土资储备字[2018]13号备案，编制完成《香格里拉市神川矿业开发有限责任公司山铜矿地下开采采矿工程初步设计及安全设施设计》。

根据设计中现整个矿山以3973m水平为界，分为上部区段和下部区段进行开采，初期首先开采上部段，上部区段开采结束后再开采下部区段。上部区段自下而上由3973m、4033m、4080m、4120m、4170及4225m六个中段构成，该区段开采顺序自3973m中段由下而上开采；下部区段自下而上由3810m、3860及3920m三个中段构成，该区段开采顺序自3810m中段由下而上开采。

目前事发4033m中段为3973m水平界上部区段属基建中段。

（二）矿山采矿权基本情况

2001年1月，香格里拉市（县）神川矿业开发有限责任公司申办了“香格里拉市（县）神川矿业开发限责任公司红山铜矿采矿权”，采矿许可证号：5334000040005，生产规模：25万t/a，开采方式：地下采。中甸香格里拉铜业有限公司同样申办了“香格里拉市（县）铜业有限公司红山铜矿采矿权”，采矿许可号：5334000120002，生产规模：5万t/a，开采方式：地下开采。经一系列矿权延续后，两家公司决定，香格里拉（县）神川矿业有限公司申请，将原香格里拉市（县）铜业有限公司红山铜矿采矿权整合到香格里市（县）神川矿业开发有限公司红山铜矿采矿权范围内，将两个矿权合并为一个矿权。2012年6月，云南省土资源厅对香格里拉市（县）神川矿业开发有限责任公司红山铜矿变更采矿权范围的申请给予批复（云南省定矿区范围批复（(滇）矿[2012]第40号），同意矿山变更矿权范围的申请。2020年10月最终取得了变更后采矿许可证，证号：C5300002009093120048516，有效期：2020年10月27日至2030年10月27日，生产模：80万t/年，开采标高：4418～3800m，矿区面积0.9990km^2。

（三）采矿工程设计概况

2022年6月委托昆明有色冶金设计研究院有限公司编制完成《云南省香格里拉市神川矿业开发有限责公司红山铜矿80万t/a 采矿工程初步设计》及《云南省香格里拉市神川矿业开发有限责任公司红山铜矿80t/a 采矿工程安全设施设计》，2022年7月14日通过了迪庆州应急管理局组织的审查，于2022年8月6日通过庆州应急管理局的审批。目前矿山正在按通过审批后的《安全设施设计》进行矿山建设。

《安全设施设计》紧密结合最新采矿证的开采范围及生产规模，对开采方式、开采范围、设计利用资储量及首采中段、工作制度、矿山规模及服务年限、采矿方法、开拓和运输系统、充填系统、通风系统、排排泥系统、压风及供水系统、矿山供水水源、矿山供配电等作出详细设计。

（四）4033中段施工基本情况

根据《安全设施设计》4033m中段为3973m水平界上部区段基建中段，香格里拉市神川矿业开发有责任公司开展系统基建施工，施工由云南建投矿业工程有限公司承担。由云南鑫华工程项目管理有限公司实现场施工监理工作。

（五）4033中段19-7主运输巷道中的15#-16#线施工情况

香格里拉市神川矿业开发有限责任公司按照《安全设施设计》要求，进行施工图设计，云南建投矿业程有限公司按照施工图编制施工组织设计。

4033m中段开拓掘进作业面（16#勘探线往17#勘探线方向）进行施工。由于地质结构破碎围岩结构差，进行

（六）项目合同情况

1.项目建设承包合同：2022年7月20日，香格里拉市神川矿业开发有限责任公司（发包人）与云南建投矿业包人）签订《香格里拉市神川矿业开发有限责任公司红山铜矿80万t/a地下开采基建工程合同书》合同约定，红山具体范围以发包人年度采掘计划为准，包括开拓掘进工程内容、基建工程承包工程内容、支护工程内容和所有采计、施工图设计、生产能力及国家法律法规要求及上述项相关的所有辅助工作。合同价格形式为全费用固定综合单元（大写：人民币贰亿肆仟伍佰叁拾捌万肆仟壹佰元）该总价仅为整个合同期的预估费用，不作为结算依据。实际的工程量单价结算确定。

2.项目安全协议：2022年7月20日，香格里拉市神川矿业开发有限责任公司（发包人）与云南建投矿业工人）签订红山铜矿80万t/a地下开采基建工程《矿山外包工程安全生产管理协议》，协议约定发包人、承包人严法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国环境保护法》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家律法规之规定，发生事故的，双方根据事故调查报告各自承担责任。

3.施工监理合同：2021年4月10日，香格里拉市神川矿业开发有限责任公司（发包人）与云南鑫华工程项目t/a地下矿山采矿工程监理合同》合同约定云南鑫华工程项目管理有限公司提供红山铜矿80万t/a地下矿山采矿工程等全过程监理服务工作。

三、事故经过

神川公司按照《安全设施设计》要求，进行施工图设计，云南建投矿业工程有限公司按照施工图编制施工组业面（16#勘探线）进行施工。

2023年8月2日早约8点至11点半，云建投项目部支护班班长王*斌，带领易*招、高*文、王*宏对3973m中段护，工作结束后返回4033m中段井下休息室休息。下午约5点半进入4033m中段开拓掘进作业面（16#勘探线）进王*斌、安全员赵*对作业面进行安全检查和确认后，下午约6点，班长王*斌安排易*招、高*文对金属箱脚进行固定全员赵*对现场施工进行监护，由于现场用电线路出现问题，赵*下午约6点15分交代易*招、高*文停止作业后，路。

易*招、高*文立完第一架箱，约18时30分，准备立第二排架箱拱脚时，两人所在位置上方顶板突然冒顶，易*斌、王*宏发现突发片帮冒顶，大声呼喊二人，其中有人回应。王*宏在现场继续呼喊二人并初步救援；王*斌立即15#线岔口检查电路到工作面），将上述情况汇报至陈*（云建投分管安全主要负责人）。陈*随即将情况上报至云建18时40分，杨*军将事故简要情况上报至矿山指挥部矿长陈*军：4033m中段16#线主运输巷迎头掘进作业面施工人名工人被困。

四、事故应急处置情况

（一）事故救援及报告情况

接到云建投香格里拉分公司负责人杨*军报告后，陈*军立即启动应急响应，集合矿部应急救援队立即赶往事体情况。同时安排其他应急救援人员、安全人员、医务人员、救护车辆及应急抢险物资等在4033m中段坑口待命到事发现场，发现16#线主巷迎头掘进架箱作业面因地质结构破碎，作业面顶部已经冒顶，王*宏、王*斌等其他班援工作。在仔细询问了事故情况后，安排专职安全人员：一是加强观察，随时注意可能发生的二次冒顶风险；二是陈*军通过井下电话向公司安全副总成*同志报告。公司安全副总接到现场救援指挥陈*军报告后，通过不同途径对19时40分左右，向公司董事长作了相关情况汇报。公司董事长丹**腊接到事故报告后，及时赶往现场参加应急救援

约20时，公司安全副总成*将核实后的事故简况向市应急管理局和乡人民政府作了汇报，香格里拉市应急管立即向香格里拉市人民政府、迪庆州应急管理局电话报告相关情况，并安排相关人员赶赴事故现场。

经过现场救援人员全力营救，约20时15分左右，第一名被困人员易*招被救援人员顺利救出至坑口，矿山医有生命体征。现场指挥立即安排救护车将其送往迪庆州人民医院抢救，于21时30分经医护人员确认已无生命体征。

约20时50分左右，第二名被困人员高*文被救援人员救出至坑口，经医务人员对其进行初步观察诊断，尚有将其送往迪庆州人民医院抢救，于22时30分左右将伤员送到迪庆州人民医院，经医护人员确认已无生命体征。

20时50分左右，格咱乡党委书记带乡人民政府分管领导及相关负责同志到达现场。21时20分左右，香格里并立即组织格咱乡人民政府、矿山相关人员赶赴事发现场进行核查是否存在其余伤亡人员及其他被困人员，并对事香格里拉市人民政府常务副市长赵伟、香格里拉市应急管理局松建华局长到达现场。

2023年8月3日，国家矿山安监局云南局监察执法二处副处长邵路春一行4人，到达现场，指导事故处置工作

（二）事故善后处理情况

现场救援工作结束后，2023年8月2日23时20分，香格里拉市人民政府常务副市长赵伟主持召开现场办公会是积极配合应急等部门做好事故的调查；二是积极主动与家属沟通对接，妥善高效做好善后工作；三是全矿立即停大排查、大整改。

神川公司4033m中段8·2事故发生后，公司于8月2日晚11时20分左右，分别联系了死者家属，同时神川公司处置领导小组，负责善后处理相关工作。2023年8月3日下午，死者家属陆续到达香格里拉。经多次与家属协商后致意见，并签订了赔偿协议，并将补赔资金及时进行了兑付。2023年8月5日经家属同意对死者遗体进行了火化，籍地。至此，善后工作处置完成。

（三）应急处置评估

事故发生后，各级党委、政府及相关单位高度重视事故处置工作，迅速启动应急机制。按照省、州、市有关展事故调查和善后处置等工作，在整个事故处置过程中，由于组织有力，没有发生次生伤亡情况，同时，相关部门偿事宜并签订赔偿协议，目前赔偿到位，遇难者家属情绪稳定，对善后处置工作未提出异议。

五、事故造成的人员死亡和直接经济损失情况

（一）事故造成死亡的人员情况

1.易*招，男，27岁，汉族，公民身份号码530628******0710，住址：云南省昭通市彝良县******。

2.高*文，男，53岁，汉族，公民身份号码532233******3619住址：云南省曲靖市会泽县******。

(二)直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-86)，本次事故直接经济损失约为267万元。

六、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

1.基建工程4033m中段平巷（16#线）处于三叠系上统曲嘎寺组第2段第2层（T3q2-2），处于区域性地质构围内处于断层破碎带内，断层走向：倾向264°，倾角60°-70°，充填物：断层泥、角岩、矽卡岩等碎块组成，属断段平行分布多条断层破碎带。从现场揭露的断层情况看，属砂砾石松散结构，遇水膨胀泥化，断层内有滴水现象。

2.神川公司在进行施工图设计时，对该断层施工的风险认识不够，相关措施考虑不全；云南建投矿业工程中，对通过该断层施工的风险认识不到位，风险预知管理不足，是导致该事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.神川公司施工图设计不规范，对揭露的工程地质现象没有在图上明确表示，没有提出有针对性的安全设施道迎头专项支护方案》编制不具体，工艺措施针对性不强；

2.云南建投矿业工程有限公司，对于穿过断层掘进作业，采取短掘短支的施工工艺，金属钢架间距0.27m~0勘，对于断层破碎带状态很差的条件下，超前穿箱长度不够；

3.当班作业人员对现场安全生产管理工作经验不足，未能及时发现作业面存在的风险。

（三）事故性质

鉴于上述原因，根据国家有关法律法规规定，事故调查组认定，香格里拉市神川矿业开发有限责任公司红山般生产安全责任事故。

七、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任的责任人员

1.易*招，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.高*文，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.香格里拉市神川矿业有限责任公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十一条、第三十四条第定，建议由香格里拉市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定对者出行政处罚。

2.云南建投矿业工程有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十一条、第三十四条第一款、第
由香格里拉市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定对云南建投矿

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.丹**腊，香格里拉市神川矿业有限责任公司董事长（法人），未严格落实安全生产规章制度和操作规程，未
故中负有重要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定，建议由香格
共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定对其作出行政处罚。

2.成*，香格里拉市神川矿业有限责任公司安环部经理，未及时排查生产安全事故隐患，在事故中负有重要
国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议香格里拉市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》
罚。

3.杨*军，云南建投矿业工程有限公司香格里拉分公司神川矿业项目部负责人，未严格落实安全生产规章制
位，未及时消除生产安全事故隐患，在事故中负有主要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一
由香格里拉市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定对其作出行政处罚。

4.赵*，云南建投矿业工程有限公司香格里拉分公司神川矿业项目部专职安全员，隐患排查治理不到位，未
故中负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由香格里拉市应急
生产法》第九十六条的规定对其作出行政处罚。

八、事故教训和事故整改及防范措施

（一）全市上下要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取“8
个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，切
意识和底线思维。进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，按照“三管三必须”和“谁
面贯彻落实国家、省、州、市关于安全生产的一系列重要决策和工作部署，深入实施重点行业领域重大事故隐患
矿山安全生产综合整治和“打非治违”，杜绝此类事故的再次发生。

（二）云南建投矿业工程有限公司香格里拉分公司。一要认真汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任
全操作规程，层层压实安全生产责任制。二要进一步加强工程技术人员的学习培训，提高技术业务水平和现场业务
管人员的学习培训，增强现场风险辨识能力和现场安全风险管控鉴别能力；四要针对矿山断层较多，各类巷道和工
施工单位对该地段的工程施工应编制专项可靠、可行的施工组织设计，在凿岩、爆破、出渣、支护等工艺施工上
顶”制度，检查顶板和边帮的松动岩石，最大空顶距不得超出作业规程规定的范围，在岩体稳固性差岩层作业时加

（三）香格里拉市神川矿业有限责任公司。一要进一步加强工程技术人员的学习培训，提高技术业务水平和现
安全监管人员的学习培训，增强现场风险辨识能力和现场安全风险管控鉴别能力。三要加强矿山工程地质、水文地
工程地质、水文地质图，并时实更新，为工程设计、工程施工管理、现场安全管理，提供可靠的基础资料。四要认
确认制度，严格现场确认质量，增设现场确认复查制度。五要组织召开一次事故分析教育会，对香格里拉市神川矿
程有限公司香格里拉分公司所有从业人员开展一次警示教育活动，并将活动开展情况报市安委办（市应急局）备案

（四）香格里拉市应急局要认真履行“管行业必须管安全”的职责要求，切实落实好行业安全生产监管责任，
作。

（五）格咱乡人民政府要认真落实属地政府安全生产监管职责，加强辖区内的工矿商贸企业、重点建设项目和
作，对发现的问题隐患要及时督促整改落实，整改落实不了的问题隐患，及时报市级行业主管部门和市安委办（市
确保问题隐患整改清零。

云南省香格里拉市神川矿业开发有限责任公司

红山铜矿“8.2事故”调查领导小组

2023年11月20日