广西新百裕木业有限公司“11.25”事故 调查报告

2021-01-25 09:10　来源：象州县应急管理局

2020年11月25日19时34分左右，广西新百裕木业有限公司车间西边通道发生一起事故，一名工人在装车时被车上塌落的单板砸中，经抢救无县人民政府接到报告后迅速组织公安局、人社局、工管委、应急局、自然资源局、总工会等有关部门及马坪镇政府人员赶赴事故现场开展救援、处事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定，县人民政府于2020年11月27日成立事故调查组，调查组由县政府管委、公安局、人社局、自然资源局、总工会及马坪镇政府等单位抽调人员组成，对事故进行调查并邀请县纪委监委和县人民检察院派员参与监督不放过”原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年11月25日19时34分

（二）事故发生单位：广西新百裕木业有限公司

（三）事故发生地点：广西新百裕木业有限公司车间旁西通道

（四）事故等级：一般事故

（五）事故类别：外力打击

（六）事故性质:生产安全责任事故

（七）死亡人数：1人

（八）直接经济损失：83.6万元

二、事故相关基本情况

(一)事故企业及情况

广西新百裕木业有限公司。统一社会信用代码：91451322MA5NQA2J42,注册资本：壹亿圆整；类型：有限责任公司（自然人独资）；成立日；法定代表人：陈***；营业期限：长期；住所：广西来宾市象州县石龙镇*******；经营范围：胶合板、木地板、木门窗、木楼梯、防腐木、家单板、锯材、包装箱、生态板、细木工板、木地板、装饰板、粘合机加工、销售；货物进出口业务、新型建筑材料加工销售。（依法须经批准的项方可开展经营活动）。属于合法的木板加工销售企业。

(二)事故死者基本情况

死者孔***，男，48岁，系广西新百裕木业有限公司聘请的运输工，持有准驾车型为B2E机动车驾驶证，未持有驾驶叉车的特种设备作业人员

三、事故报告、事故经过及善后处理情况

(一)事故报告情况

事故发生后广西新百裕木业有限公司厂长拨打110报警和120急救电话，后报象州县工业园区管理委员会、象州县应急管理局。应急局接到报
市应急局，县府立即组织公安局、人社局、工管委、应急局、自然资源局、总工会等有关部门及马坪镇政府人员等有关部门人员迅速赶赴事故现场
作。

(二)事故经过及善后处理情况

1、经查：2020年11月25日18时左右，孔**吃过晚饭后驾驶叉车将刚刨出来单板运送到车间西边通道临时存放点，之后将临时存放的单板用
为赣C46***的大货车，并驾驶大货车将单板运送到晒场晾晒。19时30分左右，单板装车完成，晒板工吴**看到后赶来帮助孔**关闭货车两边的围
关闭右后方车栏时，货车上的两栋单板失去平衡突然倒塌，将孔**和吴**压住，由于压在吴**身上的单板数量较少，吴**立即爬出并询问孔**的情
立即驾驶叉车到办公室向厂长陈**汇报，陈**得知情况后立即拨打120急救电话及110报警并组织人员前往救援，过了15分钟左右，赶来帮忙的工人
从板堆中救出，大概20分钟后120急救人员赶到对孔**实施抢救，最终抢救无效死亡。

2、事故发生后，厂长向广西新百裕木业有限公司负责人助理郑**报告，郑**立即向公司负责人陈**报告，公司随后组织人员积极配合相关
作；孔**抢救无效死亡后及时安抚死者家属。经广西新百裕木业有限公司与死者家属协商，与死者家属签订了一次性赔偿协议并赔付到位，死者家
认可。

综上：事故发生后，涉事企业以及各相关部门均能按照相关规定作出响应。事故处置、救援报告程序均符合规定，没有迟报、瞒报现象，救
害。

四、事故原因

(一)直接原因

位于货车上右后方的两栋单板，在孔**关闭左边车门时受到挤压导致不平衡倒塌，倒塌形成巨大的重力势能砸中车旁孔**，使其头部受到单
其死亡的直接原因。

(二)间接原因

1.岗位设置不规范。安排不具备特种设备作业资质人员从事特种设备操作岗位，是导致事故发生的间接原因之一。

2.安全教育不到位。广西新百裕木业有限公司未依法对从业人员进行安全教育培训，没有如实记录安全生产教育和培训情况，没有培训计划
人员未具备必要的安全生产知识，孔**未经过专业培训考核，装车操作不规范，是导致事故发生的间接原因之二。

3.隐患排查不到位。未落实生产安全事故隐患排查治理责任，未按照规定开展隐患排查工作，未能及时采取措施消除事故隐患，是导致事故发

4.企业管理混乱。未按规定设置安全管理机构及配备安全管理人员，管理人员职责不清晰，公司企业主要负责人及安全管理人员未取得安全
证，在安全管理上存在问题，是导致事故发生的间接原因之四。

5.安全生产规章制度和操作规程不健全。广西新百裕木业有限公司于2020年10月10日已经正式投入生产，未健全公司安全生产规章制度和各
备行业标准规定的安全条件，是导致事故发生的间接原因之五。

五、事故性质

经调查认定,广西新百裕木业有限公司“11.25”事故是一般生产安全责任事故。

六、责任认定

（一）孔**

未取得驾驶叉车所需要的特种设备作业人员证，未经过专业培训考核，装车操作不规范，对事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究其

（二）广西新百裕木业有限公司

1.未依法对从业人员进行安全教育培训，没有如实记录安全生产教育和培训情况，没有培训计划、培训记录台帐，违反《中华人民共和国安全
第三款“生产经营单位应当建立健全安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”。

2.未落实生产安全事故隐患排查治理责任，未按照规定开展隐患排查工作，未能及时采取措施消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生
（一）款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应
业人员通报”。

3.企业管理混乱。未按规定设置安全管理机构及配备安全管理人员，安全管理人员未取得安全生产管理人员考核合格证，违反《中华人民共和
十一条第二款“前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业一
专职或兼职的安全生产管理人员”。

4.未按照法律法规制定公司安全生产规章制度以及操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第十七条第一款“生产经营单位应当具备本
规和国家标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”。导致事故的发生，对事故负主要责任。

（三）企业负责人陈**

陈**作为企业负责人，安全教育不到位，隐患排查不到位，安全生产规章制度和操作规程不健全，企业管理混乱；违反《中华人民共和国安全
一款“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产
（三）“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”；（五）“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患”。导致事故的发
任。

七、相关行政处罚及建议

（一）广西新百裕木业有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三款“生产经营单位应当建立健全安全生产教育和培训机
产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”；违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第（一）款“生产经营单位应当建立健
排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”；违反《中华人民共和
七条第一款“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动
人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项“事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，
以下的罚款……”的规定，事发后广西新百裕木业有限公司积极抢救伤者，伤者抢救无效死亡后能积极安抚家属并理赔，因此建议给予广西新百裕木
币贰拾万元整（¥200000.00）的行政处罚，建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（二）陈**：企业负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列
全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”；（五）“
全生产工作，及时消除安全生产事故隐患”。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行
理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般安全事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款
负责人陈**2019年收入陆万元整（¥60000.00）的百分之三十罚款壹万捌仟元整（¥18000.00 ）的行政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由
具体的行政处罚决定。

八、防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施。

（一）广西新百裕木业有限公司要落实安全生产主体责任

1.广西新百裕木业有限公司要深刻吸取本起事故教训，提高安全生产意识，认真履行安全生产职责，严格执行安全生产法律法规，切实加强
全生产管理。

2.完善安全生产规章制度和操作规程，要求企业负责人和安全管理人员尽快取得安全生产管理人员考核合格证，严格督促各岗位从业人员按
规程进行生产，保证生产安全。

3.企业主要负责人和相关管理人员，提高安全生产意识，积极学习木板生产、加工等流程所必备的安全生产知识，提高安全管理水平和能力。

4.加强安全生产教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况。要制定切实可行的教育培训计划，组织实施提高工人安全防范意识和技
保证做到人人培训上岗。

5.严格落实生产安全事故隐患排查工作，对各车间、各部门要认真开展经常性安全生产大检查，对检查中发现的隐患和问题要及时整改，严防

（一）各部门落实监管责任

1.建议县安委办组织应急局、自然资源局、马坪镇政府、工管委对广西新百裕木业有限公司进行警示约谈，预防此类事故再次发生。

2.各行业监管部门要加大监管力度，采取切实有效的措施，积极开展隐患排查和落实隐患整改；要严于执法，对违法违规行为要敢于亮剑，1
处。

广西新百裕木业有限公司“11.25”事故调查组

2021年1月20日