[索引号]	11500104MB19393788/2023-00040	[发文字号]	
[主题分类]	市场监管、安全生产监管	[体裁分类]	其他
[发布机构]	大渡口区应急局		
[成文日期]	2023-11-21	[发布日期]	2023-11-21

九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部“7·24” 一般物体打击事故调查报告

大渡口视讯 政务微信 公开信箱

九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部“7·24”

一般物体打击事故调查报告

2023年7月24日，九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部在九龙坡区与大渡口区行政区域交界处重庆新世界建材市场一租赁库房内实施石材搬运吊起一般物体打击事故，事故造成1人死亡。

由于事故发生后，九龙坡区向重庆市应急管理局提出事发地行政区域管辖权异议，2023年9月21日下午，重庆市应急管理局召集大渡口区应急管理局、九龙坡区应急管理局召开了重庆新世界建材市场“7·24”事故管辖权属及事故指标专题会议，会议明确该事故由大渡口区应急管理局牵头调查。事故调查期限自9月21日起算。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，受区政府委托，成立了由大渡口区应急局牵头，大渡口区公安分局、八桥镇人民政府、大渡口区总工会组成的事故调查组，并邀请了区纪委监委、区检察院参加，同时聘请重庆市应急管理专家组专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位情况

九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部，成立时间：2018年08月13日；经营场所：重庆市九龙坡区华园路6号（重庆新世界建材市场）T8-10-12商户，经营者：叶*仁，统一社会信用代码：925001********Q87H，经营范围：批发、零售：石材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2023年7月24日8:30左右，九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部杂工文*平独自一人从经营部门市前往经营部租赁库房，着手从库房里面将成堆石材剥离其中2块，准备运到门市切板。事发时文*平在无人协助且未佩戴防护手套及安全帽的情况下，徒手将2块石材与其他石材分离后，文*平仅用一只手将分离出来的石材，同时用另一只手操作行车遥控器，准备将行车夹具移动到石材上部夹石材。由于未佩戴防护手套，且单手不当操作，手掌与石材边缘导致石材重心偏移，从石材堆里剥离的2块石材倾倒，文*平遂被石材砸倒在地，2块石材倾倒在文*平身上并发生碎裂，其中一块石材碎片压在文*平胸部，石材碎片卡住文*平喉部，导致其窒息死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，九龙坡区公安分局，九龙坡区应急管理局等单位立即赶赴现场进行了事故处置，九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部老板娘田*报救电话，大渡口区人民医院赶赴现场对文*平进行急救，文*平经抢救无效宣告当场死亡。经市应急管理局统一协调，大渡口区应急局执法人员于11月1日区应急管理局调取相关证据材料后，立即组织专家，会同八桥镇人民政府工作人员赶到现场勘察。由于管辖权争议，确定事故管辖权后，该现场

现场无监控录像。为尽可能还原事故现场，大渡口区应急局带领九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部目击事发情况的经营者指认了现场，结合九龙获取的证据材料和专家技术分析意见，查明了事故原因。

三、事故伤亡情况

该起事故共造成1人死亡，死者文*平，男，身份证号码：510225********6850，现年62岁，户籍地重庆市江津区先锋镇金紫村*组***号亡。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

文*平安全意识淡薄，不佩戴劳动防护用具，且独自一人单手操作，剥离并徒手扶住单块重达约150kg的2块石材，造成人的不安全行为和物

（二）间接原因

九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部未建立安全风险管控制度，未开展安全风险评估，未针对搬运石材过程中可能存在的安全风险并制定相施，未及时发现并制止文*平不佩戴劳动防护用具，且独自一人单手操作的不安全行为；未制定石材搬运操作规程；安全教育培训缺位，没有录，构成管理的失职。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部未建立安全风险管控制度，未开展安全风险评估，运石材过程中可能存在的安全风险并制定相施，未及时发现并制止文*平不佩戴劳动防护用具，且独自一人单手操作的不安全行为；未搬运操作规程；安全教育培训缺位，没有录，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第二十一条第二项、第二十八条的规定，构成管理的失职，对本次事故的任。建议交由大渡口区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第定作出行政处罚。

2.重庆新世界建材市场有限公司对九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部安全检查不到位，区九龙园区艺顺石材经营部存在的安全制度全，安全培训缺失，劳动防护不到位等问题和隐患没有及时发现并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条“生产经营经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”的规定。鉴于其违法行为与本次事故的发生没有直接的因由大渡口区应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定作出行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见

1.九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部未建立安全风险管控制度，未开展安全风险评估，未针对搬运石材过程中可能存在的安全风险并制定相施，未及时发现并制止文*平不佩戴劳动防护用具，且独自一人单手操作的不安全行为；未制定石材搬运操作规程；安全教育培训缺位，没有录。叶*仁作为九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部的经营者和负责人，对本次事故的发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产第五项的规定。建议交由大渡口区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其作出行政处罚。

2.文*平安全意识淡薄，不佩戴劳动防护用具，且独自一人单手操作，剥离并徒手扶住单块重达约150kg的2块石材，造成人的不安全行为态。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

3.邹*，重庆新世界建材市场专职安全员。鉴于重庆新世界建材市场有限公司的行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二项公司专职安全员，建议交由大渡口区应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定作出行政处罚。

（三）其他意见

本起事故发生前，重庆新世界建材市场的安全监管长期以来由九龙坡区实施。在本起事故调查过程中，大渡口区八桥镇人民政府工作人员区应急局开展现场勘察等取证工作，未发现八桥镇人民政府有失职渎职情况，建议不追究八桥镇人民政府及有关人员责任。

六、事故防范整改措施

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，建议采取以下事故防范整改措施：

（一）九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部应建立健全安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制，全面梳理存在的各类安全风险，采取相加强安全隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。

大渡口视讯
政务微信
公开信箱

（二）九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部应切实做好员工安全教育培训工作，应当教育和督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（三）重庆新世界建材市场有限公司应加强租赁单位的安全监管，督促租赁单位加强安全管理工作，建立健全安全生产责任制等安全管程，加强员工安全培训，加强对租赁单位安全检查，及时发现并消除安全隐患。

以上防范整改措施由大渡口区八桥镇人民政府督促九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部和重庆新世界建材市场有限公司落实。大渡口区八桥重庆市应急管理局召集大渡口区应急管理局、九龙坡区应急管理局召开的本次事故管辖权属及事故指标专题会议为契机，在明确了行政区域管辖本区红线范围内的市场租赁企业和个体工商户的安全生产开展管理、督促整改工作，切实履行属地监管责任。

九龙坡区九龙园区艺顺石材经营部“7·24”

一般物体打击事故调查组

2023年11月16日

大渡口视讯
政务微信
公开信箱
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）政府网站

联系我们 网站地图 版权声明

重庆市大渡口区人民政府版权所有 重庆市大渡口区人民政府办公室主办

政府网站标识码：5001040009 渝ICP备2022002862号-1 渝公网安备50010402000118

适老化无障碍服务