始兴马市大能环保科技有限公司

“9•25”一般物体打击事故

调

查

报

告

韶关市大能环保科技有限公司“9•25”

一般事故调查处理工作领导小组

2025 年 10 月 10 日

始兴马市大能环保科技有限公司“9·25”一般物体打击事故调查报告

2025年9月25日上午11时左右，韶关市大能环保科技有限公司发生一起物体打击伤害事故，导致一名工人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，始兴县人民政府于9月25日成立了由常务副县长任组长，县府办、县委社会工作部、应急局、工信局、公安局、司法局、发改局、人社局、市场监管局、工业园区管委会、总工会、马市镇人民政府组成的韶关市大能环保科技有限公司“9·25”一般事故调查处理工作领导小组（以下简称“事故调查组”），对事故开展调查工作。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过聘请专家勘查、询问相关当事人、查阅有关资料及事故现场分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况。现将有关情况报告如下:

一、事故单位及相关人员基本情况

（一）事故相关单位情况

韶关市大能环保科技有限公司，法定代表人：沈**，统一社

会信用代码：91440222MA53GCQF7Y，成立时间：2019年7月11日，地址：始兴县马市镇广土林化西侧，经营范围：研发、加工、产销、安装环保节能产品、机电产品；环保节能产品、机电产品的技术服务和技术转让；合同能源管理；机电工程、节能环保、工程咨询及技术服务；环境监测、技术监测；销售蒸汽、五金建材、生物燃料、锅炉燃料；热力供应。

（二）事故相关人员情况

1.韦**（死者），男性，52岁，广西河池人，身份证号码：452702******0438，韶关市大能环保科技有限公司工人。

2.沈**，男性，54岁，广东始兴人，身份证号码：440222******0375，韶关市大能环保科技有限公司总经理、主要负责人。

3.沈**，男性，30岁，广东始兴人，身份证号码：440222******0338，韶关市大能环保科技有限公司安全管理人员。

4.韦**，男性，47岁，广西河池人，身份证号码：452702******50393，韶关市大能环保科技有限公司车间主管。

二、事故发生经过和善后情况

（一）事故发生经过

2025年9月23日车间主管韦**发现锅炉车间四层平台上的布袋除尘脉冲阀存在内漏隐患需要更换后，将情况汇报给后勤主

管杨*，杨*指示韦**于9月25日停炉维修。

2025年9月25日7时23分，车间锅炉停炉。8时30分，工人韦**跟随韦**到达四层平台的布袋除尘脉冲装置，由韦**拆除脉冲阀压盖，韦**在旁指导。待第一个脉冲阀压盖拆除后，韦**指示工人阳**、工人刘**到现场干杂活，随后又指示新入职的工人蓝**到现场帮忙。

10时40分，韦**已拆除2个脉冲阀压盖，便指示蓝**去取扳手给他。韦**此时因需下楼调整割枪氧气管气压，且手腕部旧疾需要回宿舍搽药，便将该情况告知韦**后离开。11时左右，蓝**取得扳手并给予韦**，随后转身准备到旁边去休息。韦**取得扳手后，继续拆除脉冲阀压盖上的螺丝。这时，脉冲阀突然弹出，射中韦**胸口，并发出“嘣”的异响，韦**当即倒地。蓝**、阳**、刘**听到声响后回头，看到韦**倒地不起。蓝**见状立即大声呼喊“上面出事了”。副总经理赵**、杨*及工人赵**闻声后从各自所在的二层平台、三层平台移动至四层平台察看韦**的受伤情况，发现韦**胸口被击出一个窟窿，众人不敢对其进行急救。11时07分，赵**打电话向公司主要负责人沈**汇报情况，众人在旁观察待命。

沈**接到赵**电话汇报后，于11时07分拨打了120，同时赶赴现场，并通知安全管理人员沈**向县应急管理部门上报并立即赶往现场。11时20分左右，沈**、沈**、120救护人员到达

现场后立即由医护人员对韦**进行急救。11 时 27 分，沈**拨打始兴县应急管理局值班电话汇报现场情况。医护人员完成急救措施后，指示旁边众工人合力将韦**用担架抬上救护车并送往始兴县人民医院，后经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

2025 年 9 月 25 日 11 时 27 分，始兴县应急管理局接到韶关市大能环保科技有限公司安全管理人员沈**报告：公司发生一起事故，导致一名工人重伤。县应急局、马市派出所、县发改局、县市场监督管理局、县工业园区管委会及马市镇人民政府立即组织人员赶赴事故现场进行核查处置，同时立即向县主要领导和分管县领导汇报。11 时 49 分，县应急局到达事故现场，11 时 54 分左右各相关单位相继到达事故现场，组织开展事故调查，设置警戒线控制现场，维护现场秩序，妥善处理保护现场相关证据，对相关当事人展开调查询问，进行现场勘察，了解事故发生经过及现场情况。13 时 17 分，县应急局向市应急局上报事故信息。

（三）事故现场勘验情况

县安委办分别于 9 月 26 日、9 月 27 日邀请广东省特种设备检测研究院韶关检测院及韶关市安全生产专家对事故现场进行勘验，事故发生位置位于韶关市大能环保科技有限公司锅炉车间四层平台布袋除尘脉冲装置处。（专家勘验意见详见附件）



（图 1）四楼作业平台



（图 2)事故相关电磁脉冲阀

（四）事故善后处理情况

事故发生后，韶关市大能环保科技有限公司积极开展善后工作。2025 年 9 月 30 日该公司与韦**家属签订了《调解协议》。目前韦**遗体已火化，其家属情绪平稳，已返回广西。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，韶关市大能环保科技有限公司信息报送及时，未出现迟报、漏报情况，现场救援迅速，现场应急处置得当，未发生因应急处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。相关部门接报后响应及时，应急处置得当，应急处置中未发生衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报情况。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡。死者韦**，男，52 岁，壮族，住址：广西宜州市怀远镇，为韶关市大能环保科技有限公司工人。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，造成直接经济损失合计：150 万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

韦**安全意识不强、麻痹大意，未按照操作规程拆卸电磁脉冲阀。阀内残余压缩气体瞬间释放，导致脉冲阀阀体向上弹出，击中韦**胸腔要害，造成创伤性心脏破裂。

（二）间接原因

韶关市大能环保科技有限公司未严格落实企业安全生产主体责任；对从业人员的安全培训教育不足，韦**及其他现场作业人员缺乏必要的安全意识；现场安全监督管理缺失，检修作业期间无专职安全管理人员或负责人进行现场监督和指挥，导致韦**未严格按照操作规程进行检修作业。

（三）事故性质

经事故调查分析认定，韶关市大能环保科技有限公司“9·25”一般物体打击伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位履职情况

（一）韶关市大能环保科技有限公司

韶关市大能环保科技有限公司在安全生产管理方面虽开展部分基础工作，但在履行企业安全生产主体责任上存在不足：一

是虽定期组织生产一线员工开展安全培训，落实“三级”安全教育培训工作，但培训内容针对性和实效性不强，导致从业人员安全生产意识薄弱，部分员工对岗位存在的危险因素认知不清，未能真正掌握安全操作规程和应急处理措施。二是隐患排查治理不深入，未能建立系统、持续的风险辨识与管控机制。对生产过程中出现的安全隐患识别不及时、整改不彻底，暴露出公司在安全管理的具体落实上存在漏洞。三是日常监督和动态管理方面存在缺失。安全生产责任制未有效传导至一线岗位，部分环节管理松散，风险管控措施执行不力。

事故发生后，韶关市大能环保科技有限公司相关人员能够第一时间启动应急响应，拨打120急救电话，迅速将伤者送往医院救治，但最终伤者经抢救无效不幸死亡。目前，公司积极配合有关部门开展事故调查与善后处理工作，并进一步梳理强化安全管理措施，切实防范类似事故再次发生。

（二）始兴县发展和改革局

始兴县发展和改革局积极贯彻执行国家、省、市、县有关安全生产的方针、政策和法律、法规，作为能源行业主管部门，先后制定和印发《始兴县能源系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》、《始兴县2025年安全生产专项整治行动工作方案》、《始兴县能源行业2025“隐患排查治理年”行动方案》等一系列方案制度，2025年5月12日组织全县能源

领域相关企业召开会议对安全生产进行培训部署。同时按照检查计划和日常监管职能，2025 年围绕能源安全生产主体责任落实、消防安全、隐患排查整改等关键环节，对辖区内能源领域生产经营单位开展安全生产督导检查 76 家次，排查重大事故隐患 4 条，现均已完成整改。多渠道、全方位开展安全生产宣传教育活动，结合安全生产月、消防宣传月，开展“人人讲安全 个个会应急--查找身边隐患”等活动，通过滚动播放安全警示教育片、微信群安全风险提示等方式，及时传达省、市、县关于能源行业领域安全生产工作相关文件精神，全面提升安全生产管理及一线从业人员、广大干部群众安全素养和应急处置能力，实现对全县能源行业领域监管、培训和政策宣贯全覆盖。

（三）广东始兴工业园区管理委员会

广东始兴工业园区管理委员会作为韶关市大能环保科技有限公司行属地管理部门，积极贯彻执行国家、省、市、县有关安全生产的方针、政策和法律、法规，深入贯彻落实“人民至上、生命至上”的安全发展理念，扎实推进园区应急管理体系和能力现代化，有效防范化解重大安全风险，保障园区企业和职工生命财产安全。园区严格按照《广东始兴工业园区管理委员会 2025 年度监督检查计划》开展监督检查工作，根据计划要求开展对企业的监督检查工作。2025 年 2 月 27 日，园区应急办工作人员到喜洋洋、大能开展年后复工复产检查并与企业签订安全生产责任

书，宣传安全生产法律法规，要求企业严格落实“六个一”、安全生产“十不准”、安全生产“六大纪律”、安全生产“六做到”、安全生产“六务必”等工作要求，指导企业做好安全生产日常工作。2025年4月18日，园区联合县市场监管局、市特种院专家到大能环保公司检查指导安全生产工作，要求企业做好锅炉设备的安全运营。2025年5月13日，园区联合县应急局、县工信局、县环保局、县卫健局、县市场监管局、县消防救援大队和马市政府到喜洋洋纸业、大能环保公司开展安全生产联合大检查工作，指导企业切实做好安全生产工作和强化教育培训及安全生产、消防演练。2025年6月18日，园区和县应急局陪同专家到喜洋洋纸业和大能环保公司开展专家指导服务。2025年7月1日-2日，园区联合县应急局及其聘请的专家在金谷酒店对大能企业主要负责人及安全生产管理人员开展了专题教育培训。2025年8月19日，园区配合县市场监管局到大能环保公司开展特种设备安全使用及管理检查工作，园区督促企业严格按照县市场监管局的要求落实相关工作。

（四）始兴县市场监督管理局

始兴县市场监督管理局积极贯彻执行国家、省、市、县有关安全生产的方针、政策和法律、法规，作为特种设备使用企业的监管部门，严格按照《2025年始兴县特种设备常规监督检查计划》开展执法检查工作，根据计划要求开展对特种设备使用管理

单位的执法检查工作。于2025年2月18日开展2025年始兴县特种设备复工复产安全公益宣讲，2025年5月22日开展起重机械公益宣讲，对始兴县特种设备使用管理单位安全总监、安全员开展培训，重点讲解特种设备安全管理知识、特种设备重大事故隐患判定标准、起重机械安全使用等内容。2025年以来共开展特种设备安全知识宣传活动15场，组织开展特种设备应急救援演练19场。聘请了第三方对全县113台电梯开展隐患排查，2025年4月18日邀请韶关特检院专家对集中供热单位使用管理的锅炉开展专家技术服务帮扶指导，其中针对韶关市大能环保科技有限公司使用管理的锅炉情况进行了分析及提出建议（1、该台锅炉的燃烧方式为循环流化床，用气企业用气量不稳定，低负荷运行时锅炉只能通过外排蒸汽、降低鼓风量或炉膛压火来维持锅炉燃烧状态，降低鼓风量或炉膛压火容易造成锅炉炉膛结焦，低负荷运行导致故障率较高；2、锅炉的自然机械故障率较高，企业应加强维护保养；3、建议集中供热锅炉最好为一用一备，以稳定供气）。2025年8月18日对韶关市大能环保科技有限公司开展特种设备“双随机，一公开”检查，检查发现该企业未按要求落实锅炉日管控、周排查、月调度机制，该企业已于8月21日提交整改资料完成整改。

（五）韶关市生态环境局始兴分局

为切实加强企业环境监管，落实生态环境保护主体责任，韶

关市生态环境局始兴分局依据年度“双随机、一公开”执法计划及其他专项工作安排，对辖区内重点企业韶关市大能环保科技有限公司（以下简称“该企业”）开展了多次执法检查。我局通过现场调阅该企业的相关资料及重点排污单位自动监控与基础数据库系统巡查等多种方式，对该公司履行环保法律法规、落实污染防治责任情况进行了监督。针对首次发现的、情节轻微且能立即纠正的部分管理性问题，我局秉持包容审慎原则，优先采取教育、劝导、警示等柔性方式，督促企业自觉守法。近期现场检查时，我局发现该企业的大气采样梯因建设时间过长而出现了锈化现象，我局现场立即提出问题并要求该企业立即整改，以免出现安全事故。该企业已开展行动，并承诺将于2026年2月中旬完成全面整改，我局将持续跟进其整改进度。经查，该公司在2025年度整体上遵守了环境保护相关要求，未出现重大环境违法行为。此外，在“春节”“五一”“国庆”“元旦”等重大节假日前夕，我局均按照惯例与专项工作部署，提前向该公司等重点监管单位下发书面通知，明确要求其加强节假日期间的环境安全管理，开展环境风险隐患自查自纠，严格落实值班值守制度，确保污染防治设施稳定运行，并做好突发环境事件的应急准备，坚决防范节假日期间发生突发性污染事件。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

通过对事故原因的分析和认定，本着以事实为依据，以法律

为准绳的原则，依照《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，事故调查组建议对此事故中的相关责任单位和相关责任人给予如下处理：

（一）对事故单位责任认定及处理意见

韶关市大能环保科技有限公司：该公司未认真落实企业安全生产主体责任，作业现场没有严格督促从业人员执行操作规程，缺乏有效监督机制，安全教育培训工作不足，对事故发生负有主体责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]及第四十四条[2]的规定，建议由始兴县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款[3]规定，对韶关市大能环保科技有限公司给予相应的行政处罚。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理意见

1.韦**，工人，安全意识不足，对安全操作规程缺乏足够的认识，在检修过程中未严格执行安全操作规程进行作业，对本起事故负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其法

1 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款。

律责任。

2. 沈**，企业主要负责人，未严格依法履行安全生产管理职责，未严格落实员工的安全教育培训，未严格督促从业人员执行安全生产操作规程，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款[4]，建议由始兴县应急管理局对沈家长给予相应的行政处罚。

3. 沈**，企业安全生产管理人员，未严格履行其所承担的安全生产工作职责，未对员工开展有效的安全教育培训，未及时到作业现场进行监督管理，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议由始兴县应急管理局对沈文强给予相应的行政处罚。

4. 韦**，企业车间主管、现场负责人，未严格履行其所承担的安全生产工作职责，未在作业现场进行监督管理，对事故的发生负有管理责任，建议由韶关市大能环保科技有限公司对韦**给予相应的内部处理，并将处理结果报送至县安委办。

七、事故防范措施建议

该起事故的发生，暴露了企业安全生产责任落实不足，安全

---

4 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款：生产经营单位的主要负责人为履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产教育培训不到位，从业人员安全意识淡薄、违规作业等问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，引以为戒，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下防范措施和建议：

（一）韶关市大能环保科技有限公司要落实企业安全生产主体责任，组织从业人员开展生产安全警示教育，以案为鉴，以案示警，深刻吸取事故教训，提高员工的安全意识和应急处置能力。要加强安全教育培训工作，有针对性制定年度安全教育培训计划，规范从业人员检修维修作业操作，提高从业人员检修维修技能水平。要扎实开展安全隐患排查整治，及时发现和消除安全问题隐患，形成闭环管理。要加强对作业现场的安全管理，规范组织现场作业活动，强化对作业现场的日常巡查，全面组织辨识和排查作业现场的各类隐患，及时发现、制止、纠正违章违规作业行为，严防类似事故再次发生。

（二）始兴县发展和改革局要认真履行行业主管部门职责，深刻汲取本次事故教训，**并责成向县人民政府作出书面深刻检查**。要深入学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，切实增强忧患意识，坚持底线思维和红线思维，将安全发展理念真正贯穿于经济社会发展的各领域和全过程。要持续强化规划引导和监督管理，进一步加强行业领域监管，牵头组织或积极配合开展安全生产检查及专项整治工作，扎实做好所辖行业领域企业的安全生产日常监管和指导服务。要督导企业加强主要负责人和安

全管理人员的安全教育培训，积极开展安全生产法律法规、方针政策，安全意识以及安全知识的宣传普及，持续提升员工的安全生产责任意识与管理能力。

（三）广东始兴工业园区管理委员会要切实担负起属地管理部门责任，组织辖区内企业认真学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，组织开展生产安全事故警示教育，以案为鉴，以案示警，深刻汲取事故经验教训，举一反三，提高企业安全生产意识和能力。要继续压实属地监管责任，加强对辖区内企业的安全日常检查巡查，督促企业加强安全生产隐患排查，对检查发现的问题及时督促企业整改闭环。要加强安全宣传，将安全宣传开展到企业里，深入至员工中，将安全的种子扎根在企业和员工心里，做到安全生产铭记于心，践行于行。

（四）始兴县市场监督管理局要深入学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，抓实抓好特种设备风险防控和隐患排查整治，全力做好特种设备安全监管工作，有效防范特种设备事故发生，保障特种设备安全形势稳定。要按照特种设备安全风险管控特点，突出重点场所、重点设备的监督检查。要督促企业持续压实主要负责人、安全总监和安全员职责、守则，切实抓好“日管控、周排查、月调度”工作制度，确保红线意识、底线思维和安全压力层层传导到生产一线人员，夯实企业自主安全管理基础。

（五）韶关市生态环境局始兴分局要认真履行生态环境保护主管部门职责，强化统筹协调与监督指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于生态环境保护的重要指示批示精神，坚持生态优先、绿色发展，严守生态保护红线和环境质量底线。要进一步加强对污染防治等工作的监督管理，牵头或积极配合开展生态环境执法检查、专项治理与攻坚行动，扎实做好辖区内企业的日常环境监管与帮扶指导。同时，要加强对企业环保负责人和环保管理人员的能力培训，积极开展生态环境保护法律法规、政策标准、生态文明理念与科学知识的宣传普及，持续提升企业生态环境保护主体责任意识与污染治理水平。

附件：1. 广东省特种设备检测研究院韶关检测院专家意见

2. 韶关市安全生产专家意见

韶关市大能环保科技有限公司“9·25”

一般事故调查处理工作领导小组（代章）

2025年10月10日