海宁马桥浙江伟伦新材料股份有限公司“3•3”一般机械伤害事故调查报告

海宁马桥浙江伟伦新材料股份有限公司“3•3”

一般机械伤害事故调查组

2025年3月28日

目　录

一、事故概况 2
（一）事故单位情况 2
（二）现场勘验情况 2
（三）涉事故设备情况 3
（四）安全管理情况 4
二、事故发生经过及应急处置情况 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故应急处置情况 5
（三）善后处置情况 5
三、人员伤亡和直接经济损失情况 6
（一）人员伤亡情况 6
（二）直接经济损失情况 6
四、事故应急处置评估 6
五、事故原因 6
（一）直接原因 6
（二）间接原因 6
六、事故责任认定与处理建议 7
（一）建议免于处罚的人员 7
（二）建议给予行政处罚的单位 7
（三）建议给予行政处罚的人员 7
七、事故整改和防范措施 8
（一）落实企业主体责任 8
（二）压紧压实属地责任 8

海宁马桥浙江伟伦新材料股份有限公司“3·3”一般机械伤害事故调查报告

2025年3月3日10时20分许，海宁市马桥街道新民路63号浙江伟伦新材料股份有限公司拉毛车间工人刘某某在作业时，不慎卷入运转的拉毛机受伤，送医后经抢救无效于当天死亡，事故造成直接经济损失约130.4万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规规定，海宁市人民政府成立以海宁市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、马桥街道为成员单位，邀请市纪委市监委、市人民检察院参加组成的事故调查组，依法开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了下一步安全防范措施与整改建议。

经调查认定：浙江伟伦新材料股份有限公司“3·3”一般机械伤害事故是一起因设备防护装置缺失，工人违规作业，在未停机情况下对拉毛机辊筒进行清理操作导致的生产安全责任事故。

一、事故概况

（一）事故单位情况

浙江伟伦新材料股份有限公司（以下简称伟伦公司）成立于2002年11月25日，注册地位于海宁中国经编针织科技工业园，法定代表人为沈某。统一社会信用代码：91330481745094718X。经营范围包括纺织复合材料研发、经编织物、针织品、化纤毛绒、PVC塑料薄膜及其他塑料制品制造、加工；针织品印染、拉绒、轧花加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家禁止或限制的除外，涉及前置审批的除外）。

（二）现场勘验情况

事故发生现场位于海宁市马桥街道新民路63号伟伦公司D幢4楼拉毛车间，事故发生位置位于车间最南侧的生产线，该生产线有7台拉毛机，事故发生点位于从东往西的第3台拉毛机北侧（详见图一）；发生事故的拉毛机在救援时有3根后牵引辊被完全拆下，分别是螺丝拆下2根，用设备切割拆下1根，拆下的3根牵引辊放置在生产线南面过道。拉毛机上还有1根牵引辊南侧被拆、北侧留着。车间内有监控，但未对准事发位置。

涉事故车间张贴有《拉毛岗位安全操作规程》，拉毛机岗位安全风险点告知牌，当心机械伤人的警示标志。



图一：涉事故拉毛车间平面图

（三）涉事故设备情况

事故设备名称为起毛机（详见图二），生产厂家为：江苏鹰游纺机有限公司，型号：MB331C8024，总功率：36.2kW，规格：2500MM，出厂日期：2023 年 7 月。系伟伦公司于 2024 年购买并安装使用，主要用于织物表面的起毛。设备上有操控平台，平台上有 9 个旋钮及按钮，从左到右，从上到下分别是后牵引、出布、引布、顺针、速度、锁屏 6 个旋钮，启动、停止、急停 3 个按钮。设备有设计防护栏杆及其固定件，设备使用说明书载明：所有的保护装置必须牢固安装，保护装置包括安全护栏和围栏、围绕物、栏杆、电缆连接保护、保护罩和光幕保护。



图二：涉事故设备情况

（四）安全管理情况

伟伦公司编制了《隐患排查与治理管理制度》及其他安全管理制度，制定了拉毛生产线的操作规程，设有1名专职安管员和4名兼职安管员，有相关风险隐患排查记录。死者刘某某有三级安全教育书面记录，但经调查，刘某某作为生产线的班长和师傅入职，伟伦公司认为其具备该生产线的操作技能及相关的安全知识，故上岗后公司仅对其进行了口头上的相关安全和操作提醒，三级安全教育未如实记录。涉事故设备设有相关的安全防护栏，但日常生产中工人为了操作方便，将防护栏杆拆除，事发时未及时安装。伟伦公司在日常管理过程中发现过该类问题，也进行了相关的整改，但未能彻底消除事故隐患，涉事故生产线多台拉毛机安全护栏被拆除。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 3 月 3 日，伟伦公司拉毛车间班长刘某某，工人代某某、管某某三人在拉毛生产线上进行穿布作业，由刘某某进行穿布操作，代某某、管某某在旁辅助，约 10 时 20 分许，当刘某某在生产线第 3 台拉毛机西侧进行穿布时，发现拉毛机辊筒上粘了一块废布，于是在未停机状态下便直接用手去拉扯清理，拉布的左手被卷入运转的机器，随后身体也跟着卷入，在旁的工人管某某发现后，马上按下了急停开关，并呼喊附近的工人过来施救。

（二）事故应急处置情况

因刘某某身体左半侧被卷入发生挤压，一时无法拉出，施救人员使用工具拆除外围牵引辊，同时拨打了 120 和 110。约 10 分后，119 消防救援人员赶到现场，使用相关破拆设备拆下剩余牵引辊并将刘某某救出，由救护车送往海宁市人民医院抢救，后因伤重抢救无效死亡。海宁市人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》载明死亡原因为：呼吸心跳骤停。

（三）善后处置情况

事故发生后，经马桥街道调解委员会调解，伟伦公司补偿给刘某某家属 16.6 万元，支付抢救医药费 4418.1 元，刘某某工伤保险赔付 1133621.02 元，相关赔偿均已到位，善

后已处置完毕。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡。死者：刘某某，拉毛车间班长兼师傅，男，身份证号：320922********5011，户籍地址：江苏省滨海县陈涛乡。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故直接经济损失统计标准》（GB6721-1986）相关计算方法得出，本次事故造成直接经济损失约130.4万元。

四、事故应急处置评估

事故调查组对事故应急及善后处置复盘评估认为，事故发生后马桥街道及相关部门能第一时间赶赴事故现场开展救援及善后处置，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理及舆情管控平稳有序。

五、事故原因

（一）直接原因

1.刘某某安全意识淡薄，违规作业[1]，在拉毛机未停机情况下进行清理操作，导致其被卷入设备滚动部件，引发机械伤害事故。

2.拉毛机防护栏杆未及时安装到位。

（二）间接原因

伟伦公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，对多台拉毛机安全防护栏被拆除后随意放置等显而易见的

1《机械安全生产设备安全通则》（GB/T35076-2018）6.21 维护应在生产设备停机后进行，并采取措施防止意外启动。如果需要不停机维护，则应采取适当的防护措施。

问题未及时采取措施消除事故隐患[2]。对刘某某入职后的三级安全教育培训未认真开展、未如实记录，流于形式。未保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能[3]。

六、事故责任认定与处理建议

（一）建议免于处罚的人员

刘某某，拉毛车间班长，违规作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

伟伦公司，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，对新员工入职后的安全教育培训不到位，未确保从业人员掌握必要的安全生产知识和操作技能，对事故的发生负有责任。建议由海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.沈某，伟伦公司主要负责人，未落实安全生产主要负责人职责，未及时消除生产安全事故隐患[4]，对本起事故的

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并

发生负有领导责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对沈某进行行政处罚。

2.钱某某，拉毛车间生产和安全负责人，未落实安全生产管理人员职责[5]，对事故发生负有责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对钱某某进行行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）落实企业主体责任。伟伦公司要认真吸取本起事故的教训，深入查找存在的问题和不足，针对此次事故暴露的安全生产管理漏洞，组织开展全面的安全生产隐患排查，认真组织整改；要全面辨识本单位存在的安全风险，制定完善各类安全操作规定，有针对性的开展安全生产教育和培训，确保从业人员了解设备存在的风险隐患，熟悉、掌握设备操作规程，确保生产安全。

（二）压紧压实属地责任。马桥街道要开展专项整治工作，排摸辖区内有类似设备、工艺的企业；要充分发挥事故

实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

警示教育作用，召开专题教育培训会议，通报事故情况，提醒企业吸取本起事故教训；要强化对本辖区相关类似企业的监督检查与服务，督促生产经营单位主要负责人认真履行安全生产法定职责，防范同类生产安全事故重复发生。