炎陵县长沙永杰信息技术有限公司“1•23”施工人员高处坠落事故调查报告

信息来源：县应急管理局 浏览次数：461 发布时间：2026-05-18 15:52 分享到

2026年1月23日10时35分许，炎陵县高新技术产业开发区湖南石立超硬材料有限公司2#厂房东侧在建项目施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，炎陵县委、县政府高度重视，对善后处置、事故调查等工作提出了明确要求。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2月12日，炎陵县人民政府成立了炎陵县长沙永杰信息技术有限公司“1·23”施工人员高处坠落事故调查组，由县应急管理局牵头，县人民政府办公室、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、炎陵高新技术产业开发区管理委员会等单位组成的事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照工作安排，严格遵循“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料及询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、项目基本情况

工程建设情况：事发的2#厂房于2025年3月开工建设，由湖南酃盛建设工程有限公司总承包（以下简称“酃盛公司”），该公司系炎陵县龙酃实业开发有限公司的子公司（以下简称“龙酃公司”）。2025年12月12日，工程完成施工合同及设计图纸全部内容，各方责任主体随即组织竣工预验收，提出需整改的质量缺陷问题。2025年12月20日，施工单位完成竣工预验收提出的质量缺陷整改后，所有作业人员撤离现场，待规划验收、消防验收完成后由建设单位组织竣工验收。2026年2月10日，该项目通过竣工验收，验收结论为合格。“1·23”施工人员高处坠落事故发生时，该厂房暂未正式移交湖南石立超硬材料有限责任公司使用。

二、涉事单位基本情况

（一）项目建设单位

“炎陵县石立超硬材料全产业链一期厂房”建设单位为湖南石立超硬材料有限公司（以下简称“石立公司”）。统一社会信用代码：91430225MADN8JNC15，注册地：湖南省株洲市炎陵县炎西村（炎陵高新技术产业开发区西园区），法定代表人：彭某。该公司为本次整体在建项目合法建设主体，负责项目整体建设统筹工作。2025年2月，公司任命屈某某为“炎陵县石立超硬材料全产业链一期厂房”项目现场负责人。

（二）监控安装单位

监控安装单位为长沙永杰信息技术有限公司，负责本次厂房室外的监控安装工作。统一社会信用代码：914301213205528 24H，法定代表人为：章某，成立时间：2014年10月，注册地：湖南省长沙县北山镇北山村北山新区北山商会3001，参保人数2人。企业经营范围为信息技术咨询、弱电设备销售和网络设备运维等业务，无建筑施工、劳务资质、无高处作业施工资质、无安防工程专业施工资质，未取得住建部门核发的相关施工许可及安全施工备案手续，不具备任何建筑施工现场高处安装施工作业的安全生产条件。

长沙永杰信息技术有限公司（以下简称“永杰公司”）与周某原存在雇佣关系，已于2025年1月至2月期间解除。此后，永杰公司在有监控安装任务时，临时联系周某，由周某作为班组长负责召集作业人员。作业人员按日结算报酬，标准为人/天/300至400元。本次监控安装作业中，作业人员方某、周红强由周某临时联系召集，与永杰公司之间形成临时雇佣关系，双方未签订书面劳动合同。

（三）项目属地监管方

“炎陵县石立超硬材料全产业链一期厂房”项目属地监管方为炎陵高新技术产业开发区管理委员会开发建设局。

（四）项目质量安全监督机构

“炎陵县石立超硬材料全产业链一期厂房”质量安全监督机构为炎陵县住房和城乡建设局质量安全监督站。负责对全县房屋建筑和市政基础设施工程实体质量安全和各方责任主体的工程质量安全行为实施监督。

三、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生的经过

2026年1月20日，石立公司与永杰公司签订设备销售安装合同，未告知项目总承包单位及其他相关单位。同日，永杰公司安排施工人员周某、方某、周红强三人到达石立公司厂房，1月21日起对2#厂房开展室外监控安装作业。

2026年1月23日10时35分许，周某、方某、周红强三人在2#厂房东侧二层雨篷板面进行布线作业。该雨篷板面距地面约4.5米、宽约1.2米，未设置临边防护栏杆，现场无安全管理人员旁站监护。工人周红强使用伸缩梯攀爬至雨篷处布置弱电监控线，作业期间未佩戴安全帽、未穿戴五点式安全带、未系扣安全绳。在布线过程中，周红强身体失衡踏空坠落，呈头部着地姿态坠落至地面树脂排水沟盖板上，坠落冲击导致盖板损坏，其头部及鼻子出血、无肢体反应。事发时，方某、周某二人均在地面作业，未目睹坠落过程，三人作业期间均未佩戴安全防护用品。

本次作业中，石立公司及永杰公司均未办理高处作业施工审批手续、未编制专项施工安全方案、未开展安全技术交底、未设置现场安全监护人员，擅自安排作业人员进行高处施工作业。

（二）应急救援情况

周红强坠落后，头部左侧及鼻孔出血，意识模糊，肢体无明显活动。周某立即电话向永杰公司法定代表人章某汇报了事故情况，章某要求其立即拨打120抢救，因不清楚厂房具体位置，方某向附近居民询问后拨打120急救电话，方某随后前往大门处等待救护车。10时58分许救护车到达现场，经医护人员急救处理后，方某、周某二人用担架将伤者抬上急救车并随同前往炎陵县人民医院。伤者送入急救室抢救后，因伤势过重抢救无效死亡，死亡时间为2026年1月23日11时22分。11时许，鄱盛公司项目经理吴某某在巡查时发现有救护车，询问得知发生了坠落事故，立即电话报告公司领导，并要求石立公司全力配合将伤者送医救治；13时许，鄱盛公司安排人员前往医院准备接待家属。石立公司现场人员余某某于11时11分向公司法定代表人彭某汇报了事故情况，彭某于11时27分将事故情况报告给龙鄱公司副总经理刘某某，龙鄱公司总经理刘某则于12时49分通过微信向县应急管理局报告了该事故情况。

县应急、公安等部门接报后第一时间赶赴现场，开展警戒封锁、秩序维护、现场保护等先期处置工作。后续调查组依法调取合同资料、施工台账，固定现场证据，开展询问笔录及全面调查。

应急处置评估：本次事故发生在炎陵高新技术开发区湖南石立超硬材料有限公司2#厂房东侧，从地面至二层雨篷板面总高度约4.5米，周红强从高处坠落后，头部左侧及鼻孔出血，意识模糊，肢体无明显活动。周某、方某立即电话向永杰公司法定代表人章某汇报了事故情况并拨打120抢救，从事故发生到120救护车赶到现场共20分钟左右。

经查，事故发生后的现场应急响应较为及时，现场警戒和人员送医措施基本到位，未造成二次事故。但存在龙鄱公司向应急管理局上报信息不准确的情况（周红强死亡时间为2026年1月23日11时22分，龙鄱公司在12时49分上报为送医救治）。

事故未造成其他不稳定因素和社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况及直接经济损失

该事故造成1名施工人员死亡。死者周红强，男，48岁，身份证号码43012119##090#####，系湖南省长沙县高桥镇人。经事故调查组现场核算及医疗救治、善后处置初步统计，本次事故直接经济损失共计146万元。

（二）死亡时间及死亡地点

2026年1月23日11时22分，周红强因高处坠落经抢救无效，在炎陵县人民医院死亡。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

1. 作业人员个人违章作业：涉事作业人员周红强明知从事建筑施工现场高处悬空危险作业，不遵守高处作业安全管理规定，心存侥幸、冒险蛮干。作业全过程未按规定佩戴安全帽、未系挂安全绳及安全带，未采取任何个人安全防护措施，违规徒手在高处移动作业，因脚下踩空、身体失衡直接坠落，是本次高处坠落事故发生的直接、主要原因。

2. 现场作业无任何安全防护设施：永杰公司违规组织高处施工作业，未搭设安全防护脚手架、未设置登高作业安全平台、未布设安全防护兜底网、未配备现场专职安全监护人员，作业现场无任何高处坠落安全防护保障措施，导致人员坠落后无任何缓冲防护，直接加剧了事故伤害后果。

（二）事故间接原因

1.永杰公司：安全生产主体责任完全未落实。该公司不具备建筑施工及高处作业施工资质，未对临时雇用的施工人员开展岗前安全教育培训及安全技术交底；未落实高处作业专项安全管控措施；违规组织“无防护、无监护、无方案”的“三无”施工作业，现场安全管理全面失控，是本次事故发生的企业管理根本原因。

2.石立公司：签订设备销售安装合同，未签订安全管理协议，统一协调管理、施工安全源头管控失职。该公司项目所有施工现场作业必须纳入总包统一管理，未按照要求与外包方签订安全管理协议，未对外包工程进行统一协调管理、一包了之，其违法行为直接埋下重大安全事故隐患。

3.酃盛公司：施工现场统筹监管存在漏洞。总包单位对项目施工现场全域施工动态的巡查排查不到位，未能及时发现私自进场的违规施工作业行为；对施工现场外来施工人员及违规作业的管控排查、安全巡查及隐患排查治理工作不细。

（三）事故性质

经调查认定，炎陵县长沙永杰信息技术有限公司“1·23”施工人员高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及处理建议

根据事故原因分析结果，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规和规章制度，对事故相关责任单位和责任人员的责任认定及处理建议如下：

（一）责任单位及处理建议

1.永杰公司：对事故发生负主要责任。该公司安全生产主体责任落实不到位，未落实安全生产管理制度；现场安全管理缺位：安装现场未配备专职安全管理人员，未开展安全巡查，未及时发现和制止工人违章作业，未履行安全生产管理职责；特种作业人员无证上岗：从事室外监控高处作业的人员未取得特种作业操作证书。

建议由炎陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，对该公司给予行政处罚。

2.石立公司：经调查，在2026年1月20日建设单位与永杰公司签订监控安装合同至1月23日事故发生期间，未落实建设单位安全生产首要责任，未对施工单位（永杰公司）的施工资质进行审核，未核验特种作业人员资格证书；未与永杰公司签订安全生产管理协议，未及时发现并制止现场存在的违规高处作业行为，未履行施工现场统一协调管理职责。

建议由炎陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条，对该公司给予行政处罚。

3.酃盛公司：经查，该项目虽已完成竣工验收，但未办理竣工验收备案手续，项目尚未正式移交建设单位。根据相关规定，项目未正式移交前，施工总承包单位仍对施工现场负有安全管理职责。该公司在此期间未能有效履行现场安全巡查和监管义务，未及时发现并制止建设单位私自外包的违规施工作业行为。建议由炎陵县住房和城乡建设局对湖南酃盛建设工程有限公司进行安全生产约谈处理；责令其加强项目安全巡查、安全管理。

4.龙酃公司：龙酃公司作为酃盛公司的股东（母公司），对子公司的安全生产负有监督责任。该公司未能有效履行对子公司安全生产的监督管理职责，且存在信息上报不准确的情况。建议由炎陵高新技术产业开发区管理委员会对龙酃公司进行安全生产约谈处理。

5.炎陵高新技术产业开发区管理委员会开发建设局：经查，炎陵高新技术产业开发区管理委员会开发建设局，未及时发现并制止建设单位私自外包的违规施工作业行为，存在安全巡查不够细致的问题。建议由炎陵高新技术产业开发区管理委员会对其进行安全生产约谈处理。

6.炎陵县住房和城乡建设局建设工程质量安全监督站：经查，由于建设单位石立公司与永杰公司签订设备销售安装合同后，未告知项目总承包单位及其他相关单位，导致在石立厂房项目竣工预验收后至正式移交前的安全监管存在盲区，存在对外来施工活动的排查不够细致的问题。建议由炎陵县住房和城乡建设局对其进行安全生产约谈处理。

7.根据《炎陵县安全生产警示通报和约谈工作制度》（炎应安发〔2025〕10号）第七条的要求，建议由炎陵县人民政府对炎陵高新技术产业开发区管理委员会、炎陵县住房和城乡建设局进行安全生产约谈。

（二）责任人员及处理建议

1.周红强：永杰公司临时雇用作业人员，安全意识淡薄，不遵守高处作业安全管理规定，作业全过程未按规定佩戴安全帽、未系挂安全绳及安全带，未采取任何个人安全防护措施，违规徒手在高处移动作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

2.屈某某：石立公司厂房项目现场负责人，安全生产责任制落实履职不力，对炎陵县石立超硬材料全产业链一期2#厂房室外监控安装项目安全生产责任制的落实情况失察失管，未督促永杰公司现场负责人到岗履职，未要求石立公司与永杰公司签订安全管理协议，统一协调管理安全生产，建议由炎陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条对其予以行政处罚。

3.章某：永杰公司法定代表人，未落实安全生产责任制度，未落实安全操作规程，聘用未取得特种作业操作证书的人员进行高处作业，未组织对工人开展安全教育和培训，未对项目开展安全技术交底。对事故的发生负有重要责任，建议由炎陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条对其予以行政处罚。

4.周某：永杰公司临聘带班工头，安全管理履职不到位，未落实高处作业安全管理规定，未及时制止工友的冒险作业行为，建议由永杰公司依据企业内部管理规定对其处理。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取本次高处坠落生产安全事故惨痛教训，切实筑牢在建工程项目安全生产防线，坚决杜绝同类施工建设项目外的附属工程、高处违章作业事故再次发生，针对本次事故暴露出的违法私自外包、无资质高处施工、安全管理缺失、违章作业等突出问题，特提出如下长效防范措施：

（一）全面开展在建工程违法违规外包专项排查整治。各辖区与县住房和城乡建设局联合开展辖区所有在建项目专项排查，重点排查建设单位私自违规发包、总包单位违规分包、无资质单位违法承接施工、未报备擅自新增施工作业等违法违规行为，发现一起、查处一起、整改一起，坚决取缔无资质施工、私自外包违规作业行为，严格落实所有分包工程资质审核、总包统一报备审批制度。

（二）严格落实各方企业安全生产主体责任。压实建设单位源头管控责任，总包单位施工现场统一管理职责及分包单位直接施工安全职责。所有施工作业均须纳入总包统一安全监管范畴，严禁任何单位私自签订外包协议或擅自安排外来人员进场施工。强化企业负责人安全履职意识，配备足额专职安全管理人员，常态化推进隐患排查治理工作。同时，各行业主管部门及责任属地要压实日常监管责任，加大施工现场巡查抽查频次，强化违法违规施工联合执法惩戒力度，倒逼企业落实安全生产主体责任。

（三）从严规范高处作业全流程安全管控。所有高处作业必须严格执行专项施工方案审批、安全技术交底、作业人员岗前培训、高处作业专项票证审批、专职人员现场监护、安全防护设施验收全覆盖管理，作业人员必须100%佩戴安全帽、系挂安全绳安全带，无防护、无监护、无方案一律严禁开工作业。

（四）强化从业人员安全教育培训及用工管理。所有施工从业人员必须签订劳动合同、参加工伤保险及意外伤害保险，未经安全培训、未掌握高处作业安全防护技能、未通过安全教育考核人员一律不得上岗作业，常态化开展违章作业警示教育，切实提升作业人员自我安全防护意识。

炎陵县长沙永杰信息技术有限公司“1·23”施工人员高处坠落事故调查组

2026年4月29日

声明：如需转载炎陵政府门户网文章，必须经网站管理员同意，否则禁止转载。