平潭综合实验区管委会关于海坛街道**公司“5•9”一般坍塌事故调查报告的

平潭综合实验区管委会关于海坛街道**公司“5·9”一般坍塌事故调查报告的批复

区综合执法与应急管理局：

你局呈报的《关于批复海坛街道**公司“5·9”一般坍塌事故调查报告的请示》（岚执法应急〔2026〕147号）收悉，原则同意事故调查
理意见。根据有关规定，现将事故调查报告的有关事项批复如下：

一、事故调查合法性

事故调查处理工作符合《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定。

二、事故的性质及原因

（一）事故性质

该起事故的性质是“生产安全责任事故”，事故的等级为“一般事故”。

（二）事故的直接原因

现场搬运工人张**等人安全意识淡薄，未充分辨识作业现场存在的安全风险，在未采取有效防倾倒措施的情况盲目作业，导致瓷砖倾

（三）事故的间接原因

**公司未严格落实安全生产主体责任，未督促项目施工现场建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未制定危险性较大
序安全操作规程，未对所承担的项目进行定期安全检查并做好记录；未依法为从业人员购买工伤保险；未编制生产安全事故应急预案并
练；未及时报告生产安全事故，事故发生后应急处置不及时。

三、对事故责任单位和责任人员的处理意见

同意由区执法应急局对福建**建设工程设计有限公司依法予以行政处罚。

同意由区执法应急局对福建**建设工程设计有限公司法定代表人郭**依法予以行政处罚。

请按照有关法律法规规定，落实对责任单位和责任人的处理决定，及时公布事故调查处理结果，接受社会监督，并将落实情况按规定

四、防范要求

有关部门和单位要认真贯彻中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省委、省政府《关于推进安全生产领域改
见》以及《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》和《平潭综合实验区较大、一般生
和整改措施落实情况评估暂行办法》有关文件精神，深刻汲取事故教训，严格落实事故调查报告中提出的防范措施，将事故防范措施落实

急局备案。要牢固树立安全发展理念，进一步增强红线意识和底线思维，强化监督检查，着力化解安全风险，有效防范类似事故发生，确
财产安全。

附件：海坛街道**公司“5·9”一般坍塌事故调查报告

平潭综合实验区管委会

2026年9月2日

附件

海坛街道**公司“5·9”一般坍塌事故调查报告

2026年5月9日9时26分许，福建**建设工程设计有限公司（以下简称**公司）承包的平潭**海坛盛宴餐饮有限公司（以下简称**餐
街道台湾小镇经营场所装修项目施工过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失138.15万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，区管委会于2026年
海坛街道**公司“5·9”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），由区执法应急局牵头，海坛片区局、区公安局、旅文局、社会事业
工会等有关单位人员组成，并邀请区纪工委（监察工委）派员列席事故调查组会议。2026年6月30日，事故调查组向区管委会申请延长事
月4日区管委会批复同意延长调查期限至9月6日。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析
生经过、原因、人员伤亡等有关情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出
事故防范措施建议。

经调查认定，海坛街道**公司“5·9”一般坍塌事故是一起因从业人员作业过程中违章作业，生产经营单位未依法落实安全生产主体责
产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位概况及施工合同签订情况

1.福建**建设工程设计有限公司，法定代表人：郭**，统一社会信用代码：91350102MA34D9****，注册地址：福建省福州市鼓楼区
25号屏东城1–3号连接体**号–***，成立日期：2020年7月17日。经营范围：建设工程设计；消防设施工程施工；文物保护工程施工；
修；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动。专业设计服务；平面设计；规划设计管理：图文设计制作；安全技术防范系统设计施工服
程施工；工程设计服务；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭
主开展经营活动）。

2.平潭**海坛盛宴餐饮有限公司，法定代表人：林**，统一社会信用代码：91350128MAK8JP****；注册地址：福建省平潭县疏港道
展中心A区***室，成立日期：2026年3月6日，经营范围：餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；旅游业务。

3.2026年3月9日，**餐饮公司与**公司签订了施工合同，合同金额270万元，施工地点位于海坛街道澳前台湾小镇A区一层。施工内
在台湾小镇经营项目的硬装部分，包括事故发生的工序镶贴瓷砖、水电安装等。合同约定由**公司负责现场安全管理。经调查，**餐饮公
发包单位安全生产管理职责。

（二）事故发生单位安全管理情况

**公司未督促项目建设现场严格落实全员安全生产责任制；未如实记录安全生产教育培训情况，未能有效督促现场作业人员遵守安全
对现场安全管理状况失管、漏管，未按照规定编制生产安全事故应急预案并组织演练。

（三）事故发生经过

根据调查询问、现场监控视频并经过综合分析，事故经过如下：**公司与**餐饮公司签订施工合同后，自2026年4月底**公司负责
业。2026年5月9日上午，根据**公司的工作安排，张**（**公司临时聘请的工人）带领张**（死者）、李**（死者儿子）等工人在事发
卸、搬运等工作。根据相关人员问询笔录：瓷砖由供货方运送至事发区域后，搬运工人负责将瓷砖拆解后运送至**餐饮公司装修工区。未
瓷砖由38箱分四个方向相互对接呈“回”字型捆绑而成竖直放置（三个方向侧面各10箱，另一个向侧面8箱）。瓷砖规格为1500mm*750m
箱，每箱重量约150斤左右。搬运的工序为：张**带领张**等人将瓷砖的捆绑胶带剪开，工人间相互配合将拆解后的瓷砖装到小车上运送
修工区。在拆解其中一捆瓷砖时，东侧、南侧的瓷砖已由其余工人运送完成后，剩余的西侧、北侧的瓷砖装卸搬运由张**与张**配合作业
砖用木板斜撑顶在瓷砖的中部位置，张**把身体靠在木板上并用手扶着瓷砖的最高处，张**负责装卸西侧瓷砖。9时26分许，西侧5箱瓷
接压在张**身上。张**见状立即松开北侧的瓷砖，并呼喊附近作业的其他工人进行帮忙，将压在张**身上的瓷砖搬开。之后张**驾驶私家
人将张**送至医院救治。

（四）事故现场情况

事发区域位于**餐饮公司承租的经营场所西南侧停车场空地处，该区域为**公司在镶贴瓷砖施工过程中瓷砖的装卸、拆分场地。事发
箱（2片为1箱），其中8箱为南北走向，5箱为东西走向，13箱瓷砖均有不同程度的损坏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡，死者张**，女，1964年5月出生，身份证号码：34128119640520****，户籍地址：安徽省亳州
康达行政村李桥村**号，生前系**公司临时雇用项目工地搬运工。

2.直接经济损失情况：经事故单位统计，本次事故造成直接经济损失约138.15万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场其他作业人员将砸压在张**身上的瓷砖搬离后，由张**及李**（张**儿子）等人立即用私家车将张**送至医院救治
事故发生信息后，海坛片区局、区公安局、交建局、执法应急局等单位及时组织人员前往事发现场，开展了现场勘验、对相关人员进行询
位内业资料等前期工作。

（二）医疗救治和善后处置情况

事故发生后，张**及李**等人立即用私家车将张**送至海坛街道上楼村卫生所进行救治，经医生初步诊断为骨盆骨折，并建议转至福
于是李**将张**又送至平潭协和医院救治，经平潭协和医院医生建议，李**等人又将张**送至福州市第二医院进行救治。张**经救治无效
20分许死亡。

海坛片区局、区公安局、执法应急局等单位积极开展事故善后处置工作。5月11日，**公司与死者家属签订赔偿协议，所有赔偿款项
善后处置工作已全部完成。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，**公司未按照法律规定及时向区相关部门报告，未启动生产安全事故应急预案，也未及时采取应急处置措施。直至张**
市第二医院救治，现场负责人郭**才到福州市第二医院处理善后事宜。经事故调查组评估：**公司应急救援处置不够及时。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析，事故的直接原因为：现场搬运工人张**等人安全意识淡薄，未充分辨识作业现场存在的安全风
效防倾倒措施的情况盲目作业，导致瓷砖倾倒被压致死。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问相关人员和综合分析，本事故排除人为故意、突发疾病、自然灾害、刑事违法等因素影响。

（三）事故间接原因分析

**公司未严格落实安全生产主体责任，未督促项目施工现场建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未制定危险性较大
序安全操作规程，未对所承担的项目进行定期安全检查并做好记录；未依法为从业人员购买工伤保险；未编制生产安全事故应急预案并
练；未及时报告生产安全事故，事故发生后应急处置不及时。

四、有关责任单位存在的主要问题、事故责任人员与责任单位的责任认定及处理建议

（一）事故责任单位存在的主要问题及处理建议

**公司未建立健全全员安全生产责任制，未如实记录安全生产教育培训情况，未督促、教育现场作业人员规范作业，未采取技术、管
安全事故隐患，对本次事故发生负有责任，建议由区执法应急局依照相关法律法规予以行政处罚。

（二）事故责任人员责任认定与处理建议

1.张**，生前系**公司临时聘请的工人，安全意识淡薄，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

2.郭**，系**公司法定代表人，未切实履行生产经营单位安全生产第一责任人职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，对事
责任，建议由区执法应急局依照相关法律法规予以行政处罚。

（三）依企业内部规章制度处理人员的建议

郭**，系**公司项目负责人，负责现场安全管理，未有效履行职责，未能及时发现并消除作业安全隐患，建议由**公司依据公司内部
理。

五、事故整改和防范措施建议

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在日常安全生产管理工作中存在安全生产主体责任落实不到位等问题，为预防类似事故的再次
应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）**公司应切实履行企业安全生产主体责任，要深刻吸取事故教训，完善健全并落实安全生产各类规章制度和安全操作规程，加
培训并如实记录；认真定期组织本单位的安全检查，及时发现生产过程中存在的各类安全隐患并整改，杜绝各类事故的发生。

（二）海坛片区局要按照职责在辖区内对生产经营单位开展安全生产检查，加大辖区安全生产法律法规的宣传力度，确保辖区安全生产

（三）区旅文局要压紧压实景区运营企业安全管理主体责任，督促景区运营企业履行发包单位安全生产管理职责，做好游客、景区内全宣传提醒，定期开展安全生产检查，及时督促景区运营企业做好隐患整改。

（四）区交建局要切实履行行业主管部门安全生产监督管理职责，认真吸取本次事故教训，举一反三，在本行业内开展事故警示教育筑施工项目的巡查检查力度，对检查中发现的事故隐患要督促施工单位制定长效治理措施加强治理。

附件：海坛街道**公司“5·9”一般坍塌事故调查报告署名页

海坛街道**公司“5·9”

一般坍塌事故调查组

2026年8月21日

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭