

索 引 号：LY04505-0600-2026-00003　　备注

发布机构：县应急局　　公文

武平县人民政府关于《武平中堡三鑫矿业开发有限公司悦批复

武平县人民政府文件

武政文〔2026〕34号

武平县人民政府关于《武平中堡三鑫矿业

开发有限公司悦洋银多金属矿“1·27”

一般冒顶事故调查报告》的批复

县政府事故调查组各成员单位:

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，经研究，现对县事故调查组提
如下:

一、同意县事故调查组对事故提出的事故原因分析、责任认定及处理意见、防范措施及要

二、请你们按事故调查报告的意见进行处理，并将处理情况于2026年6月30日前报县安办予以结案。

此复。

附件: 武平中堡三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿“1·27”一般冒顶事故调查报告

武平县人民政府

2026年4月22日

附件

武平中堡三鑫矿业开发有限公司悦洋银多

金属矿“1·27”一般冒顶事故调查报告

2026年1月27日9时40分许，武平县三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿-20m-7掘进作

事故发生后，省、市、县高度重视。国家矿山安全监察局福建局、福建省应急管理厅相资料、询问了相关人员，了解事故发生、救援及善后处置情况，对事故善后处理工作、事故调管理局分管领导和矿山科有关人员立即前往事故企业，武平县政府主要领导带领县政府办、县市人民政府安全生产委员会对该起事故进行了挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处局、总工会及有关单位人员组成的武平中堡三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿“1·27”一般冒顶事故调查组（聘请2名非煤矿山安全生产专家参与调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议；针

经调查认定，武平县三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿“1·27”一般冒顶事故是一起因作业人员违反规

一、事故基

（一）事故单位概况

武平县三鑫矿业开发有限公司（以下简称“三鑫矿业”）成立于2000年6月，注册资本5100万元，注册地址:矿、银矿、铜矿开采、冶炼、销售，企业类型：有限责任公司。为合资企业，其中福建省福鑫矿业投资集团有限公司许*勇任副总经理，胡*荣任副总经理兼安全环保总监。公司下辖采矿厂（三鑫矿业悦洋银多金属矿）、选矿厂和尾矿

三鑫矿业悦洋银多金属矿（以下简称三鑫悦洋银矿）位于武平县中堡镇下村村，矿山自1996年就有开采历史积2.8862km²，共有238个拐点圈定，开采深度350m～-550m，生产规模66万吨/年，开采方式为悦洋银多金属矿66万吨/年采矿基建工程安全设施设计》（批准文号：闽应急矿山项目安设审采、集中运输方式，其中悦洋矿区西矿段为正常生产矿段，生产规模10万吨/年，青径矿区羊

（二）事故矿井概况

1.矿井生产系统基本情况。三鑫悦洋银矿设计生产能力10万吨/年。根据福建省冶金工业设计院有限公矿井采用斜井联合斜坡道开拓，设+60m、+40m、+30m、+10m、-10m、-30m等生产中段（根据矿体的赋存条件，以利于以上系统建设完成，于2021年9月取得安全生产许可证〔编号：（闽）FM安许证〔2021〕KY33号〕，有效期2021年9月（闽）FM安许证〔2024〕KY26号〕，有效期2024年9月9日至2027年9月8日，许可范围：地下开采，+253.8mm主斜井、段为水泵房和配电硐室。

2.-20m副中段有关情况说明。为做好生产接替，三鑫矿业根据2021年12月福建省冶金工业设计院有限方案与实际需求，于2023年3月组织矿山专业技术人员编制《武平县三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿+10m及以下矿计划从+10m开始往下按顺序采用坑内钻进行探矿，钻探结束后，布置掘进坑探巷道对勘探成果进行验证。经调查核施工。事发时，该矿正在对-20m副中段掘进坑探。各中段（副中段）均有两个以上安全出口。

3.管理机构设置及管理人员配备概况。经调查，三鑫悦洋银矿配置有管理人员18名，其中矿长、总全生产知识和管理能力考核合格证，其他4名副矿长持有安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。矿山设名。

4.开采技术条件概况。三鑫悦洋银矿水文地质条件属中等型，工程地质类型简单，地质碎带及蚀变带时稳固性会变差，容易产生局部的冒顶、片帮等现象。

（三）事故相关单位基本概况

浙江华越矿山工程有限公司[]（以下简称浙江华越）是三鑫悦洋银矿的施工单位，91330327085****26X，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：12000万元，法定代表人：李*勇（营业性）、建筑业企业资质证书（矿山工程施工总承包壹级）。

2025年1月1日、2025年12月28日，浙江华越与三鑫矿业分别签订了《2026年采掘施工合建立健全承包项目范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强承包项目作业现场的日常安全理，遵守三鑫矿业的有关规章制度的要求。

2025年3月，浙江华越成立浙江华越矿山工程有限公司武平分公司（即浙江华越驻武平三鑫项目部具体实施。华越三鑫项目部有员工85人，其中项目经理和分管技术、生产、安全、人，凿岩工24人、辅助工2人，其他人员包括财务、办公室、采购、食堂、运输、机修等46人。

（四）事故发生经过

2026年1月27日早上7时10分，华越三鑫项目部台车手赵*、台车辅助工张*一同入井，前往-20

7时30分，三鑫悦洋银矿矿长许*勇（当班带班领导）下井带班检查。约此时，赵*、张处理。随后赵*到井下车场驾驶凿岩台车到工作面，和张*一起接好电缆、水管、风管等凿岩前

7时54分，三鑫悦洋银矿总工潘*鑫、生产副矿长练*春与华越三鑫项目部经理张*彬、生
查。

9时30分许，潘*鑫等四人到达-20m中段检查，到-20m-6至-20-7工作面时，发现赵*正在操作台车，
查，发现-20m-6巷道发生冒落，上前对冒落的岩石进行查看，发现石堆里有矿灯亮、张*被埋人
人陈*青请求救援。

（五）事故现场情况

事故发生在该矿-20m中段-20m-7探矿掘进面迎头往北约20m处（原-20m-6沿脉巷），该巷道位于12#
设置栅栏或密闭等封闭隔离设施。

事故发生巷道上方岩性破碎、节理发育，巷道周边散落有局部掉落岩块。现场目测冒落岩石体积约20-30m³，
围岩为英安玢岩及变质岩，该区域围岩裂隙发育程度一般，但矿化蚀变带（存在黄铁矿化、水云母化、硅化现象）的
角0～20°，整体呈似层状且波状起伏。巷道掘进方向与矿体走向垂直，局部区域可能揭露破碎

事故现场所在巷道未采取锚网喷浆等支护措施进行背帮背顶。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡。死者张*，男，37岁，湖北省房县人，身份证号：4203251989****
年3月更名为浙江华越），《劳动合同》签至2026年3月27日，工种为井下作业工。“一人一杯
伤保险和购买高危行业安全生产责任保险。

2.直接经济损失情况：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，经认定，本起事故

二、事故应急处置

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月27日9时40分，三鑫矿业总经理陈*青接到华越三鑫项目部经理张*彬的事故报
援人员利用挖掘机等救援工具救出被埋压的张*。张*脱困后，被转移至矿用载人车辆，送往地面。10时15分许出井，

10时20分许，陈*青向中堡镇人民政府、武平县应急管理局报告事故情况，10时30分，武平县应急管理局急管理局向县委、县政府总值班室和龙岩市应急管理局书面报告事故情况。福建省应急管理厅、国家矿山安全监察局工作。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，武平县中堡镇政府、三鑫矿业、华越三鑫项目部等有关人员组成善后处置工作组，积极做好死书》。2月3日，死者张*遗体在上杭县殡仪馆火化后，家属携带骨灰返乡，善后工作结束，未出现影响社会稳定的情况

（三）事故应急处置评估

事故发生后，省、市、县三级矿山安全监察监管部门及市、县、镇三级人民政府高度重工作。三鑫矿业和华越三鑫项目部能快速组织救援，处置得当，事故危害控制在最小影响范围

三、事故原

（一）直接原因

作业人员张*违规离开指定作业区域，擅自进入停工多日的顶板岩性破碎停工巷道，巷道

（二）直接原因分析

1.巷道顶板岩性破碎。事发处巷道位于矿体上盘接触带，受含矿构造和矿化蚀变带影响且未采取锚杆、挂网等支护作业，存在明显空顶隐患，顶板岩体在应力重分布作用下发生突发

2.停工巷道未及时封闭。事发巷道已停工多时，未采取设置栅栏或密闭等封闭措施，致

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问相关人员和对事故现场相关资料分析，排除了人为故意、突发

四、事故相关单位

（一）武平县三鑫矿业开发有限公司

1.未经审批违规施工。三鑫矿业2024年续证取得新的安全生产许可证时，许可范围是+40m～-10m。矿山

管部门审查同意，属违规施工[]。

2.冒顶事故风险防范措施落实不到位。事发处巷道为12#

矿体上盘接触带，揭露的围岩受含矿构造影响，完整性较差、较为疏松，未针对性制定并落实防治地压灾害的专层、破碎变化的迹象，未能督促外包施工单位采取锚喷等支护措施；事发处巷道空顶区且顶板岩石破碎，未采取支护对-20m中段停工或废弃区域未按规范设置栅栏或密闭。

3.地质风险辨识不足。对-20m-6沿脉巷上盘围岩的工程地质条件复杂性认识不够充分，未针对英安玢控措施，对地质风险的预判和防控能力不足。

4.安全管理制度落实不到位。事发当班带班领导未落实“带班领导与工人同时下井、同时升井”的规顺序均是同时段由上而下进行检查，对工作面的检查存在重叠和失管情况，导致外包施工单位

5.对外包工程管理不到位。对华越三鑫项目部安全教育培训工作落实情况监督不到位，别是针对顶板事故开展现场处置应急演练的情况；未督促华越三鑫项目部落实“敲帮问顶”制度，未落实作业规程

6.安全生产投入不及时。三鑫悦洋银矿（西矿段）井下多处仍沿用的人工凿岩、撬毛、投入不及时。

（二）浙江华越三鑫项目部

1.现场安全管理混乱。事发班组未任命班组长，班组内的安全管理工作存在缺失；-20m员进入的栅栏或密闭；对作业面周边危险有害因素辨识不到位，未发现辅助工张敏脱离作业范

2.安全教育培训不到位。作业人员安全意识淡薄，安全教育培训不到位，未能杜绝张敏违反规定，擅自意识淡薄，违规进入危险区域。

3.未按规定组织演练。未结合本矿井下的特点，组织顶板事故现场处置方案演练[]。

4.未严格执行领导带班下井制度。未按有关要求，落实带班领导和工人同时下井的规定

五、对有关责任人员和

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

张*，男，群众，浙江华越公司工人，进入工作面后，违规离开指定作业区域，擅自进入不予追究。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.陈*青，男，无党派人士，三鑫矿业总经理，对安全许可外区域实施探矿施工，安全设本单位的安全生产工作不到位、组织隐患排查治理不力，对浙江华越重大事故隐患、人员配置安全生产法》第二十一条第（五）项的规定[]，对事故发生负有主要领导责任，根据《中华人给予行政处罚。并建议三鑫矿业按内部管理制度予以处理。

2.许*勇,男，中共党员，三鑫矿业分管安全生产副总经理兼任三鑫悦洋银矿矿长，未严格执行领导带班下井隐患排查流于形式等问题未及时发现并督促整改，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十分条例》等相关党内法规规定，建议所属党组织依纪依规予以追责问责[]；同时根据《中华人给予行政处罚。并建议三鑫矿业按内部管理制度予以处理。

3.胡*荣，男，中共党员，三鑫矿业副总经理兼安全环保总监，未能履行安全管理职责，发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定定，建议所属党组织依纪依规予以追责问责；同时根据《中华人民共和国安全生产法》第九十管理制度予以处理。

4.蒋*鹤，男，中共党员，三鑫悦洋银矿安全副矿长，督促检查华越公司安全生产工作不发现并整改，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生党组织依纪依规予以追责问责；同时根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，理。

5.吴*宽，男，中共党员，三鑫矿业安全环保科科长，督促、检查浙江华越三鑫项目部的违规作业、未组织顶板事故应急演练等问题未及时发现并整改，对事故发生负有责任，根据责问责，并建议三鑫矿业按内部管理制度予以处理。

6.林*生，男，群众，三鑫悦洋银矿当班安全员，安全管理不到位，未及时检查发现张*负有责任，建议三鑫矿业按内部管理制度予以处理。

7.张*彬，男，群众，浙江华越三鑫项目部经理，安全教育培训不到位，隐患排查不到位急救援预案演练工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，（一）项的规定，对事故发生负主要领导责任，建议武平县应急管理局依法给予行政处罚。

8.陈*贤，男，群众，浙江华越三鑫项目部安全副经理，违反《中华人民共和国安全生产国安全生产法》第九十六条的规定，建议武平县应急管理局依法给予行政处罚。

9.黄*贤，男，群众，浙江华越三鑫项目部当班带班领导，班组作业开始至事故发生，未冒落的巷道的行为，对事故发生负有责任，建议华越三鑫项目部按内部管理制度予以处理。

10.陈*凯，男，群众，浙江华越三鑫项目部安全员，事发当日下井安全检查，未及时检故发生负有责任，建议华越三鑫项目部按内部管理制度予以处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

1.武平三鑫矿业开发有限公司

安全生产主体责任落实不到位，对外包工程管理不到位，安全管理制度落实不到位，人员管理不到位，违反暂行办法》（原安监总局令第62号）第十七条[]的规定，导致事故发生，对事故发生负有主要责任，根平县应急管理局依法给予行政处罚。

2.浙江华越矿山工程有限公司武平分公司（华越三鑫项目部）

安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理混乱，隐患排查流于形式，安全教育培训不到位，冒顶事故风险第一款、第四十一条第二款、以及《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原安监总局令第62号）第十七条第一有主要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议

六、事故整改

（一）深刻吸取教训，强化落实落细安全生产主体责任。一是三鑫矿业立即停止安全许可外-20m意后方可施工作业。**二是**三鑫矿业和华越三鑫项目部要深刻吸取本次冒顶事故教训，全面落实企业主体责任，矿业要制作事故警示教育片，举一反三，认真分析事故原因，修订完善各项安全管理制度、责任制和操作规程。全县内容，做到“人人讲安全、个个会应急”；武平县应急管理局要定期跟踪事故整改落实进展情况。

（二）严格现场安全管控，强化“治本攻坚”。一是三鑫矿业及华越三鑫项目部要全面规范井下作面排查，按规范设置栅栏或密闭并悬挂明显警示标志，同时在巷道交叉口设置避灾路线指示牌制度；**二是**针对矿山的变化加强动态风险管控。三鑫矿业结合地质灾害条件、生产系统调整、管控。针对工程地质、水文地质等灾害因素，进一步开展隐蔽致灾因素普查，并提交隐蔽致灾稳定性重新评估，建立围岩分级评价制度，将英安玢岩、构造破碎带、蚀变带区域统一按Ⅲ类以上不稳定围岩进行管专项支护方案，明确不同岩性的支护形式、支护参数和循环进尺，从根本上提升地质风险预判和防控能力；**四是**严导带班检查清单制明确检查路线、要点和签字确认程序，同时推行支护工与凿岩工“联保互保”制度明确岗位协业管控到位；对穿脉巷道、采场联络巷落实“全掘全支，即掘即支”的支护要求，在上盘围岩破碎地段必须采全制度与作业规程。三鑫矿业及华越三鑫项目部要健全并严格落实全员安全生产责任制，配套优化井下安全检查流程，合理划分检查区域、实行错峰检查，消除监管重叠与管控盲区；针对及高危作业管控要求，提升制度规程的针对性、可操作性与执行力。

（三）配强领导班子人员，强化负责人履职能力建设。三鑫矿业要具有“时时放心不下”责任矿长等安全技术管理团队建设，引进和招录具有矿山管理经验和专业背景的人才充实到员和特种作业人员，切实提升矿井安全管理水平。同时加强宣传教育培训，使各级管理人要求，杜绝“未批先建”违规施工建设等行为发生。

（四）建立自营采掘施工队伍，强化队伍安全管理。三鑫矿业要严格落实两办《意见》产条件，同时要严格自营采掘施工队伍安全管理，健全施工安全管理制度及约束考核机制，全

（五）严格监管执法，强化“科技兴安”。一是武平县管理应急局要切实加强非煤矿山安全生式或者不支护进行作业，督促企业全面开展隐患自查自改，有效防范和坚决遏制非煤矿山责，加强业务培训，提升隐患排查的能力和水平，强化非煤矿山领域安全生产监督检查。〔2024〕31号）等有关规定[]，责令武平县三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿停产整顿（停展机械化改造升级，推进智能化建设。将配备矿井机械化设备（凿岩台车、锚杆台车、撬毛

附件:武平中堡三鑫矿业开发有限公司悦洋银多金属矿

“1·27”一般冒顶事故技术鉴定报告

武平中堡三鑫矿业开发有限公司悦洋银多

金属矿“1·27”一般冒顶事故调查组

2026年3月25日

扫一扫在手机上查看

