平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房项目一标段“1·26”一般高处坠落事故调查报告

安康市政府平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房项目一标段“1·26”一般高处坠落事故调查组

2026 年 6 月

目　录

一、事故相关单位及人员基本情况

（一）事故工程概况 ……（2）
（二）事故相关单位概况及安全管理情况 ……（6）
（三）事故发生经过 ……（9）
（四）事故现场勘察情况和技术分析 ……（10）
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ……（12）
（六）事发时天气状况 ……（12）
（七）死亡人员基本信息 ……（12）

二、事故信息接报和应急处置情况

（一）事故信息接报情况 ……（13）
（二）事故响应和现场应急处置情况 ……（13）
（三）应急处置评估 ……（14）
（四）善后处理情况 ……（14）

三、事故原因

（一）直接原因分析 ……（15）
（二）间接原因分析 ……（15）

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生有关单位 ……（15）
（二）行业监管 ……（18）
（三）属地管理 ……（19）

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究人员 ……（20）
（二）建议移送司法机关处理的人员 ……（20）
（三）行政处罚建议 ……（22）
（三）对事故单位行政处罚建议 ……（24）
（四）对有关公职人员追责问责建议 ……（25）
（五）其他处理建议 ……（28）

六、主要教训

（一）员工安全意识缺失，违章冒险作业突出 ……（29）
（二）现场监管履职缺位，过程管控防线失守 ……（29）
（三）作业流程管控不严，专项方案落实空白 ……（29）

七、整改措施及建议

（一）坚持统筹发展和安全，坚决守牢安全底线 ……（29）
（二）压实企业主体责任，健全全员安全管理体系 ……（30）
（三）持续推进“打非治违”，推动协同联动机制 ……（31）
（四）严守法律法规底线红线，规范事故及时上报处置 …（30）

平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房项目一标段“1·26”一般高处坠落事故调查报告

2026年1月26日，平利县长安（二期）富硒农产品产业园项目一标段建设工地发生一起作业人员高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失156万元。

2026年3月16日安康市安全生产委员会接到陕西省安全生产委员会办公室《督办通知书》（陕安委办督〔2026〕3号），认定该起事故是一起建筑施工领域一般生产安全责任事故，涉嫌瞒报，决定对该起事故进行挂牌督办。要求安康市政府成立事故调查组提级调查，开展事故调查工作，按期提交事故调查报告。

为落实陕西省安全生产委员会办公室《督办通知书》有关要求，尽快查明事故原因和性质，划分事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规和《安康市一般生产安全事故提级调查处理办法》有关规定，经安康市政府批复同意，成立由安康市应急管理局牵头，平利县政府、安康市住建局、安康市公安局、安康市总工会派员参加，邀请安康市纪委监委、安康市检察院派员参与的平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房项目一标段“1·26”一般高处坠落事故调查组，依法对该事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、综合分析、调阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故整改防范措施建议。

经调查认定，平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房一标段“1·26”高处坠落事故是一起作业人员未取得高处作业特种作业资格无证上岗作业、作业时安全带未按规定挂设至可靠防坠锚点、高处作业区域未按规定设置安全防护设施、施工现场安全管理缺位导致的生产安全责任事故，且事故发生后存在瞒报行为。

一、事故相关单位及人员基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称：陕西省安康市平利县2025年度农村产业融合发展建设项目【长安（二期）富硒产品产业园标准化厂房项目】一标段

2.工程地点：平利县长安镇高源村

3.建设规模：一层钢结构（局部二层），独立基础，总建筑面积18986.35m^2，饮用水加工车间及仓库（含水线参观走廊）面积为16964.66m^2，车间附属货棚面积为2021.69m^2。

4.合同价格：2616.054811万元

5.参建单位：（1）勘察单位陕西博岩勘测设计有限公司，

项目负责人吴*国；（2）设计单位湖北天工建筑勘察设计有限公司，项目负责人钦*；（3）施工单位湖北华林建设工程集团有限公司，项目负责人李*俊；（4）监理单位陕西明珠建设工程有限公司，项目负责人刘*华；（5）工程总承包单位湖北华林建设工程集团有限公司，项目负责人李*俊。

6.工程审批：

（1）2025年2月6日，平利县发展和改革委员会批复平利县发展和改革局《陕西省安康市平利县2025年度农村产业融合发展建设项目可行性研究报告》，项目单位为平利县经济技术开发区管委会，项目建设周期18个月，并同意该项目勘察设计、建筑工程、建立以及与工程建设有关的主要设备等招标方式。

（2）2025年3月3日，平利县委办、县政府办印发《陕西省安康市平利县2025年度农村产业融合发展建设项目及长安（二期）富硒产品产业园标准化厂房项目建设工作方案》，成立援建工作专班，由县委副书记任组长，平利县经济技术开发区管委会主任、平利县发展和改革局局长任副组长，相关部门主要负责同志、分管负责同志为成员，协同推进项目落实。

（3）2025年3月7日，平利县发展和改革局印发《关于陕西省安康市平利县2025年度农村产业融合发展建设项目（长安<二期>富硒产品产业园标准化厂房项目）初步设计方案的批复》（平发改农经〔2025〕144号），意见为原则性同意平利县经济技术开发区管委会报送的陕西省安康市平利县2025年度农村产

业融合发展建设项目（长安<二期>富硒产品产业园标准化厂房项目）初步设计方案，由平利县经济技术开发区管委会组织实施，建设期限为2025年6月至2026年6月。

（4）2025年7月7日，平利县发展和改革局印发《关于下达2025年县域经济高质量发展专项资金（第一批）计划的通知》（平发改工字〔2025〕124号），下达平利县2025年度农村产业融合发展项目专项资金投资计划,建设期为2025年6月至2026年6月，总投资8209.08万元，支持首位产业专项资金1200万元。

7.项目备案及建设现状：2025年9月26日由平利县住房和城乡建设局向该项目颁发《建筑工程许可证》（编号610926202509260101）后开工建设，主体分部工程已于2026年1月2日完工,2026年1月3日开始屋面单层压型钢板铺装施工作业。



图 1 平利县长安（二期）富硒农产品产业园项目一标段项目施工现场全景



图 2 事故发生时彩钢瓦厂房铺设现状

工程总称	陕西省安康市平利县2025年度农村产业融合发展建设项目(长安（二期）富硒产品产业园标准化厂房项目)一标段				
建筑面积	18986.35㎡	设计使用年限	25 年	建筑檐高	8.85M
建筑基底面积	17092.02㎡	建筑最高层数	1 层	屋面防水等级	II 级
工程性质	单层工业建筑	工业建筑类别	二类	火灾危险性	丙2类
结构形式	门式钢架		计容建筑面积	32162.35㎡	
耐火等级	二级		抗震烈度	7 度	
抗震设防类别	丙类		钢结构跨度	39m	
主要施工机械	2台 25T 汽车起重机：主要用于主钢构（钢柱、钢梁）吊装； 2台曲臂车：主要用于主钢构吊装时高强螺栓连接及墙面钢构件（墙檩、墙板等）安装；				

图 3 陕西省安康市平利县「长安（二期）富硒产品产业园标准化厂房项目」一标段项目信息

（二）事故相关单位概况及安全管理情况

1.项目建设单位。平利经济技术开发区投资建设有限公司系平利县长安（二期）富硒农产品产业园项目建设单位。该公司成立于2012年7月12日，法定代表人党*里，下设党政综合部、工程项目部、财务部、运营管理部、审计法务部、人力资源部、

公车租赁部等七个部门，公司注册地址位于平利县城关镇陈家坝经济技术开发区，注册资本1000万元。该公司为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，由平利县发展投资集团有限公司100%持股。主营业务范围为涵盖园区管理服务、住房租赁、物业管理、建设工程施工及茶叶种植等，所属行业为商务服务业。统一社会信用代码91610926052101604 3。

安全管理情况：2022年3月20日平利县委、县政府印发《关于支持平利经开区高质量发展的若干意见》（平发〔2022〕6号）中明确“组建经开区投资建设有限公司，在经开区管委会领导管理下，专职专责负责经开区的投融资和开发建设，并接受县国资监管机构监管。按组织任命程序设置专职董事长、总经理各1名，其他内设机构和工作人员按公司章程和工作需要设置”。事故发生前该公司未设置专门的安全管理机构，采用“领导负总责、各部门按照职责划定履责”的方式开展安全管理工作，未制定公司《安全生产责任制清单》。2026年3月10日公司印发《安全生产网格化管理实施方案》明确公司内部三级网格（公司级、部门级、在建项目级）安全生产责任制。该公司在调查期间仅提供安全生产例会会议记录，未能提供其他安全生产责任制文件、落实安全生产责任制印证资料，双重预防机制建立及实施情况的相关资料。

2.项目总承包（施工）单位。湖北华林建设工程集团有限公司系平利县长安（二期）富硒农产品产业园项目总承包单位，同

时也是该项目施工单位。该公司成立于2007年4月27日，法定代表人周*华，公司注册地址位于十堰市茅箭区上海路书香嘉苑1幢18层，注册资本5100万元，所属行业为金属制品业，主营业务范围为建筑物拆除、拆除建筑物、仓储服务，具有建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包一级等建筑业企业资质。统一社会信用代码91420300798785811F。

安全管理情况：该公司于2025年10月11日印发平利县长安（二期）富硒农产品产业园项目部人员配备编制、人事任免文件，项目定编7人，设项目经理1人（徐*），技术负责人1人（詹*勇），施工员1人（陈*），安全员2名（周*栋、刘*周），质量员1名（孟*），劳资专管员1名（高*),资料员1名（董*捷），项目预算、采购及财务由湖北华林建设工程集团有限公司统一管理。2025年10月23日又发文调整项目部人员任命，免去刘*周安全员职务，任命高*为安全员接替刘*周工作。该项目部制定有《安全生产责任制》《安全生产管理制度》《安全生产操作规程》《安全风险管控责任及措施清单》《安全措施费使用计划》《生产安全事故应急预案》等制度文件，建立有三级安全管理体系，设立有项目安全管理领导小组、安全管理执行组、班组安全监督员三级管控架构。

3.项目监理单位。陕西明珠建设工程有限公司系平利县长安（二期）富硒农产品产业园项目监理单位。该公司成立于2006年4月21日，法定代表人刘*玺，公司注册地址位于西安市未央

区太华北路甲字88号锦园国际广场21层2102Y17号，注册资本1000万元，所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，主营业务范围为测绘、设计服务，具有房屋建筑工程监理甲级等工程监理资质，统一社会信用代码91610000786964484 3。

安全管理情况：该公司于2025年8月19日印发《法人任命书》，任命刘*华为该项目总监理工程师，张*明为专业监理工程师，尹*伟为现场监理员。2025年11月20日，该公司项目总监进行变更申请，变更后朱*平为项目总监理工程师。该公司在平利县长安(二期)富硒农产品产业园项目编制有《安全监理细则》、《监理实施细则》、《监理规划》等计划性文件。

（三）事故发生经过

2026年1月26日7时46分，项目施工单位班组长詹承勇对钢结构班组进行了班前安全教育。8时许，钢结构班组作业人员余*（死者）、罗*、梁*鑫、张*军、苏*波、袁*军等6人穿戴安全帽、安全带然后到厂房屋面进行屋面铺装作业，班组长何*华在厂房地面进行监督。11时14分，余*和张*军在屋面共同将单层压型钢板（以下简称彩钢瓦）托举头顶，此时两人佩戴的安全绳均未在锚点进行系挂，余*行走在前，沿着已铺设多层彩钢瓦的作业通道进行搬运，行走过程中余*偏离通道，向左侧踩在尚未固定的单层彩钢瓦（厚度约0.6毫米）上，踩踏位置（距地面高度约11m）下方无檩条支撑，在该第一车间距屋脊向下约5米，房屋7米中间位置，距下延15米处的屋面进行彩钢瓦的屋

面铺设作业该彩钢瓦受力弯折后脱落，余*因未挂安全绳从彩钢瓦铺设豁口处坠落至地面。

（四）事故现场勘察情况和技术分析

1.事故现场勘察情况

事故现场位于陕西省平利县长安镇高原村六组平利县长安（二期）富硒产品产业园标准化厂房项目一标段在建附属仓库。该仓库为东西 39m、南北 79m 钢结构厂房，东侧为货运通道，西侧为加工车间。厂房四周有钢结构立柱，东北侧有 1.5m 高围墙，西南侧为砖墙，厂房顶部铺设彩钢瓦，其中房顶东侧彩钢瓦已基本铺设完毕，顶部及西北侧尚未铺设完毕，房顶西北侧堆放有尚未铺设的彩钢瓦，彩钢瓦东侧屋顶部分尚未铺设，此处房顶据地面垂直高度 11m，厂房内地面为夯实砂土地面，厂房内距西墙 17.8m、距北侧围墙 3.4m 地上 30cm × 30cm 范围砂土上疑似浸染血迹。

2.事故现场技术分析

根据对施工现场的勘验和查阅施工资料，本次事故中死者余*等 6 人于 2026 年 1 月 26 日 8 时许开始，在所承建的标准化（钢结房的北部构）厂房第一车间距屋脊向下约 5 米，房屋 7 米中间位置距下延 15 米处的屋面进行彩钢瓦的屋面铺装作业，所处区域位于该标准化厂房邻墙边缘。

班组长何*华在厂房地面进行监督。11 时 14 分，余*和张*军在第一车间距屋脊向下约 5 米，房屋 7 米中间位置，距下延

15 米处的屋面进行彩钢瓦的屋面铺装作业，在屋面共同将单层压型钢板（以下简称彩钢瓦）托举头顶，余*行走在前，沿着已铺设多层彩钢瓦的作业通道进行搬运，行走过程中余*偏离通道，向左踩在尚未固定的单层彩钢瓦（厚度约 0.6 毫米）上，踩踏位置（距地面高度约 11m）下方无檩条支撑，该彩钢瓦受力弯折后脱落，余*因未挂安全绳从该孔洞坠落至地面。何*华赶到事发坠落处后发现余*呈侧躺姿态，额头有一条约 1cm 的伤口，面部及嘴唇有血，身体抽搐。



图 4 事发现场空间位置图



图 5 死者坠落位置现场图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成作业人员余*1 人死亡，直接经济损失 156 万元。

（六）事发时天气状况

据平利县历史气象信息查询，2026 年 1 月 26 日平利县天气状况雾转晴，气温-7℃～7℃，西北风转微风，风力 3-4 级转＜3 级。

（七）死亡人员基本信息

余*，男，54 岁，身份证号：420302********0015，户籍地

址：湖北省十堰市茅箭区白浪街道办事处白浪村12组。2026年1月22日到事发项目务工，为项目施工单位湖北华林建设工程集团有限公司钢结构班组工人。

二、事故信息接报和应急处置情况

（一）事故信息接报情况

事故发生后，项目施工单位技术负责人詹*勇于当日11时25分向事发项目建设单位平利经济技术开发区投资建设有限公司项目部副主管叶*报告了相关情况，但叶*未将事故情况向本单位负责人进行报告。湖北华林建设工程集团有限公司项目部未向平利县政府及有关部门进行事故报告。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第九条[1]规定，事故报告责任主体为湖北华林建设工程集团有限公司。该公司项目部经理徐*作为事故单位负责人，应当履行向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门进行事故情况报告的法定义务，但未履行其义务。因此认定湖北华林建设工程集团有限公司及事发项目部经理徐*在事故发生后存在瞒报情节。

（二）事故响应和现场应急处置情况

事故发生后，项目施工单位湖北华林建设工程集团有限公司

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

钢结构班组长何*华于11时24分拨打了120急救电话，随后项目施工单位项目经理徐*、技术负责人詹*勇赶到事发现场，协商后由安全员周*栋驾驶项目部皮卡车将余*送往竹溪县救治。11时38分项目施工现场工人将余*抬至皮卡车后座后出发，11时47分驶入麻安高速，12时30分左右到达竹溪县人民医院，经竹溪县人民医院接诊医生诊断余*为重型颅脑损伤并宣告其死亡。

（三）应急处置评估

在事故发生后，平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房项目立即停止了相关生产经营活动，故不涉及事故扩大和次生灾害发生的风险。但从事故发生后的处置情况来看，湖北华林建设工程集团有限公司未按应急预案启动应急响应和开展应急处置工作，未按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（493号令）相关规定履行信息报送职责并存在瞒报情节，日常开展的应急预案专题教育培训流于形式，未认真组织开展专项处置方案演练，事故发生后应急处置不到位、不规范，且在日常应急预案管理、培训、演练等方面工作开展不扎实、不认真。

（四）善后处理情况

事故发生后，湖北华林建设工程集团有限公司积极与死者家属进行沟通协商，双方于2026年1月28日签订了赔偿协议书，将156万元赔偿款全部赔付到位后死者家属出具了谅解书，1月29日将死者遗体运回老家安葬，善后事宜已妥善解决。

三、事故原因

（一）直接原因

死者余*安全意识淡薄，进行高处作业时未按规定系挂安全绳，未按规定的作业通道行走，踩踏在未固定的单层彩钢瓦上，单层彩钢瓦无法承重受力产生弯折变形形成孔洞，致使余*从孔洞处坠落，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.危险作业安全管理缺失。项目建设高处作业未按规定编制专项施工方案，放任作业人员无资质进行危险作业活动，危险作业现场未落实相关安全防护措施。

2.施工现场安全管理缺位。危险作业过程中现场安全管理人员因病就医，离场且未安排其他安全管理人员到场管理，班组长未严格督促作业人员规范使用安全带，未及时发现和制止违章作业的行为。

3.岗前安全教育培训不到位。湖北华林建设工程集团有限公司项目部仅在2026年1月22日下午对余*等7人进行了约2小时的岗前安全教育培训，1月23日便安排余*等人上岗作业，客观造成余*安全意识不强、风险隐患辨识能力差。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生有关单位

1.湖北华林建设工程集团有限公司。一是未落实企业安全生产主体责任。未严格执行制定的安全生产管理制度、操作规程，未严格落实安全风险分级管控机制和隐患排查治理机制。二是危

险作业安全管理缺失。项目施工涉及高处作业未按规定编制专项施工方案，放任作业人员无资质进行危险作业活动，危险作业现场未落实相关安全防护措施。三是施工现场安全管理缺位。危险作业过程中现场安全管理人员因病就医，离场且未安排其他安全管理人员到场管理，班组长未严格督促作业人员规范使用安全带，未及时发现和制止违章作业的行为。四是岗前安全教育培训不到位。该公司项目部仅在2026年1月22日下午对余*等7人进行了约2小时的岗前安全教育培训，1月23日便安排余*等人上岗开展登高作业，余*的《三级安全教育卡》中记录的总学时为31学时，且培训日期存在明显涂改，存在造假行为。五是人员变更致使管理力量削弱。项目招标阶段确定的项目经理、技术负责人、专职安全员等关键岗位人员，在项目实施过程中均发生变更。相关变更虽经建设单位同意，但因关键岗位人员频繁调整、履职衔接不到位，造成项目组织管理、现场安全管理、技术管控等方面管理力量整体削弱。六是违章冒险组织施工。对2026年1月26日监理单位下达的停工整改指令置若罔闻，在未消除事故隐患的情况下，仍违章冒险组织施工。

2.陕西明珠建设工程有限公司。一是未严格履行监理单位职责，未认真对事故有关项目部安全管理情况开展监督检查。二是对施工现场安全生产缺乏有效管理，对施工单位存在的高处作业未按规定编制专项施工方案、危险作业人员无资质进行作业活动、高处作业现场未落实相关安全防护措施、危险作业施工单位

现场安全管理人员缺位等问题隐患失察失管，事发时无旁站监理人员。三是项目监理日志记录不规范，不能真实反映施工现场安全管理情况，多处日志未经总监理工程师或总监代表审核签字。2026 年 1 月 26 日的《旁站记录》中记录“安全员现场履职到位”，但据调查，事发当天施工单位安全员周*栋中途因病就医离场，对现场高处作业安全员缺岗的情况下，仍违章冒险组织施工的情况失察失管。

3.平利经济技术开发区投资建设有限公司。一是企业安全生产管理工作不到位。未建立健全安全生产责任制，调查期间未能提供该公司事发前建立的安全生产责任制文件。落实安全生产责任制措施仅有签订年度目标责任书、召开安全生产例会，事发后才制定《安全生产网格化管理实施方案》，未提供安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建立情况资料。二是对项目建设安全管理监督不力。未对总承包单位（施工单位）、监理单位履行安全生产主体责任和安全生产管理责任有效实施管理，对项目建设过程中屡次出现的例如作业人员不正确使用劳动防护用品、作业现场防护措施不到位等“顽固性”问题隐患未采取有效措施进行根治，对总承包单位（施工单位）从业人员安全教育情况失察失管。三是对在建项目事故隐患未进行闭环管理。未严格按照安全生产治本攻坚三年行动要求，对建设项目安全管理中存在的问题采取清单化管理、项目化推进、闭环式落实的方式进行推动落实。四是人员变更未按规定履行程序。在建设项目实

施管理过程中，未经主管部门备案及规范程序，擅自随意变更项目经理、项目技术负责人、专职安全管理人员及总监理工程师等关键岗位人员，造成项目安全管理体系不连续、管理力量弱化，安全生产责任未落实到位。

（二）行业监管

1.平利县住房和城乡建设局(平利县建设工程质量安全监督站）。一是行业监管履职缺位，派驻人员监管失责。住建部门派驻项目监督员请假离岗，未履行现场安全监督职责，行业末端监管存在漏洞。二是对项目监理单位履行监理责任监管不力。对项目监理单位存在的未严格履行监理单位职责、对施工现场安全生产缺乏有效管理、项目监理日志记录不规范等问题承担监管责任。三是对项目经理、技术负责人、专职安全员及监理单位总监理工程师等项目建设管理的关键岗位人员，在项目实施过程中均发生变更、可能导致安全管理力量弱化的情况失察失管。

2.平利县财政局（公共资产经办中心）。参照安康市政府国有资产监督管理委员会主要职能“（十一）按照出资人职责，督促指导监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规等工作”，平利县财政局公共资产经办中心应当按照安全生产“三管三必须”原则，履行督促指导监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规等工作职能。同时应当履行平利县安全生产委员会印发的《平利县县级部门级中省市驻平有关单位全链条安全生产责任清单》（平安委会发〔2024〕13号）明确

的其“参与或组织开展对县属监管企业安全生产工作的监督检查，督促落实各项安全防范和隐患治理措施；督促县属监管企业加强统筹规划，将安全生产纳入企业中长期发展规划，保障职工安全与健康”等安全生产管理职责。但在事故调查中，平利县财政局称“对集团公司的管理，县财政局以‘管资本’为核心，对子公司的管理，县财政局委托主管部门履行国资监管职能、行使出资人权利”，与《中华人民共和国安全生产法》第十条“负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作”规定要求相悖。

（三）属地管理

平利县经济技术开发区管委会。一是对应当承担的安全生产管理法定职责认识不清。自 2021 年 12 月由平利县工业集中区管委会更名为平利县经济技术开发区管委会后，未及时厘清其应当承担的安全生产管理职责，未及时在管辖区域内建立安全生产相关各方共同参与、共同管理的安全生产管理责任体系。二是未扎实履行属地安全管理法定职责。《陕西省安全生产条例》第四十八条规定明确赋予了开发区管理机构安全生产监督检查职责，但从该管委会提供的履职资料情况来看，该管委会尚未独立履行对辖区生产经营单位的监督检查职责，多以上级单位检查反馈问题的督促整改作为其履职主要内容，在主动履行辖区企业安全生产监督检查工作方面存在明显薄弱。三是相关人员安全管理能力不足。在与管委会有关工作人员的询问谈话情况暴露出，该管委会

相关负责安全管理的工作人员对安全生产相关法律法规、重大事故隐患判定标准以及应当具备的安全管理知识不掌握、不熟悉，安全管理业务能力水平较低。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究人员（1人）

余*，男，群众，湖北华林建设工程集团有限公司平利县长安(二期)富硒农产品产业园标准化厂房项目部钢结构班组工人。安全意识淡薄，忽视作业安全，对高处作业的危险性认识不足，在未取得高处作业操作证的情况下违规作业，作业期间不按规范系挂安全带，违章高处冒险作业，对事故发生负有直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条[3]、《坠落防护装备安全使用规范（GB/T23468-2009）》第4.1.1条[4]的规定。鉴于余*已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（1人）

徐*，男，群众，湖北华林建设工程集团有限公司委派平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房一标段项目经理，全面主持该项目部工作。未严格落实全员安全生产责任制，未严

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[4] 《坠落防护装备安全使用规范（GB/T23468-2009）》第4.1.1条:在距离坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的作业场所，对个人进行着落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

格实施安全生产规章制度和操作规程，未认真组织实施安全生产教育和培训工作，未严格落实安全风险分级管控机制和隐患排查治理机制，项目建设高处作业未按规定编制专项施工方案，放任作业人员无资质进行危险作业活动，危险作业现场未落实相关安全防护措施，违章冒险组织人员施工作业，事故发生后存在瞒报行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条[6]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[7]规定，建议移交司法机关追究相应法律责任，并由平利县应急管理局依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》(应急部第11号令)第六条[8]规定，将其纳入严重失信主体名单管理。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8] 《安全生产严重失信主体名单管理办法》(应急部第11号令) 下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：（一）发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；（二）12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；（三）发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

（三）行政处罚建议（4人）

1.陈*均，男，群众，湖北华林建设工程集团有限公司副总经理、专职安全生产管理人员。对平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房一标段项目日常安全管理不严，未认真督促该项目严格落实全员安全生产责任制，未采取有效措施消除该项目存在的危险作业安全管理缺失、施工现场安全管理缺位、安全教育培训不到位、违章冒险组织施工等风险隐患，履行其安全管理职责不严不实。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[9]规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]规定，建议由平利县应急管理局处陈*均上一年年收入30%罚款。

2.陈*，男，群众，湖北华林建设工程集团有限公司工程部部长、集团公司安全巡查人员，原事发项目施工员，承担事发项目安全巡查工作。对平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房一标段项目安全巡查工作流于形式，未认真督促该项目严格落实全员安全生产责任制，未能及时发现并消除该项目存在的

（四）瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；（五）发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

危险作业安全管理缺失、施工现场安全管理缺位、安全教育培训不到位、违章冒险组织施工等风险隐患，履行其安全管理职责不严不实。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由平利县应急管理局处陈*上一年年收入30%罚款。

3.詹*勇，男，群众，湖北华林建设工程集团有限公司平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房一标段项目原技术负责人，协助项目部经理负责项目管理。未认真落实该项目全员安全生产责任制，对该项目存在的危险作业安全管理缺失、施工现场安全管理缺位、安全教育培训不到位、违章冒险组织施工等风险隐患放任不管，未严格履行其安全管理职责。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由平利县应急管理局处詹*勇上一年年收入50%罚款。

4.高*，男，群众，湖北华林建设工程集团有限公司原派遣平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房一标段项目部资料员。2025年10月23日该公司人事调整任命其为安全管理人员，与周*栋（安全管理人员）共同承担项目部制定安全管理制度及应急预案、开展安全教育培训、每日巡查安全隐患、督促隐患整改落实等职责。自2025年10月23日湖北华林建设工程集团有限公司人事任命调整任其为项目部安全管理人员后，未履

行安全管理人员职责，未开展安全巡查和督促隐患整改落实等相关安全管理工作。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由平利县应急管理局处高*上一年年收入30%罚款。

（四）对事故单位行政处罚建议（1家）

湖北华林建设工程集团有限公司。未落实企业安全生产主体责任，危险作业安全管理缺失，施工现场安全管理缺位，安全教育培训不到位，违章冒险组织施工，对本起事故发生负有企业安全生产主体责任，且事故发生后存在瞒报行为。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[11]；《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第五条[12]、第十三条[13]；《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）第三十六条[14]规定，建议由平利县应急管理局对湖北华林建设工程集团有限公司予以行政处罚，并依据《安全生产严重

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条：故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；

[14] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

失信主体名单管理办法》(应急部第11号令)第六条规定，将其纳入严重失信主体名单管理。

（五）公职人员追责问责建议（7人）

1.袁*波，男，中共党员，平利县经济技术开发区党工委副书记、管委会主任、平利县发改局局长，主持平利县经济技术开发区管委员全面工作。贯彻落实安全发展理念不牢，未统筹安全与发展，未有效督促本单位履行属地安全管理法定职责，对本单位履行辖区生产经营单位的监督检查职责督促不力。

依据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第四项[15]、《中国共产党党内监督条例》第二十一条[16]规定，建议对袁*波给予其提醒谈话处理。

2.余*海，男，中共党员，平利县经济技术开发区党工委委员、管委会副主任，分管平利县经济技术开发区项目建设、经济运行、安全生产、财务等方面工作。贯彻落实安全发展理念不牢，未统筹安全与发展，未有效督促本单位履行属地安全管理法定职责，对本单位履行辖区生产经营单位的监督检查职责督促不力。

依据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第四项、《中国共产党党内监督条例》第二十一条规定，建议对余

[15]《地方党政领导干部安全生产责任制规定》第十八条第四项　地方党政领导干部在落实安全生产工作责任中存在下列情形之一的，应当按照有关规定进行问责：（四）对发生生产安全事故负有领导责任的;

[16]《中国共产党党内监督条例》第二十一条　坚持党内谈话制度，认真开展提醒谈话、诫勉谈话。发现领导干部有思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向性问题的，有关党组织负责人应当及时对其提醒谈话；发现轻微违纪问题的，上级党组织负责人应当对其诫勉谈话，并由本人作出说明或者检讨，经所在党组织主要负责人签字后报上级纪委和组织部门。

*海给予提醒谈话，并向平利县政府作出书面检查。

3.冯*淳，男，平利县经济技术开发区管委会规划建设办干部，负责长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房项目援建工作，具体履行该项目建设主体监督职责。未扎实履行属地安全管理法定职责，履行辖区企业安全生产监督检查工作不到位。

依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项[17]，建议对冯*淳给予政务记大过处分。

4.张*军，男，中共党员，平利县建设工程质量安全监督站站长，负责平利县建设工程质量安全监督站全面工作。对事发项目监督员安全监督工作督促不力，对项目建设单位未严格落实安全生产主体责任、监理单位履行监理责任不力、建设单位安全管理关键岗位发生变更情况失察失管。

依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项规定，建议对张*军给予政务警告处分。

5.甘*卿，男，中共党员，平利县建设工程质量安全监督站监督员，负责长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房项目建设工程质量安全监督工作。未严格履行事发项目建筑施工安全监管责任，未有效督促事发项目落实企业安全生产主体责任，对项目监理单位履行监理责任不力、建设单位安全管理关键岗位发生变更情况失察失管。

---

[17]《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项　有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（二）不履行或者不正确履行职责，玩忽职守，贻误工作的；

依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项规定，建议对甘*卿给予政务记过处分。

6.党*里，男，无党派人士，平利经济技术开发区投资建设有限公司董事长兼总经理，负责平利经济技术开发区投资建设有限公司全面工作。作为事发项目建设主体负责人，对本公司安全生产管理工作不到位，未建立健全本单位安全生产责任制，对本公司建设项目安全管理监督不力，对在建项目事故隐患进行闭环管理未进行有效督促。

依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项规定，建议对党*里给予政务警告处分。

7.叶*，男，群众，平利经济技术开发区投资建设有限公司项目部副主管，2025 年 8 月兼任长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房项目负责人。对该项目建设安全管理监督不力，未对总承包单位（施工单位）、监理单位履行安全生产主体责任和安全生产管理责任实施有效管理，对在建项目事故隐患未进行闭环管理。

依据《国有企业管理人员处分条例》（国务院第 781 号令）第二十五条第五项、第八项[18]规定，建议对叶*给予政务记大过

[18] 《国有企业管理人员处分条例》（国务院第 781 号令）第二十五条　国有企业管理人员有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，依据公职人员政务处分法第三十九条的规定，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（五）不履行或者不依法履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故；（八）不依法提供有关信息、报送有关报告或者履行信息披露义务，或者配合其他主体从事违法违规行为；

处分。

（六）其他处理建议

1.平利县经济技术开发区管委会。落实属地安全监管责任不力，履行属地安全管理职责不到位，责成平利县经济技术开发区管委会向平利县政府作出书面检查。

2.平利县财政局（公共资产经办中心）。建议由平利县安委会对平利县财政局（公共资产经办中心）进行约谈，并督促其严格落实安全生产“三管三必须”要求，扎实履行督促指导监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规等工作职能。履行“参与或组织开展对县属监管企业安全生产工作的监督检查，督促落实各项安全防范和隐患治理措施。尤其督促县属监管企业加强统筹规划，将安全生产纳入企业中长期发展规划，保障职工安全与健康”等安全生产管理职责。尽快建立健全县属监管企业安全生产体系，完善监管企业安全生产责任清单制定，督促县属监管企业安全生产各项责任落实。

3.朱*平，男，群众，陕西明珠建设工程有限公司平利县长安（二期）富硒农产品产业园标准化厂房一标段项目总监理。未严格履行总监理职责，未认真对事故有关项目部安全管理情况开展监督检查，对施工现场安全生产缺乏有效管理，对施工单位存在的高处作业未按规定编制专项施工方案、危险作业人员无资质进行作业活动、高处作业现场未落实相关安全防护措施、危险作业施工单位现场安全管理人员缺位等问题隐患失察失管，事发时

无旁站监理人员。建议由平利县住房和城乡建设局对朱*平依法依规进行处理。

六、主要教训

（一）员工安全意识缺失，违章冒险作业突出。作业人员余*安全意识淡薄，高处作业未按规定系挂安全带，未使用规范作业通道，违规踩踏未固定单层彩钢瓦，因板材承重不足弯折坠落，自我防护与风险辨识能力严重不足。

（二）现场监管履职缺位，过程管控防线失守。安全监管人员未在岗在位，未履行高处作业现场监护职责，对违规作业行为未及时制止纠偏，日常安全监督管理流于形式。

（三）作业流程管控不严，专项方案落实空白。高处作业前未编制实施专项作业方案，未开展风险辨识评估，特殊作业全流程管理不规范，源头安全防控措施缺失。

七、整改措施及建议

本次事故暴露出从业人员安全意识薄弱、现场安全监护缺失、特殊作业管理不规范、风险防控不到位等突出问题，教训深刻、警示极强。为深刻汲取事故教训，举一反三、标本兼治，从严从实抓好问题整改，坚决防范同类高处坠落事故再次发生，现提出以下整改措施及建议：

（一）坚持统筹发展和安全，坚决守牢安全底线。平利县要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持人民至上、

生命至上，统筹好发展和安全，切实履行促发展、保平安的政治责任，坚决守牢安全生产底线。属地政府、相关监管部门以及各生产经营单位要全面贯彻落实中、省、市关于安全生产的一系列重要决策和工作部署，深化源头治理、系统治理和综合治理，认真落实好属地管理职责、行业安全监管职责和企业主体责任，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条，深刻汲取事故教训，做到举一反三、警钟长鸣，持续增强安全意识，提升安全管理水平和风险防控能力。

（二）压实企业主体责任，健全全员安全管理体系。事故企业必须严格落实安全生产主体责任，针对危险作业安全管理缺失、施工现场安全管理缺位、安全教育培训不到位、违章冒险组织施工等问题，要进一步严格落实全员安全生产责任制，确保责任到岗、任务到人。要建立健全系统化的事故隐患排查治理机制，明确从主要负责人到一线员工各级人员的安全职责，强化日常巡查和专项检查，特别是加强对危险作业活动的审批管理和现场监督管理，并严格落实动态管理和及时隐患排查整改。要加强对危险作业行为的全过程管控，及时发现并纠正无证作业、安全防护缺失等违规现象，不断夯实一线安全生产基础，筑牢企业安全防线。要严格执行从业人员统一管理制度，实施岗前培训、安全危险告知和应急措施交底的全覆盖，确保每名员工具备岗位所需的安全知识与技能。

（三）持续推进“打非治违”，推动协同联动机制。平利县

要持续推进“打非治违”工作，加大对高处作业、“一带一帽”、“三违作业”等执法检查力度，不断提升执法精准度和专业性，严防漏管失控，切实扛起防范化解重大安全风险政治责任。严格按照“三管三必须”要求，压紧压实各部门监管责任和属地管理责任，同步推动安全生产监管从传统模式向精准化、系统化转变，以综合监管为牵引，健全由县安委会或县应急管理部门牵头抓总，强化各行业主管部门各负其责，大力推动各部门协同联动的工作机制，鼓励社会监督，探索建立“安全吹哨人”等制度，营造人人关心、人人参与、人人监督安全生产的良好局面。

（四）严守法律法规底线红线，规范事故及时上报处置。强化企业法治意识，敬畏安全生产法律法规，严格落实事故报告制度，杜绝迟报、漏报、瞒报行为，做到事故第一时间上报、第一时间处置。