瑞昌码头九江星河环境技术有限公司“12·13”一般机械伤害事故调

发布日期： 2024-05-08 信息来源：瑞昌市应急管理局 责任编辑：李进士 字号：[大 中 小

瑞昌码头九江星河环境技术有限公司“12·13”一般机械伤害事故调查报告

2023年12月13日21时许，瑞昌市码头镇九江星河环境技术有限公司预处理工段发生一起一般机械伤害事故，事故造成一人死亡，直接经济
《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，瑞昌市政府成立了由应急管理局、市公安局、市总工会、
局、市场监督管理局、码头工业城等部门单位人员组成的事故调查组（事故调查组名单见附件），调查组对事故现场进行了勘验，对相关人员进行
资料，进行了取证和综合分析，并聘请瑞昌瑞光法医学司法鉴定所对死者死因进行了技术鉴定。查清了事故的经过和原因，明确了事故的性质和责
和相关责任人提出了处理建议，针对此次事故提出了防范措施和建议。

经调查认定，瑞昌码头九江星河环境技术有限公司“12·13”一般机械伤害事故是一起因违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 九江星河环境技术有限公司

九江星河环境技术有限公司，属其他有限责任公司，统一社会信用代码：91360481MA38U2QK8X，住所：江西省九江市瑞昌市码头工业城亚东
人：李某某，注册资本： 3000.000000万人民币，核准日期：2023年01月03日，登记机关：瑞昌市市场监督管理局。经营范围：工业固体废弃物
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

九江星河环境技术有限公司系深圳市星河环境技术有限公司全资子公司。深圳市星河环境技术有限公司成立于2017年7月，资本总额3亿人民
物资源化利用和无害化处置，配套环境治理、环境工程、环境技术研发与咨询等业务。

九江星河环境技术有限公司主营工业危险废物资源化利用和无害化处置等业务。该公司主要负责人（总经理）由法定代表人李某某担任，公
有安全管理机构技术安环部，2名专职安全管理人员，机构负责人为技术安环部经理周某涛。

2. 嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司

嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司，统一社会信用代码：91440300MA5G2B335C ，有限责任公司分公司，负责人：贺某某，成立日期：
营场所：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路2068号千金方大厦三单元415 登记机关：深圳市市场监督管理局。

嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司系嘉兴恒悦人力资源有限公司分公司，于2022年1月5日获得嘉兴恒悦人力资源有限公司（总公司）
一切事宜，分公司一切相关责任总公司一同承担。

嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司依法登记并取得营业执照和相关资质，在总公司的授权下，行使法人权力。该公司主要负责人（总经
某某担任。

3. 嘉兴恒悦人力资源有限公司九江星河项目

九江星河环境技术有限公司与嘉兴恒悦人力资源有限公司签订了物料预处理工程承包合同，将预处理工程及其他临时作业任务（卸料、入
碎、投料、物料转运等）承包给嘉兴恒悦人力资源有限公司，由嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司具体实施，嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳
负责人一人（方某），安全员一人（张某某），叉车司机和辅助工若干。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.九江星河环境技术有限公司

九江星河环境技术有限公司制定了公司全员安全生产责任制，责任制中对公司各层级和各部门的岗位安全生产责任内容、责任范围、考核标准制定了公司安全生产考核制度，提供了奖惩记录。主要负责人和安全管理人员经培训学习，取得考试合格证。有一名注册安全工程师蔡某担任安全管

九江星河环境技术有限公司制定了公司级安全生产规章制度和操作规程，其中对外包单位和外来工作人员制定了《预处理工程外包公司安全办法与预处理工程外包公司即嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司签订了外包合同和专门的安全管理协议。审查了外包公司的安全生产条件，每悦人力资源有限公司深圳分公司的安全检查并对其违反安全管理协议或其他现场存在的事故隐患进行了处罚和处理。对嘉兴恒悦人力资源有限公司项目作业人员进行了三级安全教育培训和入厂安全告知。

九江星河环境技术有限公司依据公司《安全环保教育培训管理规定》制度，制定公司年度教育培训计划并组织实施，如实记录。依据公司《度》制度，2023年公司安全生产费用投入159万元。制定了年度安全生产费用实施计划并组织实施。建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重负责人每月组织全厂安全生产检查，生产安全事故隐患实行闭环管理。制定了生产安全事故应急救援预案，在瑞昌市应急管理局备案。

2.嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司

嘉兴恒悦人力资源有限公司制定了公司全员安全生产责任制和安全生产规章制度，设置了专门的安全环保费用使用制度和台账，主要负责人安全生产专职人员安全生产考核合格证书。嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司制定了安全生产规章制度，分公司项目负责人方某，安全管理人工企业综合类专职安全生产管理人员C证。

嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司未制定了安全操作规程，执行嘉兴恒悦人力资源有限公司和九江星河环境技术有限公司操作规程。无未对员工开展教育培训或未记录。

（三）事故发生经过

2023年12月13日晚，九江星河环境技术有限公司预处理工段，嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司正在进行叉车转运作业。嘉兴恒悦人力公司叉车驾驶员周某某和辅助工李某将货车（赣C86XX挂）上的蓝星星火有机硅浆渣转运到待检废物存放区域。21时许，辅助工李某将货包绑带固叉车驾驶员挥手示意已完成辅助工作，随即叉车驾驶员周某某操作叉车叉指向上提升，提升过程中，李某突然上前试图调整绑带位置，正在此时置，与周围的物料包不再形成摩擦阻力，叉车叉指在力的作用下向上弹起，碰撞到上前调整位置的李某前胸，李某后退两步，靠坐在周围物料包上现李某半转身往斜后方走了两步坐在货包上，就向李某呼喊，李某没有回应。周某某将叉车熄火，爬上货车查看李某情况，随后向负责人方某报告技术有限公司值班长报告。九江星河环境技术有限公司仓管人员在值班长的安排下到达现场，拨打了120，周某某、货车驾驶员和仓管人员将李某衣，等待救护车辆。120到达事故现场，急救人员查看了李某情况，表示已经失去了生命体征，在现场人员的要求下，抬上120急救车辆送往医院急在6214医院宣告死亡。

（四）事故现场情况

事故发生在瑞昌码头镇九江星河环境技术有限公司预处理工段。九江星河环境技术有限公司位于江西亚东水泥有限公司瑞昌制造厂1#—4#生标115° 34′ 18.20″，北纬29° 49′ 52.46″。

事故现场照片：









事故发生时视频截图:



图为李某正在挂货包



图为李某示意叉车驾驶员上升



图为李某试图再次调整货包位置



图为李某受伤后靠坐在货包上

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。死者李某，男，57岁，河南省遂平县玉山镇XXX人，身份证号：412823XXXXXXXXXX73。根据《企业职工伤亡事故经济损直接经济损失为160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场叉车驾驶员立即向嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司项目负责人方某和九江星河环境技术有限公司值班长李某起报告悦人力资源有限公司深圳分公司贺某某和九江星河环境技术有限公司总经理李某某报告。李某起向九江星河环境技术有限公司生产经理夏某某报告理李某某报告。李某某接到报告后立即赶赴现场。

22时40分，李某某在现场了解到事故情况和死者情况后，向瑞昌市应急管理局分管负责同志进行了电话报告。23：20分，瑞昌市应急管理局息系统完成首次上报。23时许，瑞昌市应急管理局工作人员到达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，叉车司机和仓管员到达现场后，将死者李某抬下货车，放置在托盘上，盖上棉衣，喂了少量热水。现场拉设警戒线。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场人员拨打了120急救电话。约十分钟左右，救护车到达现场，急救人员检查了李某，发现已无生命体征。随即送往码头62155分确认死亡。

嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司贺某某在事故发生后，组织公司财务部门、项目负责人和法律顾问开展事故善后处理。于12月14日上议，鉴于死者李某家属和嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司均对死者死因存疑。瑞昌市应急管理局于12月15日代事故调查组委托瑞昌瑞光法医李某死因进行司法鉴定。

瑞昌市应急管理局12月14日0时许依法向九江星河环境技术有限公司下达现场处理措施决定书，要求该公司预处理工段和事故现场暂时停止完整，待相关调查完成后方可恢复生产经营。善后处理和事故现场调查勘验结束后，恢复该企业正常生产作业。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，九江星河环境技术有限公司未启动应急救援预案。嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司未制定符合现场实际的应急救援预案援处置人员不具备急救相关知识和应急处置能力。在李某被抬下货车后，没有随时关注其呼吸情况并及时采取急救措施。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

辅助工李某未遵守叉车转运作业操作规程，在完成辅助工作向叉车驾驶员示意后又再次进入作业危险区域作业，处在叉车驾驶员视觉盲区，因力的作用回弹时正好碰撞在其胸前，导致发生肋骨断裂引发脂肪栓塞急性呼吸衰竭死亡。是事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

瑞昌市应急管理局于12月15日代事故调查组委托瑞昌瑞光法医学司法鉴定所对死者死因进行司法鉴定。瑞昌瑞光法医学司法鉴定所于2024年定意见书。鉴定意见：李某符合外伤（机器碰撞）导致肋骨骨折及周围软组织挫伤、肺挫裂伤等引起脂肪栓塞，造成急性呼吸衰竭死亡。

（三）其他可能因素排除

经现场模拟实验，李某突然再次进入现场时处于叉车驾驶员视觉盲区，加上当时处于夜晚，合理排除叉车驾驶员故意伤害的刑事案件。

李某患有冠状动脉粥样硬化症，但经司法鉴定，未检出心肌急、慢性缺血、坏死的病理学特征，合理排除因上述疾病导致死亡的意外事件。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司

嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司贯彻落实安全发展理念不牢，未制定本公司全员安全生产责任制和安全生产规章制度，执行总公司安无年度教育培训计划，对作业人员李某安全教育培训不到位，未制定转运操作规程，没有对九江星河环境技术有限公司转运操作规程进行专门培位。

（二）事故相关单位

1.九江星河环境技术有限公司

九江星河环境技术有限公司承担对承包单位统一协调管理责任，对外包单位安全教育培训和技术交底中缺少事故应急处置内容，对可能存在业存在的作业风险辨识不足，发生事故后未及时启动事故应急救援预案。

（三）有关监管部门

1.瑞昌市市场监督管理局

瑞昌市市场监督管理局根据工作职责，负责市场监督管理领域安全生产工作。负责对事故当中的叉车的生产、经营、使用、检验、检测等环
专项监察、监督管理工作。本次事故当中使用的叉车在瑞昌市市场监督管理局登记建档，符合使用安全要求。九江市市场监督管理局2023年现
中，九江星河环境技术有限公司不在被检查对象当中。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）直接责任

李某，男，群众，嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司辅助工人，从事嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳九江星河项目预处理工段各项辅助
环境技术有限公司转运操作规程，在完成辅助作业向叉车驾驶员示意后又再次进入作业危险区域作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故
任。

（二）领导责任

1.张某某

张某某，女，群众，嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司兼职安全员。未能履行企业安全生产管理人员工作职责，未对员工安全教育培训
对现场作业人员违章违纪情况监督检查不到位，未做好日常安全教育，致使作业人员安全意识淡薄；对嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司未制
提出改进安全生产工作的建议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、五、六项的规定，对事故的发生负有领导责任。建
局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

2.方某

方某，男，群众，嘉兴恒悦力资源有限公司九江星河环境技术有限公司项目负责人。未组织制定并实施项目全员安全生产责任制度；未组织
救援预案；未组织制定并实施安全生产操作规程；对现场作业人员违章违纪情况监督检查不到位，未做好技术安全交底和日常安全教育，致使作业
违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五、六项的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由瑞昌市应急管理局依照《
生产法》第九十五条第一项的规定进行行政处罚。

3.贺某某

贺某某，女，群众，嘉兴恒悦人力资源有限公司及深圳分公司法定代表人、总经理、主要负责人。未组织制定并实施本单位全员安全生产责
实施本单位安全生产操作规程；未组织制定本单位安全生产教育和培训计划；未组织制定本单位应急救援预案；违反了《中华人民共和国安全生产
二、三、六项的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由瑞昌市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定进行行政

4.李某某

李某某，男，群众，九江星河环境技术有限公司法定代表人，总经理，主要负责人。公司存在外包单位安全教育培训和技术交底中缺少事故
能存在的外包单位在厂内作业存在的作业风险辨识不足。未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；事故发生之后，未组织实施
应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五、六项的规定。建议由瑞昌市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法
进行行政处罚。

（三）对责任单位的行政处罚建议

嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司，未制定本公司全员安全生产责任制和安全生产规章制度，执行总公司安全管理制度不到位，无年度
业人员李某安全教育培训不到位，未制定转运操作规程，没有对九江星河环境技术有限公司转运操作规程进行专门培训。违反《中华人民共和国安
条第二款、第二十八条第一款、第四款、第四十四条第一款的规定，建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条
政处罚。嘉兴恒悦人力资源有限公司对其深圳分公司承担连带责任。

（四）其他处理建议

建议瑞昌市市场监督管理局将事故发生单位九江星河环境技术有限公司纳入2024年重点监管企业，加大监管频次和监管执法力度。

六、事故整改和防范措施

（一）嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司

嘉兴恒悦人力资源有限公司深圳分公司要切实履行生产经营单位安全生产主体责任，依法制定并实施本单位全员安全生产责任制和安全操作
与本岗位相适应的安全生产知识和管理能力的主要负责人和安全生产管理人员；严格制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案并定期组织演练
安全教育培训和安全技术交底并如实记录；提高员工对岗位职责、岗位操作规程的熟知程度，自觉严格遵守安全作业规程和劳动纪律，坚决杜绝“
挥、违章作业、违反劳动纪律），使全体员工都能认真履行好自身的职责，防止类似事故发生。嘉兴恒悦人力资源有限公司要加强对分公司的管理。

（二）九江星河环境技术有限公司

九江星河环境技术有限公司要对承包单位、承租单位和其他外来作业队伍进行全面的梳理，在确保承包单位、承租单位和其他外来作业队伍
需求和资质要求的前提下，提升安全管理水平和本质安全水平。对本单位制定的生产安全事故应急救援预案要进一步梳理、培训，做到及时有效响应

七、附件

（一）事故调查组成员及签名

（二）瑞昌瑞光法医学司法鉴定所司法鉴定意见书

分享到：

【打印本