铜仁市万山区盆架山锰业有限公司“

时间：2022-06-06 09:00:44　来源：万山区应急管理局　浏览量：171次

铜仁市万山区盆架山锰业有限公司“2·25”冒顶事故调查报告

政务微信
政务微博

2022年2月25日13时35分许,铜仁市万山区盆架山锰业有限公司(以 锰业有限公司)-撞倒,顶柱失去支撑,导致顶柱上方一块岩石落下,砸伤工人左腿 (动脉血管 无效死亡,直接经

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处 务院令493号)等相照 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过 过现场勘验、查阅损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对事故相关责任单位和责任人 针对事故原因及

一、基本情况

1.事故发生单位概况:铜仁市万山区盆架山锰业有限公司成立于 29日,单位地址码:915206036707360416,公司主要负责人:陈代顶(总经理)。该企业采矿证生产规模为15.00万吨/年盆架山锰业有限公司,发证机关为贵州省自然资源厅,有效期为2019年09月至2032年04月,采矿登记时间

2.采矿区分布情况:盆架山矿区扩能前共有3个采矿区:分别是一采区6号洞,二采区1号洞,三采区4号采区地下开采量为3万吨/年。该公司安全生产许可证编号:(黔)FM安许证字〔2020〕D00010号,发证日至2023年10月20日。

3.事故发生区域:事故发生在盆架山锰业有限公司一采区1316残采作业面一平巷与二平巷中间的联

二、事故发生经过和事故救援情况

1.事故发生经过:2022年2月25日早上8点,采矿工人杨胜六(死者)所在班组4个人(吴先有、杨胜六、组工人进行口头安全交底后,杨胜六班组人员进行签到,随后乘坐机车下井,约半小时后到达1316作业面

顶板上有裂缝,于是就用扦杆撬裂缝范围内岩石,因撬不下来,颜润志安排吴先有和杨胜六找来木柱作为
成两人一小组开始采矿,其中杨胜六、吴先有一组(在顶柱周围作业),袁再长、袁再玉一组,两个小组间
矿区域观察一段时间认为安全后,就去另外一个大组查看工作了。期间,吴先有和杨胜六一直在采区用
石砸在顶柱上,导致顶柱被撞倒,顶柱上方的岩石失去支撑,掉落下来砸在下方采矿的杨胜六左小腿上(
的石块掀开,然后跑去喊袁再玉、袁再长过来帮忙想办法救治,因为现场无法医治,吴先有等人商量决定
在大巷处其他工人知道情况后通过座机打电话给公司值班室报告情况,同时吴先有等人用机车把杨胜
口进行了处理,但仍无法止血。

2.应急救援情况:6号井口值班室接到事故报告及时向公司汇报情况,10点10分左右,陈代顶接到值
号井口了解井下情况。10点50分左右,下溪乡卫生院救护车到达井口,医务人员对杨胜六伤口进行清理
征。

医院抢救记录为:1、心脏骤停原因待查?2、失血性休克。3、腹腔脏器损伤?4、[illegible]骨粉碎性骨

3.事故发生后处置情况:盆架山锰业有限公司总经理陈代顶打电话向[illegible]告,下溪乡政府及
场,对现场进行管控和处置,要求井下人员全部升井,对死者家属进行安抚,[illegible]家属、盆架山锰
后工作已处理妥当,该矿山已被责令停产停业,截止到本次事故调查期间,未[illegible]有纠纷和其他影响

三、事故伤亡情况和直接经济损失状况

1.事故伤亡情况:该起事故造成1人死亡,死者杨胜六:男,52岁,身份证[illegible]*****1076,住址
司采矿工人。

2.事故直接经济损失:151万元。

四、事故发生原因和事故性质

(一)事故原因

1.直接原因

杨胜六作业点的顶柱被作业面滚落的岩石击中撞到,顶柱上方岩石失去支撑后掉落下来,砸中杨胜六

2.间接原因

(1)未按设计图纸开采作业:1316工作面未在现阶段设计开采范围内,该公司存在擅自打开已实施密

(2)落实安全技术措施不到位:排查发现1316作业面顶板有裂缝,公司只是采取临时增加顶柱的简单

政务微信
政务微博

(3)对从业人员安全培训教育不到位:企业没有对作业人员各个岗位安全操作规程进行具体培训,只足。

(4)工人医疗急救物资缺乏:该公司未认真吸取公司2018年“9·7”发生的冒顶事故教训,未给下井工失血过多。

(二)事故性质:经事故调查组调查认定,盆架山“2·25” 冒顶事故是一起生产安全责任事故。

(三)事故等级:一般事故。

五、对事故单位有关责任人员及责任单位的处理意见

(一)对事故单位有关责任人员的责任认定和处理建议

1.建议给予行政处罚的人员

(1)廖汉夫,男,59岁,高中文化,籍贯湖南省娄底市,身份证号:432501* 盆架山锰业有限管理,全权委托公司总经理陈代顶全面负责各项工作,但作为企业法人代表 律法规规定,应承门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定“发生 上一年年收入百

(2)陈代顶,男,57岁,大专文化,籍贯湖南省冷水江市,身份证号码:4325 55,电话号码:13定打开已实施密闭的1316巷道,不按程序向上级报批,存在违法开采行为; 教育工作不系统企业的安全生产工作督促检查不到位,未能及时消除生产安全事故隐患; 人员配备医疗急(一)、(三)、(五)项,建议由铜仁市万山区应急管理局按照《中华人民共和 法》第九十五条罚。

(3)陈毅君,男,51岁,大专文化,籍贯湖南省湘潭市,身份证号码:432503********3150,电话号码:133* 对公司擅自打开已密闭的巷道进行违法开采行为,未提出异议和阻止;对员工的教育培训不全面、不系全生产管理工作督促检查不到位,未严格按照《1316残采安全技术措施》要求,消除1316工作面存在的项,依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第二条:“县级以上人民政府安全生产监督管理部门对生产部门规章、国家标准、行业标准和规程的违法行为实施行政处罚,适用本办法”及 第五条:“安全生产警告,并督促落实安全生产管理责任,结果报铜仁市万山区安全生产委员会办公室备案。

(4)陈代甫,男,55岁,大专文化,籍贯湖南省冷水江市,身份证号码:432502********511X,电话号码:18打开已密闭的巷道进行违法开采行为,未提出异议和阻止;对员工的安全教育培训不到位,员工安全意识生产、技术部门对隐患危害性和治理措施的可靠性进行论证分析,以致于事故发生点顶板处理不彻底,(六)项,依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第二条:“县级以上人民政府安全生产监督管理部门对

政务微信
政务微博

规、部门规章、国家标准、行业标准和规程的违法行为实施行政处罚,适用本办法”及 第五条:“安全
实施警告,并督促落实安全生产管理责任,结果报铜仁市万山区安全生产委员会办公室备案。

(5)刘金石,男,60岁,大专文化,籍贯湖南省涟源市,身份证号码:432503********9336,电话号码:189*
已密闭的巷道进行违法开采行为,未提出异议和阻止;对员工的安全生产技术培训不到位,导致员工对安
底。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(二)、(六)项,依据《安全生产违法行为行政处罚
关人员在生产经营活动中违反有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、国家标准、行业标准和规
的种类:(一)警告;…”。建议由铜仁市万山区应急管理局对其实施警告,并督促落实安全生产管理责任,结

(6)颜润志,男,59岁,初中文化,籍贯湖南省涟源市,身份证号码:432503********9310,电话号码:186*
教育培训不全面、不具体,日常多数采取口头形式进行安全交底,导致工人安全意识淡薄,应急避险能力
反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(二)、(五)项,建议由区安全生产委员会按照《贵州
会主持对乡(镇)政府、县级行业主管部门和县属生产经营单位的约谈”对其进行约谈。

(二)建议对事故责任单位的责任认定和处理建议

铜仁市万山区盆架山锰业有限公司:安全生产主体责任单位,擅自决定 1316巷道,不按
规定要求,员工安全意识淡薄,应急避险能力差;出入井登记管理不规范,存 填写不具体等现
只作简易处置;井下工作场所未配备急救必要的装备、器材和药物,员工现 的急救常识能力和
条、第四十一条规定,对此事故负主体责任。建议由铜仁市万山区应急管 华人民共和国安
元以下的罚款;”之规定对铜仁市万山区盆架山锰业有限公司实施行政处

(二)对监管部门的责任认定和处理建议

1.下溪乡人民政府,属地监管职责不到位。2022年1月1日至2月25日期间,下溪乡人民政府组织相关
指令文书,但监督检查工作存在不够全面,未能及时发现该矿山违法开采的行为。建议下溪乡人民政府向

2.区应急管理局,局主要领导、分管领导高度重视安全生产工作,定期召开了安全生产会议。按照监
查和重点时段的安全专项整治。同时,为了对非煤矿山的安全准确把脉,会同了市应急局市管专家对辖区

六、事故教训和防范措施

(一)事故教训

该起事故给人民群众的生命财产造成了损失,事故的发生暴露出我区非煤矿山领域安全管理的一些
到位,安全隐患排查不到位,防护措施不到位等问题。

各事故相关单位,要认真吸取事故教训,落实企业安全生产主体责任和监管责任,要贯彻落实“安全
的疏漏,从源头上防范化解重大安全风险。

政务微信
政务微博

(二)防范措施

1.盆架山锰业有限公司要强化作业现场管理,严格按照设计方案要求开采,不得随意掘进开采;隐患
生产等部门共同研究制定隐患治理措施;要针对不同岗位特点,制定具体的培训内容,使员工熟练掌握岗
必要的装备、器材和药物,比如担架、医用纱布、止血药等,同时加强员工急救常识和基本技能培训学习

2.下溪乡人民政府要进一步强化属地管理责任意识,积极开展辖区内非煤矿山领域“打非治违”专
高安全监督检查水平,要加大辖区非煤矿山违法生产线索举报工作的宣传力度,鼓励群众参与到社会治理

3.区应急管理局要加强非煤矿山领域安全生产监督检查力度,对企业违法违规行为严肃处理,结合近
展非煤矿山行业“打非治违”专项整治,有效改善辖区内非煤矿山安全生产管理现状,为我区经济社会高

铜仁市万山区盆架山锰业“ 查组

2022年3月22日

政务微信
政务微博
扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 铜仁市万山区2022年5月安全事故快报
下一篇： 行政处罚决定书（单位）（万）应急罚〔2022〕13号