金沙安底贵州嘉能煤业有限责任公司厂棚维修作业“8·3”一般高处坠落事故调查报告

金沙县人民政府事故调查组

2025年10月

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故相关单位概况.....- 2 -
（二）事故相关单位安全管理情况.....- 3 -
（三）合同签订情况.....- 4 -
（四）施工作业人员持证情况.....- 4 -
（五）事故发生经过.....- 4 -
（六）应急救援情况.....- 6 -
（七）事故现场及勘查情况.....- 7 -
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 10 -
（九）事故信息处置及评估情况.....- 10 -
二、事故原因分析.....- 11 -
（一）直接原因分析.....- 11 -
（二）间接原因分析.....- 11 -
三、有关责任单位存在的主要问题.....- 13 -
（一）事故单位.....- 13 -
（二）有关监管部门.....- 14 -
（三）地方党委政府.....- 15 -
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 16 -
（一）事故相关人员责任及处理建议.....- 16 -
（二）事故相关单位责任及处理建议.....- 19 -
（三）其他处理建议.....- 20 -
五、事故整改和防范措施.....- 22 -

2025年8月3日7时30分许，贵州北宏鑫建筑劳务有限公司在贵州嘉能煤业有限责任公司进行钢结构厂房屋面瓦片和水槽拆除安装施工作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约158.87万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》《金沙县进一步规范生产安全事故调查处理工作机制》等法律法规和文件规定，经县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，安底镇人民政府、县公安局、县能源局、县住建局、县总工会为成员的贵州北宏鑫建筑劳务有限公司“8·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）对此次事故进行调查。同时，邀请县纪委县监委介入，依规依纪依法同步开展追责问责工作，并对事故调查组工作进行监督；邀请县检察院派员参与，依法履行检察机关法律监督职责；邀请播州区人民政府派员参加调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证和物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。

调查认定，贵州北宏鑫建筑劳务有限公司“8·3”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故，且存在迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.发包单位。贵州嘉能煤业有限责任公司（以下简称嘉能煤业公司），统一社会信用代码：91520523MA6E34K9××，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：贵州省毕节市金沙县安底镇桂花村××组，法定代表人：林某某，注册资本：1200万元，成立日期：2017年5月31日，营业期限：2017年5月31日至2037年5月31日，经营范围：煤炭、煤矸石加工及销售；煤炭洗选、粉煤灰加工及销售；焦炭、矿产品、机电物资、矿山工程物资等。

2.承包单位。贵州北宏鑫建筑劳务有限公司（以下简称北宏鑫公司），统一社会信用代码：91520321MA7N4PBR××，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：姚某，注册资本：200万元，成立日期：2022年4月25日，营业期限：长期，住所：贵州省遵义市播州区龙坑街道天池大道北侧格瑞铜雀台××，经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；对外承包工程；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园林绿化工程施工；施工专业作业；水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑工程用机械制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属丝绳及其制品制造；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；

砼结构构件销售；市政设施管理；住宅水电安装维护服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.北宏鑫鑫公司

制度及操作规程制定情况

经调查，公司无安全生产管理规章制度、操作规程等。

持证情况

持有遵义市住房和城乡建设局颁发的《安全生产许可证》{（黔）JZ 安许证字〔2022〕0022××[02]}，主要负责人：姚某，单位地址：贵州省遵义市播州区龙坑街道天池大道北侧格瑞铜雀台××，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。

持有遵义市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书（备案）》（证书编号：DB35202056××），统一社会信用代码：9152032MA7N4PBR××，法定代表人：姚某，注册资本：200 万元人民币，经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股），有效日期：2024 年 12 月 31 日（发证日期：2024 年 1 月 1 日），详细地址：贵州省遵义市播州区龙坑街道天池大道北侧格瑞铜雀台××，资质类别及等级：施工劳务不分等级。

法定代表人：姚某，公民身份证号码：5332221985071310××，持有贵州省住房和城乡建设厅颁发的

《企业主要负责人证》（黔建安 A〔2020〕00006××），发证日期：2023 年 4 月 12 日，有效期截止：2026 年 4 月 11 日。

2.嘉能煤业公司

制度及操作规程制定情况

经调查，公司制定了安全生产责任制、隐患排查治理制度安全风险分级管控工作制度等。

（三）合同签订情况

2025 年 8 月 2 日，北宏鑫公司（乙方）使用《安全生产许可证》｛编号：（黔）JZ 安许证字〔2023〕0023××[02]，有效期：2023 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 29 日｝、《建筑业企业资质证书（备案）》（证书编号：DB35202056××，有效日期：2025 年 12 月 31 日）与嘉能煤业公司（甲方）签订《钢结构安装施工合同》。承包形式及承包单价：屋面瓦片拆除和安装 20 元/平方米，以实际收方为准；水槽拆除和安装 150 元/米，以实际收方为准；C 型钢拆除和安装 15 元/平方米，以实际收方为准；约定的票据种类：为 1%劳务发票。

（四）施工作业人员持证情况

经调查，罗某某、陈某某、陈某某、赵某等 4 人持焊接与热切割作业类别的特种作业操作证，但未持高处作业操作证。雷某某、马某某未持任何特种作业操作证。

（五）事故发生经过

2025 年 6 月，嘉能煤业公司发现三号煤坝彩钢棚瓦片锈蚀

漏雨严重，公司法定代表人林某某便安排公司副总经理孙某联系一家有实力、有资质、有经验的施工队，对公司三号煤坝彩钢棚锈蚀瓦片进行更换。因2022年嘉能煤业公司将厂区钢结构棚制作安装工程项目发包给遵义五洲钢结构科技有限公司施工期间，北宏鑫公司负责遵义五洲钢结构科技有限公司所承包工程的劳务施工，对北宏鑫公司比较熟悉。嘉能煤业公司副总经理孙某就安排公司财务人员罗某某联系北宏鑫公司法定代表人姚某。2025年6月27日，罗某某开始与姚某就某煤业公司彩钢棚锈蚀瓦片拆除安装施工作业进行对接。

2025年6月30日，北宏鑫公司法定代表人姚某通过微信将《钢结构安装施工合同》文本、公司《营业执照》（统一社会信用代码：91520321MA7N4PBR××）、《安全生产许可证》｛编号：（黔）JZ安许证字〔2023〕0022××[02]，有效期：2022年6月30日至2025年6月29日｝、《建筑业企业资质证书（备案）》（证书编号：DB35202056××，有效日期：2024年12月31日）发给嘉能煤业公司财务人员罗某某，罗某某审核后，回复其提供的《安全生产许可证》（有效期2025年6月29日）已过期，姚某回复“在报审”。

2025年7月2日，北宏鑫公司法定代表人姚某到嘉能煤业公司了解其生产车间三号煤坝彩钢棚锈蚀瓦片拆除安装施工作业情况；2025年7月4日，北宏鑫公司法定代表人姚某同罗某某一起到嘉能煤业公司查看生产车间三号煤坝彩钢棚瓦片锈蚀

情况，现场对拆除、安装所需材料进行测量计算。2025 年 7 月 20 日，嘉能煤业公司按姚某提供的材料清单，购进本次维修作业所需的彩钢瓦、水槽、檩条等材料并堆放在公司工业广场。

2025 年 8 月 2 日，北宏鑫公司法定代表人姚某持《安全生产许可证》｛编号：（黔）JZ 安许证字〔2023〕0023××[02]，有效期：2023 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 29 日｝、《建筑业企业资质证书（备案）》（证书编号：DB35202056××，有效日期：2025 年 12 月 31 日）与嘉能煤业公司签订《钢结构安装施工合同》。当日 13 时左右，罗某某、雷某某、陈某某、陈某某、赵某、马某某等 6 人先后到达嘉能煤业公司，17 时许，嘉能煤业公司副总经理孙某在公司二楼会议室对上述 6 人进行彩钢棚检维修工程安全技术交底。

2025 年 8 月 3 日 7 时许，罗某某、雷某某、陈某某、陈某某、赵某、马某某到达嘉能煤业公司生产车间三号煤坝，罗某某口头安排（未按照《嘉能煤业厂区钢棚瓦片拆除项目人员任务及工作安排》分工）雷某某、赵某先到煤坝彩钢棚顶上吊作业工具，罗某某、陈某某、陈某某、马某某在地面负责捆绑工具，随后罗某某上到彩钢棚顶面帮忙吊工具。工具吊完后，马某某和陈某某一起上到彩钢棚瓦面上分发工具。2025 年 8 月 3 日 7 时 30 分许，陈某某最后上到彩钢棚顶瓦面，在快要走到棚顶作业点时，踩踏到锈蚀彩钢瓦片，致瓦片瞬间折断，其从折断处坠落。

（六）应急救援情况

2025年8月3日7时30分许，罗某某发现陈某某坠落后，立即喊停棚顶上作业的雷某某、马某某、赵某，罗某某和陈某某随即下到地面查看陈某某受伤情况，见其口鼻出血。罗某某立即拨打120急救电话后，分别电话向嘉能煤业公司副总经理孙某和北宏鑫公司法定代表人姚某汇报。随后，嘉能煤业公司副总经理孙某赶到事故现场，并询问拨打急救电话情况。当日8时1分许，金沙县安底镇卫生院120救护车赶到事故现场，医护人员立即予以抢救并转运，9时34分到达遵义医科大学附属医院急救科抢救。当日11时20分，经医院抢救无效宣告死亡。

（七）事故现场及勘查情况

2025年8月3日11时5分许，金沙县公安局安底派出所值班民警接县公安局110指挥中心指令后迅速出警。经勘查，该现场位于嘉能煤业公司生产车间三号煤坝，车间棚顶距地面高约11米，厂房棚顶采用钢结构彩钢瓦片铺设遮盖，部分彩钢瓦片锈蚀，为变动现场，中心现场地面有一滩血迹和一顶套有草帽的安全头盔，无嘉能煤业公司编制的《彩钢棚检维修工程安全技术交底》和《更换檩条屋面瓦施工方案》中明确的铺设走道板、安全平网等设施设备和安全警示标志等。



图一：死者陈某某现场血迹



图二：死者陈某某坠落口仰视图



图三：死者陈某某坠落口俯视图



图四：坠落地全景



图五：嘉能煤业公司厂区俯视图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡，死者：陈某某，男，1990年2月14日生，汉族，公民身份号码：52011319900214 24××，户籍地：贵州省贵阳市白云区麦架镇马堰村一组××号。

2.直接经济损失情况：直接经济损失约158.87万元。

（九）事故信息处置及评估情况

1.事故信息接报及响应情况

2025年8月3日11时，金沙县公安局110指挥中心接到死者家属报警后，立即指派安底派出所出警核实处理，安底派出所值班民警接到指令并迅速组织出警，对事发地嘉能煤业公司

生产车间进行勘验，了解相关情况后，于11时31分电话向安底镇镇长报告事故情况。事故发生后，嘉能煤业公司副总经理孙某等现场人员未向公司法定代表人林某某（当日其在从内蒙古返回金沙的路上）报告，直至11时39分孙某才用公司副总经理易某某（分管财务）电话向林某某报告。11时45分、12时4分，林某某分别向安底镇、县能源局电话报告事故信息。12时33分，安底镇分别向县委办、县政府办以及县应急指挥中心报告事故情况，同时，镇政府带班领导率有关人员赶赴事故现场，开展事故处置工作。

2.事故应急处置评估

通过对事故发生后的应急响应、应急组织、现场救援处置、善后赔偿及社会舆情控制等工作情况进行评估，认为该起事故发生后，嘉能煤业公司作为发包单位，对事故报告负有责任，未按照规定时限向县应急局、县能源局等单位报告事故信息。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

陈某某（公民身份号码：520113199002142４××）。安全意识淡薄，在未取得高处作业操作证、未正确配戴和使用劳动防护用品的情况下，违规冒险从事高处作业，踩踏到锈蚀彩钢瓦片，致瓦片瞬间折断，导致其从折断处坠落。

（二）间接原因分析

1.北宏鑫公司

违反《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》等法律法规规定。

一是使用虚假的《安全生产许可证》｛编号：（黔）JZ安许证字〔2023〕0023××[02]，有效期：2023年6月30日至2026年6月29日｝、《建筑业企业资质证书（备案）》（证书编号：DB35202056××，有效日期：2025年12月31日）与嘉能煤业公司签订《钢结构安装施工合同》。

二是未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

三是未依法对从业人员开展安全生产教育和培训，即安排上岗作业，导致工人缺乏对施工作业安全风险的辨识、安全操作技能和应急处置能力，违规从事危险作业。

四是未严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》等规范和某煤业公司编制的《彩钢棚检维修工程安全技术交底》《更换檩条屋面瓦施工方案》要求在钢结构彩钢瓦屋面上作业时搭设临时走道板。拆换钢结构彩钢瓦前，未采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施，未在作业现场设置安全警示标志。

五是未严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》进行作业审批，未按《嘉能煤业厂区钢棚瓦片拆除项目人员任务及工作安排》中明确的人员分工及职责组织施工作业，安排未按

照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经专门的安全作业培训并取得相应资格的从业人员从事高处作业。

六是未有效落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。对顶棚高处作业的安全风险未充分辨识并落实管控措施，对施工作业现场安全检查不到位，对施工作业人员违章操作等事故隐患未及时发现和消除。

2.嘉能煤业公司

违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，履行安全生产首要责任不到位。

一是未对承包单位的资质以及施工作业人员资格进行认真审查，将施工作业发包给不具备安全生产条件的单位。

二是未监督承包单位严格按照公司编制的《彩钢棚检维修工程安全技术交底》《更换檩条屋面瓦施工方案》和《嘉能煤业厂区钢棚瓦片拆除项目人员任务及工作安排》中明确的安全防范措施、人员分工及职责组织施工作业；对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期开展安全检查，督促承包单位落实安全防护措施，及时发现并督促整改违章作业等问题隐患。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.北宏鑫公司：一是使用虚假的《安全生产许可证》｛编号：（黔）JZ 安许证字〔2023〕0023××[02]，有效期：2023 年

6月30日至2026年6月29日}、《建筑业企业资质证书（备案）》（证书编号：DB35202056××，有效日期：2025年12月31日）与嘉能煤业公司签订《钢结构安装施工合同》；二**是**未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；**三是**对施工作业人员安全教育和培训不到位；**四是**未严格落实《彩钢棚检维修工程安全技术交底》《更换檩条屋面瓦施工方案》中提出的安全防范措施，未在作业现场设置安全警示标志；**五是**未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》进行作业审批，未按《嘉能煤业厂区钢棚瓦片拆除项目人员任务及工作安排》中明确的人员分工及职责组织施工作业，作业人员未按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业；**六是**未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，采取技术、管理措施，及时发现和消除事故隐患。

2.嘉能煤业公司：一是未对承包单位的资质以及施工作业人员资格进行认真审查，将施工作业发包给不具备安全生产条件的单位；**二是**未监督承包单位严格按照《彩钢棚检维修工程安全技术交底》《更换檩条屋面瓦施工方案》和《嘉能煤业厂区钢棚瓦片拆除项目人员任务及工作安排》中明确的安全防范措施、人员分工及职责组织施工作业；**三是**对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期开展安全检查，督促承包单位落实安全防护措施，及时发现并督促整改违章作业等问

题隐患；**四是**未按规定时限向县应急局、县能源局等单位报告事故信息。

（二）有关监管部门

1.县能源局：一是未严格按照《金沙县安全生产委员会办公室关于加强企业危险作业安全管理的通知》（金安委办〔2024〕9号）要求，督促嘉能煤业公司依法依规制定并落实本单位危险作业管理制度，对危险作业进行报备。**二是**制定的《金沙县能源局2025年度非煤能源监管执法计划》要求每季度对嘉能煤业公司开展监管执法检查1次，2025年1月至7月开展执法检查4次，均未按分类分级监管要求，将企业危险作业组织落实情况列入执法检查内容，且4次检查未查出嘉能煤业公司生产车间彩钢棚瓦片锈蚀隐患、安全管理上的缺陷，监管效能不足。**三是**未按照《生产安全事故应急条例》《金沙县生产安全事故应急预案》等法规规定和文件要求，编制非煤能源行业生产安全事故应急预案。

2.县住建局：未有效履行《建设工程安全生产管理条例》第四十九条第二款“县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理”规定的职责，督促指导乡镇（街道）、县级负有安全生产监督管理职责的部门开展建设工程安全生产监督检查，对县域内限额以下建

设工程施工安全管理统筹指导不到位。

（三）地方党委、政府

安底镇人民政府：一是未严格按照《金沙县安全生产委员会办公室关于加强企业危险作业安全管理的通知》（金安委办〔2024〕9号）要求，督促嘉能煤业公司依法依规制定并落实本单位危险作业管理制度，对危险作业进行报备。**二是**未严格按照制定的《安底镇2025年度安全生产工作监管计划》要求，对已明确为2025年安全生产监管主体的嘉能煤业公司每季度（2025年2月13日、6月11日）开展一次监督检查，均未查出嘉能煤业公司生产车间彩钢棚瓦片锈蚀隐患、安全管理上的缺陷。**三是**履行安全生产日常检查职责不到位，未及时发现并督促监管对象整改安全隐患，同时，未按规定将发现的安全生产违法行为或者事故隐患及时报告县级负有安全生产监督管理职责的部门。**四是**应急准备不充分，未按照《生产安全事故应急条例》《金沙县生产安全事故应急预案》等法律法规和文件规定编制的《安底镇生产安全事故应急预案》并依法向社会公开。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故相关人员责任及处理建议

1.陈某某（公民身份号码：520113199002142４××），北宏鑫公司临时劳务人员。安全生产意识淡薄，未取得高处作业操作证、未正确配戴和使用劳动防护用品情况下，违规冒险从事

高处作业，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，建议免予追究。

2.姚某（公民身份号码：5332221985071310××），北宏鑫公司法定代表人。使用虚假的《安全生产许可证》｛编号：（黔）JZ安许证字〔2023〕0023××[02]，有效期：2023年6月30日至2026年6月29日｝、《建筑业企业资质证书（备案）》（证书编号：DB35202056××，有效日期：2025年12月31日）与嘉能煤业公司签订《钢结构安装施工合同》；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；指定不具备相应安全生产知识和管理能力的人员负责现场安全管理。违反《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》等法律法规规定，涉嫌犯罪，建议由县公安局进一步依法调查处理。

3.罗某某（公民身份号码：513029198503232××），北宏鑫公司指定的现场施工负责人。不具备相应的安全生产知识和管理能力，未按照《嘉能煤业厂区钢棚瓦片拆除项目人员任务及工作安排》中明确的人员分工及职责组织施工作业；组织未按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经专门的安全作业培训并取得相应资格的人员从事高处作业；未严格落实

嘉能煤业公司编制的《彩钢棚检维修工程安全技术交底》和《更换檩条屋面瓦施工方案》中提出的安全防范措施，放任施工作业人员违章冒险作业。违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，涉嫌犯罪，建议由县公安局进一步依法调查处理。

4.林某某（公民身份号码：5101811975091359××），嘉能煤业公司法定代表人，负责公司财务、煤炭采购及销售工作，未切实履行安全生产第一责任人职责。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，对事故发生负有责任，建议县应急局依法给予行政处罚。

5.孙某（公民身份号码：2106241972030454××），嘉能煤业公司副总经理，负责公司安全生产工作。对承包单位的资质以及施工作业人员资格审查不严，致使公司将施工作业发包给不具备安全生产条件的单位；未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，对

事故发生负有责任，建议县应急局依法给予行政处罚。

6.刘某某（公民身份号码：5132261985090230××），嘉能煤业公司洗选车间主任、兼职安全员，负责公司本次彩钢棚锈蚀瓦片更换期间现场安全监督管理工作。未督促承包单位严格按照公司编制的《彩钢棚检维修工程安全技术交底》《更换檩条屋面瓦施工方案》和《嘉能煤业厂区钢棚瓦片拆除项目人员任务及工作安排》中明确的安全防范措施、人员分工及职责组织施工作业；对施工作业现场安全生产状况检查不到位，对施工作业人员违规冒险作业未进行制止和纠正。违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，对事故发生负有责任，建议县应急局依法给予行政处罚。

（二）事故相关单位责任及处理建议

1.北宏鑫公司。一是使用虚假的《安全生产许可证》｛编号：（黔）JZ 安许证字〔2023〕0023××[02]，有效期：2023 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 29 日｝、《建筑业企业资质证书（备案）》（证书编号：DB35202056××，有效日期：2025 年 12 月 31 日）与嘉能煤业公司签订《钢结构安装施工合同》；未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；对从业人员安全生产教育和培训不到位，且未对培训效果进行考核；未严格落实《建筑施工高处行业安全技术规范》等规范和嘉能煤业公司编制的《彩钢棚检维修工程安全技术交底》《更换檩条屋面瓦施工方案》中提出的安全防范措施，及时消除事故隐患，未在

作业现场设置安全警示标志；未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》进行行业审批，未按《嘉能煤业厂区钢棚瓦片拆除项目人员任务及工作安排》中明确的人员分工及职责组织施工作业，作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，采取技术、管理措施，及时发现和消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》等法律法规规定，对事故发生负有责任，建议县应急管理局依法给予行政处罚；使用虚假证件行为，建议县综合执法局商县住建局依法给予处理。

2.嘉能煤业公司。一是未对承包单位的资质以及施工作业人员资格进行认真审查，将施工作业发包给不具备安全生产条件的单位；**二是**未督促承包单位严格按照编制的《彩钢棚检维修工程安全技术交底》《更换檩条屋面瓦施工方案》和《嘉能煤业厂区钢棚瓦片拆除项目人员任务及工作安排》中明确的安全防范措施、人员分工及职责组织施工作业；**三是**对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期开展安全检查，督促承包单位落实安全防护措施，及时发现并督促整改违章作业等问题隐患；**四是**未按规定时限报告事故信息。违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，建议由县应急局依法给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1.县能源局。一是未严格按照《金沙县安全生产委员会办公室关于加强企业危险作业安全管理的通知》（金安委办〔2024〕9号）要求，督促嘉能煤业公司依法依规制定并落实本单位危险作业管理制度，对危险作业进行报备。**二是**制定的《金沙县能源局2025年度非煤能源监管执法计划》要求每季度对嘉能煤业公司开展监管执法检查1次，2025年1月至7月虽执法检查了4次，未按分类分级监管要求，将企业危险作业组织落实情况列入执法检查内容，且4次执法检查均未查出嘉能煤业公司生产车间彩钢棚瓦片锈蚀隐患、安全管理上的缺陷，监管效能不足；**三是**未按照《生产安全事故应急条例》《金沙县生产安全事故应急预案》要求，编制非煤能源企业生产安全事故应急预案。建议县能源局对其非煤矿能源股负责人及相关监管人员进行提醒谈话；建议县能源局向县人民政府作出深刻书面检查。

2.县住建局。未正确履行《建设工程安全生产管理条例》第四十条第二款“县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。”规定的职责，有效督促指导乡镇（街道）、县级负有安全生产监督管理职责的部门开展建设工程安全生产监督检查，对县域内限额以下建设工程施工安全管理统筹指导不到位。建议县住建局向

县人民政府作出书面检查。

3.安底镇人民政府。一是未严格按照《金沙县安全生产委员会办公室关于加强企业危险作业安全管理的通知》（金安委办〔2024〕9号）要求，督促嘉能煤业公司依法依规制定并落实本单位危险作业管理制度，对危险作业进行报备；**二是**未严格按照《安底镇2025年度安全生产工作监管计划》要求，对已明确的2025年安全生产监管主体的嘉能煤业公司每季度（2025年2月13日、6月11日）开展一次监督检查，均未查出嘉能煤业公司生产车间彩钢棚瓦片锈蚀隐患、安全管理上的缺陷；**三是**履行安全生产日常检查职责不到位，未及时发现并督促监管对象整改安全隐患，同时，未按规定将发现的安全生产违法行为或者事故隐患及时报告县级负有安全生产监督管理职责的部门。**四是**应急准备不充分，未按照《生产安全事故应急条例》《金沙县生产安全事故应急预案》等法规和文件规定制定《安底镇生产安全事故应急预案》，同时，未依法向社会公开。建议安底镇人民政府对镇平安法治办公室相关监管人员进行提醒谈话；建议安底镇人民政府向县人民政府作出深刻书面检查。

五、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了嘉能煤业公司和北宏鑫公司在日常生产经营过程中安全管理混乱、安全生产责任落实不到位、风险辨识管控和隐患排查治理能力不足、安全教育和培训流于形式、从业人员安全意识淡薄、事故报告不及时等问题，

属地乡镇和行业监管部门履行安全生产监督检查职责不到位，对监管对象危险作业督促指导有差距。同时，在安全生产监督检查上相互配合、互通情况方面不畅，为预防类似事故的发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施。

（一）北宏鑫公司要深刻吸取事故教训，迅速开展事故举一反三和整改落实工作，严格依法履行安全生产主体责任，坚决防止事故发生。要建立健全并严格落实全员安全生产责任制、各项安全生产规章制度和安全操作规程。针对本单位涉及的各类危险作业进行全面的安全评估，制定安全可靠的施工方案。要全面辨识并管控施工作业中各类安全风险，常态化开展生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除各类事故隐患。强化从业人员安全生产教育和培训，杜绝违规违章作业，增强从业人员安全意识和应急避险能力。

（二）嘉能煤业公司要认真吸取事故教训，切实履行对承包单位的安全生产统一协调、管理职责，加强对承包单位资质以及特种作业人员作业前资格审查，严格督促承包单位落实施工作业现场安全管理，定期开展安全检查，对发现的施工作业过程中的安全风险及事故隐患，及时督促承包单位整改，严防事故发生。要认真组织开展安全生产教育和培训，增强从业人员安全意识和应急处置能力。

（三）县能源局要加大对非煤能源企业安全监管力度，提高监管效能，督促非煤能源企业依法依规制定并落实危险作业

管理制度，按照要求进行企业危险作业报备。要强化应急准备，及时制定非煤能源行业生产安全事故应急预案，按规定组织演练并依法向社会公开。要进一步强化能源领域施工作业安全的监督检查，督促建设各方履行安全生产职责，防止类似事故再次发生。

（四）县住建局要按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《金沙县安全生产委员会〈金沙县应急救援总指挥部、金沙县防灾减灾救灾委员会〉印发关于明确组织架构、主要任务和运行机制等事宜的通知》（金安委〔2024〕17号）等法律法规和文件要求，充分履行建设施工安全生产专项委员会联络员单位职责，加强对县域内建设工程安全生产的监督管理，督促指导乡镇（街道）、县级负有安全生产监督管理职责的部门履行建设工程安全生产监督检查职责，牵头制定金沙县限额以下建设工程安全监管工作机制，适时组织开展建设施工安全专项整治，有效防范和遏制建设施工安全事故发生。

（五）安底镇人民政府要按照《金沙县安全生产委员会办公室关于加强企业危险作业安全管理的通知》（金安委办〔2024〕9号）要求依法履行监督检查职责，摸清辖区内涉及危险作业企业底数并建立台账，督促相关危险作业企业依法依规制定并落实危险作业管理制度。强化辖区内生产经营单位安全生产日常检查，督促整改发现的安全生产违法行为或者事故

隐患，并及时报告县级负有安全生产监督管理职责的部门。要依法依规修订完善《安底镇生产安全事故应急预案》，按规定组织演练并依法向社会公开。

金沙安底贵州嘉能煤业有限责任公司厂棚维修作业“8·3”一般高处坠落事故调查组

2025年10月24日